COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2023334010035124 Id: 1201032
Folios: 1 Fecha: 2023-12-28 14:01:17
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE y OTROS

Doctora
MARYSOL LORZA OREJUELA
Coordinadora Administrativa y Financiera
UAE AERONAUTICA CIVIL - Regional Occidente
Palmira - Valle

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTOS ACTA DE COBRO FINAL PROCESO No. 23000368-A-H3

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de Acta de cobro Final obra No. 23000368-A-01-H3 cuyo objeto es: 33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACION MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACIN FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL

Atentamente,

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente

Elaboró:
Ing. Jhon Jairo Salazar Cabrera
Apoyo Supervisor de Contrato

Revisó:
Milton César Sanchez Pérez
Director Regional Occidente

Gladys 27 dic

Palmira, diciembre 26 de 2023.

Doctora
MARYSOL LORZA OREJUELA
Coordinadora Administrativo y Financiero
Regional Occidente

ASUNTO: remisión documentos acta de recibo final.

De manera atenta y respetuosa me permito radicar los siguientes documentos para pago del acta de recibo final del contrato de prestación de servicios con numero de referencia **23000368-A-01-H3 de 2023, Lote No.1**, cuyo objeto es: **33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio Remisorio 23000368-A-01-H3
2. Factura acta de recibo final
3. Acta de recibo final y liquidación IVA
4. Acta de recibo final
5. Informe de supervisión
6. verificación de seguridad ocupacional
7. Informe del contratista acta recibo final - Lote 1
8. pago de seguridad Social
9. certificaciones parafiscales
10. RP 107423 - adición 001 - 23000368-A-01-H3 lote 1
11. CDP Otrosí al Contrato 23000368-A-01-H3 Lote 1

Recibi
Marysol Lorza O.
Diciembre 2023

Atentamente,

JHON JAIRO SALAZAR CABRERA.
Ing. Contratista.
Apoyo a la Supervisión contrato 23000368-A-01-H3 de 2023.

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000368-A-01-H3
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA
OBJETO	33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE - LOTE 1
VALOR	$ 110.052.897,29 - IVA INCLUIDO M/CTE
VALOR ADICION	$ 30.000.000,00 - IVA INCLUIDO M/CTE
PLAZO	HASTA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO ADICION	HASTA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023
CDP	No. 5423 DE FECHA 2023-03-21
CDP ADICION	No. 18523 DE FECHA 2023-12-14
RP	No. 72523 DE FECHA 2023-09-13
RP ADICION	No. 107423 DE FECHA 2023-12-18
FECHA LEGALIZACIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

En la ciudad de Palmira (V), a los 26 días del mes de diciembre del 2023, se reunieron:

El Ing. **JAIRO ROSERO NARVÁEZ** con cedula **No. 16.769.054,** obrando en calidad de representante legal del contratista **FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA**, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como supervisor y **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA** en calidad de apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, Regional Occidente, con el propósito de efectuar la entrega y recibo de **ACTA DE RECIBO FINAL** de las actividades ejecutadas en el marco del contrato **23000368-A-01-H3 de 2023**.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 04 de octubre del 2023

SUSPENSIONES: No se ha presentado suspensiones.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES No se ha presentado levantamiento de suspensiones.

PRÓRROGAS Se realizó prorroga hasta el 26 de diciembre de 2023.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTAS DE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE No. 1		ACTA RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	+ / -		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
AEROPUERTO GERARDO TOBAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA – (VALLE DEL CAUCA)																		
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	150	$ 310.000,00	$ 46.500.000,00	+	UNIDAD	77	$ 310.000,00	227	$ 70.510.084,03	90	$ 27.900.000,00	137	$ 42.610.084,03	227	$ 70.510.084,03	100%
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	20	$ 480.000,00	$ 9.600.000,00					20	$ 9.600.000,00	12	$ 5.760.000,00	8	$ 3.840.000,00	20	$ 9.600.000,00	100%
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	12	$ 480.000,00	$ 5.760.000,00					12	$ 5.760.000,00	8	$ 3.840.000,00	4	$ 1.920.000,00	12	$ 5.760.000,00	100%
4	CORTE DE CAÑA BRAVA UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	M2	1732	$ 8.000,00	$ 13.853.968,25					1732	$ 13.853.968,25	1732	$ 13.853.968,25	0	$ 0,00	1.732	$ 13.853.968,25	100%
5	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	8	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	+	GBL	4	$ 300.000,00	12	$ 3.600.000,00	1	$ 300.000,00	11	$ 3.300.000,00	12	$ 3.600.000,00	100%
AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA – (QUINDIO)																		
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	66	$ 205.000,00	$ 13.467.458,04					66	$ 13.467.458,04			66	$ 13.467.458,04	66	$ 13.467.458,04	100%
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	3	$ 300.000,00	$ 900.000,00					3	$ 900.000,00			3	$ 900.000,00	3	$ 900.000,00	100%
	COSTO DIRECTO				**$ 92.481.426,29**						**$ 117.691.510,32**		**$ 51.653.968,25**		**$ 66.037.542,07**		**$ 117.691.510,32**	**100,00%**
	IVA 19%				**$ 17.571.471,00**						**$ 22.361.386,96**		**$ 9.814.253,97**		**$ 12.547.132,99**		**$ 22.361.386,96**	**100,00%**
	COSTO TOTAL				**$ 110.052.897,29**						**$ 140.052.897,29**		**$ 61.468.222,22**		**$ 78.584.675,07**		**$ 140.052.897,29**	**100,00%**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 110.052.897,29 IVA INCLUIDO M/CTE.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 140.052.897,29 IVA INCLUIDO M/CTE.

FORMA DE PAGO:

El mantenimiento, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por el supervisor conforme a lo establecido en el contrato.

El CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán elaborar y radicar el acta parcial máximo dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución de la prestación del servicio.

El valor de cada acta parcial será la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las actividades programadas y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del supervisor.
El pago al Contratista se efectuará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO}

ANTICIPO:

No se realizó anticipo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

- Acta de recibo parcial No.1: $ 61.468.222,22
- Acta de recibo final : $ 78.584.675,07

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

- Acta de recibo parcial No.1: $ 61.468.222,22
- Acta de recibo final : $ 78.584.675,07

- El valor pendiente de pago: $ 0

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 110.052.897,29		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO	$ 140.052.897,29		
VALOR EJECUTADO		$ 61.468.222,22	
VALOR NO EJECUTADO		$ 78.584.675,07	
VALOR PAGADO			$ 61.468.222,22
VALOR EJECUTADO			$ 78.584.675,07
VALOR PENDIENTE DE PAGO			
TOTAL	$ 140.052.897,29	$ 140.052.897,29	$ 140.052.897,29

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación. -NO APLICA

GARANTÍAS

El contratista mantuvo vigente las garantías exigidas, en el término de ejecución del contrato.

para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

Jairo Rosero Narváez.

JAIRO ROSERO NARVÁEZ
FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA.
Contratista.

JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.A.E.A.C.

VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Ing. Contratista Jhon Jairo Salazar Cabrera

Revisó y aprobó: Abogado Contratista Edwin Steven Cordoba Parra

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO: 33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	VALOR INICIAL	CUADRO DE CANTIDADES
		$ 110.052.897,29	ACTA DE RECIBO FINAL
GESTION AMBIENTAL	AEROPUERTO: AEROPUERTO GERARDO TOBAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA – (VALLE DEL CAUCA) y AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA – (QUINDIO) - Lote No. 1	VALOR ADICIONAL	FECHA: 26 de diciembre de 2023
	CONTRATO No. 23000368-A-01-H3 de 2023	$ 30.000.000,00	
	PLAZO INICIAL: HASTA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023	VALOR FINAL	CONTRATISTA:
	PLAZO ADICIONAL: HASTA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023	$ 140.052.897,29	FUNDACION AGUA VIVA
	PLAZO FINAL: HASTA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023		APOYO A LA SUPERVISION : JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTAS DE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	+/-		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
	AEROPUERTO GERARDO TOBAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA – (VALLE DEL CAUCA)															
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	150	$ 310.000,00	$ 46.500.000,00	+	UNIDAD	77	$ 310.000,00	227	$ 70.510.084,03	137	$ 42.610.084,03	227	$ 70.510.084,03	100%
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	20	$ 480.000,00	$ 9.600.000,00					20	$ 9.600.000,00	8	$ 3.840.000,00	20	$ 9.600.000,00	100%
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	12	$ 480.000,00	$ 5.760.000,00					12	$ 5.760.000,00	4	$ 1.920.000,00	12	$ 5.760.000,00	100%
4	CORTE DE CAÑA BRAVA UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	M2	1732	$ 8.000,00	$ 13.853.968,25					1732	$ 13.853.968,25	0	$ 0,00	1.732	$ 13.853.968,25	100%
5	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	8	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	+	GBL	4	$ 300.000,00	12	$ 3.600.000,00	11	$ 3.300.000,00	12	$ 3.600.000,00	100%
	AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA – (QUINDIO)															
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	66	$ 205.000,00	$ 13.467.458,04					66	$ 13.467.458,04	66	13.467.458,04	66	13.467.458,04	100%
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	3	$ 300.000,00	$ 900.000,00					3	$ 900.000,00	3	900.000,00	3	900.000,00	100%
	COSTO DIRECTO				**$ 92.481.426,29**						**$ 117.691.510,32**		**$ 66.037.542,07**		**$ 117.691.510,32**	100,00%
	IVA 19%				**$ 17.571.471,00**						**$ 22.361.386,96**		**$ 12.547.132,99**		**$ 22.361.386,96**	100,00%
	COSTO TOTAL				**$ 110.052.897,29**						**$ 140.052.897,29**		**$ 78.584.675,07**		**$ 140.052.897,29**	100,00%

Jairo Rosero Narváez.

FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA
Contratista
R.L. JAIRO ROSERO NARVÁEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
Apoyo a la Supervisión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo. MILTON CESR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL GESTION AMBIENTAL	**OBJETO:** 33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE **AEROPUERTO:** AEROPUERTO GERARDO TOBAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA – (VALLE DEL CAUCA) y AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA – (QUINDIO) - Lote No. 1 **CONTRATO No.** 23000368-A-01-H3 de 2023 **PLAZO INICIAL:** HASTA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 **PLAZO ADICIONAL:** HASTA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 **PLAZO FINAL:**HASTA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023	**VALOR INICIAL:** $ 110.052.897,29 **VALOR ADICIONAL:** $ 30.000.000,00 **VALOR FINAL :** $ 140.052.897,29	**CONTRATISTA:** FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA **APOYO A LA SUPERVISION :** JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 26 de diciembre del 2023 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, se reunieron el señor **JAIRO ROSERO NARVÁEZ** , identificado con cedula de ciudadanía No. 16.769.054 de Cali, en representación legal de la firma contratista FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA, **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA**, quién actúa como apoyo a la supervisión del contrato No. 23000368-A-01-H3; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el día 12 de noviembre de 2023 hasta el día 26 de diciembre de 2023, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la supervisoria del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor Inicial Contrato		$ 110.052.897,29
2.Valor Adicional		$ 30.000.000,00
3, Valor total del Contrato (1+2)		$ 140.052.897,29
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	$ 0,00
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 140.052.897,29
6, Valor Presente Acta		$ 78.584.675,07
7. Amortización en esta acta	0%	$ 0,00
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ 0,00
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		**$ 78.584.675,07**
10, Pagos Actas Anteriores		61.468.222,22
11, Valor pagado a la Fecha		-
12, Saldo por pagar del presente Contrato		$ -
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**100,00%**

OBSERVACIONES: El Contratista y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas por el Contratista y verficadas por la supervisoria por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

Jairo Rosero Narváez.

FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA
Contratista
R.L. JAIRO ROSERO NARVÁEZ

JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Apoyo a la Supervisión

VoBo MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Fecha: 26 de diciembre del 2023.

NOMBRE DEL CONTRATO:

33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE - LOTE 1

NUMERO DEL CONTRATO: 23000368-A-01-H3 de 2023

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Jhon Jairo Salazar Cabrera, Ingeniero Contratista.

VERIFICACIÓN No. 2:

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA**.
Apoyo a la Supervisión.

Firma:

Apoyo a la Supervisión.

INFORME FINAL DEL CONTRATO 23000368-A-01-H3 - LOTE 1

Objeto: 33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE - LOTE 1

FUNDACIÓN AGUA VIVA
"FUNAGUA"

FUNDACION AGUA VIVA – FUNAGUA





SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE DE 2023

EQUIPO TÉCNICO FUNAGUA

COMPONENTE	NOMBRE	PROFESIÓN
EQUIPO TÉCNICO FUNAGUA	LUIS GABRIEL LOPEZ HERRERA	COORDINADOR
	VIVIANA VELEZ MURILLO	SUPERVISOR CUADRILLA (1)
	JAIRO ROSERO NARVAEZ	SUPERVISOR CUADRILLA (2)
	ANDRES ARROYO	SUPERVISOR CUADRILLA (3)
	JESUS JORDAN	SUPERVISOR CUADRILLA (4)
	JUAN ESTEVAN JORDAN	PROFESIONAL REDES
	ANGELA CORRALES	SISO
	SANDRA PATRICIA CANO	ADMINISTRATIVA
	NATALIA ROSERO CANO	INGENIERA DE APOYO

SUPERVISOR AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDASDE DEL CONVENIO 5
1.1 OBJETO GENERAL 5
1.2 OBjEtIVOS ESPECIFICOS 5
2 ÁREA DE INFLUENCIA 6
3 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN OPERATIVO – POA 7
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS 7
3.2 PLANEACIÓN 7
3.3 ALTURA Y DIÁMETRO DEL ÁRBOL 8
3.4 TÉCNICA PARA LA PODA Y/O TALA 8
3.5 MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES 8
4 AVANCE DE LA ACTIVIDAD DE TALA Y PODA 8
5 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIONES. 29
6 CONCLUSIONES 29
7 ANEXOS 30

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Porcentaje de avance poda y Tala 9

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 . Área de influencia del contrato. 6
Figura 2 - Registro fotográfico 11

INTRODUCCIÓN

Los procesos de arbolado son considerados como prioridad para las autoridades ambientales, las instancias de participación comunitaria y la sociedad civil en general; pues es fundamental la labor que cumplen los árboles para la salud y la pervivencia de la especie humana en el planeta tierra, dada la labor que cumplen en la producción de oxígeno, la generación de microclimas y la regulación de temperatura, entre otras.

Bajo este contexto la **Aeronáutica Civil**, como empresa con responsabilidad ambiental y social, y en marco en cumplimiento de mitigación de riesgos operacionales, realiza cotidianamente mantenimientos preventivos, sobre los árboles ubicados en las servidumbres, cabeceras de pistas y todo lo que influya en la operación aérea, con el fin de garantizar la cobertura y calidad de servicio a los usuarios y minimizar las probabilidades de riesgo de un accidente aeronáutico. De ahí que, se inició, la poda y tala de los árboles que por su ubicación y altura propendían a generar contratiempos a las operaciones aeroportuarias. Se presentan resultados respecto a los aspectos de mayor importancia en las actividades de adecuación de terreno empleando técnicas silviculturales de manejo de flora indispensables para avanzar en el proceso. Se presenta análisis de información de manera individual para cada especie arbórea intervenida respecto a la cantidad de individuos, y sus dimensiones en altura.

Su inicio fue a partir del 13 de septiembre y teniendo en cuenta que este proceso se soporta en una estrategia social que vincula la participación de los actores sociales y comunitarios.

1 GENERALIDASDE DEL CONVENIO

1.1 OBJETO GENERAL

Realizar control de vegetación mediante poda y/o tala de individuos arbóreos y la respectiva compensación forestal por lotes aeropuertos dirección regional occidente - lote 1

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar la poda y/o tala de árboles maderables, pan coger, y de palmeras (chontaduro, naidi y mil pesos) con altura superior de 10 mts, ubicados en la zona externa de las cabeceras 0,9 y 2.7 en terrenos ajenos de la aeronáutica civil en el distrito de Buenaventura.


- Realizar corte de caña brava ubicados en la zona externa de las cabeceras 0,9 en terrenos ajenos de la aeronáutica civil en el distrito de Buenaventura (Valle del Cauca).

- Realizar la poda y/o tala de árboles maderables con altura superior de 10 mts, ubicados en la zona externa de las cabeceras 0.2 y 2.0 en terrenos ajenos de la aeronáutica civil en el municipio de Armenia (Quindío).

- Realizar la recolección y retiro de material resultante de la poda y/o tala de arboles

2 ÁREA DE INFLUENCIA

La ejecución del contrato, en donde se están desarrollando las actividades son: el Aeropuerto Gerardo Tobar López del distrito de Buenaventura (Valle del Cauca) y Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia (Quindío).



. Figura 1. Área de influencia del contrato.

Fuente: Google Maps

3 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN OPERATIVO – POA.

Se elaboró el Plan Operativo de Actividades – POA, para dar cumplimiento al objeto del convenio, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Aeronáutica civil. Este compila los componentes y actividades previstas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades. Donde se tuvo en cuenta las metas y flujo de recursos del contrato.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Los árboles se intervienen con fines determinados, obedeciendo a un diagnóstico inicial reportado en el censo arbóreo realizado previamente. En la planeación de actividades silviculturales la poda técnica es un factor importante ya que se corta un porcentaje de la copa del árbol quitando el riesgo que presenta, o las parte que se encuentran en mal estado. Entre los factores a tenerse en cuenta en la planeación se incluyen:

- ✓ La altura del árbol.
- ✓ Especie de árbol.
- ✓ Dirección del viento.
- ✓ Dirección de caída
- ✓ Presencia de insectos, fauna y flora simbiótica.
- ✓ Proximidad a otros árboles, cables y estructuras.
- ✓ Problemas relacionados con el tráfico de vehículos o de peatones.
- ✓ Colocación de los equipos, uso de elementos personales y de seguridad en alturas, y posición de los trabajadores durante las distintas etapas de la operación.

3.2 PLANEACIÓN

Los tratamientos silviculturales se llevan a cabo según el análisis técnico previo, las técnicas utilizadas varían según las condiciones de cada uno de los árboles a trabajar. Las consideraciones básicas para el derribo son:

- ✓ Técnicas para la poda técnica.
- ✓ Maquinaria, equipo y herramienta a utilizar.
- ✓ Restricciones presentes para efectuar las operaciones.
- ✓ Medidas de seguridad para los trabajadores.
- ✓ Lugar donde se apilará el producto obtenido.
- ✓ Manejo del producto obtenido.

3.3 ALTURA Y DIÁMETRO DEL ÁRBOL

La altura y el diámetro de los árboles determinan el volumen real del material a manejar en el corte, la practicidad del trabajo y las técnicas a utilizar. Existen árboles de gran tamaño que exigen la operación conjunta de dos profesionales al tiempo, quienes lo intervienen de forma segmentada.

3.4 TÉCNICA PARA LA PODA Y/O TALA

La poda técnica de los árboles, requiere de personal experto en trabajo en alturas y en silvicultura.

3.5 MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES

Previo a la intervención se debe contar un plan de manejo de residuos el cual proyecte el uso final de la madera, en base al inventario forestal se estima el volumen comercial a usar y se definen los tipos de usos según las especies descritas.

4 AVANCE DE LA ACTIVIDAD DE TALA Y PODA

Teniendo en cuenta que para este contrato se realizó la intervención de dos aeropuertos, el primero el terminal aéreo Gerardo Tobar López de Buenaventura – Valle Del Cauca, donde se realizó un total de 110 talas, 72 podas y corte de caña brava en un área de 1732 m² con un porcentaje de avance del 100% según las metas estipuladas, y un segundo aeropuerto El Edén, ubicado en el departamento del Quindío, donde se realizó un total de 66 podas.

Adicionalmente para el aeropuerto Gerardo Tobar López de Buenaventura, hubo la necesidad de aumentar las actividades de tala y poda, ya que se registraron más individuos en condición de riesgo para las actividades aeroportuarias.

A continuación, en la tabla siguiente se detalla el avance de cada actividad y su respectiva adición.

Porcentaje de avance poda y Tala


AEROPUERTO GERARDO TOBAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA – (VALLE DEL CAUCA)					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**AVANCE**	**%**
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	150	150	100%
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	20	20	100%
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	12	12	100%
4	CORTE DE CAÑA BRAVA UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	M2	1732	1732	100%
5	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE	GBL	8	8	100%


	LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES				
ADICION AL CONTRATO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**AVANCE**	**%**
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA LATERAL, TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	77	77	100%
2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	4	4	100%

AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA – (QUINDIO)					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**AVANCE**	**%**
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	66	66	100%
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	3	3	100%


En la figura siguiente, podemos observar el registro fotográfico de la tala, podas y corte de cañabrava.

Aeropuerto Gerardo Tobar López del distrito de Buenaventura


























































ACTIVIDAD ADICIONAL























































Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia





























Figura 1 Registro fotográfico

A esta información se le suman los permisos y resoluciones que fueron otorgados por parte de la autoridad ambienta de cada departamento.

Caso buenaventura, se realizo un censo arbóreo de los individuos a intervenir, a continuación, se presentan las actividades realizadas.

5 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIONES.

La comunicación ambiental se constituye como un componente pedagógico con el cual se pretende generar cambios en la sociedad hacia hábitos más saludables y menos perjudiciales para el medio ambiente. Creando conciencia del impacto que tienen nuestras acciones diarias.

Como parte esencial de este proceso, la socialización se concibe como un espacio muy importante en el marco del proceso social, pues es el medio que permite interactuar en primera instancia con los actores sociales y comunitarios para informar de primera mano los alcances del contrato, coordinar acciones conjuntas que garanticen que los productos establecidos en el contrato, se ajusten a las necesidades y facilitar el desarrollo de las actividades en el territorio.

6 CONCLUSIONES

- Se realizaron las visitas pertinentes para la identificación de los individuos a Talar y los Poda, con el fin de priorizar las actividades establecidas en el contrato.

- Se levanto información relevante para cada individuo, y se generaron fichas por cada individuo que son de prioridad la tala, esto con el objetivo de cumplir con las normas establecidas por la autoridad ambiental de cada departamento y lograr los permisos adecuados para llevar a cabo estas actividades.

7 ANEXOS

Censo de individuos intervenidos, Aeropuerto Gerardo Tobar López del distrito de Buenaventura

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA	
PROYECTO	AEROPUERTO DE BUENAVENTURA
LOCALIZACIÓN	AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

FICHA No	49
INDIVIDUO No	49

COORDENADAS			
N	3.8203041	**O**	76.9877993

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,20
ALTURA TOTAL (M)	12
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	50
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	50

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8202865	O	76.9878631

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,17
ALTURA TOTAL (M)	12
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala


JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol con 7 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

FICHA No	51
INDIVIDUO No	51

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8202682	O	76.9878787

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,13
ALTURA TOTAL (M)	13
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol con 5 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	52
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	52

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8202674	O	76.987871

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,14
ALTURA TOTAL (M)	12
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol con 6 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	53
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	53

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.820126	O	76.9878889

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,35
ALTURA TOTAL (M)	13
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.


OBSERVACIONES

Árbol con 7 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	54
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	54

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8201738	O	76.9880079

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,17
ALTURA TOTAL (M)	12
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.


OBSERVACIONES

Árbol con 6 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	55
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	55

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8201319	O	76.9881139

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,19
ALTURA TOTAL (M)	14
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol con 15 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	56
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	56

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8201734	O	76.988221

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,18
ALTURA TOTAL (M)	12
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol con 4 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	57
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	57

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.820114	O	76.9882386

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,14
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.


OBSERVACIONES

Árbol con 2 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	58
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	58
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.820114	**O** 76.9882386

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,15
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol con 4 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	**FICHA No**	59
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	**INDIVIDUO No**	59

LOCALIZACIÓN

AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8201038	**O**	76.9883107

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,20
ALTURA TOTAL (M)	13
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.


OBSERVACIONES

Árbol con 15 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	60
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	60
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8201172	**O** 76.9884025

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,16
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	61
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	61

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8201181	O	76.988475

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichantera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,12
ALTURA TOTAL (M)	9
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA


Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	62
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	62

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8201368	O	76.9885399

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichantera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,22
ALTURA TOTAL (M)	8
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA


Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	01
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	1

LOCALIZACIÓN

AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.819170	O	76.9991402

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro Rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela Odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,52
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	02
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	2

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8191478	O	76.9989342

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichanthera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,90
ALTURA TOTAL (M)	18
DIÁMETRO DE COPA (M)	16
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	03
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	3
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8193617	**O** 76.998969

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,36
ALTURA TOTAL (M)	18
DIÁMETRO DE COPA (M)	10
ESTADO FÍSICO	Malo
ESTADO FITOSANITARIO	Malo

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	04
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	4

LOCALIZACIÓN

AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8194235	O	76.998997

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,34
ALTURA TOTAL (M)	15
DIÁMETRO DE COPA (M)	8
ESTADO FÍSICO	Malo
ESTADO FITOSANITARIO	Malo

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

Árbol inclinado.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	05
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	5

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8194623	O	76.9989586

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,39
ALTURA TOTAL (M)	18
DIÁMETRO DE COPA (M)	9
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	06
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	6
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8193	**O** 76.9986232

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0.46
ALTURA TOTAL (M)	24
DIÁMETRO DE COPA (M)	20
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	07
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	7

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.819292	O	76.9986698

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Guabo
NOMBRE TÉCNICO	*Inga sp*
FAMILIA	Fabácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,24
ALTURA TOTAL (M)	16
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	08
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	8

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8192694	O	76.9985058

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Chirimoyo
NOMBRE TÉCNICO	*Syzygium jambos*
FAMILIA	Mirtácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,32
ALTURA TOTAL (M)	17
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	09
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	9

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8193494	O	76.9987058

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Guabo
NOMBRE TÉCNICO	*Inga sp.*
FAMILIA	Fabácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,24
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	10
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	10

LOCALIZACIÓN			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	**N**	3.819886	**O** 76.9986226

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Pomarrosa
NOMBRE TÉCNICO	*Syzygium jambos*
FAMILIA	Mirtácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,54
ALTURA TOTAL (M)	25
DIÁMETRO DE COPA (M)	18
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

Árbol bifurcado.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

FICHA No	11
INDIVIDUO No	11

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA


COORDENADAS			
N	3.819492	**O**	76.998539

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,54
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO
Tala
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES
Árbol bifurcado. DAP 0,64.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	12
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	12

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8195399	O	76.9983759

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Bacao
NOMBRE TÉCNICO	*Theobroma bicolor*
FAMILIA	Malvácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,31
ALTURA TOTAL (M)	22
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

Árbol bifurcado. DAP 0,24

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	13
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	13

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8195355	O	76.9984073

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Pomarrosa
NOMBRE TÉCNICO	*Syzygium jambos*
FAMILIA	Mirtácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,44
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	14
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	14
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8195143	**O** 76.998555

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Árbol del pan
NOMBRE TÉCNICO	*Artocarpus altilis*
FAMILIA	Morácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,60
ALTURA TOTAL (M)	17
DIÁMETRO DE COPA (M)	10
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	15
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	15

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8193563	O	76.9982553

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Árbol del pan
NOMBRE TÉCNICO	*Artocarpus altilis*
FAMILIA	Moráceo
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,30
ALTURA TOTAL (M)	18
DIÁMETRO DE COPA (M)	9
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	16
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	16
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8191399	**O** 76.998252
DATOS DENDROLOGICOS		**SILUETA 1**	
NOMBRE COMÚN	Árbol del pan		
NOMBRE TÉCNICO	*Artocarpus altilis*		
FAMILIA	Morácea		
DATOS DASOMETRICOS			
DAP PROMEDIO (M)	0,75		
ALTURA TOTAL (M)	15		
DIÁMETRO DE COPA (M)	6		
ESTADO FÍSICO	Bueno		
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno		
MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO			
Tala			
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA		**SILUETA 2**	
Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.			
OBSERVACIONES			
		DATOS DEL REGISTRO	
		ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
		FIRMA	
		MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
		FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	17
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	17

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8190969	O	76.9981291

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Árbol del pan
NOMBRE TÉCNICO	*Artocarpus altilis*
FAMILIA	Morácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,90
ALTURA TOTAL (M)	25
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Regular
ESTADO FITOSANITARIO	Regular

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	18
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	18

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8190942	O	76.9981986

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Árbol del pan
NOMBRE TÉCNICO	*Artocarpus altilis*
FAMILIA	Morácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,70
ALTURA TOTAL (M)	25
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	19
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	19
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8191606	**O** 76.9982768

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Guabo
NOMBRE TÉCNICO	*Inga sp.*
FAMILIA	Fabácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,54
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	18
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	20
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	20
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8190802	**O** 76.9982867

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,70
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	18
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	21
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	21

LOCALIZACIÓN

AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.81935622	O	76.9981581

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,42
ALTURA TOTAL (M)	19
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	22
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	22
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8193985	**O** 76.9982584

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,34
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	23
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	23

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8193439	O	76.9982598

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Cedro rosado
NOMBRE TÉCNICO	*Cedrela odorata*
FAMILIA	Meliácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,32
ALTURA TOTAL (M)	18
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	24
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	24

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8196662	O	76.9972043

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Higuerón
NOMBRE TÉCNICO	*Ficus aurea*
FAMILIA	Moráceo
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,45
ALTURA TOTAL (M)	15
DIÁMETRO DE COPA (M)	10
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

FICHA No	25
INDIVIDUO No	25

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8196451	**O**	76.997161

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,43
ALTURA TOTAL (M)	15
DIÁMETRO DE COPA (M)	8
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO
Tala


JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	26
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	26

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8187625	O	76.9971676

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Guabo
NOMBRE TÉCNICO	*Inga sp.*
FAMILIA	Fabácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0.48
ALTURA TOTAL (M)	16
DIÁMETRO DE COPA (M)	10
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	27
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	27

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8187363	O	76.9970479

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,28
ALTURA TOTAL (M)	15
DIÁMETRO DE COPA (M)	10
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO
Tala


JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad para el aterrizaje de los aviones.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	28
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	28

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8201477	O	76.9867144

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichanthera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,43
ALTURA TOTAL (M)	8
DIÁMETRO DE COPA (M)	8
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	29
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	29

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.820422	O	76.9847092

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Higuerón
NOMBRE TÉCNICO	*Ficus aurea*
FAMILIA	Morácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	1,50
ALTURA TOTAL (M)	25
DIÁMETRO DE COPA (M)	20
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

FICHA No	30
INDIVIDUO No	30

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.820381	**O**	76.9850005

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Higuerón
NOMBRE TÉCNICO	*Ficus aurea*
FAMILIA	Morácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	01,55
ALTURA TOTAL (M)	25
DIÁMETRO DE COPA (M)	18
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	31
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	31

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8202433	O	76.9868176

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichanthera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,18
ALTURA TOTAL (M)	8
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Regular
ESTADO FITOSANITARIO	Regular

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	32
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	32
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8202431	**O** 76.986876

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichanthera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,18
ALTURA TOTAL (M)	8
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Regular
ESTADO FITOSANITARIO	Regular

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	33
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	33

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.820228	O	76.9868146

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,16
ALTURA TOTAL (M)	7
DIÁMETRO DE COPA (M)	3
ESTADO FÍSICO	Regular
ESTADO FITOSANITARIO	Regular

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO
Tala


JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	34
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	34
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8202243	**O** 76.9868787

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichanthera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,13
ALTURA TOTAL (M)	5
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	36
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	36

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.82018	O	76.9873678

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,24
ALTURA TOTAL (M)	8
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol polifurcado con 7 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	36
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	36

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.82018	O	76.9873678

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,15
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.


OBSERVACIONES

Árbol polifurcado con 7 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	37
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	37

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8201776	O	76.9873499

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichanthera gigantea*
FAMILIA	Acantácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,25
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA


Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	38
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	38

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8202632	O	76,9873314

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,22
ALTURA TOTAL (M)	12
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	39
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	39
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8202671	**O** 76.9873314

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,10
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA


Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	40
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	40

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8203434	O	76.9873598

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,54
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA			
PROYECTO		**FICHA No**	41
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**INDIVIDUO No**	41
LOCALIZACIÓN		**COORDENADAS**	
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA		**N** 3.8201071	**O** 76.987449

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Nacedero
NOMBRE TÉCNICO	*Trichanthera gigantea*
FAMILIA	Acantácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,19
ALTURA TOTAL (M)	7
DIÁMETRO DE COPA (M)	4
ESTADO FÍSICO	Regular
ESTADO FITOSANITARIO	Regular
MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO	
Tala	
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	
Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.	
OBSERVACIONES	

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	42
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	42

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.820294	O	76.9875191

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,12
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

FICHA No	43
INDIVIDUO No	43

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8201529	O	76.0870598

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,24
ALTURA TOTAL (M)	11
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

Árbol con 3 tallos.

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	44
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	44

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.819170	O	76.9991401

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,54
ALTURA TOTAL (M)	20
DIÁMETRO DE COPA (M)	12
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	45
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	45

LOCALIZACIÓN

AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8203179	O	76.9877734

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,17
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	5
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	46
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	46

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8203180	O	76.9877733

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,12
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	15
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO

Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA

PROYECTO	FICHA No	47
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	47

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS			
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	N	3.8203510	O	76.9877595

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea

DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,12
ALTURA TOTAL (M)	10
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO


Tala

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.

OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	4376 Ministerio de Agricultura
FECHA	04/12/2023

SOLICITANTE: AREUNATICA CIVIL DE BUENAVENTURA	

PROYECTO	FICHA No	48
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	INDIVIDUO No	48

LOCALIZACIÓN
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA

COORDENADAS			
N	3.8203041	O	76.9877993

DATOS DENDROLOGICOS	
NOMBRE COMÚN	Yarumo
NOMBRE TÉCNICO	*Cecropia peltata*
FAMILIA	Urticácea
DATOS DASOMETRICOS	
DAP PROMEDIO (M)	0,14
ALTURA TOTAL (M)	11
DIÁMETRO DE COPA (M)	6
ESTADO FÍSICO	Bueno
ESTADO FITOSANITARIO	Bueno

MANEJO O TRATAMIENTO RECOMENDADO
Tala
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Realizar tala. árbol obstruyendo la visibilidad de la pista para la torre de control del aeropuerto.
OBSERVACIONES

SILUETA 1



SILUETA 2



DATOS DEL REGISTRO	
ELABORO	**MANUEL ANTONIO DELGADO BRIÑEZ**
FIRMA	
MATRICULA PROFESIONAL	**4376 Ministerio de Agricultura**
FECHA	**04/12/2023**

Censo de individuos intervenidos, Aeropuerto El Edén, Quindío.

Tabla 1. INVENTARIO FORESTAL DE LA VEGETACIÓN ARBOREA A INTERVENIR COMO PARTE DE LA GESTIÓN EN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL AEROPUERTO EL EDEN- ARMENIA- AERONAUTICA CIVIL

N° Árbol	Especie	Familia	Nombre común	Tipo de intervención	
				Poda	Erradicación
1	*Syagrus sancona*	ARECACEAE	Palma sancona		X
2	*Syagrus sancona*	ARECACEAE	Palma sancona		X
3	*Syagrus sancona*	ARECACEAE	Palma sancona		X
4	*Syagrus sancona*	ARECACEAE	Palma sancona		X
5	*Syagrus sancona*	ARECACEAE	Palma sancona		X
6	*Syagrus sancona*	ARECACEAE	Palma sancona		X
8	*Samanea saman*	FABACEAE	Samán		X
9	*Psidium guajava*	MYRTACEAE	Guayaba	X	
10	*M. indica*	ANACARDIACEAE	Mango	X	
11	*Nectandra villosa*	LAURACEAE	Laurel	X	
12	*M. indica*	ANACARDIACEAE	Mango	X	
13	*M. indica*	ANACARDIACEAE	Mango	X	
14	*M. indica*	ANACARDIACEAE	Mango	X	
15	*L. leucocephala*	FABACEAE	Leucaena	X	
16	*L. leucocephala*	FABACEAE	Leucaena	X	
18	*M. indica*	ANACARDIACEAE	Mango	X	
19	*Gliricida sepium*	FABACEAE	Matarratón		X
20	*M. indica*	ANACARDIACEAE	Mango	X	
21	*Gliricida sepium*	FABACEAE	Matarratón	X	
22	*M. indica*	ANACARDIACEAE	Mango	X	
23	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
24	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
25	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
26	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
27	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
28	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
29	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
30	*Nectandra villosa*	LAURACEACE	Laurel	X	
31	*Albizia carbonaria*	FABACEAE	Carbonero	X	
32	*Ficus crassinervia*	MORACEAE	Caucho	X	
33	*Tabebuia chrysantha*	BIGNONIACEAE	Guayacán amarillo	X	
34	*Leucaena leucocephala*	FABACEAE	Leucaena	X	
35	*Tabebuia chrysantha*	BIGNONIACEAE	Guayacán amarillo	X	
37	*Leucaena leucocephala*	FABACEAE	Leucaena	X	
38	*Coussapoa villosa*	CECROPIACEAE	Matapalo	X	
39	*Coussapoa villosa*	CECROPIACEAE	Matapalo	X	
40	*Cedrela angustifolia*	MELIACEAE	Cedro	X	
41	*Inga edulis*	FABACEAE	Guamo	X	
42	*Urera baccifera*	URTICACEAE	Pringamoso	X	
43	*Cordia alliodora*	BORAGINACEAE	Nogal	X	
44	*Inga edulis*	FABACEAE	Guamo	X	
45	*Inga edulis*	FABACEAE	Guamo	X	
46	*Samanea saman*	FABACEAE	Samán	X	

Fuente: FUNAGUA 2023.

Características del árbol			
Especie: *Syagrus sancona*			# de árbol: 1
Nombre común: Palma zancona			Familia: ARECACEAE
Altura total (m): 19	Diámetro normal (cm): 102	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 5	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Palma	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (x)
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido ( )	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto (x)	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
X					

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
La copa del individuo genera obstaculo visual en la torre de control.

Características del árbol			
Especie: *Syagrus sancona*			# de árbol: 2
Nombre común: Palma zancona			Familia: ARECACEAE
Altura total (m): 28	Diámetro normal (cm): 98	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 5	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Palma	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (x)
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido ( )	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto (x)	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
X					

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	Si	No
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
La copa del individuo genera obstaculo visual en la torre de control.

Características del árbol			
Especie: *Syagrus sancona*			# de árbol: 3
Nombre común: Palma zancona			Familia: ARECACEAE
Altura total (m): 28	Diámetro normal (cm): 100	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 7	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Palma	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (x)
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido ( )	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto (x)	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
X					

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
La copa del individuo genera obstaculo visual en la torre de control.

Características del árbol			
Especie: *Syagrus sancona*			# de árbol: 4
Nombre común: Palma zancona			Familia: ARECACEAE
Altura total (m): 29	Diámetro normal (cm): 68	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 6	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Palma	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (x)
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido ( )	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto (x)	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
X					

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		


Inspección visual estructuras	Si	No
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

La copa del individuo genera obstaculo visual en la torre de control.

Características del árbol			
Especie: *Syagrus sancona*			# de árbol: 5
Nombre común: Palma zancona			Familia: ARECACEAE
Altura total (m): 29	Diámetro normal (cm): 95	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 6	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Palma	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (x)
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido ( )	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto (x)	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
X					

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
La copa del individuo genera obstaculo visual en la torre de control.

Características del árbol			
Especie: *Syagrus sancona*			# de árbol: 6
Nombre común: Palma zancona			Familia: ARECACEAE
Altura total (m): 27	Diámetro normal (cm): 98	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 6	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Palma	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (x)
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido ( )	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto (x)	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
X					


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
La copa del individuo genera obstaculo visual en la torre de control.

Características del árbol			
Especie: *Samanea saman*			# de árbol: 8
Nombre común: Samán			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 19	Diámetro normal (cm): 190 cm	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Aparasolada		
Habito: Arbol	Origen: Nativa (x) Introducida ( )		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante (X)	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio ( )	Verde ()	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio (X)	Expuesto (X)	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
			X
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
	X		
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
			X

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol presenta falta de acitividad fenológica, ya que no se observan primordios foliares activos, las yemas apicales no se observan latentes, la copa se encuenta desnuda constantemente, por lo que pareceria que no hay actividad de producción de flores, frutos y hojas. El riesgo radica en la posibilidad de que el deterioro sea peogresivo y se desgarren partes de la copa con caida a la via principal que conduce al aeropuerto el Eden .

Características del árbol			
Especie: *Psidium guajava*			# de árbol: 9
Nombre común: Guayaba			Familia: MYRTACEAE
Altura total (m): 4	Diámetro normal (cm): 77 cm	Clase de edad aparente Joven __Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Aparasolada		
Habito: Árbusto	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio ( )	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido (x)	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomiendan podas de ramas secas.

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 10
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACEAE
Altura total (m): 9	Diámetro normal (cm): 178-92-120	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomiendan tala para erradicación

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 11
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEAE
Altura total (m): 13	Diámetro normal (cm): 274	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 15	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (x) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, serecomiendan podas de ramas secas y con oquedades

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 12
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACEAE
Altura total (m): 14	Diámetro normal (cm): 204	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 15	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, serecomiendan podas de ramas secas y con oquedades

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 13
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACEAE
Altura total (m): 8	Diámetro normal (cm): 140	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 0	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, serecomiendan erradicación

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 14
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACEAE
Altura total (m): 12	Diámetro normal (cm): 281	Clase de edad aparente Joven __Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 18	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomiendan poda de ramas secas

Características del árbol			
Especie: *Leucaena leucocephala*			# de árbol: 15
Nombre común: Leucaena			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 7	Diámetro normal (cm): 51-49-70	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomiendan poda de ramas secas

Características del árbol			
Especie: *Leucaena leucocephala*			# de árbol: 16
Nombre común: Leucaena			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 8	Diámetro normal (cm): 90	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 7	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomiendan poda de ramas secas

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 18
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACEAE
Altura total (m): 5	Diámetro normal (cm): 81	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 14	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa ( ) Introducida (x)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomiendan poda de ramas secas

Características del árbol			
Especie: *Gliricida sepium*			# de árbol: 18
Nombre común: Matarratón			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 5	Diámetro normal (cm): 81	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 14	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda erracidación

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 20
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACEAE
Altura total (m): 5	Diámetro normal (cm): 131	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 20
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACEAE
Altura total (m): 5	Diámetro normal (cm): 131	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Gliricida sepium*			# de árbol: 21
Nombre común: Matarratón			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 8	Diámetro normal (cm): 77	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	Si	No
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Manguifera indica*			# de árbol: 22
Nombre común: Mango			Familia: ANACARDIACAE
Altura total (m): 9	Diámetro normal (cm): 78	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Globosa		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 23
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 15	Diámetro normal (cm): 224	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 18	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ( )		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 23
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 18	Diámetro normal (cm): 274	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 18	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo ya que se encuentra seco y la caida de ramas podria afectar el transito la via, se recomienda su erradicación

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 25
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 15	Diámetro normal (cm): 268	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 26
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 15	Diámetro normal (cm): 300	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 27
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 24	Diámetro normal (cm): 186	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre Verde (x)	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)		Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 28
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 22	Diámetro normal (cm): 172	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstruccion del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 29
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 23	Diámetro normal (cm): 192	Clase de edad aparente Joven ___Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	


Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Nectandra villosa*			# de árbol: 30
Nombre común: Laurel			Familia: LAURACEACE
Altura total (m): 6	Diámetro normal (cm):90-128	Clase de edad aparente Joven __Maduro Longevo X	
Diámetro de copa (m): 20	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Albizia carbonaria*			# de árbol: 31
Nombre común: Carbonero			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 6	Diámetro normal (cm): 186	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 14	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Arbusto	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.	X	
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.	X	
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Ficus crassinervia*			# de árbol: 32
Nombre común: Caucho			Familia: MORACEAE
Altura total (m): 23	Diámetro normal (cm): 153	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 22	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
		X	


Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.	X	
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Tabebuia chrysantha*			# de árbol: 33
Nombre común: Guayacán amarillo			Familia: BIGNONIACEAE
Altura total (m): 31	Diámetro normal (cm): 440	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 22	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante (X)	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio ( )	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		


Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Leucaena leucocephala*			# de árbol: 34
Nombre común: Leucaena			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 8	Diámetro normal (cm): 121	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 16	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
		X	
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Tabebuia chrysantha*			# de árbol: 35
Nombre común: Guayacán amarillo			Familia: BIGNONIACEAE
Altura total (m): 29	Diámetro normal (cm): 136	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 18	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante (X)	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio ()	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Leucaena leucpcephala*			# de árbol: 37
Nombre común: Leucaena			Familia: BIGNONIACEAE
Altura total (m): 8	Diámetro normal (cm): 98	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa () Introducida (X)		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ()	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (X)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
		X	
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		


Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.	X	
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Coussapoa villosa*			# de árbol: 38
Nombre común: Matapalo			Familia: CECROPIACEAE
Altura total (m): 28	Diámetro normal (cm):302	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 14	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante (X)	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio ()	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Coussapoa villosa*			# de árbol: 39
Nombre común: Matapalo			Familia: CECROPIACEAE
Altura total (m): 16	Diámetro normal (cm):302	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 14	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante (X)	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio ()	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
			X
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Cedrela angustifolia*			# de árbol: 40
Nombre común: Cedro			Familia: MELIACEAE
Altura total (m): 24	Diámetro normal (cm):248	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 14	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante (X)	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio ()	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
		X	
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Inga edulis*			# de árbol: 41
Nombre común: Guamo			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 7	Diámetro normal (cm):268	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 15	Tipo de copa: Aparasolada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
			X		

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
		X	
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		


Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Urera baccifera*			# de árbol: 42
Nombre común: Pringamoso			Familia: URTICACEAE
Altura total (m): 7	Diámetro normal (cm):50-70	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Aparasolada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
		X	
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Cordia alliodora*			# de árbol: 43
Nombre común: Nogal			Familia: BORAGINACEAE
Altura total (m): 7	Diámetro normal (cm):61	Clase de edad aparente Joven _X_ Maduro Longevo	
Diámetro de copa (m): 10	Tipo de copa: Estratificada		
Habito: Árbol	Origen: Nativa (X) Introducida ()		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial (X)
Intermedio (x)	Verde (x)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Obstrucción de Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
			X		


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
		X	
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas	X	
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.	X	
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.	X	
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol al encontrarse sobre la margen derecha en el sentido de la via aeropuerto El Eden – Armenia presenta riesgo de caida de ramas lo que podria ocasionar obstrucción del trafico, se recomienda poda sanitaria

Características del árbol			
Especie: *Inga edulis*			# de árbol: 44
Nombre común: Guamo macheto			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 10	Diámetro normal (cm): 88,7	Clase de edad aparente Joven __Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 16	Tipo de copa: Aparasolada		
Habito: arbusto	Origen: Nativa (x) Introducida ( )		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial ()
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica (x)
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
		x			


Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
El arbol aporta hojarasca en la placa de la estructura fisica que resguarda las plantas electricas que surten de energia al Aeropuerto El Eden, obstruyendo los conductos de evacuación de las aguas lluvias y ocasionando taponamiento recurrente, lo que genera empozamiento del agua y riesgo de contacto con las plantas electricas.

Características del árbol			
Especie: *Inga edulis*			# de árbol: 45
Nombre común: Guamo macheto			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 10	Diámetro normal (cm): 88,7	Clase de edad aparente Joven __Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 16	Tipo de copa: Aparasolada		
Habito: arbusto	Origen: Nativa (x) Introducida ( )		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre Verde (X)	Protegido ( )	Red vial ()
Intermedio (x)		Medianamente protegido(x)	Instalaciones eléctrica (x)
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto ( )	Otra ( )



Condición de salud, daños y defectos en el árbol

Conflictos y afectaciones

Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	Otro, Cual:
		x			

Estado Fitosanitario

La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		


Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo

El arbol aporta hojarasca en la placa de la estructura fisica que resguarda las plantas electricas que surten de energia al Aeropuerto El Eden, obstruyendo los conductos de evacuación de las aguas lluvias y ocasionando taponamiento recurrente, lo que genera empozamiento del agua y riesgo de contacto con las plantas electricas.

Características del árbol			
Especie: *Samanea saman*			# de árbol: 46
Nombre común: Samán			Familia: FABACEAE
Altura total (m): 12	Diámetro normal (cm): 109	Clase de edad aparente Joven ___Maduro X Longevo	
Diámetro de copa (m): 18	Tipo de copa: Aparasolada		
Habito: arbusto	Origen: Nativa (x) Introducida ( )		

Árbol	Fenología	Exposición del árbol al viento	Infraestructura emplazamiento
Dominante ( )	Perenne o siempre	Protegido ( )	Red vial ()
Intermedio (x)	Verde (X)	Medianamente protegido()	Instalaciones eléctrica ( )
Suprimido ( )	Caducifolio ( )	Expuesto (x)	Otra (x)



Condición de salud, daños y defectos en el árbol					
Conflictos y afectaciones					
Obstáculo visual	Líneas energizadas	Daños a estructuras	Tráfico	Infraestructura subterránea	**Otro, Cual:**
x					

Estado Fitosanitario			
La condición de salud general del árbol es:	Buena	Regular	Mala
	X		
El potencial de falla del árbol inspeccionado es:	Alta	Media	Baja
			X
El estado de la copa es	Buena	Regular	Mala
	X		
El estado del fuste es	Bueno	Regular	Malo
	X		

Inspección visual estructuras	**Si**	**No**
Presencia de ramas secas, plagadas o enfermas		X
Presencia de ramas con corteza incluida,desgarradas o colgadas.		X
Presencia de alguna cavidad, herida o dañoaparente en alguna de sus ramas.		X
Se observa algún objeto anclado, colocado ocercano a la copa.		X
Identifica u observa algún indicio de plaga o enfermedad, zonas decoloradas, insectos,marchitez de la copa, etc.		X
El Cuello de la raíz Presenta alguna cavidad, plaga, madera podrida u otro daño aparente.		X
El fuste presenta cavidades, heridas o daños en alguna parte.		X
Presenta alguna inclinación importante.		X

Recomendaciones de manejo
La copa del individuo genera obstaculo visual en la torre de control

CONCEPTO EMITIDO POR GESTION DEL RIESGO AEROPUERTO EL EDEN

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 6

Armenia, 06 de diciembre de 2023

Ingeniero
LUIS GABRIEL LOPEZ HERRERA
lglopez@ut.edu.co;ajlondono@aerocivil.gov.co
Contratista consultor Funagua

Objeto de la visita: Visita técnica de inspección visual al Aeropuerto Internacional El Edén - Armenia (AXM)

A petición: **LUIS GABRIEL LOPEZ HERRERA**

Medio de solicitud: verbal __ escrito __X__ otro _____

Si la respuesta es otra: ¿Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN




Imagen 1. Ubicación de la zona de visita

Coordenadas: Latitud 4° 34' 17" N **Longitud** -75° 37' 59" W

Ubicación: Visita técnica de inspección visual al Aeropuerto Internacional El Edén - Armenia (AXM)

INFORME

CONCEPTO TÉCNICO

Se realiza visita técnica de inspección visual el día primero (1) de diciembre del 2023 al aeropuerto El Edén para dar respuesta a solicitud de acompañamiento por árboles en riesgo, junto a personal de la aeronáutica civil, Funagua, un ingeniero forestal de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente departamental como apoyo por pertinencia y UDEGERD Quindío.

Se visitan 3 espacios dentro de la zona de influencia del aeropuerto, en los que se observó lo siguiente:

1. **Subestación de energía:** Se encontraron 2 individuos de la especie *Inga* que generan una importante acumulación de material vegetal (biomasa - hojarasca) a la cubierta de la estación, lo cual obstruye las canaletas y bajantes de agua generando el estancamiento de aguas en la cubierta. En caso de un incidente mayor podría ocasionar una situación de conflicto, pues esta subestación provee de energía al aeropuerto en caso de emergencias. (imagen 7 y 8).

2. **Sector sur de la torre de observación del aeropuerto:** Se observa un conjunto de árboles identificados por el Ingeniero Forestal, estando conformados por 6 palmas zancónas, 1 guayacán amarillo, 3 yarumos pequeños, un área de guadual y 1 samán, este último es el que representa más riesgo para la visualización de la operación aérea desde la torre de control. (Imagen 3).

3. **Sector vía Aeropuerto - Armenia**: Línea de árboles que se encuentran ubicados en la vía que del aeropuerto que conduce a Armenia. Dichos individuos presentan malas condiciones fitosanitarias en las que sus ramas ceden y presentan continuos volcamientos. (imagen 5 y 6)

El punto que presenta un riesgo mayor es el número 2 puesto que dificulta la visibilidad del operario hacia el final de la pista. De acuerdo con la inspección visual no se observó un mal estado fitosanitario de los árboles que generara un riesgo por volcamiento. Sin embargo, como se viene haciendo mención se observa que los árboles de las imágenes 3 y 4 generan la pérdida parcial de la visual.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Para el punto 1, los individuos requieren aparentemente un manejo silvicultural de poda para disminuir la cantidad de biomasa descargada sobre la subestación y evitar un posible incidente.

- En el segundo sitio presenta una necesidad de intervención de tipo manejo forestal por tala rasa y el guadual a manera de control (entre-saca) dada la disminución en la visibilidad para el personal operativo en la torre de control, lo cual puede generar un riesgo. Sin embargo, no se evidenció un mal estado fitosanitario de los individuos, como se mencionó previamente.

- En el tercer punto se observa una necesidad de intervención, mediante tala y poda de diferentes especies forestales, sin embargo, se recomienda, como se indica en el acta de visita adjunta, la evaluación de cada individuo identificando su especie y tipo de acción de manejo silvicultural detallada.

- Se concluye entonces, que por pertinencia del caso debe ser manejado entre la autoridad ambiental competente y la entidad de la aeronáutica civil, debido a que si bien los árboles actualmente podrían generar una posible situación de riesgo por obstrucción de la visibilidad desde la torre de control (punto 2), se debe hacer el debido proceso de aprovechamiento forestal frente a la autoridad ambiental correspondiente.
- Se debe tener en cuenta la conciliación con los propietarios de los terrenos privados donde se encuentran los individuos forestales identificados (punto 2).

REGISTRO FOTOGRÁFICO (ANEXOS)




Imagen 2. Individuos Forestales Identificados




Imagen 3. Arboles que generan la afectación a la visibilidad desde la torre de control hacia la pista.



Imagen 4. Vista desde la torre de control hacia la pista




Imagen 5 y 6. Vía de acceso al Aeropuerto




Imagen 7. Subestación Eléctrica con árbol en conflicto




Imagen 8. Plano superior de la Subestación

Responsable de la visita
Nombre: SEBASTIAN L. NARANJO CAICEDO
Cargo: Contratista
Correo electrónico: cdgrd.quindio@gestiondelriesgo.gov.co

Responsable de la visita
Nombre:ANDERSON AGUALIMPIA
Cargo: Contratista
Correo electrónico: cdgrd.quindio@gestiondelriesgo.gov.co

Responsable de la visita
Nombre: JAIRO EDUARDO PINZON
Cargo: Contratista
Correo electrónico: direccionambientalquindio@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FUNDACIÓN AGUA VIVA "FUNAGUA"

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1348b124534adcbc8944a22450d9811b7512500853414defa3abeb918e7bf19f0cd872c6de0cfc3b67b15abfc017599

Número de Factura: FEFA-4
Fecha de Emisión: 22/12/2023
Fecha de Vencimiento: 22/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA
Nombre Comercial: FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA
Nit del Emisor: 805029261
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 26 7 14
Teléfono / Móvil: 5578780
Correo: funagua.cali@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 2963456
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	70151904	Silvicultura (REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE)	NIU	1,00	$ 66.037.542,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.547.132,99	19.00			$ 66.037.542,08

Notas Finales

Linea de negocio: Favor consignar en la cuenta de ahorro del Banco Davivienda No. 01537007996 #$24-12-00-500;23000368A01H32023;jhon.salazar@aerocivil.gov.co#$ Acta Final contrato 23000368-A-01-H3

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-22 13:19:23
Documento generado el: 2023-12-22 13:19:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			66.037.542,08
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			66.037.542,08
IVA			12.547.132,99
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.547.132,99
Total neto factura (=)			78.584.675,07
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	78.584.675,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061817873 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-12-13

FUNDACIÓN AGUA VIVA
"FUNAGUA"

Santiago de Cali, diciembre 04 de 2023

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito representante legal **JAIRO ROSERO NARVÁEZ** identificado con **C.C. 16.769.054 de Cali**, en calidad de Representante legal de la **FUNDACIÓN AGUA VIVA "FUNAGUA"** con Nit No. **805.029.261-2** certifica que la fundación ha realizado los pagos de seguridad social incluida ARL y aportes parafiscales correspondiente a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Atentamente

Jairo Rosero Narváez.

ING. JAIRO ROSERO NARVAEZ
Representante Legal - Funagua
C.C.16.769.054 de Cali
Móvil: 315 3960159
E-mail: jrosero69@gmail.com
Dirección: Cl 7 26 11 B/ El Cedro
Ciudad: Santiago De Cali

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN BETANCOUR MOJICA identificado(a) con CC 77034276 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330147281	9459595688	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,389,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total		**Afiliados(3)**				$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

2023/12/11 07:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330147281	9459595688	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,389,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$0	$0	$84,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$0	$0	$84,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$0	$0	$435,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$0	$0	$290,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$0	$0	$104,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$0	$0	$104,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$0	$0	$69,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$0	$0	$69,600
TOTAL				3	$1,389,900	$0	$0	$1,389,900

2023/12/11 07:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061735500		VELEZ MURILLO LEIDY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29 NORTE # 7A - 07	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312193078	9459092813	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1061735500	VELEZ LEIDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/12/02 08:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061735500		VELEZ MURILLO LEIDY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29 NORTE # 7A - 07	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312193078	9459092813	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/12/02 08:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total		**Afiliados(3)**				$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,500	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,300	$0	$373,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,200	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$600	$0	$85,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$600	$0	$85,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$900	$0	$140,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$900	$0	$140,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$2,700	$0	$437,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$1,800	$0	$291,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$900	$0	$145,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$700	$0	$105,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$700	$0	$105,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$500	$0	$70,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$500	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,389,900	$8,900	$0	$1,398,800

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,500	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,300	$0	$373,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,200	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$600	$0	$85,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$600	$0	$85,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$900	$0	$140,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$900	$0	$140,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$2,700	$0	$437,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$1,800	$0	$291,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$900	$0	$145,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$700	$0	$105,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$700	$0	$105,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$500	$0	$70,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$500	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,389,900	$8,900	$0	$1,398,800

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHOAN LEANDRO GUACAN AVENDAÑO identificado(a) con CC 1061744058 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/12/2023	72611328	$744.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	300.000	0		0		0	2	600	0	300.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	2	800	0	384.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.500				58.500	2	200	58.700			585	58.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.600
Pensión	1	384.000	384.800
Riesgos Laborales	1	58.500	58.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	744.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/12/2023	72611328	$744.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suplido	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	HAS	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130607912	JORDAN RAMIREZ JESUS ANDRES	59	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS012	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	3	58.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	07/12/2023	73112345	$742.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.500				58.500	0	0	58.500			585	58.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	58.500	58.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	742.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	07/12/2023	73112345	$742.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130607912	JORDAN RAMIREZ JESUS ANDRES	59	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS012	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	3	58.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN PAULO GUACAN AVENDAÑO identificado(a) con CC 1061802876 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 0001R602 ****4566 T:273
FTx21/11/23 14:57H.N0186 Vistamar P
2023(1 84 Apprtes en linea
PLANILLA No.0000094591206B4
Identificacion1028161609
VALOR PLANILLA:556,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:556,900.00

VALOR $ 556.900

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 v1 21/01/2016)

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028161609		RIASCOS DELGADO BELISARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SACARIAS VIA AEPTO	BUENAVENTURA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459120684	9459120684	1	2023/12/05	2023/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$556,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
1	CC 1028161609	RIASCOS BELISARIO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS012	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028161609		RIASCOS DELGADO BELISARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SACARIAS VIA AEPTO	BUENAVENTURA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459120684	9459120684	I	2023/12/05	2023/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$556,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$0	$0	$43,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$556,900	$0	$0	$556,900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN BETANCOUR MOJICA identificado(a) con CC 77034276 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	330147281	9459595688	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,389,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330147281	9459595688	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,389,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$0	$0	$84,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$0	$0	$84,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$0	$0	$435,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$0	$0	$290,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$0	$0	$104,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$0	$0	$104,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$0	$0	$69,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$0	$0	$69,600
TOTAL				3	$1,389,900	$0	$0	$1,389,900

2023/12/11 07:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061735500		VELEZ MURILLO LEIDY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29 NORTE # 7A - 07	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312193078	9459092813	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1061735500	VELEZ LEIDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/12/02 08:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061735500		VELEZ MURILLO LEIDY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29 NORTE # 7A - 07	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312193078	9459092813	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/12/02 08:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,500	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,300	$0	$373,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,200	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$600	$0	$85,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$600	$0	$85,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$900	$0	$140,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$900	$0	$140,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$2,700	$0	$437,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$1,800	$0	$291,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$900	$0	$145,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$700	$0	$105,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$700	$0	$105,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$500	$0	$70,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$500	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,389,900	$8,900	$0	$1,398,800

PAGADA PLANILLA

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,500	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,300	$0	$373,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,200	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$600	$0	$85,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$600	$0	$85,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$900	$0	$140,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$900	$0	$140,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$2,700	$0	$437,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$1,800	$0	$291,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$900	$0	$145,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$700	$0	$105,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$700	$0	$105,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$500	$0	$70,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$500	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,389,900	$8,900	$0	$1,398,800

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHOAN LEANDRO GUACAN AVENDAÑO identificado(a) con CC 1061744058 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/12/2023	72611328	$744.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	300.000	0		0		0	2	600	0	300.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	2	800	0	384.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.500				58.500	2	200	58.700			585	58.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.600
Pensión	1	384.000	384.800
Riesgos Laborales	1	58.500	58.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	744.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ		CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/12/2023	72611328	$744.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130607912	JORDAN RAMIREZ JESUS ANDRES	59	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS012	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	3	58.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	07/12/2023	73112345	$742.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.500				58.500	0	0	58.500			585	58.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	58.500	58.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	742.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	07/12/2023	73112345	$742.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130607912	JORDAN RAMIREZ JESUS ANDRES	59	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS012	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	3	58.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN BETANCOUR MOJICA identificado(a) con CC 77034276 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330147281	9459595688	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,389,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

2023/12/11 07:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330147281	9459595688	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,389,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$0	$0	$84,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$0	$0	$84,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$0	$0	$435,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$0	$0	$290,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$0	$0	$104,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$0	$0	$104,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$0	$0	$69,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$0	$0	$69,600
TOTAL				3	$1,389,900	$0	$0	$1,389,900

2023/12/11 07:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061735500		VELEZ MURILLO LEIDY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29 NORTE # 7A - 07	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312193078	9459092813	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1061735500	VELEZ LEIDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS1C3	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/12/02 08:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061735500		VELEZ MURILLO LEIDY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29 NORTE # 7A - 07	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312193078	9459092813	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/12/02 08:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,500	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,300	$0	$373,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,200	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$600	$0	$85,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$600	$0	$85,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$900	$0	$140,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$900	$0	$140,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$2,700	$0	$437,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$1,800	$0	$291,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$900	$0	$145,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$700	$0	$105,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$700	$0	$105,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$500	$0	$70,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$500	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,389,900	$8,900	$0	$1,398,800

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNAGUA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Centro de Trabajo: OPERACION DE CAMPO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000
1	CC	1130627182	ARROYO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1130607912	JORDAN JESUS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	16769054	ROSERO JAIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$84,900		$3,480,000	$174,000

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029261	2	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNAGUA	CRA 26 No. 7-14	CALI-VALLE	5578780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291630245	9458233389	E	2023/11/16	2023/11/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,398,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,500	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,300	$0	$373,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,200	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$84,900	$600	$0	$85,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$84,900	$600	$0	$85,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$900	$0	$140,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$900	$0	$140,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$435,000	$2,700	$0	$437,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$290,000	$1,800	$0	$291,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$900	$0	$145,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,400	$700	$0	$105,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$104,400	$700	$0	$105,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,600	$500	$0	$70,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$69,600	$500	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,389,900	$8,900	$0	$1,398,800

2023/11/22 06:10 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHOAN LEANDRO GUACAN AVENDAÑO identificado(a) con CC 1061744058 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ		CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/12/2023	72611328	$744.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	300.000	0		0		0	2	600	0	300.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	2	800	0	384.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.500				58.500	2	200	58.700			585	58.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.600
Pensión	1	384.000	384.800
Riesgos Laborales	1	58.500	58.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	744.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/12/2023	72611328	$744.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130607912	JORDAN RAMIREZ JESUS ANDRES	59	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS012	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	3	58.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ	CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	07/12/2023	73112345	$742.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.500				58.500	0	0	58.500			585	58.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	58.500	58.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	742.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1130607912	JESUS ANDRES JORDAN RAMIREZ		CLL 40 3-15	3724018	andresjordan1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	07/12/2023	73112345	$742.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130607912	JORDAN RAMIREZ JESUS ANDRES	59	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS012	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	3	58.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN PAULO GUACAN AVENDAÑO identificado(a) con CC 1061802876 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AENCO S.A.S NI 830053998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459175661	35011341	E	2023-11-22	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								
9459175661	35011341	E	2023-11-22	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2023-12-02 a las 08:12.

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 0C018oN2 ****4566 T1273
FT=21/11/23 14:57H.N0186 Vistaaa/ 8
2023l1 84 Aportes en línea
PLANILLA No.0000094591206B4
Identificacion1028161609
VALOR PLANILLA:556,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:556,900.00

VALOR $ 556.900

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028161609		RIASCOS DELGADO BELISARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SACARIAS VIA AEPTO	BUENAVENTURA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459120684	9459120684	I	2023/12/05	2023/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$556,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
1	CC	1028161609	RIASCOS BELISARIO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS012	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028161609		RIASCOS DELGADO BELISARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SACARIAS VIA AEPTO	BUENAVENTURA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459120684	9459120684	I	2023/12/05	2023/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$556,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$0	$0	$43,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$556,900	$0	$0	$556,900

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 12
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 12
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 13

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000368-A-01-H3 de 2023
Nombre del Contratista:	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA
Periodo informe:	12/11/2023 HASTA 26/12/2023
Nombre de Supervisor:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ, Supervisor. JHON JAIRO SALAZAR CABRERA, Apoyo a la supervisión.
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	GESTIÓN AMBIENTAL.

2. OBJETO DEL CONTRATO

33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE - LOTE 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 12/11/2023 HASTA 26/12/2023		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.	Contratista atiende la solicitud y hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en Salud Ocupacional – con Aceptación Y Certificación de la parte del área Salud ocupacional fechada el día 04 de octubre del 2023 por el funcionario Willy Pacheco.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000368-A-01-H3 de 2023
2. Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con la propuesta económica ofertada.	Contratista cumple ejecuta cada una de las actividades programadas y contratadas descrita en el Acta de Acta de recibo final	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000368-A-01-H3 de 2023 Acta de recibo final . e Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
3. Atender de manera oportuna las eventualidades o casos de emergencia, dentro del alcance contractual y durante el plazo de ejecución de este, que surjan durante la ejecución de la prestación del servicio.	Durante la ejecución de actividades no se presentaron eventualidades.	
4. Las actividades de mantenimiento deberán ser programadas dentro de las vigencias del contrato y debidamente aprobadas por el supervisor.	El contratista inicia actividades con fecha de acta de inicio el día 04 de octubre del 2023, según lo descrito en el documento acta de inicio.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000368-A-01-H3 de 2023
5. El contratista está obligado a suministrar todos los equipos e insumos requeridos para el manejo sanitario de conformidad con las estipulaciones gubernamentales vigentes, en materia de salud y seguridad industrial adoptadas. Por lo tanto, en el cálculo de la administración se debe contemplar el cumplimiento de estas disposiciones	Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas, utilizando personal idóneo y de igual manera las herramientas, equipos e insumos adecuados.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000368-A-01-H3 de 2023 Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
6. Si se tienen áreas concesionadas, no se deben realizar actividades dentro de las mismas.	El Aeropuertos beneficiarios del presente contrato no se encuentra concesionado, por lo tanto, se desarrollan actividades contratadas.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 23000368-A-01-H3 de 2023
7.Es responsabilidad del Contratista conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos documentales, capacitaciones, de permisos, cursos, pólizas, etc., necesarios para el ingreso de todo el personal (incluyendo conductores) a los respectivos aeropuertos (incluyendo los concesionados), para el ingreso a las zonas restringidas con el personal de operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las actividades de mantenimiento, lo cual no será justificación para posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Todo el personal dispuesto para el desarrollo de las actividades cuenta con capacitaciones previas y supervisión por parte del Siso dispuesto durante la ejecución de las actividades propias del contrato, además sigue las instrucciones realizadas por la gerencia del aeropuerto para el ingreso y estadía laboral dentro de las diferentes zonas. Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria. Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.

8. El Contratista deberá registrar notas en bitácora, presentar, registro fotográfico del antes y el después de las intervenciones, de las actividades desarrolladas, al supervisor del contrato, relacionado con el desarrollo de este.	El contratista ejecuta cada actividad contratada y lo deja reflejado mediante un archivo de registro fotográfico.	Evidencia de registro fotográfico.
9. Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono, lo anterior de acuerdo con las indicaciones del administrador de conformidad con el área de operaciones.	El contratista dota de radioteléfono y teléfono móvil al encargado de cada zona para el fácil acceso a comunicación desde lado aire hacia lado tierra.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
10. Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones, curso de trabajo en alturas para el personal que requiera realizar este tipo de trabajos y a constituir las garantías de seguridad de acuerdo con las normas y leyes vigentes, lo anterior deberá ser remitido Al supervisor para su seguimiento y control.	Cada uno de los trabajadores y profesionales por parte del contratista son responsabilidad netamente del contratista. La aeronáutica no tiene responsabilidad alguna con las personas y/o trabajadores contratados por el contratista.	Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.
11. Los empleados o asociados del CONTRATISTA que realicen actividades de fumigación deberán estar debidamente certificados por las autoridades correspondientes, para la realización de dicha actividad.	Contratista y su personal idóneo para esta actividad cumple con los requerimientos exigidos por las autoridades.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
12. El contratista deberá suministrar al personal los elementos de protección, uniformes y carné dando alcance al manual de identidad corporativa de la Aero civil (el cual se encuentra publicado en la página WEB de la Aero civil), sin generar costos adicionales a la AEROCIVIL.	Contratista asume la responsabilidad que tiene a su cargo.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.
13. El Contratista presentará al supervisor un Informe final de cada etapa de ejecución, la cual será anexo a las actas parciales y final en el cual se evalúen los problemas y soluciones pendientes, con su prioridad de atención y se proponga un plan de mantenimiento anual para las siguientes vigencias.	Contratista presenta informe de registro fotográfico de las actividades ejecutadas previamente autorizadas por el supervisor.	Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico. Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal dispuesto en Campo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTAS DE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE No. 1		ACTA RECIBO FINAL		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	+/-		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
AEROPUERTO GERARDO TOBAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA – (VALLE DEL CAUCA)																		
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	150	$ 310.000,00	$ 46.500.000,00	+	UNIDAD	77	$ 310.000,00	227	$ 70.510.084,03	90	$ 27.900.000,00	137	$ 42.610.084,03	227	$ 70.510.084,03	100%
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	20	$ 480.000,00	$ 9.600.000,00					20	$ 9.600.000,00	12	$ 5.760.000,00	8	$ 3.840.000,00	20	$ 9.600.000,00	100%
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 Y 2.7 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	12	$ 480.000,00	$ 5.760.000,00					12	$ 5.760.000,00	8	$ 3.840.000,00	4	$ 1.920.000,00	12	$ 5.760.000,00	100%
4	CORTE DE CAÑA BRAVA UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,9 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	M2	1732	$ 8.000,00	$ 13.853.968,25					1732	$ 13.853.968,25	1732	$ 13.853.968,25	0	$ 0,00	1.732	$ 13.853.968,25	100%
5	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	8	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	+	GBL	4	$ 300.000,00	12	$ 3.600.000,00	1	$ 300.000,00	11	$ 3.300.000,00	12	$ 3.600.000,00	100%
AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA – (QUINDIO)																		
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	66	$ 205.000,00	$ 13.467.458,04					66	$ 13.467.458,04			66	$ 13.467.458,04	66	$ 13.467.458,04	100%
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	3	$ 300.000,00	$ 900.000,00					3	$ 900.000,00			3	$ 900.000,00	3	$ 900.000,00	100%
	COSTO DIRECTO				**$ 92.481.426,29**						**$ 117.691.510,32**		**$ 51.653.968,25**		**$ 66.037.542,07**		**$ 117.691.510,32**	**100,00%**
	IVA 19%				**$ 17.571.471,00**						**$ 22.361.386,96**		**$ 9.814.253,97**		**$ 12.547.132,99**		**$ 22.361.386,96**	**100,00%**
	COSTO TOTAL				**$ 110.052.897,29**						**$ 140.052.897,29**		**$ 61.468.222,22**		**$ 78.584.675,07**		**$ 140.052.897,29**	**100,00%**

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SUPERVISIÓN CONTRATO 23000368-A-01-H3 DE 2023



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles




Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles




Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles




Registro No. 1: tala de arboles








Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles





Registro No. 1: tala de arboles	Registro No. 1: tala de arboles
	
Registro No. 1: tala de arboles	Registro No. 1: tala de arboles
	



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles



Registro No. 1: tala de arboles

Nota: el detalle de las actividades ejecutadas durante el periodo del 12 de noviembre del 2023 hasta 26 de diciembre del 2023 se podrá evidenciar en el informe del contratista anexo al presente documento.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o interventor], atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

13. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.

14. Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

15. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A (No aplica en este proceso.)

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del responsable de la elección profesional en salud ocupacional haciendo seguimiento a la aplicación de la matriz de riesgos y protocolo de bioseguridad.

Las actividades previstas se han ejecutado bajo la verificación y aprobación de la supervisión.
El clima en obra en mes de mayo, junio y los días de julio ha permitido una ejecución al 100% pero se ha adelantado trabajos en horas extras con el fin de dar cumplimiento.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		N/A

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **(No Aplica)**

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
NO APLICA	NO APLICA

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1	X	
2	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

100%

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

ACTAS PARCIALES OBRA								
No.	**VALOR ACTAS**	**VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES**	**% EJECUCION**	**TOTAL A PAGAR**	**ACUMULADO**	**SALDO POR PAGAR**	**PERIDO DE FACTURACION**	
ACTA COBRO PARCIAL No.1	$ 61.468.222,22	$ 61.468.222,22	43,89%	$ 61.468.222,22	$ 61.468.222,22	$ 78.584.675,07	4 de octubre de 2023	11 de noviembre de 2023
ACTA DE RECIBO FINAL	$ 78.584.675,07	$ 140.052.897,29	100,00%	$ 78.584.675,07	$ 140.052.897,29	$ 0,00	12 de noviembre de 2023	26 de diciembre de 2023

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance presupuestal de la presente acta de recibo final corresponde al **56,11%** equivalente a **$ 78.584.675,07** ejecutado durante el periodo comprendido desde **12/11/2023** hasta **26/12/2023**

Quedando así por ejecutar el **0%,** equivalente a **$ 0,00**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
Cc. 16.889.912 de Florida (V).
SUPERVISOR

JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
Cc. 1.114.884.185 de Florida(V).
Apoyo a la supervisión.

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHarosero	ADRIANO ESTEBAN ROSERO GRIJALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	14/12/2023 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	18523	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00	**Valor Actual.:**	30.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	30.000.000,00	**Vr. Bloqueado**		0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	19223	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	**C-2403-0600-32-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE** BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA **NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS** GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF						
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Objeto:	3400 ADICION EN VALOR AL CONTRATO 23000368-A-01-H3 - 33400C0252 **REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACIÓN FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE; LOTE UNO**

Marysol Loza O.

Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHarosero ADRIANO ESTEBAN ROSERO GRIJALBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema: 18/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18523 de fecha 2023-12-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	107423	**Fecha Registro:**	2023-12-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	30.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805029261	**Razón Social:**	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220586162661	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16889912	**Nombre:**	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADICIÓN 23000368-A-01 -H3 LTE1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-12-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF		30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	3400 ADICION EN VALOR AL CONTRATO 23000368-A-01-H3 - 33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACIÓN FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE; LOTE UNO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

Marysol Loza O.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)