ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20918

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Institucional

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado municipal de Paicol - Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Paicol

CIUDAD: Paicol - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: soporte

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR	YJEA18FS	MODELO CONDENSADOR	YJEA18FS
SERIAL EVAPORADOR	305401231012	SERIAL CONDENSADOR	
MARCA:	York		
CAPACIDAD:	18.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 65 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Instalacion de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
*Bomba de Condensado. *Canaleta 40cm *ajuste de Gas Refigerante *Breaker de 2x10 *Cable encauchetado, 15 metros *soportes de unidad Condensadora *Control Remoto	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/19/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21018

MPP ☐ MC ☒ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial sede cagmonca

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Carrera 7 Con calle 6

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencias

UBICACIÓN: 2 piso - placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	512420	MODELO CONDENSADOR:	512420
SERIAL EVAPORADOR:	ME26193694	SERIAL CONDENSADOR:	ME24274
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	24.000		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☒
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☒
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11.61 L2 ____ L3 ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	26 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Reparacion parte electrica de unidad condensadora, el compresor presenta desgaste mecanico por el cual sufre recalentamiento y genera daños electricos, se requiere cambio de unidad.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Chamorro Cano	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21176

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Primero Adolescencia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cll 11 C 13

CIUDAD: Upia - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Primero Promiscuo Municipal

UBICACIÓN: Pad adelante Corredor de Control.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	9JEA09	MODELO CONDENSADOR:	9JEA09
SERIAL EVAPORADOR:	5030074	SERIAL CONDENSADOR:	N/A
MARCA:	York		N° 17516
CAPACIDAD:	9.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	60
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento a A.A. Se realiza Montaje de A.A conducto barrido de nitrogeno, Cambio de Capacitor Carga de gas refrigerante. Equipo Opera Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 Capacitor 30 MIC.	1
- Nitrogeno	2 Ml Cobrizo
- Gas Refrigerante. Carga Completa.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Sanchez. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21241

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cafeteria Tribunal

UBICACIÓN: Piso 10

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHE09 FS	MODELO CONDENSADOR: YHE09FS
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	12 – 63181 ACY
CAPACIDAD: 9000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.7 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	21

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Instalacion de aire acondicionado York de 9.000 Btu

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado, encauchetado 3x12 6 metros	
6 metros de manguera Cristal, Breaker 2x20	
14 metros de cable encauchetado 4x14	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21240

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Mixto

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Informatica

UBICACIÓN: soporte 101

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US09FC3	MODELO CONDENSADOR: US09FC3
SERIAL EVAPORADOR: Y6QPAK	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: samsung	
CAPACIDAD: 9.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 (COMP1 ____ COMP2 ____) L2 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____) L3 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____)

Voltaje operación	116v
Presión de baja (PSI)	115 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Instalacion de Aire acondicionado samsung de 9000 Btu
y mantenimiento preventivo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	
3 metros de Cable 4 x 14.	
soporter de Condensadora	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Chiantia	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20559

MPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala civil Familia laboral

E-MAIL: magistrado edgar Robles bar

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ12CD	MODELO CONDENSADOR: SJ12CD
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Ajuste de gas Refrigerante
* Equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Ilus H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21183

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva-Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Informatica

UBICACIÓN: Sotano Piso 10°

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ASU18PTB	MODELO CONDENSADOR: ASU18PS3
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung	9J606 AC1
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
4	1.5	3	1.9	1	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	124
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

- Instalación de Bomba de Condensado Marca Sauermar. Equipo Opera Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
BOMBA CONDENSADO	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel Luis H.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21181

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cr 4

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de administrativa

UBICACIÓN: Soporte Fachada 10P

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADOR	UM24LF	MODELO CONDENSADOR	UM24LC
SERIAL EVAPORADOR	4 1A	SERIAL CONDENSADOR	4 1A
MARCA	LG		W°45712
CAPACIDAD	24.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO			
SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	120
Presión de baja (PSI)	124
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Cambia motor A.A. de evaporador.
Equipo Operando Satisfactoriamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
- Motor	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Sagi-Tomchicc		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21577

MPP ☐ MC ☒ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cl 4 # 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencia 1

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADOR		MODELO CONDENSADOR	
SERIAL EVAPORADOR		SERIAL CONDENSADOR	
MARCA	Carrier		
CAPACIDAD	60.000 BTU		
TIPO DE EQUIPO			
SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☑
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☑
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☑
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 216 v
Presión de baja (PSI): 60 PSI
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza adecuacion electrica y de control, cambio de contactor y combio de capacitor equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Contactor 40 Amp	1
Capacitor 55 MFD	1
Instalacion y reparacion de acometida de fase de poder	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner