ECOSISTEMAS DEL ORIENTE

INFORME PRELIMINAR

CONTRATO

MC-015 de 2023

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DESINTEGRACIÓN Y/O DESNATURALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014 Y QUE SE ENCUENTRAN INMOVILIZADOS EN EL PARQUEADERO DEL IMTTA PRODUCTO DE LAS INFRACCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO.

Av. 4 No. 4-46 Sur Soacha - Cund.
Calle 3 No. 6-45 Barrio Callejón / Cúcuta Nte. Santander

350-8544777 | 350-8544747

gerente@ecosistemasdeloriente.com | jhoham@gmail.com

ECOSISTEMAS DEL ORIENTE

ANTECEDENTES

El Municipio de Aguachica – Cesar – mediante el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica IMTTA Publico el día 19 de Septiembre, el proceso MC – 015 -2023 el cual tiene por objeto ¨**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DESINTEGRACIÓN Y/O DESNATURALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014 Y QUE SE ENCUENTRAN INMOVILIZADOS EN EL PARQUEADERO DEL IMTTA PRODUCTO DE LAS INFRACCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO**¨ para el cual haremos entrega del informe de parcial de el proceso de desintegración y desnaturalización de los vehículos y motocicletas ubicados en el patios del municipio.

Av. 4 No. 4-46 Sur Soacha - Cund.
Calle 3 No. 6-45 Barrio Callejón / Cúcuta Nte. Santander

350-8544777 | 350-8544747

gerente@ecosistemasdeloriente.com | jhoham@gmail.com

ECOSISTEMAS DEL ORIENTE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Realizar el oficio de publicación de las placas de los vehículos inmovilizados que lleven más de un año en los patios oficiales del Instituto y que hayan ingresado por infracciones a las normas de tránsito.
2. El contratista asumirá el valor de la publicación referida en el literal anterior. En todo caso cualquier actuación requiere de la aprobación del Instituto Municipal.
3. Elaborar un archivo en Excel con información del RUNT donde se registre lo siguiente: Placa, Nombre del propietario o poseedor, No. de Identificación, Dirección de residencia, ciudad de los vehículos que le informe el supervisor del contrato.
4. Proyectar los actos administrativos de declaración de abandono, según la información y aprobación del Instituto Municipal.
5. Enviar y cancelar los costos del envío de las citaciones para notificación de los actos administrativos objeto del contrato, según la información y aprobación del Instituto Municipal.
6. Asignar una persona de su planta de personal con el fin de que apoye las notificaciones personales de las resoluciones de declaración de abandono. Se deberá entregar informe de cada una.
7. Contratar con recursos propios de un perito para que valore comercialmente los vehículos declarados en abandono y determine su estado. En todo caso la designación deberá ser aprobada por el Instituto.
8. Contar con el personal suficiente y capacitado con el fin de cumplir con sus obligaciones.

9. El personal deberá estar dotado de equipos de protección de todas las actividades a ejecutar en virtud del objeto contractual.
10. El Contratista desplazará, a propio costo y riesgo, hasta el sitio que determine el Supervisor, la maquinaria necesaria para mover, seleccionar, cargar y trasladar los vehículos objeto de la desintegración.
11. El transporte de los vehículos desde los patios oficiales hasta el sitio de desintegración debe realizarse en vehículos de carrocería en estacas debidamente cubiertos, la carga debe ir sin riesgo de caerse para evitar accidentes a otros autos o peatones.
12. Firmar las actas de recepción de los vehículos y llevar un registro escrito y fotográfico de cada una de las unidades recibidas.
13. Realizar bajo su responsabilidad y con sus funcionarios, la caracterización de cada vehículo, para lo cual procederá a llenar el acta que le suministre El Instituto de Tránsito y Transporte de Aguachica, donde se identifique el vehículo con la Placa, improntas del motor y chasis, color, clase y tipo.
14. Expedir del Certificado de Desintegración de los vehículos, de conformidad con las resoluciones 646 de 2014 emitida por el Ministerio de Transporte y la 1606 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Esta etapa se debe cumplir dentro del término del contrato. Este certificado se debe entregar en medio magnético.
15. Certificar el destino de los residuos. Este certificado se debe entregar, por parte del Contratista ante El Instituto de tránsito y Transporte, dentro del término del contrato.
16. La empresa contratista debe garantizar que por sus propios medios o con entidades habilitadas y certificadas se realice la desintegración de los vehículos pesados y de carga. 18. La seguridad en el proceso de desintegración tanto en los patios como en el sitio que se destine para tal fin está a cargo del Contratista

Elaborar con el supervisor del contrato un cronograma de actividades que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato, antes de la fecha límite de terminación del mismo.

17. Contar con el personal técnico suficiente y capacitado para adelantar cada una de las etapas de proceso previo, durante y posterior de chatarrización o desintegración de los vehículos.

18. Contar con las instalaciones, equipo, maquinaria y herramienta necesaria para realizar la desintegración total de los vehículos y/o partes y su fundición, de acuerdo con las fases de desintegración de los vehículos, una vez se encuentren desnaturalizados y seleccionados como chatarra.

19. El contratista adjudicatario del contrato será responsable y asumirá el costo del pesaje, recolección y traslado de los bienes desde el sitio de almacenamiento hasta el sitio de pesaje y fundición.

20. Realizar el proceso de desintegración de los vehículos automotores, incluidas las actividades de recolección, transporte, destrucción, certificado y cargue a RUNT antes de la fecha de vencimiento del contrato.

21. Pagar al Instituto el valor unitario por kilo ofertado multiplicado por el peso bruto de los vehículos, incluido IVA (si aplica), a través de consignación bancaria a nombre de este.

22. El contratista pagará los impuestos, derechos, tasa y similares que se deriven del contrato, y por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.

23. Expedir y entregar al Instituto de Tránsito y Transporte el respectivo Certificado de Desintegración Física Total de cada vehículo automotor entregado, en el que se acredite el cumplimiento de la descomposición física de todos los componentes integrantes del automotor y su disposición final.

24. Entregar al Instituto el respectivo certificado de tradición y libertad de cada

vehículo automotor entregado, expedido por el organismo de tránsito donde conste la cancelación de la licencia de tránsito o matrícula.

25. Registrar, cargar directamente la información del mencionado certificado de desintegración física en la plataforma del Registro único Nacional de Tránsito (RUNT), autorizada para ello, conforme a los plazos y requisitos establecidos en la Resolución 000646 del 18 de marzo de 2014 y las normas ambientales.

26. Disponer del transporte y asumir los costos de los residuos generados por la desintegración de los vehículos, al sitio de disposición final de los residuos.

27. Presentar el certificado de disposición final de residuos peligrosos, como aceites, lubricantes, etc.

28. Dar cumplimiento a las etapas técnicas, comerciales, legales, ambientales con el cumpliendo las normas de manejo medioambiental, manejo de RAEE, Residuos peligrosos y demás normas que regulen la materia.

29. Hacer entrega al Instituto, un informe con registro fotográfico del proceso seguido para la desintegración de los vehículos y una carpeta por vehículo con la información y documentación sobre el proceso de desintegración.

30. El adjudicatario respecto de los números de identificación de los automotores objeto del proceso desnaturalización, chatarrización deben ser borrados, esto incluye número de chasis, numero de motor y destruir la plaqueta de serie, previamente a la entrega del lote para evitar que estos sean legalizados ante las autoridades de transito como automotores o corno autopartes

31. El adjudicatario respecto de los automotores objeto del proceso desnaturalización, chatarrización que posean placas, estas se deben retirar y entregarlas, para lo cual se elaborará un acta de entrega, solicitando a los organismos de transito respectivos la cancelación de las matrículas de los automotores objeto del proceso de chatarrización y desnaturalización.

32. Entregar al Instituto Municipal constancia de la desintegración de las placas de los vehículos


Av. 4 No. 4-46 Sur Soacha - Cund.
Calle 3 No. 6-45 Barrio Callejón / Cúcuta Nte. Santander

350-8544777 | 350-8544747

gerente@ecosistemasdeloriente.com | jhoham@gmail.com

DESARROLLO DEL CONTRATO

Cronograma Actividades



FASE 1: Levantamiento de Inventarios

Se refiere a la verificación física y conteo de los vehículos que se encuentran en los patios del IMTTA, y tiene como finalidad extraer la siguiente información

- Tipo Vehículo
- Marca
- Color
- Numero de Motor
- Numero de Chasis

Con los datos anteriores procedimos a revisar las bases de datos del RUNT y verificar los datos de los dueños de los automotores así

- Nombres y Apellidos
- Dirección
- Teléfono
- Fecha de ingreso al patio
- Motivo de ingreso al patio

Una terminados estos procedimientos se procede a realizar la auditoria de los datos en tres fases así:

1- **Verificación Digitación:** para esta se utilizan herramientas ofimáticas los siguientes son los resultados de esta primera digitación

Auditoria Base Datos Motos	
Sin # Placa	136
Sin # Chasis	158
Sin Marca	10
Sin # Motor	428
Sin Color	8
Ningun Dato	1
Sin Placa y Chasis	32
Sin Placa y Motor	98
Sin # Chasis y Sin # Motor	126
Repetidos	50

Auditoria Base Datos Motos	
Sin # Placa	0
Sin # Chasis	11
Sin Marca	0
Sin # Motor	14
Sin Color	0
Ningun Dato	0
Sin Placa y Chasis	0
Sin Placa y Motor	0
Sin # Chasis y Sin # Mc	11
Repetidos	0

2- **Segunda Revisión:** esta se realiza por personal diferente los cuales tienen la base de datos digitada anteriormente van pasando por cada uno de los vehículos corroborando cada uno de los datos digitados anteriormente

3- **Certificación de datos:** terminada la segunda revisión se procede a utilizar de nuevo los validadadores ofimáticos, con los cuales se garantiza la calidad de la información

Estas verificaciones son de vital importancia para Ecosistemas de Oriente ya que son el insumo primordial para las siguientes fases de esta primera etapa.

Imágenes Bases de Datos

ECOSISTEMAS DEL ORIENTE

#	Placa	No. Chasis	Marca	No. Motor	Color	Tipo
1	AE4D07V	8135PGCA3CV003473	HAOJIN	HJ162FMJ120445709	ROJO	MOTO
2	AII15C	MD2DUB4Z0AFD00448	BAJAJ		ROJO	MOTO
3	AIP61C		HONDA		NEGRO	MOTO
4	AKS18C	9FSNF41J1AK12299	SUZUKI	157M1-2A1P25H53	NEGRO	MOTO
5	AOE46B	IESOFM6-575587	SUZUKI	9FCBE11A56C160750	NEGRO	MOTO
6	ARQ74B	LLS1XM3A15B01115	AKT		NEGRO	MOTO
7	ARQ86B	MD4HA11EA59H006	HONDA		NEGRO	MOTO
8	ART83B	LLKJXN'3A061900376	AKT		AZUL	MOTO
9	ASD75B	LLCIP660461002006	AKT		GRIS	MOTO
10	ATY07	LLCJPC60761000993	AKT		AZUL	MOTO
11	AXU93	9FSBE11A26C152198			NEGRO	MOTO
12	AXZ65	9FSBE11A96CH74988	SUZUKI		AZUL	MOTO
13	AYI79	LLCJPP2048F009472	AKT	157FMIXJ047862	ROJO	MOTO
14	AYL70B	MB4HA11EA59J00797	HONDA		NEGRO	MOTO
15	AYS15B	MB4HA11EA59K00967	HONDA		AZUL	MOTO
16	AYY83B	SDH150FMG255804371	HONDA		VINOTINTO	MOTO
17	BAC19C	MD2DZB2Z4APD00330	BAJAJ		NEGRO	MOTO
18	BBO27B		SUZUKI		NEGRO	MOTO
19	BLT82A	ANO90-9929727	KAWASAKI	AN090CEA2972	ROJO	MOTO

Av. 4 No. 4-46 Sur Soacha - Cund.
Calle 3 No. 6-45 Barrio Callejón / Cúcuta Nte. Santander

350-8544777 | 350-8544747

gerente@ecosistemasdeloriente.com | jhoham@gmail.com

PLACA	CHASIS	MARCA	MOTOR	COLOR	CAPO
IDC048		CHEVROLET LUX 1600		VERDE	NO ABRE
ICH556	VFM0136000	RENAULT	C1J790G00000751	BLANCO	SI ABRE
TMB693	CH6509006	CHEVROLET (BRIGADIER)		ROJO-NEGRO	SI ABRE
QEG759		CHEVROLET		BLANCO	NO ABRE
DLO457		NISSAN		ROJO	NO ABRE
BWL162		TOYOTA		GRIS	NO ABRE
QAL330		MAZDA 626		GRIS	NO ABRE
BUD417	SPB1315	CHEVROLET	M268178	VERDE	SI ABRE
FAT063	9FBLAOWF4L813211	RENAULT	O002760	AZUL	SI ABRE
DWR28C		ESCODU		VERDE	NO ABRE
KLA309		RENAULT		AZUL	NO ABRE

La totalidad de las bases de datos son parte esencial de este informe y podrán ser visualizados en el anexo 1

FASE 2: Publicación

Publicar en un periódico de amplia circulación nacional y en el territorio de la jurisdicción del respectivo organismo de tránsito, el listado entregado por el Instituto, correspondiente a los vehículos detallados e inmovilizados y que llevan más de un (1) año en zona sin ser reclamados por el propietario o poseedor, en un plazo máximo de diez (10) días a la entrega del listado.

Una vez terminada la fase de levantamiento de información descrita en el

apartado anterior, el 19 de octubre se procedió a la publicación en el ***diario el pilón*** **(**ver Anexo 2 página 14)

Es de resaltar que a la fecha de elaboración de este informe no se ha presentado ningún ciudadano a reclamar derechos de propiedad sobre algún automotor.

FASE 3: Notificación del acto administrativo que realiza la declaratoria de abandono:

vencido el termino para que el propietario o poseedor reclame su vehículo, el secretario decidirá y firmará la declaratoria de abandono. La notificación se realizará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por el contratista, en calidad de apoyo al Instituto municipal de tránsito y transporte quien en todo caso mantendrá sus facultades.

Terminado el tiempo establecido por la ley, se procedió a la elaboración del acto administrativo de abandono y notificación del mismo a cada uno de los dueños en las direcciones registradas en la base de datos del runt (ver anexo 3)

Es de resaltar que a la fecha de elaboración de este informe no se ha presentado ningún ciudadano a reclamar derechos de propiedad sobre algún automotor



ECOSISTEMAS DEL ORIENTE

ANEXO 1

Av. 4 No. 4-46 Sur Soacha - Cund.
Calle 3 No. 6-45 Barrio Callejón / Cúcuta Nte. Santander

350-8544777 | 350-8544747

gerente@ecosistemasdeloriente.com | jhoham@gmail.com

1		
Placa	NPJ56B	
No. Chasis	MBLHA11EE89C00058	
Marca	HONDA	
No. Motor	HA11EA89C21108	
Color	ROJO	
2		
Placa	KZD96A	
No. Chasis	MD2DJB4287UM03350	
Marca	AUTECO	
No. Motor	DJGBNM17990	
Color	NEGRO	
3		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICILACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	

4		
Placa	PAW39	
No. Chasis	GP1125U-104448	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	GP125-121151	
Color	UL	



5		
Placa	KYC94A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICILACCESO	
Color	AZUL	



6		
Placa	UFQ44C	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	AKT	
No. Motor	1631MK-A3KQO1717	
Color	BLANCA	



7		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	NFE11A16C15245	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
8		
Placa	GMM81B	
No. Chasis	9FKKE09807202269	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5C9102269	
Color	AZUL	
9		
Placa	KYM18A	
No. Chasis	9FSBE11A07C202596	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	







10	
Placa	GCB88B
No. Chasis	LLCIP06047B54808
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



11	
Placa	QIO69C
No. Chasis	9F2B31509
Marca	AKT
No. Motor	162FMJJE175878
Color	AZUL



12	
Placa	QAS93E
No. Chasis	9TMKD0728KF097924
Marca	HONDA
No. Motor	KD07E2361100
Color	BLANCA



13		
Placa	VKY57D	
No. Chasis	9FLE10008G6C81599	
Marca	KINKO	
No. Motor	2082790	
Color	BLANCA	
14		
Placa	OJL86E	
No. Chasis	9FSNF4JC7KC12682	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	F4E6-308891	
Color	NEGRO	
15		
Placa	PAW39	
No. Chasis	MD2DZB2Z88FF00251	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

16		
Placa	CBW91C	
No. Chasis	MD2PAB1Z1BFF00556	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	JBMBTF14211	
Color	NEGRO	
17		
Placa	ZAQ39	
No. Chasis	3NX021122	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
18		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	U2DSBEZ88UC0326	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DSGBPC29061	
Color	GRIS	

19	
Placa	NQZ79A
No. Chasis	SDH150FMG265800410
Marca	HONDA
No. Motor	65306910SDH15011G9
Color	GRIS



20	
Placa	FKP13C
No. Chasis	MD2DUB4ZXBF01106
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUMBTB12325
Color	NEGRO





21	
Placa	EVX36D
No. Chasis	9FLDUC4ZIEAG99562
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUZRCH66020
Color	AZUL



22		
Placa	KWH25A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
23		
Placa	KYM43A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICI ACCESO	
Color	NEGRO	
24		 
Placa	PCU26B	
No. Chasis	MD623FB358IA56799	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	OB3B81104182	
Color	VINOTINTO	

25			
Placa	HHR79C		
No. Chasis	MD2JDB1Z4BVH02505		
Marca	BAJAJ		
No. Motor	JEGBTH04786		
Color	BLANCO		
26			
Placa	PNV69C		
No. Chasis	LXSPCKLY1C4031106		
Marca	SIGMA		
No. Motor	S6162FMJC3000946		
Color	VINOTINTO		
27			
Placa	RJP28D		
No. Chasis	9F2451258FX024361		
Marca	AKT		
No. Motor	XS1P520MI-3A14012302		
Color	NEGRO		

28		
Placa	CWC48B	
No. Chasis	LLCJXN3A96B906960	
Marca	AKT	
No. Motor	152FMOXJ073732	
Color	AZUL	



29	
Placa	FDH15A
No. Chasis	NFLA18AS76DH06741
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUSWFA50594
Color	NEGRO



30	
Placa	NPG77B
No. Chasis	NBHA11EE89C00537
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



31	
Placa	FIT70A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VINOTINTO



32	
Placa	KZM68A
No. Chasis	DSB5278VF01168
Marca	BAJAJ
No. Motor	DSGBPF58769
Color	NEGRO



33	
Placa	FGW99A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	FINCHENG
No. Motor	JC152FMHRDY2040566
Color	GRIS



34	
Placa	BPA55B
No. Chasis	SDH150FMG255804205
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



35	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



36	
Placa	DOX15B
No. Chasis	SDH150FMG265806697
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



37	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VINOTINTO



38	
Placa	KXX49A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



39	
Placa	BQM56D
No. Chasis	9FSNE43B2S125022
Marca	SUZUKI
No. Motor	E467-171695
Color	NEGRO



40		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	MD2DUB4Z38CB0171Z	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DUEBPB61098	
Color	ROJO	
41		
Placa	ISV49C	
No. Chasis	MD2DJB5ZOBVH0055	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DJGBTH81520	
Color	NEGRO	
42		
Placa	EZH29C	
No. Chasis	ND625KT5191A94059	
Marca	TVS	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	

43		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	ATXCHIY2811777969	
Marca	DAYANG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
44		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LXSYCKLYOB100160	
Marca	SIGMA	
No. Motor	SGL62FMJB700088	
Color	NEGRO	
45		
Placa	IAC79E	
No. Chasis	9FSNE43B8HC157526	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E467-251342	
Color	NEGRO	

46	
Placa	KYG32A
No. Chasis	LRYPAGL065053236
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



47	
Placa	FPR44
No. Chasis	DIFICIL ACCESA
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



48	
Placa	SGQ85B
No. Chasis	MD2DZB4ZOAFB01322
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUMBSB38754
Color	AZUL



49		
Placa	NJX04D	
No. Chasis	9FMKC8926FF000539	
Marca	HONDA	
No. Motor	KC09E-73034T41	
Color	VINOTINTO	
50		
Placa	DUG51G	
No. Chasis	9FSBE11A39C298615	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
51		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSBE11A17C228365	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

52	
Placa	BSJ32A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	HONDA
No. Motor	JD17E3670154
Color	AZUL



53	
Placa	FDO10A
No. Chasis	BE11ASC67257
Marca	SUZUKI
No. Motor	E103-1090146
Color	ROJO



54	
Placa	CJF58E
No. Chasis	9FLA18AZOGAB28998
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUZWFB14091
Color	NEGRO



55	
Placa	QBL77B
No. Chasis	9F2AK12579E015742
Marca	AKT
No. Motor	157FMIVE176229
Color	NEGRO



56	
Placa	FJC71A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



57	
Placa	BAC19C
No. Chasis	MD2DZB2Z4APD00330
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



58	
Placa	BSX80D
No. Chasis	9FKKE139XD2063811
Marca	YAMAHA
No. Motor	E3F4E-063811
Color	ROJO



59	
Placa	PYQ43C
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



60	
Placa	LJA52D
No. Chasis	9FSNF41B8EG254978
Marca	SUZUKI
No. Motor	157FMI-3B2X36652
Color	NEGRO



61	
Placa	KZF38A
No. Chasis	MD2DZB2Z28FB01951
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUMBPB14064
Color	GRIS



62	
Placa	NVX42
No. Chasis	BE11A-SC15194
Marca	SUZUKI
No. Motor	EI03-415584
Color	ROJO



63	
Placa	KXG74A
No. Chasis	9FSBE11A440111035
Marca	SUZUKI
No. Motor	1E50H50FMC-411571
Color	ROJO



64	
Placa	MHK27D
No. Chasis	9FSNE43B4FC139294
Marca	SUZUKI
No. Motor	E467-210831
Color	NEGRO



65	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FSNE43NXNC100458
Marca	SUZUKI
No. Motor	E467-D2R35272
Color	VINOTINTO



66	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9F1PAC1ZOCAH04385
Marca	BAJAJ
No. Motor	JBMBUB05133
Color	NEGRO



67	
Placa	KBR95D
No. Chasis	9FMHA1127EF016586
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



68	
Placa	GMH75B
No. Chasis	9FSNF41A97C43693
Marca	SUZUKI
No. Motor	157FMI-3P0036193
Color	AZUL



69	
Placa	KWK04A
No. Chasis	3NX124115
Marca	YAMAHA
No. Motor	3NX-124115
Color	ROJO



70	
Placa	KZL27A
No. Chasis	9FSBE11A18C243522
Marca	SUZUKI
No. Motor	IE50FMG-50206321
Color	VERDE



71	
Placa	AYS15B
No. Chasis	MB4HA11EA59K00967
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



72	
Placa	DXZ23D
No. Chasis	9FMHA1126EF003406
Marca	HONDA
No. Motor	HA11EDD9J02D57
Color	NEGRO



73	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FLDU04Z2BAD06860
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUMBTL54343
Color	NEGRO



74	
Placa	XVA34
No. Chasis	9FSBE11A98C261759
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



75	
Placa	XMG34C
No. Chasis	9FMHA112XDF00389
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



76		
Placa	THE16D	
No. Chasis	9FMJC6226BF605394	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
77		
Placa	XPZ31	
No. Chasis	9FSNF41AX50103776	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	157FMI-3D020723	
Color	ROJO	
78		
Placa	NWA497	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	CHEVROLET	
No. Motor	20LVC31004983	
Color	ROJO	

1		
Placa	XIC67A	
No. Chasis	9FCBF14A430034318	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
2		
Placa	IFJ82B	
No. Chasis	LLCJPG6068B513889	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
3		
Placa	IED07	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	

4		
Placa	KXV70A	
No. Chasis	9FCBE11A96C162498	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
5		
Placa	RRD75	
No. Chasis	1V181749K	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
6		
Placa	BMO16A	
No. Chasis	9FCBE11AX2CO92682	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	







7		
Placa	FHD94A	
No. Chasis	9FCBE11A73CO96741	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	



8	
Placa	ZBG26
No. Chasis	BE-11A-SC15714
Marca	SUSUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



9	
Placa	DIFIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	BLANCA



10		
Placa	ZBC85	
No. Chasis	DIFIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
11		
Placa	BLT82A	
No. Chasis	ANO90-9929727	
Marca	KAWASAKI	
No. Motor	AN090CEA2972	
Color	ROJO	
12		
Placa	EDR14A	
No. Chasis	9FSBE14A1261359	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

13		
Placa	KWA44A	
No. Chasis	FR80-SC-140815	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
14		
Placa	GBK98B	
No. Chasis	9FSBE11A27C229508	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
15		
Placa	KYV86A	
No. Chasis	9FKKEO98C72016067	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	SC91016067	
Color	AZUL	







16		
Placa	EYP35A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
17		
Placa	PCF01	
No. Chasis	07-577464	
Marca	KAWASAKI	
No. Motor	67E624728	
Color	AZUL	
18		
Placa	XME09C	
No. Chasis	9FKKE1398D2034257	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	E3FAE-034257	
Color	AZUL	

19		
Placa	GLT20B	
No. Chasis	MB4HA11EA69L0158	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
20		
Placa	BPM12B	
No. Chasis	MB4HA11EA69A00149	
Marca	HONDA	
No. Motor	G6A27E-00323	
Color	ROJO	
21		
Placa	INF81C	
No. Chasis	9F2A51500BE203256	
Marca	AKT	
No. Motor	16FFMJIE166176	
Color	AZUL	

22		
Placa	INH87C	
No. Chasis	9FMHA1227BF004755	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
23		
Placa	DCR40B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	CPIMOTOR	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
24		
Placa	PZL03C	
No. Chasis	9FMHA1121CF010571	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

25		
Placa	KXA84A	
No. Chasis	9FKKE012X31001624	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	E313E001624	
Color	ROJO	
26		
Placa	CWQ01B	
No. Chasis	MB3HA10EE6EE00369	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
27		
Placa	DUI62C	
No. Chasis	15FMI-HE315914	
Marca	AKT	
No. Motor	9F2A1125XAE213657	
Color	ROJO	







28		
Placa	DGG89B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
29		
Placa	DCW56B	
No. Chasis	LLCGPJ6097B503159	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
30		
Placa	EKS26B	
No. Chasis	LLCJP660X7B319113	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

31		
Placa	FHU37A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
32		
Placa	XRB43	
No. Chasis	LLCJPG6057B302896	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
33		
Placa	DGG27B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

34		
Placa	JWH25B	
No. Chasis	MB4HA11ED79E00728	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
35		
Placa	OYS45A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
36		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	AMO0164026	
Marca	KAWASAKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	BLANCO	

37			
Placa	PVH20A		
No. Chasis	DF14A95C008538		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	VINOTINTO		
38			
Placa	OII97A		
No. Chasis	DIFICIL ACCESO		
Marca	KIMCO		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	ROJO		
39			
Placa	KYC84A		
No. Chasis	LRYPCGLA660011360		
Marca	KAYAK		
No. Motor	KN150FMG-06020020		
Color	AZUL		

40		
Placa	XVA42A	
No. Chasis	03G27F00077	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
41		
Placa	GBB72B	
No. Chasis	9FCE11A17C224106	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
42		
Placa	QXS97B	
No. Chasis	L1CPA6CH08C001	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

43			
Placa	JHJ49B		
No. Chasis	9FCBE11A78C259962		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	NEGRO		
44			
Placa	IZT66		
No. Chasis	DIFICIL ACCESO		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	ROJO		
45			
Placa	ZDH04A		
No. Chasis	JC30E84611975		
Marca	HONDA		
No. Motor	JC30E84611975		
Color	AZUL		

46		
Placa	BPQ80B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	CPI MOTOR	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
47		
Placa	HUX44B	
No. Chasis	07C23F51077	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
48		
Placa	DCR46B	
No. Chasis	LTBXH880961000153	
Marca	CPI MOTOR	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

49		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FNAAKJ680027637	
Marca	JIALIWG	
No. Motor	JN158FML-20805307	
Color	ROJO	
50		
Placa	KWR33A	
No. Chasis	INC0LM0E0S3LF128827	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
51		
Placa	GFH33A	
No. Chasis	04E27F29876	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	

52		
Placa	GMC85A	
No. Chasis	INCOLMOTUS3NX109644	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Placa	NEGRO	
53		
Placa	GMN96B	
No. Chasis	LLCIPT2057E027481	
Marca	AKT	
No. Motor	157FMIFJ084772	
Color	AZUL	
54		
Placa	GJA28A	
No. Chasis	3NX072334	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	







55		
Placa	GJQ77A	
No. Chasis	3NX0799949	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
56		
Placa	KMP24	
No. Chasis	59L013687	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
57		
Placa	GIR20A	
No. Chasis	3NX069428	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

58		
Placa	NUM24	
No. Chasis	3NX068642	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
59		
Placa	NUZ44	
No. Chasis	INOOLMOTOS3NX099591	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
60		
Placa	DHY44A	
No. Chasis	203857	
Marca	HONDA	
No. Motor	ID7E-W203857	
Color	AZUL	







61			
Placa	CYI76C		
No. Chasis	9FMHA1224AF004694		
Marca	HONDA		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	AZUL		
62			
Placa	KXW24A		
No. Chasis	9FKKB004961306042		
Marca	YAMAHA		
No. Motor	5VA306042		
Color	NEGRO		
63			
Placa	PWU44A		
No. Chasis	02M46C00422		
Marca	HONDA		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	AZUL		

64			
Placa	QZA90B		
No. Chasis	MD2DUD4Z29FH02237		
Marca	BAJAJ		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	ROJO		
65			
Placa	DEX21B		
No. Chasis	9FSBE11A07C196315		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	VINOTINTO		
66			
Placa	FAD98B		
No. Chasis	9FKKE098571010340		
Marca	YAMAHA		
No. Motor	3C91010340		
Color	AZUL		

67		
Placa	SFD21B	
No. Chasis	MD625KF5591494162	
Marca	TVS	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



68		
Placa	MRU98A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	



69		
Placa	KYX23A	
No. Chasis	D2DZB1Z17FJ011369	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



70			
Placa	MIJ83B		
No. Chasis	MB4HA111ED79K02248		
Marca	HONDA		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	NEGRO		
71			
Placa	KYB56A		
No. Chasis	MB4HA11EAA69A01908		
Marca	HONDA		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	GRIS		
72			
Placa	HUH92B		
No. Chasis	LLCJPP2038E0119		
Marca	AKT		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	ROJA		

73			
Placa	NUE79		
No. Chasis	DIFICIL ACCESO		
Marca	YAMAHA		
No. Motor	FR80863660		
Color	AZUL		
74			
Placa	KWL90A		
No. Chasis	DIFICIL ACCESO		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	EII9128124		
Color	MORADO		
75			
Placa	VVS84		
No. Chasis	DIFICIL ACCESO		
Marca	YAMAHA		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	NEGRO		

76		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	1020224	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
77		 4
Placa	ARQ86B	
No. Chasis	MD4HA11EA59H006	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
78		
Placa	PZS03C	
No. Chasis	9FMHA1221CFOO4509	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

79			
Placa	WGZ24A		
No. Chasis	MD2064237VL02750		
Placa	BAJAJ		
No. Chasis	DIFICIL ACCESO		
Marca	NEGRO		
80			
Placa	MRG77A		
No. Chasis	VE14A9C10015		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	FR19100189		
Color	VERDE		
81			
Placa	XIX20A		
No. Chasis	FDCBLD64808		
Marca	DIFICIL ACCESO		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	AZUL		

82		
Placa	GCC37B	
No. Chasis	9FSNF41B78C137879	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	157FMI-3B0047143	
Color	NEGRO	
83		
Placa	ENQ98C	
No. Chasis	9FMKC0528AF003I06	
Marca	HONDA	
No. Motor	K009E-3024367	
Color	NEGRO	
84		
Placa	IFA39B	
No. Chasis	9FK5VV11H820036	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	22P1008362	
Color	NEGRO	

85		
Placa	LQZ51A	
No. Chasis	9FSBE11A44C110211	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
86		
Placa	JXP98B	
No. Chasis	9FKKE098682004137	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	3092004137	
Color	AZUL	
87		
Placa	OFE80B	
No. Chasis	LX8XCH8018F000072	
Marca	AMC	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

88			
Placa	FKQ72A		
No. Chasis	5FSBE11A26C154209		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	AZUL		
89			
Placa	DIFICIL ACCESO		
No. Chasis	21K02653K		
Marca	YAMAHA		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	ROJO		
90			
Placa	ARQ74B		
No. Chasis	LLS1XM3A15B01115		
Marca	AKT		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	NEGRO		

91		
Placa	NBS10	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	FR80822357	
Color	AZUL	



92		
Placa	RAT16B	
No. Chasis	MD2UB4789FM00497	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



93		
Placa	DVS97B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	



94		
Placa	KYL74A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	JIALING	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
95		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	3NX099975	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	3MX99975	
Color	MORADO	
96		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	3MX99973	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	3NX0999973	
Color	MORADO	

97		
Placa	PVU89A	
No. Chasis	3WX126068	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	3NX126068	
Color	NEGRO	
98		
Placa	OEU54B	
No. Chasis	MD2DZBZ88FC02833	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
99		
Placa	OJH14	
No. Chasis	MB3HA10EEGGK0866	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	

100		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	NF11ASC13471	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	F102208799	
Color	AMARILLO	
101		
PLACA	GKC09A	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	HONDA	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	VERDE	
102		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LXPCMKA488F000965	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NARAJA	

103		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	BE11A9050700	
Marca	SUZUKI	
Placa	E103840103	
No. Chasis	ROJO	
104		
Placa	FHW10A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
105		
Placa	GJG03A	
No. Chasis	3UV9019626	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

106		
Placa	KYA99A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	KAUAK	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Placa	AZUL	



107		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LL06XM3A372510111	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



108		
Placa	FKC44A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	



109			
Placa	FHT55A		
No. Chasis	9FCBF14A13C03422444		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	AZUL		
110			
Placa	MLK10A		
No. Chasis	DIFICIL ACCESO		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	AZUL		
111			
Placa	RIE63C		
No. Chasis	9FKKE139XC2023016		
Marca	YAMAHA		
No. Motor	E3F4E023016		
Color	AZUL		

112			
Placa	DUA25C		
No. Chasis	9FKKE1391A203444		
Marca	YAMAHA		
No. Motor	E3F4E-003444		
Color	NEGRO		
113			
Placa	DIFICIL ACCESO		
No. Chasis	BE11A-SC6799		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	NEGRO		
114			
Placa	DIFICIL ACCESO		
No. Chasis	LCIP66046B508672		
Marca	SUZUKI		
No. Motor	DIFICIL ACCESO		
Color	GRIS		

115	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	FR80-SC77660
Marca	SUZUKI
Placa	FR80-839735
No. Chasis	VERDE



116	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



117	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	LC1P66046B508672
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



118		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	FR80-SC7760	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	FR80-839735	
Color	VERDE	
119		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	NEGRO	
120		
Placa	ZAY68	
No. Chasis	FR80-CS96553	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	FR80-859149	
Color	ROJO	

121		
Placa	GMP12A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
122		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
123		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9F2B1125XDE203431	
Marca	AKT	
No. Motor	157FMIKE06654	
Color	NEGRO	

124		
Placa	XVC54	
No. Chasis	9FSBE11A586468658	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
125		
Placa	PVJ42A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
126		
Placa	NWU73	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

127		
Placa	KYI88A	
No. Chasis	9FSDE11A27C197627	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
128		
Placa	CYS68A	
No. Chasis	LLCPCJLSX86000012	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	JC156FMI-TM71025903	
Color	ROJO	
129		
Placa	GJG83A	
No. Chasis	BE11A-SC47694	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	







130		
Placa	GCJ33B	
No. Chasis	9FSBE11A48C241306	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
131		
Placa	NUV46	
No. Chasis	BE11A-SC54964	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
132		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSBE11AX7C231927	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

133		
Placa	IDU37	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
134		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
135		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	BAJAJ	
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	

136		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LJCFC9LV891000286	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	JC156FMIAM91001419	
Color	ROJO	
137		
Placa	KYB34A	
No. Chasis	9FCBEI-A16C1Y46A	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
138		
Placa	MDY02	
No. Chasis	BE11A-SC01019	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	BLANCO	

139		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	3VS-007571	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
140		
Placa	KZN03A	
No. Chasis	LDGTCG2698L900027	
Marca	DIFICIL ACCESO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
141		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSBE11A57C227882	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

142		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	F128-111580	
Placa	VINOTINTO	
143		
Marca	KXY91A	
No. Motor	MD2DHDG22M0603888	
Color	BAJAJ	
No. Motor	DJOBMJ02280	
Color	NEGRO	
144		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FMPC667DF00385	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

145		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FKKE098NHH82001178	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5C92001178	
Color	ROJO	
146		
Placa	KWE98A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
147		
Placa	NUV02	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

148		
Placa	GJO37A	
No. Chasis	BE11A-SC54524	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
149		
Placa	KZG24A	
No. Chasis	9FSBE11AX8C234750	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
150		
Placa	IZW97	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	

151		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
152		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	BE14A-SC134006	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E11F34063	
Color	AZUL	
153		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	SF11A-SC08060	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

154		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	67-581156	
Marca	KAWASAKI	
No. Motor	673630836	
Color	VERDE	
155		
Placa	ZTL25C	
No. Chasis	9FZB21255DE204080	
Marca	AKT	
No. Motor	157FMI-NE084340	
Color	ROJO	
156		
Placa	JMP80B	
No. Chasis	LLGJPP2018Y009321	
Marca	AKT	
No. Motor	15FMIFJ152227	
Color	ROJO	

157		
Placa	MZE31B	
No. Chasis	9FSBE11A58C277702	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	



158		
Placa	KZI10A	
No. Chasis	MB2D2B2Z98FB02062	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	



159		
Placa	KJP30B	
No. Chasis	MB4HA11ED79H00641	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	



160		
Placa	IQP16D	
No. Chasis	MD625MR52C1F82990	
Marca	TVS	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
161		
Placa	HYU22	
No. Chasis	932410CS-A	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	F128-107475	
Color	VERDE	
162		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	MD2D2B2799FC01014	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

163		
Placa	PZF78C	
No. Chasis	9FNPC662TF003068	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



164	
Placa	UPH56C
No. Chasis	9FMHA1121D-F008143
Marca	HONDA
No. Motor	HA11EDC9D05626
Color	NEGRO



165	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	BF14A-SC017304
Marca	SUZUKI
No. Motor	F128-119778
Color	GRIS



166		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSBE11A78C27775	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	DIFICIL ACCESO	
167		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	BE11A-SC72280	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	E103-1185133	
Color	AZUL	
168		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

169		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	BE11A-SC19014	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
170		
Placa	KXK83A	
No. Chasis	9FSBE11A95C130231	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
171		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSBE11A850142810	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

172	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FSBE11A830096781
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



173	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	BF11A-SC17140
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



174	
Placa	KWD44A
No. Chasis	BE11A-SC82661
Marca	SUZUKI
No. Motor	E10-123019
Color	AZUL



175	
Placa	GIF22
No. Chasis	9FSBE11A97C217870
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



176	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	BF14A-009229
Marca	SUZUKI
No. Motor	F128-109324
Color	ROJA



177	
Placa	AYI79
No. Chasis	LLCJPP2048F009472
Marca	AKT
No. Motor	157FMIXJ047862
Color	ROJO



178		
Placa	ICW	
No. Chasis	BE11A-SC80182	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E103-1227020	
Color	VERDE	
179		
Placa	KYD10A	
No. Chasis	9FSBE11A46C183615	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
180		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LLCPJPG60X7B513490	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

181		
Placa	HXU93	
No. Chasis	9FSBE11A26C152198	
Marca	DIFICIL ACCESO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



182		
Placa	PVV10A	
No. Chasis	BF14A-5C016427	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	



183		
Placa	NUM59	
No. Chasis	BE11A-SC38869	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E103-713077	
Color	AZUL	



184		
Placa	KXK36A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	



185		
Placa	KYT02A	
No. Chasis	MD2DUBYZ97FG00353	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	



186		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FMJC4728DF009374	
Marca	HONDA	
No. Motor	JC47E4024529	
Color	AZUL	



187	
Placa	GLL30A
No. Chasis	3NK105838
Marca	YAMAHA
No. Motor	3NX-103068
Color	NEGRO



188	
Placa	HZU66
No. Chasis	9FSBE11A55C136023
Marca	SUZUKI
No. Motor	1E51LFNG-159153
Color	NEGRO



189	
Placa	KXA47A
No. Chasis	SBE94C23G021109
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



190	
Placa	KWK61A
No. Chasis	BE14-6C124869
Marca	SUZUKI
No. Motor	E119E124394
Color	ROJO



191	
Placa	ZTI21C
No. Chasis	9FKKE2007D200578
Marca	YAMAHA
No. Motor	E3M2E-005781
Color	VERDE



192	
Placa	QXI76B
No. Chasis	MD2DZB2Z89FJ00124
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



193		
Placa	NUV70	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E103-1090468	
Color	AZUL	
194		
Placa	KWG28A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	F128-102066	
Color	ROJO	
195		
Placa	UOP24C	
No. Chasis	9FKKS0347D2028748	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	45D3028740	
Color	BLANCO	

196	
Placa	KWE 86A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	YAMAHA
No. Motor	8NX-13814
Color	MORADO



197	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	YAMAHA
No. Motor	3NX-112911
Color	ROJO



198	
Placa	KYV80A
No. Chasis	LXSXCHLYX61101788
Marca	FENCHI
No. Motor	4C152FMH61000770
Color	NEGRO



199		
Placa	KWW17A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	ONX-098917	
Color	ROJO	
200		
Placa	GKX79A	
No. Chasis	3NX098217	
Marca	DIFICIL ACCESO	
No. Motor	ONX098217	
Color	DIFICIL ACCESO	
201		
Placa	KXY37A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	1E50E145-015047	
Color	NEGRO	

202	
Placa	KWG54A
No. Chasis	3NX117243
Marca	YAMAHA
No. Motor	3NX117243
Color	NEGRO



203	
Placa	IZY80
No. Chasis	3NX-0160003
Marca	YAMAHA
No. Motor	8NX-016008
Color	ROJO



204	
Placa	KYW35A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SIGMA
No. Motor	SG156FMI61005302
Color	DIFICIL ACCESO



205	
Placha	AE4D07V
No. Chasis	8135PGCA3CV003473
Marca	HAOJIN
No. Motor	HJ162FMJ120445709
Color	ROJO



206	
Placa	PVM70A
No. Chasis	3NX116982
Marca	YAMAHA
No. Motor	3NX116982
Color	ROJO



207	
Placa	GKG74A
No. Chasis	3NX-087582
Marca	YAMAHA
No. Motor	3NX-087582
Color	ROJO



208		
Placa	KXZ40A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	



209		
Placa	KXP34A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



210		
Placa	KYC88A	
No. Chasis	9FKKE09836100	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5C91003464	
Color	VINOTINTO	



211		
Placa	KXR06A	
No. Chasis	9FSBE42C023167	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
212		
Placa	RZS44	
No. Chasis	BEF11A-SC8464	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E103-712673	
Color	NEGRO	
213		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	MEFCJXN3A-48B511706	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

214		
Placa	ELO59B	
No. Chasis	LTBXH380961000380	
Marca	CPIMOTOR	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
215		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9F2AK12389E015012	
Marca	AKT	
No. Motor	157FMIBE176007	
Color	ROJO	
216		
Placa	NPK16B	
No. Chasis	BFSBE11A99K743645	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	F500FMCA1030070	
Color	AZUL	

217		
Placa	PVO59A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
218		
Placa	XSP52	
No. Chasis	BE11ASC54798	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
219		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSBE11A01C222282	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	


220		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	812PDKBOX9A001285	
Marca	EMPIRE	
No. Motor	KW162FMJ5902316	
Color	NEGRO	
221		
Placa	MWS96C	
No. Chasis	9FMHA1126CF01	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
222		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSB11A17C212649	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

223		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	BE11A-SC45534	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
224		
Placa	OEE56C	
No. Chasis	9FNHA1223CF007170	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
225		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LLCJPP4088B519194	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

226	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	LGVSDP3028Z101021
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



227	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	SF11A-SC22140
Marca	SUZUKI
No. Motor	F103-158932
Color	NEGRO



228	
Placa	INO23C
No. Chasis	MD2DZB4Z2BFC00953
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



229		
Placa	AYY83B	
No. Chasis	SDH150FMG255804371	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
230		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	8210MABAO00002184	
Marca	BERA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	DIFICIL ACCESO	
231		
Placa	NPM99B	
No. Chasis	LLCPCJ5886000624	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

232	
Placa	FBJ18B
No. Chasis	SDH150FMG265814607
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



233	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FNSNF41B3BC202282
Marca	SUZUKI
No. Motor	157FMIL3A1T76735
Color	ROJO



234	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	1V166005K
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



235		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	DIFICIL ACCESO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
236		
Placa	ILE72D	
No. Chasis	9FLE10008ECM13078	
Marca	KINCO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
237		
Placa	KWJ96A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E119-124655	
Color	VERDE	

238		
Placa	FKZ75A	
No. Chasis	LL01PG60351006496	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
239		
Placa	PGF26	
No. Chasis	BE11A-SC11105	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	BLANCO	
240		
Placa	VTO22A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

241	
Placa	JCD14
No. Chasis	FR80-SC7587
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	BLANCO



242	
Placa	HFX74
No. Chasis	SF11A-SC30118
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



243	
Placa	NPK16B
No. Chasis	9FSBE11A99C293645
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



244	
Placa	KJW69B
No. Chasis	9FSBE11A68C271794
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VINOTINTO



245	
Placa	GFP08C
No. Chasis	9FMHA1229BF001198
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



246	
Placa	RAW73
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



247	
Placa	HAO76D
No. Chasis	9F281503EX002789
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



248	
Placa	KXV99A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	JIALING
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO




249	
Placa	KXW73A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	KENGCHI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



250		
Placa	XGI92A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
251		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
252		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

253	
Placa	UZS96B
No. Chasis	9FMPCGB08F001299
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



254	
Placa	KZA04A
No. Chasis	9FKKE098C72017965
Marca	YAMAHA
No. Motor	5C91047965
Color	AZUL



255	
33Placa	HKW68A
No. Chasis	9FFSG11A42C019429
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	BLANCO



256		
Placa	KWV04A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
257		
Placa	XKH99A	
No. Chasis	9FSB11AX4C11X156	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
258		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

259	
Placa	KZY97A
No. Chasis	9FSBE11A28C277592
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



260	
Placa	LER69C
No. Chasis	MD2PABZ9BFG02753
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



261	
Placa	GKS21A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



262		
Placa	ZYD82C	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	KYNCO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	BLANCO	
263		
Placa	GLC86A	
No. Chasis	BF11A-SC74374	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
264		
Placa	ELP72B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

265	
Placa	KYX43A
No. Chasis	9FKKE098072019256
Marca	YAMAHA
No. Motor	SC91019256
Color	NEGRO



266	
Placa	KYZ50A
No. Chasis	9FSBF11AXGC175471
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



267	
Placa	OEF03C
No. Chasis	9F2B11259CE206206
Marca	AKT
No. Motor	157FM1JE169993
Color	NEGRO



268		
Placa	AII15C	
No. Chasis	MD2DUB4Z0AFD00448	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
269		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DFFBKK37123	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
270		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	BE11A-SC83484	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

271		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
272		
Placa	PCR56B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	TVS	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
273		
Placa	FAJ72C	
No. Chasis	MD625BF6XA1A00161	
Marca	TVS	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

274		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	UM	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
275		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	MD2JNB2Z89VD05336	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Placa	NEGRO	
276		
Marca	DIFICIL ACCESO	
No. Motor	MD2DUB4Z29FG00259	
Color	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

277	
Placa	KWW21A
No. Chasis	SBE42C02C013389
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



278	
Placa	MWZ33C
No. Chasis	9FMJC4026BF005119
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



279	
Placa	NRO29A
No. Chasis	LJCPAGLHGSA41168
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



280		
Placa	KWW69A	
No. Chasis	4ST347304	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	4S1-347804	
Color	DIFICIL ACCESO	
281		
Placa	KZR49A	
No. Chasis	9FKKE098N82010083	
Placa	YAMAHA	
No. Chasis	5092010088	
Marca	ROJO	
282		
Placa	SKQ17B	
No. Chasis	9FMHA1228AF0021	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

283		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	3NX032718	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
284		
Placa	KZQ68A	
No. Chasis	9FKKE098682004788	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5C92004788	
Color	AZUL	
285		
Placa	XTJ12	
No. Chasis	9FNCTEJL875202503	
Marca	DIFICIL ACCESO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NARANJA	

286		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AMARILLO	
287		
Placa	HZU28	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	BAJAJ	
´´¿No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
288		
Placa	IEM51B	
No. Chasis	LLCJPP209E016629	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

289	
Placa	NUL63
No. Chasis	SF11A-SC48079
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



290	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FSBE11A17C221978
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



291	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	LLCJBG6067B558961
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



292		
Placa	MRU27A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
293		
Placa	MPO59	
No. Chasis	3NX025797	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
294		
Placa	HYE47D	
No. Chasis	9FLA37AZ7FDL10464	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

295	
Placa	KWA39A
No. Chasis	3NX005937
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



296	
Placa	IDL63B
No. Chasis	9FSBE11A08C241237
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



297	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VINOTINTO



298	
Placa	FGE67A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VERDE



299	
Placa	SUK97A
No. Chasis	9FLDZC4Z4BAE0124
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



300	
Placa	MIV75B
No. Chasis	9FSBE11A59C287289
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



301	
Placa	BTW86
No. Chasis	MD2DUB4Z28FF00004
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



302	
Placa	CLO87B
No. Chasis	LLCJXN3A07B500816
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



303	
Placa	IDW85B
No. Chasis	LXSPCKLY681001283
Marca	SIGMA
No. Motor	50162FMJ83001395
Color	AZUL

304	
Placa	SAZ04C
No. Chasis	LXSCKLY5D4031271
Marca	SIGMA
No. Motor	56162FMJD3001428
Color	AZUL

305	
Placa	EDL52
No. Chasis	FR80-SC69448
Marca	SUZUKI
No. Motor	FR80-81606
Color	GRIS



306	
Placa	AYL70B
No. Chasis	MB4HA11EA59J00797
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



307		
Placa	KWB52A	
No. Chasis	BE11A-SC81520	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
308		
Placa	HUN66B	
No. Chasis	07B23F23541	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
309		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	3NX032697	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	

310		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
311		
Placa	KYJ92A	
No. Chasis	MD2DUB4ZX7FC02018	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
312		
Placa	HTT75B	
No. Chasis	SDH157FM1573500939	
Marca	AKT	
No. Motor	157FMIVE066566	
Color	NEGRO	

313		
Placa	ZAC24	
No. Chasis	3NX014174	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
314		
Placa	MWZ35C	
No. Chasis	9FMHA1224BF013171	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
315		
Placa	KYN32A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	







316	
Placa	KYS78A
No. Chasis	LLCJPO6DX7B523632
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



317	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	MD2JKB1ZOAFK00232
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



318	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



319		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	BSU70A	
Color	AZUL	
320		
Placa	GKB26A	
No. Chasis	3NX081867	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
321		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	3NX013381	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	BLANCO	

322		
Placa	BV32A	
No. Chasis	LLCLPM685618D234	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
323		
Placa	KYU16A	
No. Chasis	LLCJPP2057E013998	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
324		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LLCJPP40576337635	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	MORADO	







325		
Placa	ATY07	
No. Chasis	LLCJPC60761000993	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
326		
Placa	ORJ80A	
No. Chasis	9FSBE11A83C097834	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
327		
Placa	ZLW04A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

328		
Placa	KXU65A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
329		
Placa	YAT84	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
330		
Placa	KJU72B	
No. Chasis	MB4HA11ED79K01683	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

331		
Placa	KXI39A	
No. Chasis	9FSBE11A35C126112	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
332		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	F11A-5C67748	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
333		
Placa	EOC63C	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

334		
PLACA	FIE65A	
CHASIS	03L20F04488	
MARCA	HONDA	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	VERDE	
335		
Placa	RMB71B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
336		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9F295125XX016516	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

337		
Placa	QUN26B	
No. Chasis	9F2AK12579E006300	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



338		
Placa	KYR12A	
No. Chasis	LAEKEZ1027B930293	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	



339		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSNE43B1CC104269	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



340		
Placa	GSF77B	
No. Chasis	SD17157FM1573502636	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
341		
Placa	PWQ61A	
No. Chasis	02620F3944473	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
342		
Placa	KXA22A	
No. Chasis	9FSEE11A43C097331	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

343		
Placa	KYE77A	
No. Chasis	LLCJPP2017E000472	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
344		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
345		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	BE11A-SC88055	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

346		
Placa	JHY35B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
347		
Placa	MBJ40C	
No. Chasis	MD2PAB1Z0BEF04064	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
348		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FK5YY11G8000250	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

349		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
350		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	AN80-0000979	
Marca	KAWASAKY	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
351		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	PKBB1000656	
Marca	JINCHEG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

352	
Placa	KZD54A
No. Chasis	9FKKE098072023452
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



353	
Placa	FAM16B
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



354	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	MD2UB9Z5AFC00085
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



355		
Placa	KZM66A	
No. Chasis	07A5YY8-041330	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5YY8041330	
Color	NEGRO	
356		
Placa	CYS78A	
No. Chasis	LLC1P060X7B523291	
Marca	AKT	
No. Motor	1E50FMGXJ180061	
Color	ROJO	
357		
Placa	KYR28A	
No. Chasis	9FKKE058572073492	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5091013492	
Color	AZUL	

358		
Placa	KZE44A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	



359		
Placa	HXZ05	
No. Chasis	BE11A-5C48498	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	



360		
Placa	KXD13A	
No. Chasis	4FSBE42C44C02699	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	



361		
Placa	KWR36A	
No. Chasis	BE92C-CH402072	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
362		
Placa	LEL34C	
No. Chasis	9FJDB21Z3BAC03710	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
363		
Placa	KYV83A	
No. Chasis	9FKKE098072015735	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5G91015735	
Color	NEGRO	

364		
Placa	KYR30A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5G9118074	
Color	VINOTINTO	
365		
Placa	GMV98A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
366		
Placa	KZW38A	
No. Chasis	9FKKE098092012199	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5G920121199	
Color	NEGRO	

367		
Placa	KYX80A	
No. Chasis	5G94017217MOTOR	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
368		
Placa	KXX39A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SKIGO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	BLANCO	
369		
Placa	KXC40A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	







370		
Placa	KXN16A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
371		
Placa	RAD60B	
No. Chasis	9FMHA2227AF001373	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
372		
Placa	KYZ14A	
No. Chasis	MD2DUB4Z99FB00739	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

373	
Placa	GMQ40A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VERDE



374	
Placa	KWZ90A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



375	
Placa	KZR13A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	JINCHENG
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



376	
Placa	KXO20A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



377	
Placa	QBJ52E
No. Chasis	9FLA18AZ9L0092379
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	DIFICIL ACCESO



378	
Placa	KYH06A
No. Chasis	LLCN3AX7B50139007
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



379		
Placa	KZZ90A	
No. Chasis	329G1-006899	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	29G1006899	
Color	AZUL	
380		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	MD2DUB4ZX7XFB05077	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
381		
Placa	KYC35A	
No. Chasis	9FKKE098361002678	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5G91002678	
Color	VINOTINTO	

382		
Placa	KXK20A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
383		
Placa	KYC60A	
No. Chasis	9FKKE098561008433	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5091000933	
Color	AZUL	
384		
Placa	KZW42A	
No. Chasis	29G1-010258	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	29G1010252	
Color	ROJO	

385		
Placa	KZO62A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
386		
Placa	KXZ88A	
No. Chasis	XH880251000249	
Marca	CPMOTOR	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
387		
Placa	KYR86A	
No. Chasis	LLCJXN3A77B5252128	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

388		
Placa	KYH69A	
No. Chasis	9FKKE09847100528	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5G91006284	
Color	AZUL	
389		
Placa	KYW05A	
No. Chasis	MBYHA11E079000823	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
390		
Placa	NPM78B	
No. Chasis	MD25NB1ZZ99VG00365	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	







391		
Placa	DNW31	
No. Chasis	33NX125533	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
392		
Placa	KWZ83A	
No. Chasis	9FSE42CX3C1011986	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
393		
Placa	FBJ70B	
No. Chasis	9FSBE11A07C218653	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	IESUFMG50099111	
Color	AZUL	

394	
Placa	QBV71B
No. Chasis	MD2JBB11Z59FR02369
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



395	
Placa	KWH13A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



396	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	MD2JDB1Z2BVG00605
Marca	BAJAJ
No. Motor	JEGBTG75069
Color	NEGRO



397		
Placa	HXZ11	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E103-887985	
Color	AZUL	
398		
Placa	KKC96B	
No. Chasis	MBLHA11ED79201157	
Marca	HONDA	
No. Motor	07L22E41746	
Color	NEGRO	
399		
Placa	ZYH05	
No. Chasis	9FSBE11A65C129046	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	1E50FMC432559	
Color	NEGRO	

400	
Placa	KXL12A
No. Chasis	9FSBE11A95C125238
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



401	
Placa	GMF83A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	E103-1235812
Color	AZUL



402	
Placa	UVA01A
No. Chasis	99G19F01071
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



403		
Placa	HYS09	
No. Chasis	BF14A-SC007699	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
404		
Placa	NPT24B	
No. Chasis	MBLHA1EE89B21193	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
405		
Placa	JXT81B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	IE50FMG-50183011	
Color	BLANCO	

406		
Placa	OJE32E	
No. Chasis	9F2A32000J5000272	
Marca	AKT	
No. Motor	163FMLQQ215818	
Color	NEGRO	
407		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
408		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LAEKZ210486951124	
Marca	DINGOI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

409	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FSBE11A28C272456
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



410	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	BE11A11SC62598
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



411	
Placa	RTD32B
No. Chasis	MD2JMB1279VM00369
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



412		
Placa	MAI02B	
No. Chasis	9FSNF41J09CIOO94	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	POO24161	
Color	NEGRO	
413		
Placa	CPV28D	
No. Chasis	9FSNE43DOEC121065	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E46715390	
Color	NEGRO	
414		
Placa	KXZ21A	
No. Chasis	DUFBMH92836	
Marca	OHC	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

415	
Placa	FDZ55A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	AKT
No. Motor	30M96830008
Color	BLANCO



416	
Placa	INE96
No. Chasis	9FSBE11A57C214551
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



417	
Placa	KWF53A
No. Chasis	P31A19003486
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



418	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	LX8XCIOEX5A000497
Marca	SKY60
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



419	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	EE11ASC114I36
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



420	
Placa	GBR64C
No. Chasis	MD2PAB127BFF04238
Marca	DISCOVER
No. Motor	6BMBTF67222
Color	NEGRO



421	
Placa	PVF88A
No. Chasis	BF14-SC009321
Marca	SUZUKI
No. Motor	I128-09406
Color	NEGRO



422	
Placa	HZC46
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	F128-128676
Color	ROJO



423	
Placa	AOE46B
No. Chasis	IESOFM6-575587
Marca	SUZUKI
No. Motor	9FCBE11A56C160750
Color	NEGRO



424	
Placa	KXY25A
No. Chasis	MB4HA11EA59I01859
Marca	HONDA
No. Motor	05I27E15023
Color	AZUL



425	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	YAMAHA
No. Motor	80-1156179
Color	AZUL



426	
Placa	ASD75B
No. Chasis	LLCIP660461002006
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



427		
Placa	SOS89B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	DIFICIL ACCESO	
No. Motor	JIALING	
Color	AZUL	
428		
Placa	KWT88A	
No. Chasis	45T236589	
Marca	45T-236539	
No. Motor	YAMAHA	
Color	NEGRO	
429		
Placa	GMM74A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	3NX-115506	
No. Motor	YAMAHA	
Color	AZUL	

430		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FKKE004V4129672	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	GUA209672	
Color	NEGRO	
431		
Placa	OEM86B	
No. Chasis	9FCB11A19C292960	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
432		
Placa	BNC40B	
No. Chasis	9FL6DCI26ECE80284	
Marca	PULSAR	
No. Motor	6E2CCF4430	
Color	NEGRO	

433	
Placa	WRY01A
No. Chasis	LEAPCJ160C0683
Marca	WAXIN
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	BLANCO



434	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	BF14ASC028406
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



435	
Placa	EJJ89B
No. Chasis	LLCIP66087B510510
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



436	
Placa	HZP74
No. Chasis	9FSBF14A23C034401
Marca	SUZUKI
No. Motor	F528145562
Color	BLANCO



437	
Placa	FKK87A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



438	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FM6C472XDF00241
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



439		
Placa	OFI45B	
No. Chasis	9FCB11A58C282218	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	EI50F11KSO319224	
Color	NEGRO	
440		
Placa	GBP35	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
441		
Placa	KZS13A	
No. Chasis	PSILSX86001080	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	6O156FMI0181001038	
Color		

442	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	P9FCBE11A88C271814
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



443	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FSMF41EAA1037179
Marca	SUZUKI
No. Motor	157FMI-3MAIT66I36
Color	NEGRO



444	
Placa	EJU16A
No. Chasis	9FCDE11A68C247160
Marca	SUZUKI
No. Motor	F50FMCS0205540
Color	AZUL



445	
Placa	KYV40A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



446	
Placa	FAK68B
No. Chasis	MB4HA11EA69H01260
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



447	
Placa	LKG39C
No. Chasis	9FMHA1223CF000963
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



448		
Placa	ZKN57D	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SIGMA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
449		
Placa	TMY47C	
No. Chasis	9FLI2CI2ICAB06854	
Marca	BAJAJ DISCOVER	
No. Motor	62MBU25258	
Color	NEGRO	
450		
Placa	XUJ55	
No. Chasis	LLCJXU3A67B559318	
Marca	AKT	
No. Motor	152MAF1029651	
Color	ROJO	

451	
Placa	XCL61
No. Chasis	BF14CCS00686
Marca	SUZUKI
No. Motor	F128100720
Color	AZUL



452	
Placa	WHW31C
No. Chasis	DQFBLM89201
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



453	
Placa	KYO87A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	AKT
No. Motor	152PMHXJ181685
Color	NEGRO



454		
Placa	KWD70A	
No. Chasis	3MX094904	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	3NXD94908	
Color	ROJO	
455		
Placa	VXO88C	
No. Chasis	9FMHA112IDF002178	
Marca	HONDA	
No. Motor	HAIIEDC9B11443	
Color	VERDE	
456		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	LLCIP660378541146	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	

457	
Placa	INK46
No. Chasis	SE11A-SCO4234
Marca	SUZUKI
No. Motor	HONDA
Color	NEGRO



458	
Placa	GMH77B
No. Chasis	9FSBE11A9FCZZ5441
Marca	SUZUKI
No. Motor	IEC5FMISC1700062
Color	NEGRO



459	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	LX8C60627A4044
Marca	SKIO
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



460	
Placa	XVO55A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VERDE



461	
Placa	MHZ51B
No. Chasis	MBNHAIIEE89A05054
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



462	
Placa	EJA24A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	AKT
No. Motor	157FMIF6043165
Color	AZUL



463	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	DIFICIL ACCESO
No. Motor	KIMCO
Color	AZUL

464	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	PE11ASC40775
Marca	SUZUKI
No. Motor	E103-736839
Color	NEGRO



465	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	JINCHENG
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



466		
Placa	FAD73A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
467		
Placa	FKH76A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
468		
Placa	NPP79B	
No. Chasis	9FKKE098BB92017972	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	55692017972	
Color	ROJO	

469	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	BEIIA-SC655019
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



470	
Placa	QUD69B
No. Chasis	MD625MFJ9E1A75344
Marca	TBS
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



471	
Placa	KXI18A
No. Chasis	9FSBEIIAIE121196
Marca	SUZUKI
No. Motor	IE50FMC127I53
Color	ROJO



472		
Placa	YAA56	
No. Chasis	9F11A-13604399	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E103-R9764	
Color	NEGRO	
473		
Placa	KXE81A	
No. Chasis	9FSB11AX46115719	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	IE5OFME-447664	
Color	VINOTINTO	
474		
Placa	BPG47B	
No. Chasis	MB4HAIIEA59LOI54	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	

475	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	8I012KA76DOO1248
Marca	BWIS BERA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



476	
Placa	KZC66A
No. Chasis	M2OUV4Z08EFM02999
Marca	DIFICIL ACCESO
No. Motor	BAJAJ
Color	AZUL



477	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FFKB004961303116
Marca	YAMAHA
No. Motor	5VA30311816
Color	NEGRO



478	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	MD2DUB4Z0701501400
Marca	BAJAJ
No. Motor	DUEBM2342
Color	NEGRO



479	
Placa	KYW69B
No. Chasis	9FSBIIA68C271794
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



480	
Placa	HXF74
No. Chasis	6CFIIFCS30118
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



481	
Placa	KVI92B
No. Chasis	1C2B80000818064
Marca	KYMCO
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



482	
Placa	KZQ54A
No. Chasis	9FSDF11A28K269704
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



483	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FSBE11A03K103982
Marca	SUZUKI
No. Motor	IE50FMG-326989
Color	AZUL



484		
Placa	KZC08A	
No. Chasis	MD2DUB4267KA00679	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DUEBPA44019	
Color	ROJO	
485		
Placa	KYJ19A	
No. Chasis	LTBXH880861000144	
Marca	CP MOTOR	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
486		
Placa	MSB54A	
No. Chasis	9FSBK11AX5K144669	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	1650FMG-475721	
Color	NEGRO	

487	
Placa	AKS18C
No. Chasis	9FSNF41J1AK12299
Marca	SUZUKI
No. Motor	157M1-2A1P25H53
Color	NEGRO



488	
Placa	WGX64A
No. Chasis	9FKKE098K72021343
Marca	YAMAHA
No. Motor	5091021343
Color	AZUL



489	
Placa	KYK85A
No. Chasis	D2PJB3237UB03928
Marca	DJ6BBK32507
No. Motor	BAJAJ
Color	NEGRO



490	
Placa	KZC14A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	26BPA39630
No. Motor	BAJAJ
Color	NEGRO



491	
Placa	KZW74A
No. Chasis	LAXKHLY981001825
Marca	DAYANE
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



492	
Placa	KYU63A
No. Chasis	LLKJPG-6017B528380
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



493	
Placa	ART83B
No. Chasis	LLKJXN'3A061900376
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



494	
Placa	FKW73A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	IE50FMG-561804
Color	AZUL



495	
Placa	NPG74B
No. Chasis	MBLHA11EE89D05373
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



496		
Placa	KYF66A	
No. Chasis	MB4HA11EA69K02004	
Marca		
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	GRIS	
497		
Placa	FQV67	
No. Chasis	BF14A-5K012220	
Marca	F128-112255	
No. Motor	SUZUKI	
Color	NEGRO	
498		
Placa	KZD69A	
No. Chasis	LTBXH380261000379	
Marca	CP MOTOR	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

499		
Placa	KWE52A	
No. Chasis	BE11A-5K88955	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
500		
Placa	KYK42A	
No. Chasis	MB4HA11EA69F02786	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
501		
Placa	QZV26B	
No. Chasis	LX8P6KD098D000240	
Marca	SKYGO	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

502	
Placa	KZY30A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	QINGQI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



503	
Placa	KWO85A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	CRYPTON
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



504	
Placa	HUE74B
No. Chasis	LJKPAGLH078072056
Marca	JINCHENG
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



505	
Placa	KWA04A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



506	
Placa	KZF18A
No. Chasis	MD2D2B2Z68FB02021
Marca	
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



507	
Placa	KYZ50Q
No. Chasis	9FKKE098571002363
Marca	5991006363
No. Motor	YAMAHA
Color	AZUL



508		
Placa	AXZ65	
No. Chasis	9FSBE11A96CH74988	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
509		
Placa	KZJ19A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
510		
Placa	KZH96A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

511	
Placa	QZQ23B
No. Chasis	9FMHA12279F004359
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



512	
Placa	NPJ60B
No. Chasis	MBLHA11EE89002064
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	GRIS



513	
Placa	KZA85A
No. Chasis	9FSBE11A17K209122
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



514	
Placa	KWV74A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



515	
Placa	KZV47A
No. Chasis	LX5XKHLY481063753
Marca	SIGMA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



516	
Placa	KZG89A
No. Chasis	D25B3227UJ00464
Marca	BAJAJ
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



517		
Placa	BBO27B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
518		
Placa	RAZ95	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
519		
Placa	DLP67B	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

520	
Placa	KKN03B
No. Chasis	9F2AK12548E201009
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



521	
Placa	AIP61C
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	HONDA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



522	
Placa	KYN33A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



523	
Placa	KZY17A
No. Chasis	BE11A-5K62625
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



524	
Placa	KWN15A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



525	
Placa	KXL77A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



526	
Placa	NPP66B
No. Chasis	9FKKE098D92013710
Marca	YAMAHA
No. Motor	5092013710
Color	NEGRO



527	
Placa	CYJ77C
No. Chasis	9F2A11109AB09450
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



528	
Placa	KZH38A
No. Chasis	LC2B8000771807070
Marca	KYMCO
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



529		
Placa	KZA93A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	BAJAJ	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VERDE	
530		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	81A3F4E12D007274	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
531		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9FSBE11A36C146801	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	DIFICIL ACCESO	

532		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	821GEDEBXDDNB1189	
Marca	VERA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
533		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	9F2A11109CBC06752	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	
534		
Placa	GKE94A	
No. Chasis	3NX-088715	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	3NX-088715	
Color	ROJO	

535	
Placa	KYV80A
No. Chasis	9FKKE098C72014827
Marca	YAMAHA
No. Motor	5091014827
Color	AZUL



536	
Placa	KXX45A
No. Chasis	9FSBF11A76C164282
Marca	SUZUKI
No. Motor	1E50FMG-587053
Color	AZUL



537	
Placa	KYN89A
No. Chasis	11CJPP20X7E012412
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



538	
Placa	PNV61B
No. Chasis	9F0LG10191C08127
Marca	DIFICIL ACCESO
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



539	
Placa	KXA81A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



540	
Placa	KIL46A
No. Chasis	LLCJN3A67B5047
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



541	
Placa	KWX32A
No. Chasis	9FSB42C73C015075
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



542	
Placa	KWS88A
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



543	
Placa	NUY32
No. Chasis	3NX101558
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



544		
Placa	KXM02A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
545		
Placa	DIFICIL ACCESO	
No. Chasis	3NX128665	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	VINOTINTO	
546		
Placa	KYW18A	
No. Chasis	11CJXN3A17B53337	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	

547		
Placa	KXS35A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	NEGRO	
548		
Placa	KXB98A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
549		
Placa	KZB63A	
No. Chasis	9FKKE098A72015002	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	5091015002	
Color	VINOTINTO	

550	
Placa	KXR64A
No. Chasis	9FSB11A65C13773
Marca	SUZUKI
No. Motor	IE50FMG-464938
Color	AZUL



551	
Placa	KZK88A
No. Chasis	IICJXN3AX8B506753
Marca	AKT
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



552	
Placa	IBV07C
No. Chasis	9F2A1125ABE20477
Marca	AKT
No. Motor	157FMIIE170000
Color	NEGRO



553		
Placa	KWY37A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	AKT	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	MORADO	
554		
Placa	DEX07B	
No. Chasis	9FSBE11A37C191660	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
555		
Placa	QIO45B	
No. Chasis	LJCPCGLN781000947	
Marca	JINCHENG	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

556		
Placa	NOD32A	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	YAMAHA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	AZUL	
557		
Placa	VML31	
No. Chasis	DIFICIL ACCESO	
Marca	SUZUKI	
No. Motor	E467-153367	
Color	NEGRO	
558		
Placa	BUR02B	
No. Chasis	MB3KC06ED5GK00274	
Marca	HONDA	
No. Motor	DIFICIL ACCESO	
Color	ROJO	

559	
Placa	KZE72A
No. Chasis	9FKKE098H82001157
Marca	YAMAHA
No. Motor	5090057
Color	ROJO



560	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	DIFICIL ACCESO
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



561	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	BE11A-5C77873
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	AZUL



562	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9SH1L1-537973
Marca	YAMAHA
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	VINOTINTO



563	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	1C6PAGA146077042
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	ROJO



564	
Placa	DIFICIL ACCESO
No. Chasis	9FSBE11A881272378
Marca	SUZUKI
No. Motor	DIFICIL ACCESO
Color	NEGRO



1		
PLACA	IDC048	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	CHEVROLET LUX 1600	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	VERDE	
CAPO	NO ABRE	
2		
PLACA	ICH556	
CHASIS	VFM0136000	
MARCA	RENOUTL	
MOTOR	C1J790G00000751	
COLOR	BLANCO	
CAPO	SI ABRE	

3		
PLACA	TMB693	
CHASIS	CH6509006	
MARCA	CHEVROLET (BRIGADIER)	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	ROJO-NEGRO	
CAPO	SI ABRE	
4		
PLACA	QEG759	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	CHEVROLET	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	BLANCO	
CAPO	NO ABRE	

5		
PLACA	DLO457	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	NISAN	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	ROJO	
CAPO	NO ABRE	
6		
PLACA	BWL162	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	TOYOTA	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	GRIS	
CAPO	NO ABRE	

7		
PLACA	QAL330	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	MAZDA626	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	GRIS	
CAPO	NO ABRE	
8		
PLACA	BUD417	
CHASIS	SPB1315	
MARCA	CHEVROLET	
MOTOR	M268178	
COLOR	VERDE	
CAPO	SI ABRE	


9		
PLACA	FAT063	
CHASIS	9FBLAOWF4L813211	
MARCA	RENOUL	
MOTOR	O002760	
COLOR	AZUL	
CAPO	SI ABRE	
10		
PLACA	DWR28C	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	ESCODU	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	VERDE	
CAPO	NO ABRE	

11		
PLACA	KLA309	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	RENOULT 9	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	AZUL	
CAPO	NO ABRE	
12		
PLACA	UYA251	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	DAEWOOD	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	AMARILLO	
CAPO	NO ABRE	

13		
PLACA	XLB038	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	MAZDA323	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	AZUL	
CAPO	NO ABRE	

14		
PLACA	BDW399	
CHASIS	KLATF19T1RB460858	
MARCA	DAEWOOD	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	GRIS	
CAPO	SI ABRE	

15		
PLACA	NVF287	
CHASIS	DT860919	
MARCA	DODGE	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	VERDE	
CAPO	NO ABRE	
16		
PLACA	BUG837	
CHASIS	323HE-14427	
MARCA	E3-334966	
MOTOR	MAZDA323	
COLOR	GRIS	
CAPO	SI ABRE	

17		
PLACA	BME974	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	CHEVROLET	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	GRIS	
CAPO	NO ABRE	
18		
PLACA	IDE039	
CHASIS	DIFICIL ACCESO	
MARCA	RENAILT	
MOTOR	DIFICIL ACCESO	
COLOR	BLANCO	
CAPO	NO ABRE	

ECOSISTEMAS DEL ORIENTE

ANEXO 2

Av. 4 No. 4-46 Sur Soacha - Cund.
Calle 3 No. 6-45 Barrio Callejón / Cúcuta Nte. Santander

350-8544777 | 350-8544747

gerente@ecosistemasdeloriente.com | jhoham@gmail.com

$1000

@el_pilon
@El_Pilon
@elpilon.com.co

JUEVES

EL PILÓN

ES LO NUESTRO

No. 7632 - 16 PÁGINAS - 2 SECCIÓN - AÑO 29 - 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 - ISSN: 01245937 - 1995

VALLEDUPAR - ELPILON.COM.CO- MIEMBRO DE AMI

Salud

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: cinco mitos que debes desterrar

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enfermedad que, de acuerdo con el Fondo Colombiano para Enfermedades de Alto Costo, casi el 40 % de los casos que llegan al consultorio se encuentran en estadio II y algo más del 29 % en estadio III. **P.2.**

Judiciales

El cuerpo de Garavito ya fue cremado: alcalde Mello Castro pagó el procedimiento

Finalmente, se conoció el desenlace del cuerpo de Luis Alfredo Garavito Cubillos, más conocido con los alias de 'La Bestia' o 'El Monstruo de Génova', el genocida de más de 200 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela. **P.10.**

Autoridades investigan ataque a bala contra camioneta de candidata a la Asamblea del Cesar

Cuando se desplazaba en la vía que conduce de La Jagua de Ibirico hacia el corregimiento de La Loma de Calenturas, en jurisdicción de El Paso, Cesar, una camioneta en la que se movilizaba la candidata a la Asamblea del Cesar, María Cecilia Mesa Ochoa, recibió dos disparos por arma de fuego, en medio de un presunto intento de atraco. **P.11.**





FOTO: **JOAQUÍN RAMÍREZ**

Avanza proceso de laboratorios con hallazgos arqueológicos en zona de Valledupar

Las labores de excavaciones arqueológicas que iniciaron en enero del 2021, con más de 170 personas en la vía Valledupar-Bosconia, arrojaron como resultados grandes concentraciones de material cultural, tales como fragmentos cerámicos (muchos diagnósticos), restos óseos tanto de fauna como humanos, carbón, líticos e incluso vasijas completas o fragmentadas.

Todo lo encontrado en esas excavaciones arqueológicas en estos momentos es sometido a procesos de laboratorios mediante labores de verificación, limpieza, análisis y almacenamiento del material proveniente del rescate.

En esta labor intervienen aproximadamente 50 personas entre arqueólogos, auxiliares de arqueología y obreros, actividad que incluye tres sitios: en el corregimiento de Aguas Blancas, donde se adelantó el proceso de micro excavación de vasijas, así como el lavado de material arqueológico; en Santa Marta se hizo la clasificación cerámica, y en Bogotá se lleva a cabo la clasificación de cerámica y líticos, lo mismo que el análisis de objetos misceláneos y restos óseos humanos. **P.3.**

Editorial

La eterna lucha por la tierra

Los últimos hechos de la vereda La Guitarra, del corregimiento de Mariangola, de un mes de conversaciones entre 50 campesinos que marcharon encadenados en Valledupar, en procura de que les entreguen las tierras prometidas por el Gobierno, nos recuerdan la larga lucha por la tierra que ha vivido Colombia, y también presente en Cesar y la Guajira. Por fortuna se definió una agenda de compromisos con la participación de la Procuraduría, la ANT, URT, IGAC, entre otros organismos. **P.8.**

Comunidad

Comunidades wayús en La Guajira sufren por la escasez de agua a pesar de decisiones judiciales



FOTO: **CORTESÍA**

Las comunidades wayús del departamento de La Guajira siguen atravesando la odisea de tener que padecer por el líquido vital, situación que se registraría por causa de deficiencia en los recursos humanos, falta de presupuesto y poca inclusión de la comunidad en el proceso de restitución de derechos... **P.4.**

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: cinco mitos que debes desterrar

Este 19 de octubre se conmemora la lucha mundial de muchas personas que padecen esta enfermedad.

DANIELA GIRÓN RUMIÉ/ EL PILÓN

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enfermedad que, de acuerdo con el Fondo Colombiano para Enfermedades de Alto Costo, casi el 40 % de los casos que llegan al consultorio se encuentran en estadio II y algo más del 29 % en estadio III.


Instituciones como la Liga contra el Cáncer, Eps prepagadas, hospitales, clínicas o grupos voluntarios como Parceros MTB de Valledupar han realizado actividades durante el mes y habrá muchas más hasta finalizar este mes octubre, todo esto con el fin de concientizar sobre esta enfermedad que afecta a muchas personas y que aún tiene muchos mitos.

SOLO SE PRESENTA DESPUÉS DE LOS 40 AÑOS

Según fuentes de la Secretaría de Salud departamental, las mujeres cesarenses entre los 25 y 45 años son la población donde más se frecuentan casos, lo cual no quiere decir que no se presente en otras edades.

El cirujano mamólogo Juan Carlos Mindiola explicó que "desafortunadamente eso piensa la gente pero con el tiempo las estadísticas nos están mostrando lo contrario".

El doctor Mindiola recalcó que ha atendido pacientes menores de 40 años. "La edad más joven que he atendido ha sido de 24 años con un cáncer de mama izquierda pero cuando hacía mi especialidad en Ucrania operé a una muchacha de 20 años que tenía un cadena genética donde diferentes miembros de su familia habían padecido esta enfermedad", puntualizó.



pasos de un examen de mamografía.

FOTO: **ARCHIVOS SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**

SOLO LAS MUJERES SUFREN DE ESTA ENFERMEDAD

En el Cesar, según fuente de la secretaría Departamental, son 125 casos nuevos en el 2022 lo que representa el 24 % y, de ese porcentaje, 1 % son casos de hombres. "Existen estadísticas y evidencias de que los hombres también sufrimos esta enfermedad, incluso el cáncer de mama en hombres es más agresivo", explicó Mindiola.




FOTO: **ARCHIVOS SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**

es importante informarse para prevenir.

NO ES CURABLE

"Las persona que diga que el cáncer de mama no es curable está cometiendo un grave error al afirmar eso porque el cáncer tiene diferentes estadios" explicó Mindiola.

Depende del estadio, entre más temprano más puede estabilizar la enfermedad e inclusive encontrar una cura. "Por eso nosotros hemos sido enfáticos en que las mujeres deben perder el miedo en hacerse sus exámenes de prevención (...) sus estudios cuando se amerita porque entre más temprano se detecte el cáncer el pronóstico es mucho más favorable para el paciente".

LA MAMOGRAFÍA ES DOLOROSA

Según el doctor Mindiola muchas mujeres manifiestan que es doloroso, pero enfatizó que: "Es una de las herramientas necesarias y más usadas para detectar un cáncer de mama precoz o uno avanzado, es un herramienta que la ciencia ha optado como medida de detención".

LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER ES COSTOSA

Según fuentes de la secretaría departamental, la prevención y la accesibilidad es para todas las mujeres cesarenses. "No es costosa siempre y cuando haya voluntad de profesional, del paciente, de las entidades que pueden manejar esta situación desde la prevención (...)", explicó el doctor Mindiola y también agregó que él comenzó a trabajar en la prevención del cáncer porque su mamá murió a los 40 años como consecuencia de esta enfermedad.

TESTIMONIO DE VIDA

Ornela Álvarez García tiene 37 años y actualmente está en tratamiento: "El proceso fue una experiencia algo traumática porque soy una mujer trabajadora y muy luchadora por mis sueños". Ella tiene hijos y siempre ha destacado en su trabajo. "Al momento de recibir la noticia de que esta enfermedad estaba presente en mi cuerpo la asimilación no fue fácil pero con la voluntad de Dios y con el amor hacia Dios lo pude asimilar rápido en algunos momentos lloraba en silencio pensando que sería de mí, de mis hijas, pero gracias a Dios pues pude superar. El primer paso fue asimilar que se me iba a caer el cabello, ya no habrá más gimnasio y poco a poco cambiamos el chip de las prioridades, centralizando primero en Dios, segundo yo y tercero mis hijas que son el motor de mi vida".




FOTO: **ARCHIVOS SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**

síntomas del cáncer.




FOTO: **EL PILÓN**

Pasos para una autoevaluación.

Willian Romero denunció a Cielo Gnecco por presuntamente exigir dinero a los contratistas

Romero presentó la denuncia en el 2003 con una copia fotostática de los comprobantes de cheques y egresos, y pidió escuchar en testimonio a algunas personas como Carlos Parra.

REDACCIÓN/ EL PILÓN

En el 2003, Willian Romero Ovalle presentó una denuncia en contra de la primera gestora Cielo Gnecco por presuntos hechos de corrupción. El proceso lo reveló este martes la W Radio.

"Llego a su despacho a fin de presentar denuncia formal contra la señora Cielo María Gnecco de Monsalvo, por presuntos hechos de corrupción al solicitar dinero por la adjudicación de contratos en su calidad de primera dama del departamento del Cesar, en detrimento de la calidad de las obras que se contratan o conllevando a la sobre facturación", reza la denuncia presentada ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.

Del 2001 al 2003 el médico Rafael Bolaños Guerrero fue gobernador del Cesar, elegido gracias al apoyo del clan Gnecco. La señora Cielo fungía como primera gestora.

HECHOS

Según la denuncia de Romero, los hechos de corrupción eran conocidos en los diferentes estamentos "sin que nadie se atreva a denunciarlos, por cuanto la señora solo recibe dinero en efectivo sin que para ello quede prueba alguna". "Y en la mayoría de los casos utilizando gente inocente para el cumplimiento de sus fechorías como en mi caso, el cual estoy poniendo en conocimiento de esa Fiscalía, para que se tomen las medidas ejemplarizantes para una administración sin corrupción", agregó.

El excandidato al Congreso asegura en su denuncia que la empresa Suministros y Servicios Lau Lada hizo entrega en su presencia de "la suma de $8 millones en efectivo en la sala de espera del despacho del señor gobernador, producto de los contratos celebrados por Suministros y Servicios Lau y la Gobernación del Cesar".

MUERTE Y SECUESTRO

Dentro de la denuncia que reposa en la Corte Suprema de Justicia, Willian Romero vincula a Jairo Hernández Hinojosa, quien fue secuestrado y asesinado por los paramilitares en el 2002, al parecer, porque no le quiso entregar a Cielo Gnecco la suma de $2.500 millones, dinero que habrían obtenido por su actividad con el ente departamental.

"La empresa Suministros y Servicios Lau Luda entregó un cheque por dos millones de pesos a nombre del señor Jairo Hernández Hinojosa, con destino a la señora Cielo Gnecco (...) Este valor corresponde a un contrato de suministros de aseo (útiles) celebrado con la Gobernación en el mes de abril del 2001, por nueve millones de pesos", aseguró Romero.

Incluso, sostiene que en el mes de septiembre del año 2001, la señora Gnecco (le pidió) "el favor de llegar hasta las oficinas de una empresa en Valledupar a fin de reclamar un dinero que el gerente de esa entidad le enviaría". Le habrían entregado en efectivo $20 millones.

Romero presentó la denuncia en el 2003 con una copia fotostática de los comprobantes de cheques y egresos, y pidió escuchar en testimonio a algunas personas como Carlos Parra.

Sin embargo, 20 años después, Willian Alfonso Romero Ovalle se convirtió en uno de los hombres de confianza de Cielo Gnecco, al punto que fue su candidato para las curules de paz en el 2022 y realizó donaciones a la campaña a Elvia Milena Sanjuán, candidata del clan Gnecco.



FOTO: **EL PILÓN**

Cielo Gnecco y Willian Romero.

LA ORDEN DE CAPTURA

En la Providencia en la que el fiscal ordenó la captura de Cielo Gnecco recordó el secuestro de Willian Alfonso Romero el 16 de agosto de 2002. Según un investigador del CTI, la desaparición de Jairo Hernández, Carlos Alberto Mendoza y Willian Romero, "coincidían con la relación que tenían con la Gobernación del Cesar y la familia Gnecco Cerchiar".

El mismo fiscal recordó que "desde entonces se señaló a Cielo Gnecco, primera dama del departamento y sus lugartenientes de estar promoviendo la corrupción desde la Gobernación y robando los dineros de las personas pobres...".

El hallazgo arqueológico en la vía Bosconia-Valledupar

DEIVIS CARO / EL PILÓN
defancaro1392@gmail.com

Desde el mes de enero del 2021 más de 170 personas, entre obreros y profesionales como arqueólogos, antropólogos e ingenieros, iniciaron excavaciones en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia, en el tramo III de la Ruta del Sol.

La fase de rescate arqueológico en el sector conocido como Villa Icha consistió en las labores de recuperación de información contextual y recuperación de material a través de las actividades de excavación, recolección y/o registro.

El objetivo fue compensar la pérdida de información científica (a nivel cultural, funcional, entre otros) y patrimonial, en los sitios que serán requeridos parcial o totalmente por alguna obra, explicó la Concesionaria Yuma.

RASGOS

Durante las actividades de rescate se identificaron rasgos de alta complejidad, los cuales corresponden a pisos de ocupación, concentraciones de vasijas y contextos funerarios.

Los pisos de ocupación son grandes concentraciones de material cultural: fragmentos cerámicos (muchos diagnósticos), restos óseos tanto de fauna como humanos, carbón, líticos e incluso vasijas completas o fragmentadas.



FOTO: **JOAQUÍN RAMÍREZ**

Excavación en la vía Valledupar-Bosconia.

Durante el rescate fueron intervenidos 133 contextos funerarios. Estos representaron todo un desafío debido a la práctica recurrente de reutilización de elementos óseos en distintos enterramientos.

LABORATORIO

Terminada la etapa de rescate se dio inicio a la etapa de laboratorio, donde se verificó, limpió y se analiza y almacena el material proveniente del rescate.

En esta labor intervienen aproximadamente 50 personas entre arqueólogos, auxiliares de arqueología y obreros.

Todos están divididos en tres espacios. En el corregimiento de Aguas Blancas, donde se adelantó el proceso de micro excavación de vasijas, así como el lavado de material arqueológico.

En Santa Marta se adelanta la clasificación cerámica, y en Bogotá se lleva a cabo clasificación de cerámica y líticos, el análisis de objetos misceláneos y restos óseos humanos.

Según el reporte de la concesionaria se han lavado la totalidad de fragmentos cerámicos recuperados del sitio. Actualmente continúan con los trabajos de laboratorio y se estima que esta etapa culmine a mediados del próximo año.

¿Dónde se guardarán los restos? Ese
trámite se surtirá ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entidad encargada de resguardar y gestionar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia.

Comunidades wayús en La Guajira sufren por la escasez de agua a pesar de decisiones judiciales

El pueblo wayú, además de la carencia del líquido vital, también enfrenta la falta de alimentación, y servicios de salud de calidad, entre otros.

REDACCIÓN/ EL PILÓN

Las comunidades wayús del departamento de La Guajira siguen atravesando la odisea de tener que padecer por el líquido vital, situación que se registraría por causa de deficiencia en los recursos humanos, falta de presupuesto y poca inclusión de la comunidad en el proceso de restitución de derechos, factores que seguirían golpeando a estas comunidades de esta parte del país.

El Estado de Cosas Institucionales (ECI) es una decisión judicial que se toma cuando existe un conjunto de acciones de tutela originadas en similares circunstancias, en las cuales se declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales. Esta fue declarada hace más de cinco años en esta parte del territorio nacional, frente a la protección especial del agua, sin embargo, la problemática continúa.

En mayo de 2017 la Corte emitió la Sentencia T-302 con 210 órdenes para que 25 instituciones trabajaran por la protección de los derechos al agua del pueblo wayú, y también a la alimentación y a la salud, entre otros. Desde entonces la mortalidad infantil asociada con la desnutrición no ha cesado: 34 niños por cada 100.000 habitantes y sigue siendo superior a la media nacional 4,6.

"El problema del agua es un asunto no solo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que también incluye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por la grave situación de los niños, a las alcaldías de los municipios y a la Gobernación, pero estos no se unen para hacer que las medidas sean efectivas", afirmó Paula Valentina Parra Leal, trabajadora social.

Por otro lado la sequía y las altas temperaturas que se presentan en el país por el fenómeno de El Niño impactan de manera dramática a los wayú, quienes buscan agua desesperadamente, hasta debajo de la tierra, en pozos profundos o jagüeyes. Pese a ello, pareciera que la situación sigue pasando desapercibida para el país y la región, en especial para sus instituciones nacionales y locales.

"Las instituciones locales, regionales y nacionales toman medidas individuales que generan acciones dispersas y poco efectivas en la garantía del derecho al agua. Aunque existe una barrera geográfica por las características propias de la región, esta se acentúa al no existir un verdadero empalme entre las distintas instituciones", resaltó Parra.

De acuerdo con la profesional, para superar la crítica situación se considera que se requiere de esfuerzos continuos en el seguimiento y la supervisión por parte de los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y la protección de los derechos.



FOTO: **CORTESÍA**

Son varias las comunidades que atraviesan la situación de escasez de agua en La Guajira.

Por otra parte, plantea la necesidad de que la comunidad sea protagonista en la implementación de medidas focalizadas en los indígenas wayúu, argumentando que "las distintas vulneraciones que se evidencian en la región requieren de un enfoque étnico para que se generen soluciones que perduren a lo largo de los años y que estén en pro de la persistencia cultural de la comunidad indígena".

Parra Leal, concluyó asegurando que, "es necesario evidenciar la influencia del extractivismo en el departamento sobre la situación actual del agua. Aunque se deben reconocer las características propias del territorio que dificultan el acceso al agua, históricamente ha existido un enorme incremento en esta vulneración gracias a la priorización de los gobiernos hacia la explotación minero-energética que ha causado el desvío de las fuentes hídricas y su contaminación".



“¿Homenaje del Festival? Jesús no puede ser homenajeado por Satanás”: Alfredo Gutiérrez

El tres veces rey del Festival Vallenato fue homenajeado el pasado sábado con un mural en el emblemático callejón de ‘La Purrututú’, localizado en el barrio Cañahuate de Valledupar.

JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ /EL PILÓN

El pasado sábado, el trirrey vallenato Alfredo Gutiérrez recibió un homenaje más a su exitosa carrera musical. En el emblemático callejón de ‘La Purrututú’, localizado en el barrio Cañahuate de Valledupar, el ‘Rebelde del acordeón’ cortó la cinta que inauguró un hermoso mural realizado en su honor y que podrán apreciar propios y visitantes.

“Para mí este es el mejor homenaje que me han podido hacer, porque esto lo hizo el pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y donde está Dios todo es grande, y esto para mí es lo máximo”, fueron las palabras de agradecimiento del juglar vallenato de 80 años en diálogo con EL PILÓN.

Sin embargo, en medio de la conversación con este medio, Gutiérrez entregó una polémica respuesta al ser consultado acerca de por qué creía que el Festival de la Leyenda Vallenata, que supo ganar en tres ocasiones, no le había rendido un homenaje.

“¿Homenaje en Festival? Lo que pasa es que existe Satanás y Jesús. Como yo estoy con Jesús no puedo estar homenajeado por Satanás”, dijo el trirrey.

En torno a la figura de Alfredo Gutiérrez se han tejido infinitas polémicas por parte del mundo folclórico en cuanto a su no homenaje en la fiesta de acordeones más importante de Colombia.

Incluso, el abogado Darío Arregocés, columnista de EL PILÓN, a través de un derecho de petición, solicitó al alcalde de Valledupar, Mello Castro González y a Rodolfo Molina Araújo, presidente del Fesvallenato, homenajear al ‘Rebelde del acordeón’ por “sus aportes a la música en sus más de 50 años de trayectoria artística en la próxima versión del certamen folclórico y cultural”.

“Recogiendo el clamor popular que solicita se incluya también al tres veces rey del Festival Vallenato, Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital, más conocido como “El rebelde del acordeón”, quien merece también ser tenido en cuenta por haber dedicado toda su existencia a llevar la música a todos los rincones del planeta, convirtiéndose en un auténtico juglar de la música vallenata, y qué mejor que rendirle este justo reconocimiento en vida. Sería pues un homenaje paritario (Alfredo Gutiérrez e Iván Villazón), tal como en su momento se hizo con Leandro Díaz y Lorenzo Morales (edición 44° del Festival Vallenato), o el de Jorge Oñate y Rosendo Romero (edición 53°)”, expresó Arregocés.

Incluso, el pasado mes de diciembre, la Gobernación del Cesar homenajeó al ícono del vallenato, con la develación de una escultura de cera que reposará en el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata.

A pesar del clamor general, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata nunca se ha referido a este tema.

Alfredo Gutiérrez se coronó Rey Vallenato en 1972, 1973 y 1986. Desde entonces, ningún otro colega ostenta esa categoría de trirrey.



FOTO: **EL PILÓN**

Alfredo Gutiérrez en declaraciones a los medios tras inaugurar en el Callejón de ‘La Purrututú’ el mural en su honor.



FOTO: **EL PILÓN**

Alfredo Gutiérrez supo ganar el Festival de la Leyenda Vallenata en tres ocasiones.

La foto de Rafa Pérez y Milagros Villamil en París que genera odios y amores

El cantante de música vallenata Rafa Pérez se encuentra disfrutando durante estos días de unas merecidas vacaciones en París, Francia, después del exitoso lanzamiento y grabación en vivo de su producción ‘Mi Mejor Versión’.

En fotografías y videos compartidos en sus redes sociales, se ve al cantante junto a su mamá y Milagros Villamil divirtiéndose en la ‘ciudad de la luz’, sin embargo, una de sus últimas publicaciones en Instagram desencadenó una polémica.

Se trata de un carrete de fotos donde aparece vestido con una bata de baño desayunando en el balcón del hotel junto a su esposa y haciendo varias poses subidas de tono, una de ellas, tocándole las nalgas a Villamil, por lo que muchos han criticado su actitud mientras que, al contrario, otros han bromeado con su canción ‘Dele que dele’.

“El título de la última foto es: “cuando sales del pueblo, pero el pueblo no sale de ti”, escribió Rafa Pérez en Instagram al referirse a esa publicación.

El músico regresará a Colombia en las próximas semanas para seguir promocionando su DVD en vivo y producción musical ‘Mi Mejor Versión’.



FOTO: **CORTESÍA**

Rafa Pérez y Milagros Villamil disfrutando de sus vacaciones en París, Francia.

CÓDIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 22/09/2022

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR

ACUERDO No. 011 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023

"Por el cual se modifica el Acuerdo 008 del 14 de septiembre de 2.023"

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el literal j) del artículo 27 y el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1263 de 2008, artículo 23 y 34 ibídem del Acuerdo 001 de 2023 "Por el cual se adoptan los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR" los artículos 2.2.8.4.1.21 y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23, dispone: *"Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente".*

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40 dispone: *"Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes"*

Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993, define los órganos de administración y dirección de las Corporaciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, y el Director General.

Que el artículo 27 literal j) de la Ley 99 de 1993, en consonancia con el artículo 26, 34 y 38 de los Estatutos Corporativos, definen dentro de las funciones y proceso de elección del Director General de la Corporación la facultad al Consejo Directivo para adoptar el respectivo proceso hasta su designación.

Que en cumplimiento con el 27 literal j) de la Ley 99 de 1993, en consonancia con el artículo 26, 34 y 38 de los Estatutos Corporativos, el 14 de septiembre de 2.023 el Consejo Directivo mediante Acuerdo 008-2023, adoptó "el procedimiento para la elección del Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, para el periodo institucional del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027".

Que el pasado 2 de octubre del 2.023, dando cumplimiento al referido Acuerdo, dio inicio al proceso electoral correspondiente.

Que, mediante Consejo Directivo del 13 de octubre de 2.023, el Consejo Directo a efecto, de blindar el proceso y brindar mayores garantías, estimo pertinente abrir un canal virtual, para que, en el marco de las reclamaciones, solicitudes de declaratoria de conflictos de interés, impedimentos o recusaciones, puedan radicar sus solicitudes por este medio.

Que siempre ha sido y es deber e interés del Consejo directivo, desarrollar un proceso eleccionario que garantice los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad que guíen la función administrativa para asegurar la elección del candidato, con plena capacidad, experiencia y aptitudes para el desempeño del cargo.

Que, de conformidad con lo expuesto,

ACUERDA:

CAPÍTULO I

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Artículo Décimo Segundo del Acuerdo 008 del 2.023, el cual quedará así:

> **"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. RECLAMACIONES**. Los interesados podrán hacer reclamaciones frente al informe de verificación del cumplimiento de requisitos mediante documento escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación de la sede principal ubicada en ubicada en el Km 2 Vía a la Paz Lote 1 U.I.C casa Campo, frente a la Feria Ganadera en la ciudad de Valledupar – Cesar, o a través del correo electrónico secretariageneral@corpocesar.gov.co dentro la fecha y hora establecido para ello en el cronograma que hace parte integral del presente acuerdo.
>
> Las reclamaciones, deberán realizarse indicando el objeto y fundamento del reclamo, siempre y cuando tenga relación con los documentos aportados al momento de la inscripción.
>
> En ningún caso, se admitirán documentos no aportados o cambio de los entregados al momento de la inscripción. Si la reclamación es realizada fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de plano. De igual forma se rechazarán de plano las reclamaciones instauradas en correo ajenos al autorizado o los que se presenten por fuera de la hora señalada; serán admisibles las instauradas de manera física ante la Secretaria General o través del correo electrónico destinado para este fin.
>
> De las reclamaciones, así como, de las respuestas dadas a las mismas se deberá dejar constancia expresa en un informe elaborado por la comisión del Consejo Directivo que debe ser presentado al Consejo Directivo, quien ordenará su publicación en la página web de la Corporación en el link denominado "ELECCIÓN DIRECTOR (A) GENERAL PERIODO 2024-2027"
>
> De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva acta de la sesión".

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo 008 del 2.023, el cual quedará así:

> **"ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. TRAMITE DE CONFLICTOS DE INTERESES, LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES**. En caso de recibirse solicitudes de declaratoria de conflictos de interés, impedimentos o recusaciones se aplicará el trámite establecido en el artículo 44 de los Estatutos Corporativos (Acuerdo 001 del 24 de marzo de 2023), así como lo prescrito en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, los cuales podrán presentarlos mediante documento escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación de la sede principal ubicada en ubicada en el Km 2 Vía a la Paz Lote 1 U.I.C casa Campo, frente a la Feria Ganadera en la ciudad de Valledupar – Cesar, o a través del correo electrónico secretariageneral@corpocesar.gov.co."

ARTÍCULO TERCERO: los demás artículos del Acuerdo 008 del 14 de septiembre de 2.023. que no fueron objeto de modificación en el presente acto administrativo, mantienen su tenor y vigencia.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICACION. El presente acuerdo deberá ser publicado en un diario de amplia circulación a nivel nacional y regional y en la página web de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR. mediante el link denominado "ELECCIÓN DIRECTOR (A) GENERAL PERIODO 2024-2027".

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar él envió de una copia del presente Acuerdo a la Presidencia de la Republica, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el municipio de Valledupar, Cesar, a los trece (13) días de octubre de 2023

"Por el cual se modifica el Acuerdo 008 del 14 de septiembre de 2.023"

JOSÉ FRANCISCO SEQUEDA DAZA
Presidente del Consejo Directivo
Delegado Gobernador del Cesar

"Tuve una caída": presidente Petro explicó por qué no cumplió su agenda

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se excusó por no haber asistido a las reuniones que tenía agendadas en el Chocó. De acuerdo con el mandatario, tuvo un accidente menor por lo que se vio en la obligación de suspender las reuniones.

"El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión del Chocó", escribió.

Junto al mensaje, Gustavo Petro adjuntó una imagen en la que se ve una parte de su rodilla raspada y con moretones por el impacto del golpe.

Los eventos que se llevarían a cabo el pasado martes 17 de octubre eran la firma del acuerdo de 'Conectividad para cambiar vidas' y la puesta de la primera piedra del primer reasentamiento del Gobierno del Cambio en el municipio de Lloró (Chocó).



FOTO: **Cambio / X Gustavo Petro**

El presidente tenía una agenda programada para el martes 17 de octubre.

Fallo condenatorio contra hombre que mató a su novia en Valledupar

El recordado caso se registró en la avenida Los Militares en enero del 2019. La lectura de sentencia se realizará el próximo 29 de noviembre.



FOTO: **EL PILÓN**

Manuel Alfonso Barros Rodríguez, sindicado de feminicidio, y Yuleivis Esther Rojas Pérez, víctima.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar dictó sentido de fallo condenatorio contra Manuel Alfonso Barros Rodríguez, sindicado por el asesinato de Yuleivis Esther Rojas Pérez, quien, en ese momento, era su pareja sentimental, en hechos ocurridos el pasado 13 de enero de 2019 en la avenida Los Militares de Valledupar.

Durante el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía presentó algunas pruebas como un perito del CTI, un video y fotografías que demostraron que Manuel Barros habría golpeado a su novia, en ese momento, con una botella de licor tipo panchita de aguardiente.

Según el relato de la Fiscalía, el día de los hechos la pareja se encontraba departiendo en un establecimiento comercial de la avenida Simón Bolívar, cuando iniciaron una discusión, por lo que habrían tomado la decisión de marcharse del sitio.

De acuerdo con lo narrado, la pareja se dirigió hacia la carrera 42 con calle 15 donde, al parecer, Barros Rodríguez bajó a la fémina de la motocicleta en que se movilizaban, y le propinó golpes que resultaron en la muerte de esta.

Sin embargo, durante el proceso judicial, la defensa ha sostenido que la joven falleció tras ser impactada en el pecho, por una piedra que le habrían lanzado mientras se movilizaban en la motocicleta, pero los resultados de Medicina Legal niegan esta versión.

Además, el ente acusador había demostrado que la pareja solo tenía dos meses de relación sentimental, y ya se habría enfrentado a dos episodios de violencia física como el que se presentó el día de lo ocurrido.



FOTO: **JOAQUÍN RAMÍREZ**

Barros Rodríguez se encuentra en libertad provisional pero tiene orden de captura vigente.

ORDEN DE CAPTURA INMEDIATA

Es importante recalcar que Manuel Alfonso Barros Rodríguez, se encontraba en libertad, debido a vencimientos de términos, luego de que el Juzgado Primero Penal Municipal, con funciones de control de garantías, decretara su libertad provisional en enero de 2021.

Esta decisión fue tomada porque transcurrieron más de 120 días luego de la presentación del escrito de acusación, por lo que había quedado en libertad, sin embargo, luego de la reciente decisión, el acusado tiene orden de captura vigente por el delito de feminicidio agravado.

Barros Rodríguez fue capturado en el departamento de La Guajira el mes de enero de 2020, luego de que la SIJIN y la Fiscalía, lo señalaran del hecho, un año después de aquel día.

Así los hechos, la lectura del fallo de sentencia, donde se conocerán los años a los que será condenado Barros, se realizará el próximo 29 de noviembre a partir de las ocho de la mañana.



FOTO: **JOAQUÍN RAMÍREZ**

El proceso judicial se encuentra vigente desde el año 2020.

HelioEnergía S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos
NIT: 901.042.368-3
ID SUI: 42637

La empresa **HELIOS ENERGÍA S.A. E.S.P,** dando cumplimiento a las disposiciones de ley, informa a todos sus usuarios los costos tarifarios para la prestación del servicio público de energía, que se aplicarán durante los meses de septiembre 2023 (Valor definitivo) y octubre 2023 (Valor provisional) para los Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales-SSFVI:

PERIODO	Gm (Costo de Generación)	Cm (Costo de Comercialización)	Costo de prestación del servicio (Cum = Gm + Cm)	Valor facturado usuario
sep-23	$124.215,15	$29.898,79	$154.113,93	$21.575,95
oct-23	$125.012,71	$30.057,79	$155.070,50	$21.709,87

Correo electrónico: auxiliar@heliosesp.com
Línea de atención al usuario: 311 3234862

Vigilado Superservicios

Mantenimientos programados

afinia Grupo·epm

Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

LUNES 23 DE OCTUBRE: Circuito Salguero 4 , de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: Valledupar, Carrera 5A con Calle 28a en el barrio Mayales. **Circuito Guatapurí 2,** de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: Valledupar, Calle 15 con Carrera 11 en el Barrio Loperena. **Circuito La Loma 2,** de 10:30 a.m. a 1:45 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: El Paso Corregimiento La Loma en la Carrera 14 con Transversal A Sector Divino Niño. **Circuito La Loma 1,** de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: El Paso, Corregimiento Potrerillo en la Calle 1 con Carrera. **Circuito El Copey,** de 7:40 a.m. a 5:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: El Copey, corregimiento Chimila, San Francisco, El Silencio, La Puya. **MARTES 24 DE OCTUBRE: Circuito Salguero 3 ,** de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: Valledupar, Carrera 12A con Calle 36. **Circuito La Loma 2,** de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: El Paso, Calle 6 con Carrera 9 Sector Barrio El Acueducto. **Circuito Curumaní Urbano,** de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: Zona urbana de Curumaní y veredas El Bolsillo, Tres Unidas, San Pedro, Morrocoyas, El Triunfo. **Circuito Curumaní Rural,** de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: Zona rural de municipio de Curumaní, Corregimientos: Barrio Acosta, Champan, Guaimaral, Hoja Ancha, La Mata, Las Vegas, Mata Guillin, Sabanagrande, Saloa, Soledad, Zapatosa. **MIERCOLES 25 DE OCTUBRE: Circuito La Loma 4,** de 10:45 a.m. a 2:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: El Paso, Corregimiento La Loma en la Calle 10A entre Carreras 8 y 9 en el Barrio El Carmen. De 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Se in3errumpirá el servicio de energía en: El Paso, Corregimiento Potrerillo en la Ciudadela Comcaja Manzana A.

115 afinia.com.co Afinia Grupo EPM Afiniapp

VERSIÓN JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023

EL PILÓN
ES LO NUESTRO

Editor General
Oscar Martínez Ortiz
direccion@elpilon.com.co

Consejo Editorial
María Clara Quintero, Carlos García Aragón y Ana María Ferrer.

Diseño y Diagramación
Haizar Javier Barros Parra

Gerente General
Jorge Daniel Quintero Cuello
gerencia@elpilon.com.co

Mercadeo
Alexandra Acuña
Celular: 3043839018

Circulación
Yecith Moreno
Tels: 301 599 5495

Dirección
Carrera 7 #14-50 Edificio Quitorres
Tels: PBX 574 99 00 - 574 98 00
WWW.ELPILON.COM.CO

OPINIÓN

Editorial

La eterna lucha por la tierra

Los últimos hechos de la vereda La Guitarra, del corregimiento de Mariangola, de un mes de conversaciones entre 50 campesinos que marcharon encadenados en Valledupar, en procura de que les entreguen las tierras prometidas por el Gobierno, nos recuerdan la larga lucha por la tierra que ha vivido Colombia, y también presente en Cesar y la Guajira. Por fortuna se definió una agenda de compromisos con la participación de la Procuraduría, la ANT, URT, IGAC, entre otros organismos.

En nuestros territorios se está librando una batalla silenciosa, que involucra a comunidades indígenas, campesinos, grandes empresas y el Estado, y gira en torno a la posesión y el uso de la tierra. Esta problemática tiene raíces profundas y se ha intensificado en los últimos años, desencadenando un debate acerca de la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la tenencia de la tierra.

El conflicto por la tierra en el Cesar y La Guajira se manifiesta en varias dimensiones. Por un lado, se encuentran las comunidades indígenas wayúu, arhuacos, koguis, wiwas, yukpas, entre otras, que han vivido durante generaciones dependiendo de la tierra para su sustento y su cultura. Su acceso a la tierra es esencial para su forma de vida, y la defensa de sus territorios ancestrales, cuyo objeto de delimitación (líneas) indígena sigue siendo tema de discusión.

Por otro lado, tenemos unas grandes empresas, principalmente en el sector de la minería y la agroindustria, que han adquirido vastas extensiones de tierra en la región. Algunas no han sido rigurosas con el medio ambiente y la debida consulta a las comunidades locales. En ciertas situaciones las pretensiones de indígenas han sido excesivas como registra la escasa pero maltratada población yukpa que ha pretendido, por su autopretendida condición nómada, cuando en realidad habitaban en la serranía de Perijá de Colombia y Venezuela, extender su territorio ancestral hacia el occidente hasta el río Cesar.

El papel del Estado en este conflicto es crucial y ha priorizado los intereses económicos sobre los derechos humanos y ambientales, haciendo persistir conflictos por la tierra.

La lucha por la tierra es manifestación de un conflicto más amplio, mundial, entre la explotación de recursos naturales, el desarrollo y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Está en camino una reforma agraria de redistribución de la tierra en el departamento, liderado por el gobierno Petro, en acuerdo con Fedegán y, en general, propietarios rurales. En Cesar había hasta septiembre 27.000 familias solicitantes de tierra (en Córdoba 53.000, Sucre 47.000, Magdalena 18.000, Guajira 8.000) que a razón promedio de 10 hectáreas arroja la necesidad de compra comercial de 270.000 hectáreas. Dudamos de la capacidad administrativa y presupuestal para lograrlo en el periodo Petro, pero estamos atentos a que se nos presente un programa factible plurianual. Una verdadera transformación, multimillonaria si incluimos la gran inversión requerida encima, que puede doblar el valor comercial de la hectárea, para hacerla realmente productiva.

Pilocatura



Se cumplirá el vaticinio: ¡Claudia Margarita gobernadora!



Emiliano Piedrahita Porras

Amigos lectores, titulo esta columna de esta manera, porque el pasado 11 de julio, escribí una de ellas titulada "Se busca candidata y/o candidato a la Gobernación del Cesar", en donde revelé lo siguiente: "Qué tal si fuera una mujer, alguien con la pureza de ser madre, líder, sencilla, humilde, decente, que conozca las necesidades del departamento, que esté preparada para los retos y que muestre esas capacidades que tienen las mujeres para dirigir, gobernar y resolver muchas de las angustias que se tiene..Una mujer empoderada de la verdad, de la inclusión y del amor a servir, una mujer que recoja el sentir de un verdadero cambio", esto fue sin saber quiénes se iban a inscribir como candidatos y/o candidatas a la gobernación.

Hoy después de casi tres meses de campaña y a unos 10 días de elecciones, puedo decir que ya está definida la orientación del elector frente a quien va ser la Gobernadora, y es precisamente porque en el transcurso del proselitismo político, el Cesar notó la gran diferencia entre todas ellas, sin tildar quien apoya a quién o qué grupos políticos apoyan sus candidaturas, el departamento del Cesar no va a votar, si es de derecha, izquierda o de centro y menos si es independiente por que no existió candidato con ese don, todas están ligadas a sus orientaciones políticas, sean buenos o malos esos partidos o sus dirigentes, ya que no se puede mirar el sucio en ojo ajeno... es decir, la diferencia empezó ahí, cuando hubo candidatas que no presentaron propuestas de ninguna índole, aun con tantas necesidades que tiene el Cesar por resolver y que el elector quería escuchar sus soluciones, a cambio de ello, se dedicaron a los señalamientos, a indilgar acusaciones, a incluir a sus familiares, madres, padres, hermanos, esposos, en escenarios vergonzosos sin tener nada que ver, convirtieron el debate en una carnicería en donde las vísceras fueron las más vendidas....y se equivocaron, cuando el Cesar necesita tener una gobernadora decente en todo el sentido de la palabra.

Claudia Margarita necesitaba ser diputada para poder ser gobernadora, ella conoció en desnudo el departamento en estos 4 años, algo que le va a facilitar actuar con eficiencia para satisfacer la necesidades básicas insatisfechas que tiene el Cesar, es decir, tiene la experiencia, el talante y el carácter, para demostrar que era necesario que el cambio fuera a través de una mujer, indicando que para ser escuchada no era necesario vulgarizarse, sino actuar con prudencia y delicadeza como suelen actuar las damas

Ella, logró captar la atención, con su sencillez, con su forma y manera de decir las cosas, con un liderazgo sin egoísmo y sobre todo poniendo en práctica que la plata no lo es todo, que para llegar al poder no es necesario mostrar riqueza económica para hacer sentir incapaz a los demás, hizo silencio en el momento indicado para no responder ofensas y ataques por muy duras que fueran y no se dejó provocar de aquellas candidatas que lo que querían eran convertir el proselitismo en una plaza de mercado y de esta manera hacerse notar.

El Cesar está ávido de liderazgos nuevos, de que se administren los recursos del presupuesto de otra manera, de que se le cumpla a las comunidades el deseo de contar con un gobierno que no distinga si son azules, rojos o amarillos, que nuestros profesionales tengan oportunidad en su territorio y que se pueda vivir en un departamento donde el campesino, ganadero, comerciante, se desprenda de un miedo que ha convertido el Cesar en improductivo y es ahí donde gana Claudia Margarita, porque no está pensando en una derrota de sus adversarios sino en declarar la libertad para los cesarenses.

Si llegare atinar con mi vaticinio, Claudia Margarita estará vigilada constantemente en su gestión como gobernadora y tiene el reto de demostrar que valió la pena esa lucha para no volver a un nefasto pasado, le recuerdo, que los pecados de cada quien serán juzgados por su tamaño.