GM INGENIERÍA Y CONCRETO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EPPC PARA TRABAJOS EN ALTURA	AÑO 2023
		FT-GM-058
		VERSION 01

OBRA: Mantenimiento del Palacio de Justicia

LUGAR Palacio de Jus de Rcta ACTIVIDAD Mantenimiento de Paredes y Fachada

QUE TIPO DE ESLINGA USARA PARA LA ACTIVIDAD:

FECHA EN LA QUE REALIZA LA INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	23-10-23	24-10-23	25-10-23	26-10-23	27-10-23	28/10-23	/

ARNES DE CUERPO ENTERO

ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	L B	L M	Ma B	Ma M	Mi B	Mi M	J B	J M	V B	V M	S B	S M	D B	D M
ARNES															
Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS	Costuras,estado de hebillas														
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA O SIN ABSORVEDOR															
Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGA DE RESTRICIÓN O POSICIONAMIENTO															
Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ANCLAJE - TIE OFF															
Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CASCO															
Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a utilizar la herramienta
2. Escriba el nombre de la persona que realiza la inspección

FIRMA DEL TRABAJADOR: Rafael Plaza (L) | Rafael Plaza (Ma) | Rafael Plaza (Mi) | Rafael Plaza (J) | Rafael Plaza (V) | Rafael Plaza (S) | /

TRABAJADOR: Rafael Plaza

SERIE ARNES: 37

SERIE ESLINGA: 475

Vb. de SST