GM INGENIERÍA Y CONCRETO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EPPC PARA TRABAJOS EN ALTURA**	AÑO 2023
		FT-GM-058
		VERSION 01

OBRA: Mantenimiento del Palacio de Justicia de Ramiriqui

LUGAR Fachada del Palacio ACTIVIDAD Mantenimiento en Fachadas

QUE TIPO DE ESLINGA USARA PARA LA ACTIVIDAD: Con absorvedor y de Posición

FECHA EN LA QUE REALIZA LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	30-10-23		31-10-23		01-11-23		02-11-23		03-11-23		04-11-23			
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M

ARNES DE CUERPO ENTERO

ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES															
Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
COSTURAS	Costuras, estado de hebillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA O SIN ABSORVEDOR															
Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESLINGA DE RESTRICIÓN O POSICIONAMIENTO															
Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ANCLAJE - TIE OFF															
Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
CASCO															
Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓

1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a utilizar la herramienta
2. Escriba el nombre de la persona que realiza la inspección

FIRMA DEL TRABAJADOR: Rafael Plaza | Rafael Plaza | Rafael Plaza | Rafael Plaza | Rafael Plaza | Rafael Plaza

TRABAJADOR: Rafael Plaza

SERIE ARNES: 37

SERIE ESLINGA: 475

Vb. de SST