GM	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) DEPARTAMENTO SST	Codigo: FT-GM-041 Versión: 01 Fecha: 17/01/2022

LOCALIZACIÓN O FRENTE DE TRABAJO	PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUI	FECHA ELABORACIÓ	17/10/2023 al 21/10/2023
LABOR A EJECUTAR	Resane , lijado y pintura de paredes de unas salas de audiencias y juzgados y baños		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Espatula, lija y brocha		

TAREAS DE ALTO RIESGO

IZAJE ☐ TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐

TRABAJOS EN CALIENTE ☐ TRABAJOS EN ALTURA ☐ EXCAVACIONES ☐ OTRO : CUAL?

En caso de que el trabajo implique una tarea de alto riesgo favor anexar el permiso de trabajo de alto riesgo correspondiente o plan de izaje acorde a los procedimientos seguros

DESCRIPCION CONCEPTUAL



ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS		MEDIDAS PREVENTIVAS
Evaluación inicial	Caida del mismo nivel	Heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, fracturas		Mantenga ordenado y aseado su lugar de trabajo. Verifique las condiciones del piso como nivelación, huecos, que este seco y limpio. Señalice las posibles condiciones. Evite correr y desplazarse con ambas manos ocupadas.
	Accidente de transito por desplazamientos a pie	Golpes,fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, amputaciones, trastornos,muerte		Trasládese con precaución y camine por la derecha o segun el sentido necesario de modo que vea a los vehículos aproximarse de frente, al doblar esquinas haga una pausa y verifique el flujo vehicular o peatonal que se encuentre en el área, respete las señales de transito utilice, los senderos peatonales. Respete zonas de exclusión.
	Exposición a material particulado	Enfermedades pulmonares. asma agravada. función pulmonar reducida. irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad		Este riesgo incluye la exposición del trabajador a: humos, vapores, partículas en suspensión como polvos y fibra de vidrio. Se recomienda hacer uso de los EPP como son: gafas con ventilación indirecta, protección respiratoria, capucha o monja para trabajos con fibra de vidrio. Identifique el lavaojos más cercano en caso de caer un cuerpo extraño en el ojo.


ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIA		MEDIDAS PREVENTIVAS
Resane lijado y pintura de paredes	Generación de residuos sólidos peligrosos o especiales			Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados. No se pueden mezclar con residuos domésticos o industriasles no peligrosos
	Generación de residuos Aprovechables o Reciclables			Realice su clasificacion segun codigo de color establecido en los contenedores adecuados, asegure las condiciones de almacenamiento establecidas, etiquete e identifique los residuos generados.
	Golpes	Heridas, hemorragias, contusiones, laceracione		Verificar ajuste de piezas en los equipos y buen estado de las herramientas de trabajo, al igual que las protecciones de las máquinas. Percatarse de posibles movimientos pendulares al momento de realizar izaje de cargas, para evitar se golpeados por las mismas. Usar EPP como gafas antigolpes, careta, casco y botas de seguridad. Manejo seguro de herramientas de golpe.
	intoxicación	Irritación en vias respitatorias, piel y ojos		Aislar o eliminar fuente de peligro , ventilar las zonas de ejecución de la actividad . Determinar tiempo de exposición para planear estiramientos y pausas, Uso adecuado de EPP.
	Mordedura/Picadura	Infecciónes,inflamaciones		Prestar constante atencion a la presencia de animales ponzonosos (serpientes, abejas, avispas, hormigas, alacranes y roedores). Evitar el contacto con animales extraños (perros, gatos u otros) . Notifique al resposable de HSE.
	Proyección de partículas	conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura de la córnea;contusiones		Utilizar EPP como proteccion visual, facial, peto, mangas entre otros. Utilizar las guardas de los equipos y herramientas. Identifique el lavaojos más cercano en caso de proyección de particula en ojo.

Biologicos; virus SARS-Cov 2,virus común, bacterias, microorganismos	fibrosis pulmonares;disnea;secuela neurológicas;neumonias,déficit de la fuerza muscular, así como un déficit de la función cardiaca.													Aplicación de protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, uso de Protección respiratoria, lavado de manos, desinfección de equipos, instalaciones y herramientas, reporte de condiciones de salud,signos y síntomas)
Otros:														
Otros:														

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS

Seleccione los Elementos de Protección Personal necesarios para desarrollar el trabajo

GUANTES
- VAQUETA
- NITRILO ✓
- HILAZA
- SOLDADOR
- DIELECTRICOS
- OTRO:



PROTECCION AUDITIVA
- INSERCION
- COPA ✓
- DOBLE
- OTRO:





PROTECCION FACIAL
- PARA ESMERILAR
- PARA SOLDAR
- OTRO:



PROTECCION GENERAL
- CASCO CON BARBUQUEJO ✓
- DELANTAL CARNAZA
- PETO CARNAZA
- OTROS:





PROTECCION VISUAL
- ANTIGOLPES
- MONOGAFAS ✓
- OXICORTE
- OTRO:





Los abajo firmantes declaramos que elaboramos el presente documento de manera conjunta, entendemos las condiciones del trabajo. Se evaluaron y se comunicaron los riesgos identificados del trabajo a realizar, las acciones preventivas y estamos en la obligacion de aplicar todas las precauciones identificadas.

NOMBRE	Cedula de Ciudadania	Cargo	FIRMA
VIDAL ALFONSO Q	1.032443652	OFICIAL	VIDAL ALFONSO Q
Cesar VARGAS	1.065.64720	Oficial	Cesar VARGAS
Rafael Dara	4150103	oficial	Rafael Dara

Supervisaré el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por el grupo de trabajo registradas en este Análisis de Trabajo Seguro (ATS) .

V.B. Ingeniero de obra o proyecto	
NOMBRE: ING. WILMAR GOYENECHE	

Cuando aplique V.B. Líder ejecutante (Capataz, Maestro,Jefe de turno, Inspector de obra)	
NOMBRE: CESAR RODRIGUEZ	Cesar Rodriguez A

REVISO SST	
NOMBRE: Ginna González	