

# WILLSAR FIRE SAS

NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899,999,102 - 2 | **Teléfono** | 3159800 |
| **Dirección** | CR 54 26 25 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@ | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-12-06 | 14:14:12 |
| **Expedición** | 2023-12-06 | 14:34:23 |
| **Vencimiento** | 2023-12-06 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 36 Cambio y suministro e instalacion de aceite y filtros del motor. (A todo costo). | | 0.00 | 1,600,000.08 | 1,600,000.08 |
| 2 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 51 Cambio y suministro e instalacion filtro primario de combustible (trampa). (A todo costo). | | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 3 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 53 Cambio y suministro e instalacion filtro secundario de combustible. (A todo costo). | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 4 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 2 Cambio y suministro de aceite transmision automatica. (A todo costo). | | 0.00 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 |
| 5 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 4 Cambio y suministro de aceite transfer transmision automatica. (A todo costo). | | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 6 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 5 Cambio y suministro de filtro de aceite transfer transmision automatica. (A todo costo). | | 0.00 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 7 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 56 Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo). | | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 8 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 58 Cambio y suministro filtro liquido refrigerante. (A todo costo). | | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 9 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 20 Cambio y suministro de aceite hidraulico. (A todo costo). | | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 10 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 22 Cambio y suministro filtro de aceite hidraulico. (A todo costo). | | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 11 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 62 Cambio y suministro e instalacion filtro de aire motor. (A todo costo). | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 12 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 1.9.2 Cambio y suministro e instalacion empaquetadura de dos puertas. (A todo costo). | | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 13 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 8.1.12 Cambio, suministro e instalacion tanques de aire. (A todo costo). | | 0.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :0fabc572f43f0ea4c9e8685897c9736f29e7643d703e96016b559b6a781066543760e792e7aee22a2c22de0f0846d810

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**WILLSAR FIRE SAS**
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899,999,102 - 2 | **Teléfono** | 3159800 |
| **Dirección** | CR 54 26 25 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@ | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-12-06 | 14:14:12 |
| **Expedición** | 2023-12-06 | 14:34:23 |
| **Vencimiento** | 2023-12-06 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 8.1.13 Cambio, suministro e instalacion tanque de acumulacion rapida. (A todo costo). | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 15 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 9.2.16 Cambio, suministro e instalacion interruptor de presion de aceite. (A todo costo). | | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 16 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 12.1.15 Cambio, suministro e instalacion manguera inferior. (A todo costo). | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 17 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 7.1.45 Reparacion parcial de fugas de aire sistema freno trasero. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 18 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 1.1.1 Mantenimiento general sistema aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 19 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 1.1.8 Reparacion compresor del aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 20 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 1.1.15 Carga del sistema de aire acondicionado (freon). (A todo costo). | | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 21 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 1.1.16 Puebas de fugas del sistema del aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 22 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 1.1.18 Reparacion lineas y tuberias aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 23 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 16.1.30 Reparacion general dosificador de espuma. (A todo costo). | | 0.00 | 5,025,210.00 | 5,025,210.00 |
| 24 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 8.1.15 Cambio, suministro e instalacion tendido total de mangueras tubin teflon de 1/4" sistema extincion y frenos. (A todo costo). | | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 25 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 9.5.37 Reparacion electrovalvulas. (A todo costo). | | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 26 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 9.3 Cambio, suministro e instalacion luces exploradoras. (A todo costo). | | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :0fabc572f43f0ea4c9e8685897c9736f29e7643d703e96016b559b6a781066543760e792e7aee22a2c22de0f0846d810

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**WILLSAR FIRE SAS**
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899,999,102 - 2 | **Teléfono** | 3159800 |
| **Dirección** | CR 54 26 25 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@ | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-12-06 | 14:14:12 |
| **Expedición** | 2023-12-06 | 14:34:23 |
| **Vencimiento** | 2023-12-06 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 9.3.47 Cambio, suministro e instalacion motor limpiaparabrisas. (A todo costo). | | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 28 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 8.1.39 Cambio, suministro e instalacion filtro secador de aire. (A todo costo). | | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 29 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 10.1.16 Cambio, suministro e instalacion todas las correas del motor. (A todo costo). | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 30 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 16.3.34 Cambio, suministro e instalacion valvula tipo mariposa 4'. (A todo costo). | | 0.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 31 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 16.3.37 Cambio, suministro e instalacion actuador neumatico para valvula 3'. (A todo costo). | | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 32 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 16.3.29 Cambio, suministro e instalacion valvula de bola de 2' 1/2". (A todo costo). | | 2.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 33 | 0210001000001 | PANTHER DIN 341 16.3.26 Cambio, suministro e instalacion actuador neumatico para valvula 2' 1/2". (A todo costo). | | 2.00 | 4,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 34 | 0210001000001 | FORD CES 841 2 Cambio y suministro de aceite transmision automatica. (A todo costo). | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 35 | 0210001000001 | FORD CES 841 4 Cambio y suministro de aceite transfer transmision automatica. (A todo costo). | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 36 | 0210001000001 | FORD CES 841 36 Cambio y suministro e instalacion de aceite y filtros del motor. (A todo costo). | | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 37 | 0210001000001 | FORD CES 841 43 Cambio, suministro e instalacion de (los) filtro(s) de combustible del motor. (A todo costo). | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 38 | 0210001000001 | FORD CES 841 45 Cambio, suministro e instalacion de (los) filtro(s) de aire del motor. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 39 | 0210001000001 | FORD CES 841 56 Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo). | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :0fabc572f43f0ea4c9e8685897c9736f29e7643d703e96016b559b6a781066543760e792e7aee22a2c22de0f0846d810

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**WILLSAR FIRE SAS**
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899,999,102 - 2 | **Teléfono** | 3159800 |
| **Dirección** | CR 54 26 25 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@ | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-12-06 | 14:14:12 |
| **Expedición** | 2023-12-06 | 14:34:23 |
| **Vencimiento** | 2023-12-06 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0210001000001 | FORD CES 841 73 Cambio y suministro e instalacion filtro de combustible. (A todo costo). | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 41 | 0210001000001 | FORD CES 841 75 Cambio y suministro de aceite transmision bomba motor de extincion. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 42 | 0210001000001 | FORD CES 841 79 Cambio y suministro de aceite bomba de agua. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 43 | 0210001000001 | FORD CES 841 83 Cambio y suministro e instalacion filtro de aire. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 44 | 0210001000001 | FORD CES 841 87 Cambio y suministro e instalacion filtro de aceite motor. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 45 | 0210001000001 | FORD CES 841 9.5.40 Mantenimiento general sistema electrico sistema de extincion. (A todo costo). | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 46 | 0210001000001 | FORD CES 841 9.5.62 Mantenimiento motor de arranque sistema de extincion. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 47 | 0210001000001 | FORD CES 841 9.5.65 Cambio, suministro e instalacion bujias sistema de extincion. (A todo costo). | | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 48 | 0210001000001 | FORD CES 841 9.5.66 Cambio, suministro e instalacion switch de encendido motor de arranque sistema extincion de incendios. (A todo costo). | | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 49 | 0210001000001 | FORD CES 841 16.2.22 Cambio, suministro e instalacion bomba de gasolina motor bomba UHPS. (A todo costo). | | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 50 | 0210001000001 | FORD CES 841 16.2.43 Cambio, suministro e instalacion mangueras tanque a bomba UHPS. (A todo costo). | | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 51 | 0210001000001 | FORD CES 841 16.3.24 Cambio, suministro e instalacion valvula de bola de 1/2'. (A todo costo). | | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 52 | 0210001000001 | FORD CES 841 1.4.19 Cambio, suministro e instalacion manometro de presion de descarga sistema extincion de incendios. (A todo costo). | | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :0fabc572f43f0ea4c9e8685897c9736f29e7643d703e96016b559b6a781066543760e792e7aee22a2c22de0f0846d810

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**WILLSAR FIRE SAS**
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899,999,102 - 2 | **Teléfono** | 3159800 |
| **Dirección** | CR 54 26 25 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@ | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-12-06 | 14:14:12 |
| **Expedición** | 2023-12-06 | 14:34:23 |
| **Vencimiento** | 2023-12-06 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 0210001000001 | FORD CES 841 16.1.43 Cambio, suministro e instalacion de 01 manguera de conexion entre bomba de agua, bomba de espuma, tanque de agua, tanque de espuma y/o punto salida. (A todo costo). | | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 54 | 0210001000001 | FORD CES 841 1.2.4 Suministro e instalacion de forros para las sillas. (A todo costo). | | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 55 | 0210001000001 | FORD CES 841 1.1.1 Mantenimiento general sistema aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 56 | 0210001000001 | FORD CES 841 1.1.8 Reparacion compresor del aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 57 | 0210001000001 | FORD CES 841 1.1.15 Carga del sietema de aire acondicionado (freon). (A todo costo). | | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 58 | 0210001000001 | FORD CES 841 1.1.16 Pruebas de fugas del sistema del aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 59 | 0210001000001 | FORD CES 841 1.1.18 Reparacion lineas y tuberias aire acondicionado. (A todo costo). | | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 60 | 0210001000001 | FORD CES 841 5.1.21 Cambio y suministro e instalacion barra trasversal de direccion. ( A todo costo). | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 61 | 0210001000001 | FORD CES 841 5.1.23 Cambio y suministro e instalacion terminales inferior derecha barra trasversal de direccion. (A todo costo). | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 62 | 0210001000001 | FORD CES 841 5.1.26 Cambio y suministro e instalacion amortiguador de direccion. (A todo costo). | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 63 | 0210001000001 | FORD CES 841 7.2.14 Cambio, y suministro e instalacion juego de pastillas de freno delanteras (dos llantas). (A todo costo). | | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 64 | 0210001000001 | FORD CES 841 2.3.10 Cambio y suministro e instalacion brazos hidraulicos capot. (A todo costo). | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 65 | 0210001000001 | FORD CES 841 3.5.1 Cambio y suministro e instalacion bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :0fabc572f43f0ea4c9e8685897c9736f29e7643d703e96016b559b6a781066543760e792e7aee22a2c22de0f0846d810

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**WILLSAR FIRE SAS**
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899,999,102 - 2 | **Teléfono** | 3159800 |
| **Dirección** | CR 54 26 25 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@ | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-12-06 | 14:14:12 |
| **Expedición** | 2023-12-06 | 14:34:23 |
| **Vencimiento** | 2023-12-06 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 1.12.2 Cambio y suministro e instalacion dos manijas eleva vidrios. (A todo costo). | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 67 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 1.15.4 Cambio y suministro de tornilleria brazos limpiaparabrizas. (A todo costo). | | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 68 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 1.15.1 Cambio y suministro e instalacion plumillas. (A todo costo). | | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 69 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 8.1.16 Cambio, suministro e instalacion mangueras tubin teflon de 1/4" sistema extincion y frenos. (A todo costo). | | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 70 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 8.1.39 Cambio, suministro e instalacion filtro secador de aire. (A todo costo). | | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 71 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 36 Cambio y suministro e instalacion de aceite y filtros del motor. (A todo costo). | | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 72 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 48 Cambio y suministro e instalacion filtro(s) de combustible. (A todo costo). | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 73 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 62 Cambio y suministro e instalacion filtro de aire motor. (A todo costo). | | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 74 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 64 Cambio y suministro e instalacion filtro interno de aire. (A todo costo). | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 75 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 56 Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo). | | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 76 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 13 Cambio y suministro de aceite diferencial trasero. (A todo costo). | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 77 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 8 Cambio y suministro de aceite transmision mecanica. (A todo costo). | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 78 | 0210001000001 | KODIAK FAC 7-6949 20 Cambio y suministro de aceite hidraulico. (A todo costo). | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :0fabc572f43f0ea4c9e8685897c9736f29e7643d703e96016b559b6a781066543760e792e7aee22a2c22de0f0846d810

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**WILLSAR FIRE SAS**
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899,999,102 - 2 | **Teléfono** | 3159800 |
| **Dirección** | CR 54 26 25 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@ | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-12-06 | 14:14:12 |
| **Expedición** | 2023-12-06 | 14:34:23 |
| **Vencimiento** | 2023-12-06 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Total Items** 78

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 84,607,210.08 |
| **IVA 19%** | 16,075,369.92 |
| **Total a Pagar** | **$ 100.682.580,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 004- 102 Vence el 2023-12-06 | 100.682.580,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Cien Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-000;034-00-A-COFAC-DILOS-2023;CRISTIAN.CONTRERAS@FAC.MIL.CO#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :0fabc572f43f0ea4c9e8685897c9736f29e7643d703e96016b559b6a781066543760e792e7aee22a2c22de0f0846d810

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8