

WILLSAR FIRE SAS

NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	**Teléfono**	3159800
Dirección	CR 54 26 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA ELECTRÓNICA

109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-20	11:38:08
Expedición	2023-12-20	12:24:27
Vencimiento	2023-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 8 Cambio y suministro de aceite transmision mecanica. (A todo costo).		0.00	100,000.00	100,000.00
2	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 12 Cambio y suministro de aceite diferencial delantero. (A todo costo).		0.00	100,000.00	100,000.00
3	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 13 Cambio y suministro de aceite diferencial trasero. (A todo costo).		0.00	100,000.00	100,000.00
4	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 20 Cambio y suministro de aceite hidraulico. (A todo costo).		0.00	100,000.00	100,000.00
5	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 24 Cambio y suministro liquido de frenos. (A todo costo).		0.00	100,000.00	100,000.00
6	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 26 Graduacion y ajuste de frenos (bujes, raches, etc.). (A todo costo).		0.00	100,000.00	100,000.00
7	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 36 Cambio y suministro e instalacion de aceite y filtros del motor. (A todo costo).		0.00	200,000.00	200,000.00
8	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 56 Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo).		0.00	200,000.00	200,000.00
9	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 65 Cambio y suministro de refrigerante del aire acondicionado. (A todo costo).		0.00	200,000.00	200,000.00
10	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 68 Cambio y suministro del filtro del habitaculo del aire acondicionado. (A todo costo).		0.00	250,000.00	250,000.00
11	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 100 Revision tecnico mecanica al vehiculo. (A todo costo).		0.00	300,000.00	300,000.00
12	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 15.1.16 Cambio, suministro e instalacion exosto. (A todo costo).		0.00	250,000.00	250,000.00
13	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 15.1.4 Cambio, suministro e instalacion convertidor catalitico. (A todo costo).		0.00	50,000.00	50,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :df8d2975f419881bec0197879b63f76ed7d328fe47680f0bdbe12c9d695f77c31298f284d05a01c54c58187d785e017b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

WILLSAR FIRE SAS
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	**Teléfono**	3159800
Dirección	CR 54 26 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA ELECTRÓNICA

109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-20	11:38:08
Expedición	2023-12-20	12:24:27
Vencimiento	2023-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
14	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 15.1.13 Cambio, suministro e instalacion soportes de caucho. (A todo costo).		0.00	50,000.00	50,000.00
15	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 1.2.4 Suministro e instalacion de forros para las sillas. (A todo costo).		0.00	650,000.00	650,000.00
16	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 9.4.16 Cambio, suministro e instalacion luces de emergencia de techo barra completa. (A todo costo).		0.00	650,000.00	650,000.00
17	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 9.1.34 Cambio, suministro e instalacion interruptor del pito. (A todo costo).		0.00	950,000.00	950,000.00
18	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 6.1.12 Rotacion de llantas. (A todo costo).		0.00	300,000.00	300,000.00
19	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 6.1.14 Alineacion y balanceo llantas delanteras. (A todo costo).		0.00	600,000.00	600,000.00
20	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 6.5.3 Cambio y suministro e instalacion de cuatro esparragos (una sola llanta). (A todo costo).		0.00	480,000.00	480,000.00
21	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 9.3 Cambio, suministro e instalacion luces exploradoras. (A todo costo).		0.00	900,000.00	900,000.00
22	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 9.3.2 Cambio, suministro e instalacion dos unidades selladas frontales. (A todo costo).		0.00	500,000.00	500,000.00
23	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 2.1.33 Pintura parcial de carroceria. (A todo costo).		0.00	620,000.00	620,000.00
24	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 2.2.48 Cambio suministro e instalacion escudos adhesivos. (A todo costo).		0.00	200,000.00	200,000.00
25	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 9.4.2 Reparacion instalacion electrica luces de emergencia de techo y laterales. (A todo costo).		0.00	55,000.00	55,000.00
26	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 9.1.40 Cambio, suministro e instalacion interruptor luces de emergencia. (A todo costo).		0.00	180,000.00	180,000.00
27	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 9.1.59 Cambio y suministro llave de encendido. (A todo costo).		0.00	85,000.00	85,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :df8d2975f419881bec0197879b63f76ed7d328fe47680f0bdbe12c9d695f77c31298f284d05a01c54c58187d785e017b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

WILLSAR FIRE SAS
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	**Teléfono**	3159800
Dirección	CR 54 26 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA ELECTRÓNICA

109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-20	11:38:08
Expedición	2023-12-20	12:24:27
Vencimiento	2023-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
28	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 6.1 Cambio y suministro e instalacion una (01) llanta delantera. (A todo costo).		2.00	850,000.00	1,700,000.00
29	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 6.1.2 Cambio y suministro e instalacion una (01) llanta trasera. (A todo costo).		2.00	850,000.00	1,700,000.00
30	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 2.2.49 Cambio y suministro e instalacion cintas reflactivas adhesivas. (A todo costo).		0.00	300,000.00	300,000.00
31	0210001000001	TOYOTA HILUX ABS 282 10.1 Sincronizacion motor. (A todo costo).		0.00	150,000.00	150,000.00
32	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 37 Cambio y suministro de aceite del motor. (A todo costo).		0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
33	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 28 Cambio y suministro filtro secador de aire. (A todo costo).		0.00	1,350,000.00	1,350,000.00
34	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 2 Cambio y suministro de aceite transmision automatica. (A todo costo).		0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
35	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 4 Cambio y suministro de aceite transfer transmision automatica. (A todo costo).		0.00	550,000.00	550,000.00
36	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 12 Cambio y suministro del aceite diferencial delantero. (A todo costo).		0.00	550,000.00	550,000.00
37	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 13 Cambio y suministro de aceite diferencial trasero. (A todo costo).		0.00	550,000.00	550,000.00
38	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16 Cambio y suministro de aceite divisor de potencia. (A todo costo).		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
39	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 18 Cambio y suministro filtro de aceite divisor de potencia. (A todo costo).		0.00	500,000.00	500,000.00
40	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 20 Cambio y suministro de aceite hidraulico. (A todo costo).		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
41	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 22 Cambio y suministro filtro de aceite hidraulico. (A todo costo).		0.00	400,000.00	400,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :df8d2975f419881bec0197879b63f76ed7d328fe47680f0bdbe12c9d695f77c31298f284d05a01c54c58187d785e017b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

WILLSAR FIRE SAS
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	**Teléfono**	3159800
Dirección	CR 54 26 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA ELECTRÓNICA

109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-20	11:38:08
Expedición	2023-12-20	12:24:27
Vencimiento	2023-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
42	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 26 Graduacion y ajuste de frenos (bujes, raches, etc.). (A todo costo).		0.00	350,000.00	350,000.00
43	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 25 Engrase y/o lubrique las partes moviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.). (A todo costo).		0.00	100,000.00	100,000.00
44	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 31 Mantenimiento preventivo motor de arranque. (A todo costo).		0.00	600,000.00	600,000.00
45	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 32 Mantenimiento preventivo alternador. (A todo costo).		0.00	700,000.00	700,000.00
46	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 39 Cambio, suministro e instalacion de los filtros de aceite, combustible y aire del motor. (A todo costo).		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 48 Cambio y suministro e instalacion filtro(s) de combustible. (A todo costo).		0.00	450,000.00	450,000.00
48	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 56 Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo).		0.00	750,000.00	750,000.00
49	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 79 Cambio y suministro de aceite bomba de agua. (A todo costo).		0.00	350,000.00	350,000.00
50	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 8.1.48 Cambio, suministro e instalacion valvula de paso espuma en cabina. (A todo costo).		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
51	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.1.32 Cambio, suministro e instalacion dosificador de espuma. (A todo costo).		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
52	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.3.41 Cambio, suministro e instalacion valvulas de drenaje polos de descarga de 2' 1/2. (A todo costo).		0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
53	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.1.65 Cambio, suministro e instalacion valvulas circuito torreta de bomper. (A todo costo).		0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
54	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 5.1.1 Reparacion general sistema de la direccion. (A todo costo).		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :df8d2975f419881bec0197879b63f76ed7d328fe47680f0bdbe12c9d695f77c31298f284d05a01c54c58187d785e017b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

WILLSAR FIRE SAS
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	**Teléfono**	3159800
Dirección	CR 54 26 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA ELECTRÓNICA

109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-20	11:38:08
Expedición	2023-12-20	12:24:27
Vencimiento	2023-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
55	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 5.1.17 Reparacion cilindro izquierdo de direccion. (A todo costo).		0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
56	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 11.1.15 Cambio, suministro e instalacion bomba combustible. (A todo costo).		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
57	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 9.2.7.1 Cambio, suministro e instalacion del automatico del motor de arranque. (A todo costo).		0.00	450,000.00	450,000.00
58	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.1.67 Cambio, suministro e instalacion actuador valvula torreta de bomper. (A todo costo).		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
59	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.1.79 Cambio, suministro e instalacion valvulas circuito pitones bajo camion. (A todo costo).		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
60	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.3.45 Mantenimiento carretel sistema de extincion de incendios. (A todo costo).		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
61	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 9.1.2 Reparacion general sistema electrico. (A todo costo).		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
62	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 9.2.26 Cambio, suministro e instalacion baterias. (A todo costo).		0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
63	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 9.1.38 Cambio, suministro e instalacion interruptor apagado motor. (A todo costo).		0.00	180,000.00	180,000.00
64	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 9.2.14 Cambio, suministro e instalacion interruptor de presion de combustible. (A todo costo).		0.00	180,000.00	180,000.00
65	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.1.46 Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo).		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
66	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 16.1.72 Cambio, suministro e instalacion guaya torreta de bomper. (A todo costo).		0.00	200,000.00	200,000.00
67	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 8.1.20 Cambio, suministro e instalacion mangueras tubin teflon de 5/16" sistema extincion y frenos. (A todo costo).		0.00	950,000.00	950,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :df8d2975f419881bec0197879b63f76ed7d328fe47680f0bdbe12c9d695f77c31298f284d05a01c54c58187d785e017b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

WILLSAR FIRE SAS
NIT : 901,210,029 - 2
CR 66 4D 71 P`4
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2604321
willsarfire@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 11,04

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	**Teléfono**	3159800
Dirección	CR 54 26 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA ELECTRÓNICA

109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-20	11:38:08
Expedición	2023-12-20	12:24:27
Vencimiento	2023-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
68	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 11.1.18 Cambio, suministro e instalacion lineas (mangueras) de combustible. (A todo costo).		0.00	800,000.00	800,000.00
69	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 8.1.1 Reparacion general sistema neumatico. (A todo costo).		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
70	0210001000001	OSHKOSH T6 FAC 6-6893 9.5.27 Cambio y suministro instalacion motor electrico solido-disperso torreta bomper. (A todo costo).		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

Total Items 70

Total Bruto	74,750,000.00
IVA 19%	14,202,500.00
Total a Pagar	**$ 88.952.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 109 Vence el 2023-12-20	88.952.500,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Ocho Millones Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-000;034-00-A-COFAC-DILOS-2023;CRISTIAN.CONTRERAS@FAC.MIL.CO#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764059472735 **aprobado en** 2023-11-06 **hasta el** 2024-11-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :df8d2975f419881bec0197879b63f76ed7d328fe47680f0bdbe12c9d695f77c31298f284d05a01c54c58187d785e017b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8