DIVIEXPORT EU NIT 832.004.433

Muebles Modulares para Oficina
Archivadores rodantes
Puertas de seguridad
Reparaciones locativas

Carrera 8 No. 7-98 Teléfono 601 7250877
Celular 3137357575
E:mail diviexporteu@gmail.com
SIBATÉ CUNDINAMARCA

Sibaté, Cundinamarca 20 de febrero de 2024

Ingeniera
SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
Supervisora contrato
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

ASUNTO: RESPUESTA DESAJTU024-344 SOLICITUD REVISIÓN PUERTA ELÉCTRICA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE CONTRATO 086-2023

Respetada ingeniera Silvia:

En mi visita técnica el día 14 de febrero de 2024 al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare para diagnosticar el estado del resorte en la puerta eléctrica entrada al parqueadero se observa:

1-Un resorte partido en más de la mitad y las guayas reventadas
2-El resorte no está oxidado
3-El resorte se encuentra lubricado
4-Polea izquierda y polea derecha en buen estado

Las razones principales por las que se rompen los resortes son la acumulación de óxido, la corrosión, la falta de lubricación y el desgaste. **Los resortes se pueden dañar a través del tiempo, tienen una vida útil de 10 a 15 años o 10.000 ciclos (igual a subir y bajar la puerta).**

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, EN EL DIAGNÓSTICO NO SE INCLUYÓ EL RESORTE COMO REPUESTO PARA CAMBIAR.

Sin embargo, para solucionar diferencias de conceptos con la entidad y que la puerta eléctrica funcione satisfactoriamente en el menor tiempo posible proponemos:

1-Suministrar e instalar un resorte de similares características al existente y las guayas sin costo para la entidad
2-Para obtener los recursos necesarios en el suministro del resorte, las guayas, instalación y desplazamiento desde Bogotá a Tunja de los técnicos, solicitamos respetuosamente el pago de la factura electrónica FEG26 del contrato 086 de 2023.
3-Las características del resorte son especiales y requiere de una visita que se programará lo antes posible
4-El tiempo de entrega es de DIEZ DÍAS a partir de la visita técnica especializada

Estaremos atentos a sus inquietudes,



MYRIAM SOFIA AUCIQUE CORREA
Representante Legal