| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | MAJA01.03.02.P025.F013 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 001 |

| Contrato No. | 4181,010,26,1,328,2023 |
|---|---|

DATOS DEL CLIENTE INTERNO

| Fecha Ingreso | Organismo | | | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | Secretaría de Deporte y Recreacion | | | 3417093 |
| **Placa** | **Marca** | **Clase** | **Tipo** | **Modelo** |
| MYY92C | HONDA | XR250[TORNADO]MT250CC | XR250 | 2012 |
| | | | | |
| **Kilometraje** | **Nombre Motorista** | | **Celular No.** | **Color** |
| 43730 | JULIAN RAMIREZ | | 3013802040 | BLANCO |
| **Orden de Trabajo No.** | **Taller Asignado** | | SOAT | RTM |
| | | | Fecha vencimiento | Fecha vencimiento |
| 129 | MUNDO HONDA | | 02 12 2023 | 21 11 2023 |

| Nivel Combustible "Marque con "X" | FULL | 3/4 | 1/2 | 1/4 | VACIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Carga Motocicleta Eléctrica "Marque con "X" | | | ALTA | MEDIA | BAJA |

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

Cambio direccional, cambio tapa piñón salida




INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

| Parte | Cant | Estado Marque "X" | | | Parte | Cant | Estado Marque "X" | | | Parte | Cant | Estado Marque "X" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | X | B | | | M | X | B | | | M | X | B |
| Barras de dirección | | M | X | B | Porta espejos | | M | X | B | Rin trasero | | M | X | B |
| Fuelles de telescópicos | | M | X | B | Espejos | | M | X | B | Manzana trasera | | M | X | B |
| Rin delantero | | M | X | B | Switch de encendido | | M | X | B | Llanta trasera | | M | X | B |
| Llanta delantera | | M | X | B | Pito | | M | X | B | Amortiguadores | | M | X | B |
| Manzana delantera | | M | X | B | Patada del cran | | M | X | B | Kit de arrastre | | M | X | B |
| Disco de freno delantero | | M | X | B | Motor de arranque | | M | X | B | Tijera | | M | X | B |
| Caliper de disco delantero | | M | X | B | Pedal de freno trasero | | M | X | B | Agarraderos tripulante | | M | X | B |
| Bomba de freno delantero | | M | X | B | Bujía | | M | X | B | Stop | | M | X | B |
| Guardafango delantero | | M | X | B | Capuchón de bujía | | M | X | B | Porta placa | | M | X | B |
| Farola | | M | X | B | Bobina de alta | | M | X | B | Direccionales traseros | | M | X | B |
| Carenaje de farola | | M | X | B | Protector de manigueta | | M | X | B | Guardabarro trasero | | M | X | B |
| Direccionales delanteros | | M | X | B | Batería | | M | X | B | Descansa pies | | M | X | B |
| Tacómetros | | M | X | B | Caja de batería | | M | X | B | Tensor de cadena | | M | X | B |
| Base de tacómetros | | M | X | B | Trompo de stop | | M | X | B | Tapa lateral izquierda | | M | X | B |
| Guaya de velocímetro | | M | X | B | Exosto | | M | X | B | Caja de herramientas | | M | X | B |
| Guaya de tacómetro | | M | X | B | Rejillas de exosto | | M | X | B | Tapa piñón de salida | | M | X | B |
| Control de direccionales | | M | X | B | Babero protector motor | | M | X | B | C.D.I. | | M | X | B |
| Comandos | | M | X | B | Tapa lateral derecha | | M | X | B | Protector de cadena | | M | X | B |
| Guaya de choque | | M | X | B | Tanque de gasolina | | M | X | B | Pata o pie de apoyo | | M | X | B |
| Manillares de dirección | | M | X | B | Tapa tanque gasolina | | M | X | B | Palanca de cambios | | M | X | B |
| Manigueta freno delantero | | M | X | B | Tapa aceite del motor | | M | X | B | Llave de encendido | | M | X | B |
| Guaya freno delantero | | M | X | B | Tapón aceite del Carter | | M | X | B | Estado general pintura | | M | X | B |
| Seguro de dirección | | M | X | B | Carburador | | M | X | B | Otro: | | M | X | B |
| Manigueta de embrague | | M | X | B | Cojinería | | M | X | B | Otro: | | M | X | B |
| Guaya de embrague | | M | X | B | Emblemas | | M | X | B | ¿Enciende la motocicleta? | X | no | | |

| Nombre Asesor | Teléfono | Nombre Motorista |
|---|---|---|
| | | |
| Firma Asesor | | Firma Motorista |

| HPB45A | HONDA | XR250 | 250 | 2012 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FOTOGRAFÍAS | | | | |
| FOTOGRAFÍA FRONTAL | | | FOTOGRAFÍA TRASERA | |
|  | | |  | |
| FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA | | | FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA | |
|  | | |  | |
| FOTOGRAFIA: | | | FOTOGRAFIA: | |
| | | | FOTOGRAFIA (6) | |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ALMACEN Y TALLER

# MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

## DIAGNOSTICO TALLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | CONTRATO No | 4181,010,26,1,328,2023 |
| DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR | | TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO | ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA |
| GARANTIA EN KMS | FECHA DE INGRESO | No. Cotización | |
| | 15/06/2023 | 129 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | SECRETARI A DE DEPORTE Y RECREACION | | | | |
| PLACA VEHICULO | MYY92C | MODELO | 2015 | #ORDEN DE TRABAJO | 129 |
| TIPO DE VEHICULO | MOTOCICLETA | CILINDRAJE | 250 | # ORDEN DEL TALLER | 129 |
| MARCA DEL VEHICULO | HONDA | | | | |
| KILOMETRAJE | 43730 | | | | |
| ASESOR DE SERVICIOS | ANGELICA CASTRO | | | | |
| NOMBRE MOTORISTA | | | | | |

## DIAGNOSTICO DE REPARACION

FALLA :

DESGASTE DE FRENOS EMBRAGUE Y TRASMISION

POSIBLE CAUSA:

uso

SOLUCION:

| | |
|---|---|
| CAMBIO KIT ARRASTRE CAMBIO DISCOS DE CLUCTH GUAYA | |

Nombre Mecánico:

Nombre Asesor:

| FORMATO PARA LA COTIZACIÓN DE LOS SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. PARQUE AUTOMOTOR - UAEGBYS | | | Contrato No. | UNIÓN TEMPORAL MOTOS DEL VALLE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | 4181.010.26.1.328-2023 | |
| DATOS DEL CLIENTE INTERNO | | | | |
| Fecha | Organismo | | Teléfono | |
| 15/06/2023 | Secretaría de Deporte y Recreacion | | | |
| Placa | Marca y clase de vehiculo | Tipo | Modelo | |
| MYY92C | XR250 TORNADO MT250CC | | 2012 | |
| Kilometraje | Nombre motorista | # Celular | # Orden de trabajo | |
| 43724 | | | 421 | |
| Valor FASECOLDA | Taller Asignado | # Cotización | Garantía | |
| $ 10.400.000 | MUNDO HONDA-AUTOVALLE Y SERVICIOS | 129 | 6000 | |

Y SERVICIOS S.A.S

MUNDO HONDA

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

| Descripción mano de obra | Cant. | Valor Unitario | Valor total | Observaciones | Autoriza | Valor autorizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mantenimiento comando de luces y encendido | 1 | $ 65.000 | $ 65.000 | NO ESTA | SI | $ 65.000 |
| Cambio filtro de aire | 1 | $ 28.000 | $ 28.000 | NO ESTA | SI | $ 28.000 |
| Cambio de bujias | 1 | $ 7.150 | $ 7.150 | OK | SI | $ 7.150 |
| Lavada de carburador | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 | NO ESTA | SI | $ 60.000 |
| Cambio kit cunas | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 | OK | SI | $ 120.000 |
| mantenimiento portabandas | 1 | $ 45.000 | $ 45.000 | NO ESTA | SI | $ 45.000 |
| Cambio pastillas delanteras | 1 | $ 27.000 | $ 27.000 | OK | SI | $ 27.000 |
| Cambio kit de arrastre | 1 | $ 85.000 | $ 85.000 | OK | SI | $ 85.000 |
| Cambio de discos de clutch | 1 | $ 128.700 | $ 128.700 | OK | SI | $ 128.700 |
| Cambio de guaya | 1 | $ 35.000 | $ 35.000 | OK | SI | $ 35.000 |
| Corregir fuga tensor | 1 | $ 65.000 | $ 65.000 | NO ESTA | SI | $ 65.000 |
| Cambio Palanca choque | 1 | $ 62.000 | $ 62.000 | NO ESTA | SI | $ 62.000 |
| | Subtotal mano de obra | | $ 727.850 | | | $ 727.850 |

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

| Descripción y referencia | Tipo de repuesto | Marca del repuesto | Cant. | Valor Unitario | Valor total | Observaciones | Autoriza | Valor autorizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujias | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 64.000 | $ 64.000 | OK | SI | $ 64.000 |
| Filtro de aire | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 72.285 | $ 72.285 | OK | SI | $ 72.285 |
| Kit de cunas | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 278.300 | $ 278.300 | OK | SI | $ 278.300 |
| Pastillas delanteras | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 225.000 | $ 225.000 | OK | SI | $ 225.000 |
| Bandas traseras | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 116.744 | $ 116.744 | OK | SI | $ 116.744 |
| Kit de arrastre | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 456.000 | $ 456.000 | OK | SI | $ 456.000 |
| Discos de clutch | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 349.600 | $ 349.600 | OK | SI | $ 349.600 |
| Prensa de clutch | HOMOLOGADO | HONDA | 1 | $ 190.000 | $ 190.000 | OK | SI | $ 190.000 |
| Empaque tapa clutch | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 55.294 | $ 55.294 | OK | SI | $ 55.294 |
| Guaya de clutch | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 118.000 | $ 118.000 | OK | SI | $ 118.000 |
| Aceite motor | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 48.000 | $ 48.000 | OK | SI | $ 48.000 |
| Filtro aceite | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 61.000 | $ 61.000 | OK | SI | $ 61.000 |
| Palanca Choque | ORIGINAL | HONDA | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 | NO ESTA | SI | $ 120.000 |
| | | | Subtotal repuestos | | $ 2.154.223 | | | $ 2.154.223 |
| | | | Subtotal: | | $ 2.882.073 | | | $ 2.882.073 |
| | | | IVA del 19% | | $ 547.594 | | | $ 547.594 |

| Asesor | Tecnico | Teléfono | VALOR TOTAL COTIZACIÓN | $ 3.429.667 | VALOR TOTAL AUTORIZADO | $ 3.429.667 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELICA CASTRO | | 3158314354 | | | | |

*OK: Esta acorde a los valores de referencia
*NO ESTA: No se encuentra entre los valoresde referencia pero esta acorde a los precios del mercado
*SI: Autorizacion una vez confrontado con los valores de referencia
*NO: No se autoriza
*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar * I: Inspeccionar
*TOT: Trabajos en otros talleres
Ésta cotización no incluye imprevistos. Validez de la oferta 30 días.
Dirección del taller:
PBX:

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INMUEBLES MUEBLES Y
AUTOMOTORES

| SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) | MAJA01.03.02.18.P25.F06 | |
|---|---|---|
| | VERSION | 1 |
| **ENTREGA DE VEHICULO** | FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA | 09/mar/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 4181,010,26,1,328,2023 | | | | | |
| TALLER ASIGNADO | ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA | | | | | |
| PLACA | MYY92C | | | | | |
| FECHA DE INGRESO | Día | 15 | MES | 6 | Año | 2023 |
| FECHA DE SALIDA | Día | 27 | MES | 7 | Año | 2023 |
| HORA DE SALIDA | | KILOMETRAJE SALIDA | | 43730 | | |
| COTIZACIÓN NUMERO | 129 | | | | | |
| MOTIVO DE INGRESO (marque con una X) | | X | MANTENIMIENTO | | GARANTÍA | |

TRABAJOS REALIZADOS

| |
|---|
| CAMBIO DE KIT ARRASTRE, SINCRONIZACION, FRENO DE DISCO, BANDAS TRASERAS , PASTILLAS DEL, FUGA DE TENSOR AUTOMATICO, PALANCA DE CHOQUE, CAMBIO DE ACEITE |
| * |
| * |
| * |
| * |
| * |

RECOMENDACIONES

| |
|---|
| * SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE ACEITE CADA 2500 KM Y LUBRICAR CADENA |
| * |
| * |
| * |
| * |

Se entrega a satisfacción de quien recibe el vehículo previa prueba de ruta.

Nombre y firma Asesor

Nombre y firma del Conductor
N.° C.C. 1130608[illegible]

Nombre y firma Supervisor Mantenimiento