ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P025.F013	
		VERSIÓN	001

Contrato No.	4181.010.26.1.328.2023

DATOS DEL CLIENTE INTERNO

Fecha Ingreso	Organismo	Teléfono
7/06/2023	secretaria de deporte y recreación	3417093


Placa	Marca	Clase	Tipo	Modelo
PLQ40C	honda	XR250	MOTOCICLETA	2012

Kilometraje	Nombre Motorista	Celular No.	Color
54840	LEONARDO FRANCO	3107865973	BLANCO

Orden de Trabajo No.	Taller Asignado	SOAT Fecha vencimiento	RTM Fecha vencimiento
	MUNDO HONDA	30 07 2023	14 06 2023

Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2	1/4	VACIO
Nivel de Carga Motocicleta Eléctrica "Marque con "X"			ALTA	MEDIA	BAJA

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO





INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
		M	X	B			M	X	B			M	X	B
Barras de dirección		M	X	B	Porta espejos		M	X	B	Rin trasero		M	X	B
Fuelles de telescópicos		M	X	B	Espejos		M	X	B	Manzana trasera		M	X	B
Rin delantero		M	X	B	Switch de encendido		M	X	B	Llanta trasera		M	X	B
Llanta delantera		M	X	B	Pito		M	X	B	Amortiguadores		M	X	B
Manzana delantera		M	X	B	Patada del cran		M	X	B	Kit de arrastre		M	X	B
Disco de freno delantero		M	X	B	Motor de arranque		M	X	B	Tijera		M	X	B
Caliper de disco delantero		M	X	B	Pedal de freno trasero		M	X	B	Agarraderos tripulante		M	X	B
Bomba de freno delantero		M	X	B	Bujía		M	X	B	Stop		M	X	B
Guardafango delantero		M	X	B	Capuchón de bujía		M	X	B	Porta placa		M	X	B
Farola		M	X	B	Bobina de alta		M	X	B	Direccionales traseros		M	X	B
Carenaje de farola		M	X	B	Protector de manigueta		M	X	B	Guardabarro trasero		M	X	B
Direccionales delanteros		M	X	B	Batería		M	X	B	Descansa pies		M	X	B
Tacómetros		M	X	B	Caja de batería		M	X	B	Tensor de cadena		M	X	B
Base de tacómetros		M	X	B	Trompo de stop		M	X	B	Tapa lateral izquierda		M	X	B
Guaya de velocímetro		M	X	B	Exosto		M	X	B	Caja de herramientas		M	X	B
Guaya de tacómetro		M	X	B	Rejillas de exosto		M	X	B	Tapa piñón de salida		M	X	B
Control de direccionales		M	X	B	Babero protector motor		M	X	B	C.D.I.		M	X	B
Comandos		M	X	B	Tapa lateral derecha		M	X	B	Protector de cadena		M	X	B
Guaya de choque		M	X	B	Tanque de gasolina		M	X	B	Pata o pie de apoyo		M	X	B
Manillares de dirección		M	X	B	Tapa tanque gasolina		M	X	B	Palanca de cambios		M	X	B
Manigueta freno delantero		M	X	B	Tapa aceite del motor		M	X	B	Llave de encendido		M	X	B
Guaya freno delantero		M	X	B	Tapón aceite del Carter		M	X	B	Estado general pintura		M	X	B
Seguro de dirección		M	X	B	Carburador		M	X	B	Otro:		M	X	B
Manigueta de embrague		M	X	B	Cojinería		M	X	B	Otro:		M	X	B
Guaya de embrague		M	X	B	Emblemas		M	X	B	Enciende la motocicleta?	X		NO	

Nombre Asesor	Teléfono	Nombre Motorista
Firma Asesor		Firma Motorista

PLQ40C	HONDA	XR250	250	2012

FOTOGRAFÍAS				
FOTOGRAFÍA FRONTAL			FOTOGRAFÍA TRASERA	
				
FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA			FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA	
				
FOTOGRAFIA:			FOTOGRAFIA:	
			FOTOGRAFIA (8)	
OBSERVACIONES:				

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER					
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR		TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO			
		ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA			
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		07/06/2023		120	
ORGANISMO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO				
PLACA VEHICULO	PLQ40C	MODELO	2012	#ORDEN DE TRABAJO	120
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	250	# ORDEN DEL TALLER	120
MARCA DEL VEHICULO	honda				
KILOMETRAJE	54841				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE MOTORISTA	LEONARDO FRANCO			3107865973	

DIAGNOSTICO DE REPARACION
FALLA :
PROBLEMAS SUSPENSIÓN CARBURACION DESGASTE LLANTA DEL ENCENDIO
POSIBLE CAUSA:
uso
SOLUCION:
CAMBIO KIT ARRASTRE ,DISCOS DE CLUCHT BATERIAFRENOS

Nombre Mecánico:

Nombre Asesor:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI			N° CONTRATO: 4181,010,26,1,328,2023
DATOS DEL CLIENTE INTERNO			
Fecha	**Organismo**		**Teléfono**
15/05/2023	Secretaría de Deporte y Recreacion		
Placa	**Marca y Clase**	**Tipo**	**Modelo**
PLQ40C	HONDAXR250(TORNADO)MT250CC	MOTOCICLETA	2012
Kilometraje	**Nombre motorista**	**# Celular**	**# Orden de trabajo**
54840	LEONARDO FRANCO	3107865973	120
Valor FASECOLDA	**Taller Asignado**	**# Cotización**	**Garantía**
$ 10.400.000	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA	120	6000

MUNDO HONDA

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Cambio kit cunas	1	$ 120.000	$ 120.000	OK	SI	$ 120.000
Cambio balineras delanteras	1	$ 42.900	$ 42.900	OK	SI	$ 42.900
Cambio balineras traseras	1	$ 42.900	$ 42.900	OK	SI	$ 42.900
Cambio de bateria	1	$ 28.600	$ 28.600	OK	SI	$ 28.600
Cambio de escobillas	1	$ 114.400	$ 114.400	OK	SI	$ 114.400
Cambio de discos de clutch	1	$ 128.700	$ 128.700	OK	SI	$ 128.700
Cambio filtro de aire	1	$ 28.000	$ 28.000	NO ESTA	SI	$ 28.000
Cambio de bujias	1	$ 7.150	$ 7.150	NO ESTA	SI	$ 7.150
Lavada de carburador	1	$ 60.000	$ 60.000	NO ESTA	SI	$ 60.000
Cambio kit de arrastre	1	$ 85.000	$ 85.000	OK	SI	$ 85.000
mantenimiento portabandas	1	$ 45.000	$ 45.000	NO ESTA	SI	$ 45.000
Cambio pastillas delanteras	1	$ 27.000	$ 27.000	Na porque se cambiaron en la cot #85	NO	$ 0
Cambio llanta delantera	1	$ 20.000	$ 20.000	OK	SI	$ 20.000
	Subtotal mano de obra		$ 749.650			$ 722.650

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Kit de cunas	ORIGINAL	HONDA	1	$ 278.300	$ 278.300	OK	SI	$ 278.300
Balineras delanteras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 65.000	$ 65.000	OK	SI	$ 65.000
Balineras traseras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 85.000	$ 85.000	OK	SI	$ 85.000
Bateria	ORIGINAL	HONDA	1	$ 210.000	$ 210.000	OK	SI	$ 210.000
Escobillas	ORIGINAL	HONDA	1	$ 190.000	$ 190.000	OK	SI	$ 190.000
Discos de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 349.600	$ 349.600	OK	SI	$ 349.600
Prensa de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 596.000	$ 596.000	OK	SI	$ 596.000
Empaque tapa clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 55.294	$ 55.294	OK	SI	$ 55.294
Tapa lateral izquierda	ORIGINAL	HONDA	1	$ 358.190	$ 358.190	NO ESTA	SI	$ 358.190
Filtro de aire	ORIGINAL	HONDA	1	$ 72.285	$ 72.285	OK	SI	$ 72.285
Bujias	ORIGINAL	HONDA	1	$ 64.000	$ 64.000	OK	SI	$ 64.000
Aceite motor	ORIGINAL	HONDA	1	$ 48.000	$ 48.000	OK	SI	$ 48.000
Kit de arrastre	ORIGINAL	HONDA	1	$ 456.000	$ 456.000	OK	SI	$ 456.000
Bandas traseras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 116.744	$ 116.744	OK	SI	$ 116.744
Pastillas delanteras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 225.000	$ 225.000	Na porque se cambiaron en la cot #85	NO	$ 0
Llanta delantera	ORIGINAL	HONDA	1	$ 380.000	$ 380.000	OK	SI	$ 380.000
Neumatico delantero	ORIGINAL	HONDA	1	$ 36.000	$ 36.000	OK	SI	$ 36.000
			Subtotal repuestos		$ 3.585.413			$ 3.360.413
			Subtotal:		$ 4.335.063			$ 4.083.063
			IVA del 19%		$ 823.862			$ 775.782

COTIZACIÓN - REPUESTOS SIN IVA		Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Asesor	**Teléfono**	**VALOR TOTAL COTIZACIÓN**			$ 5.158.725	**VALOR TOTAL AUTORIZADO**		$ 4.858.845

*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar * I: Inspeccionar *TOT: Trabajos en otros talleres

Ésta cotización no incluye imprevistos, Validez de la oferta 30 días.

Dirección del taller: Cra. 5 Norte No. 38AN - 75 PBX: 4100318 Ext. 27

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INMUEBLES MUEBLES Y
AUTOMOTORES

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.03.02.18.P25.F06	
	VERSION	1
ENTREGA DE VEHICULO	FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	09/mar/2020

CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023					
TALLER ASIGNADO	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA					
PLACA	PLQ40C					
FECHA DE INGRESO	Día	7	MES	6	Año	2023
FECHA DE SALIDA	Día	12	MES	7	Año	2023
HORA DE SALIDA		KILOMETRAJE SALIDA			54841	
COTIZACIÓN NUMERO	121.					
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)		X	MANTENIMIENTO			GARANTÍA

TRABAJOS REALIZADOS

* CAMBIO KIT ARRASTRE, RODAMIENTOS TRAS Y DEL, TAPA LATERAL IZQ, BUJIA, FILTRO DE AIRE, CUNAS, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE
*
*
*
*
*

RECOMENDACIONES

* SE RECOMIENDA CAMBIAR EL ACEITE CADA 2500 KM Y MANTENER LA CADENA LUBRICADA
*
*
*
*

Se entrega a satisfacción de quien recibe el vehículo previa prueba de ruta.

Nombre y firma Asesor

Leonardo Franco

Nombre y firma del Conductor

N.° C.C. 6100000

Nombre y firma Supervisor Mantenimiento