ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P028.F004	
		VERSIÓN	001

Contrato No.									
4181,010,26,1,328,2023									
Fecha Ingreso	Organismo							Teléfono	
12/07/2023									
Placa	Marca		Clase		Tipo			Modelo	
SLW59D	HONDA		MOTOCICLETA		XR250			2015	
Kilometraje	Nombre Motorista				Celular No.			Color	
5896	CARLOS MAURICIO VALDERRAMA				3223512782			BLANCO	
Orden de Trabajo No.	Taller Asignado				SOAT			RTM	
					Fecha vencimiento			Fecha vencimiento	
	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA				30	11	2023	18	5	2024
Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2		1/4			VACIO	
Nivel de Carga Motocicleta Electrica "Marque con "X"			ALTA		MEDIA			BAJA	

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

Foto Ingre  placa)



INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
		M	R	B			M	R	B			M	R	B
Barras de dirección		M	R	B	Porta espejos		M	R	B	Rin trasero		M	R	B
Fuelles de telescópicos		M	R	B	Espejos		M	R	B	Manzana trasera		M	R	B
Rin delantero		M	R	B	Switch de encendido		M	R	B	Llanta trasera		M	R	B
Llanta delantera		M	R	B	Pito		M	R	B	Amortiguadores		M	R	B
Manzana delantera		M	R	B	Patada del cran		M	R	B	Kit de arrastre		M	R	B
Disco de freno delantero		M	R	B	Motor de arranque		M	R	B	Tijera		M	R	B
Caliper de disco delantero		M	R	B	Pedal de freno trasero		M	R	B	Agarraderos tripulante		M	R	B
Bomba de freno delantero		M	R	B	Bujía		M	R	B	Stop		M	R	B
Guardafango delantero		M	R	B	Capuchón de bujía		M	R	B	Porta placa		M	R	B
Farola		M	R	B	Bobina de alta		M	R	B	Direccionales traseros		M	R	B
Carenaje de farola		M	R	B	Protector de manigueta		M	R	B	Guardabarro trasero		M	R	B
Direccionales delanteros		M	R	B	Batería		M	R	B	Descansa pies		M	R	B
Tacómetros		M	R	B	Caja de batería		M	R	B	Tensor de cadena		M	R	B
Base de tacómetros		M	R	B	Trompo de stop		M	R	B	Tapa lateral izquierda		M	R	B
Guaya de velocímetro		M	R	B	Exosto		M	R	B	Caja de herramientas		M	R	B
Guaya de tacómetro		M	R	B	Rejillas de exosto		M	R	B	Tapa piñón de salida		M	R	B
Control de direccionales		M	R	B	Babero protector motor		M	R	B	C.D.I.		M	R	B
Comandos		M	R	B	Tapa lateral derecha		M	R	B	Protector de cadena		M	R	B
Guaya de choque		M	R	B	Tanque de gasolina		M	R	B	Pata o pie de apoyo		M	R	B
Manillares de dirección		M	R	B	Tapa tanque gasolina		M	R	B	Palanca de cambios		M	R	B
Manigueta freno delantero		M	R	B	Tapa aceite del motor		M	R	B	Llave de encendido		M	R	B
Guaya freno delantero		M	R	B	Tapón aceite del Carter		M	R	B	Estado general pintura		M	R	B
Seguro de dirección		M	R	B	Carburador		M	R	B	Otro:		M	R	B
Manigueta de embrague		M	R	B	Cojinería		M	R	B	Otro:		M	R	B
Guaya de embrague		M	R	B	Emblemas		M	R	B	Enciende la motocicleta?		SI		NO

Nombre Asesor	Teléfono	Nombre Motorista
Firma Asesor		Firma Motorista

Placa	Marca	Clase	Tipo	Modelo
SLW59D	HONDA	MOTOCICLETA	XR250	2015

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P028.F004	
		VERSIÓN	001

FOTOGRAFÍAS	
FOTOGRAFÍA FRONTAL	FOTOGRAFÍA TRASERA
	FOTOGRAFÍA (...la placa) 
FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA	FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA
	
FOTOGRAFIA: km	FOTOGRAFIA:
	FOTOGRAFÍA (6)

OBSERVACIONES:

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER					
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4161.010.32.1.933-2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR		TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO			
		ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA			
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		12/07/2023		135	
ORGANISMO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
PLACA VEHICULO	SLW59D	MODELO	2015	#ORDEN DE TRABAJO	135
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	250	# ORDEN DEL TALLER	135
MARCA DEL VEHICULO	honda				
KILOMETRAJE	5896				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE MOTORISTA	CARLOS MAURICIO			3223512782	

DIAGNOSTICO DE REPARACION

FALLA :

FUELLES ROTOS CARBURACION BARRAS SUSPENCION TRASERA

POSIBLE CAUSA:

USO

SOLUCION:

CAMBIO FUELLES KIT ARRASTRE CUNAS RETENES DE BARRAS

Nombre Mecánico:

Nombre Asesor:

FORMATO PARA LA COTIZACIÓN DE LOS SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. PARQUE AUTOMOTOR - UAEGBYS			Contrato No.	UNION TEMPORAL MOTOS DEL VALLE 2023
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI			4181.010.26.1.328-2023	
DATOS DEL CLIENTE INTERNO				
Fecha	Organismo		Teléfono	
14/06/2023	Secretaría de Seguridad y Justicia			
Placa	Marca y clase de vehículo	Tipo	Modelo	
SLW59D	XR250 TORNADO MT250CC		2015	
Kilometraje	Nombre motorista	# Celular	# Orden de trabajo	
5891	CARLOS PAZ		426	
Valor FASECOLDA	Taller Asignado	# Cotización	Garantía	
$ 12.100.000	MUNDO HONDA-AUTOVALLE Y SERVICIOS	135	6000	

Y SERVICIOS S.A.S

MUNDO HONDA

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
correccion fuga culatin	1	$ 65.000	$ 65.000	NO ESTA	SI	$ 65.000
Lavada de carburador	1	$ 60.000	$ 60.000	NO ESTA	SI	$ 60.000
Cambio de bateria	1	$ 28.600	$ 28.600	OK	SI	$ 28.600
Cambio de bateria	1	$ 28.600	$ 28.600	REPETIDO	NO	$ 0
Cambio Kit fuelle	1	$ 60.000	$ 60.000	OK	SI	$ 60.000
Cambio aceite hidráulico	1	$ 120.000	$ 120.000	OK	SI	$ 120.000
mantenimiento portabandas	1	$ 45.000	$ 45.000	NO ESTA	SI	$ 45.000
Cambio balineras traseras	1	$ 42.900	$ 42.900	OK	SI	$ 42.900
Bajada de llanta	1	$ 25.800	$ 25.800	OK	SI	$ 25.800
Cambio de bujias	1	$ 7.150	$ 7.150	OK	SI	$ 7.150
Correccion fuga por clutch	1	$ 90.000	$ 90.000	NO ESTA	SI	$ 90.000
Cambio bobina	1	$ 210.000	$ 210.000	NO ESTA	SI	$ 210.000
Corregir fuga tensor	1	$ 65.000	$ 65.000	NO ESTA	SI	$ 65.000
sistema de carga	1	$ 55.000	$ 55.000	OK	SI	$ 55.000
revision sistema encendido	1	$ 55.000	$ 55.000	OK	SI	$ 55.000
Cambio kit bujes de tijera	1	$ 100.100	$ 100.100	OK	SI	$ 100.100
Pistas Rodamiento Trasero	1	$ 52.000	$ 52.000	No porque es un repuesto y esta incluido en el rodamiento	NO	$ 0
Cambio bombillo farola	1	$ 25.740	$ 25.740	OK	SI	$ 25.740
	Subtotal mano de obra		$ 1.135.890			$ 1.055.290

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Oring culatin	ORIGINAL	HONDA	1	$ 25.000	$ 25.000	NO ESTA	SI	$ 25.000
Oring taza carburador	ORIGINAL	HONDA	1	$ 20.200	$ 20.200	NO ESTA	SI	$ 20.200
Bateria	ORIGINAL	HONDA	1	$ 210.000	$ 210.000	OK	SI	$ 210.000
Comando de luces	ORIGINAL	HONDA	1	$ 325.000	$ 325.000	OK	SI	$ 325.000
Aceite motor	ORIGINAL	HONDA	1	$ 48.000	$ 48.000	OK	SI	$ 48.000
Filtro aceite	ORIGINAL	HONDA	1	$ 61.000	$ 61.000	OK	SI	$ 61.000
Kit de fuelles delanteros	ORIGINAL	HONDA	1	$ 250.000	$ 250.000	OK	SI	$ 250.000
Retenes de barras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 208.800	$ 208.800	OK	SI	$ 208.800
Aceite hidraulico	ORIGINAL	HONDA	3	$ 15.000	$ 45.000	OK	SI	$ 45.000
Bandas traseras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 116.744	$ 116.744	OK	SI	$ 116.744
Ballineras traseras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 85.000	$ 85.000	OK	SI	$ 85.000
diafragma	ORIGINAL	HONDA	1	$ 341.176	$ 341.176	NO ESTA	SI	$ 341.176
Bujias	ORIGINAL	HONDA	1	$ 64.000	$ 64.000	OK	SI	$ 64.000
reten leva de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 12.000	$ 12.000	NO ESTA	SI	$ 12.000
Empaque tapa clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 55.294	$ 55.294	OK	SI	$ 55.294
empaque volante	ORIGINAL	HONDA	1	$ 71.200	$ 71.200	NO ESTA	SI	$ 71.200
Bobina de alta	ORIGINAL	HONDA	1	$ 314.200	$ 314.200	OK	SI	$ 314.200
Kit bujes tijera	ORIGINAL	HONDA	1	$ 370.084	$ 370.084	OK	SI	$ 370.084

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ENTREGA DEL AUTOMOTOR	MAJA01.03.02.P028.F002	
		VERSIÓN	001

CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023					
TALLER ASIGNADO	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA					
PLACA	SLW59D					
FECHA DE INGRESO	Día	12	Mes	7	Año	2023
FECHA DE SALIDA	Día	25	Mes	7	Año	2023
HORA DE SALIDA		KILOMETRAJE SALIDA			5896	
COTIZACIÓN NÚMERO						
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)	X	MANTENIMIENTO			GARANTÍA	

TRABAJOS REALIZADOS

*correccion de fuga culatin, lavada de carburador, cambio de bateria, cambio kit fuelle, cambio aceite hidraulico, mto portabandas, cambio balineras tras, bajada de llanta, cambio de bujia, correccion fuga por clucth, cambio bobina, sistema de carga, revision de sistema de encendido, cambio rodamientos tras, combio bujes de tijeras, cambio bombillo farola
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

RECOMENDACIONES

*
se recomienda hacer cambio de aceite cada 2000 km y mantener cadena lubricada
*
*
*
*

Se entrega a satisfacción de quien recibe el automotor previa prueba de ruta.

Firma Asesor	Firma del Conductor	Firma Supervisor Mantenimiento
Nombre:	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
C.C:	C.C: 16 744 069	C.C: 16484992

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.