ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P028.F004	
		VERSIÓN	001

Contrato No.									
4181,010,26,1,328,2023									
Fecha Ingreso	Organismo							Teléfono	
18/08/2023									
Placa	Marca	Clase			Tipo			Modelo	
HPB51A	HONDA	MOTOCICLETA			NXR125			2008	
Kilometraje	Nombre Motorista				Celular No.			Color	
49050	CARLOS LOPEZ				3158481134			BLANCO	
Orden de Trabajo No.	Taller Asignado				SOAT			RTM	
					Fecha vencimiento			Fecha vencimiento	
	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA				14	11	2023	1	11	2023
Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2		1/4			VACIO	
Nivel de Carga Motocicleta Electrica "Marque con "X"			ALTA		MEDIA			BAJA	

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

Foto Ing

r la placa)

INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
		M	R	B			M	R	B			M	R	B
Barras de dirección		M	R	B	Porta espejos		M	R	B	Rin trasero		M	R	B
Fuelles de telescópicos		M	R	B	Espejos		M	R	B	Manzana trasera		M	R	B
Rin delantero		M	R	B	Switch de encendido		M	R	B	Llanta trasera		M	R	B
Llanta delantera		M	R	B	Pito		M	R	B	Amortiguadores		M	R	B
Manzana delantera		M	R	B	Patada del cran		M	R	B	Kit de arrastre		M	R	B
Disco de freno delantero		M	R	B	Motor de arranque		M	R	B	Tijera		M	R	B
Caliper de disco delantero		M	R	B	Pedal de freno trasero		M	R	B	Agarraderos tripulante		M	R	B
Bomba de freno delantero		M	R	B	Bujía		M	R	B	Stop		M	R	B
Guardafango delantero		M	R	B	Capuchón de bujía		M	R	B	Porta placa		M	R	B
Farola		M	R	B	Bobina de alta		M	R	B	Direccionales traseros		M	R	B
Carenaje de farola		M	R	B	Protector de manigueta		M	R	B	Guardabarro trasero		M	R	B
Direccionales delanteros		M	R	B	Batería		M	R	B	Descansa pies		M	R	B
Tacómetros		M	R	B	Caja de batería		M	R	B	Tensor de cadena		M	R	B
Base de tacómetros		M	R	B	Trompo de stop		M	R	B	Tapa lateral izquierda		M	R	B
Guaya de velocímetro		M	R	B	Exosto		M	R	B	Caja de herramientas		M	R	B
Guaya de tacómetro		M	R	B	Rejillas de exosto		M	R	B	Tapa piñón de salida		M	R	B
Control de direccionales		M	R	B	Babero protector motor		M	R	B	C.D.I.		M	R	B
Comandos		M	R	B	Tapa lateral derecha		M	R	B	Protector de cadena		M	R	B
Guaya de choque		M	R	B	Tanque de gasolina		M	R	B	Pata o pie de apoyo		M	R	B
Manillares de dirección		M	R	B	Tapa tanque gasolina		M	R	B	Palanca de cambios		M	R	B
Manigueta freno delantero		M	R	B	Tapa aceite del motor		M	R	B	Llave de encendido		M	R	B
Guaya freno delantero		M	R	B	Tapón aceite del Carter		M	R	B	Estado general pintura		M	R	B
Seguro de dirección		M	R	B	Carburador		M	R	B	Otro:		M	R	B
Manigueta de embrague		M	R	B	Cojineria		M	R	B	Otro:		M	R	B
Guaya de embrague		M	R	B	Emblemas		M	R	B	Enciende la motocicleta?	si		no	

Nombre Asesor	Teléfono	Nombre Motorista
Firma Asesor		Firma Motorista

Placa	Marca	Clase	Tipo	Modelo
HPB51A	HONDA	MOTOCICLETA	NXR125	2008

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA FRONTAL



FOTOGRAFÍA TRASERA




FOTOGRAFÍA (...lo la placa)

FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA



FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA



FOTOGRAFIA: km



FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFÍA (6)

OBSERVACIONES:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ENTREGA DEL AUTOMOTOR	MAJA01.03.02.P028.F002	
		VERSIÓN	001

CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023						
TALLER ASIGNADO	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA						
PLACA	HPB51A						
FECHA DE INGRESO	Día	18	Mes	8	Año	2023	
FECHA DE SALIDA	Día	9	Mes	9.	Año	2023	
HORA DE SALIDA		KILOMETRAJE SALIDA			49050		
COTIZACIÓN NÚMERO							
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)	X	MANTENIMIENTO			GARANTÍA		

TRABAJOS REALIZADOS

* SINCRONIZADA, CAMBIO DE ESCOBILLAS, DISCO DE CLUTH, CAMBIO DE RETENES DE BARRAS, MTO DE CUNAS, CAMBIO DE BATERIA, FORRO SILLIN
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

RECOMENDACIONES

*
se recomienda hacer cambio de aceite cada 2000 km y mantener cadena lubricada
*
*
*
*

Se entrega a satisfacción de quien recibe el automotor previa prueba de ruta.

Firma Asesor	Firma del Conductor	Firma Supervisor Mantenimiento
Nombre: Alexandra Salcedo.	Nombre: carlos LOPEZ	Nombre: Jaime alberto Sanchez
C.C: 1144166200.	C.C: 16756898	C.C: 16489792

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER					
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR		TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO			
		ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA			
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		25/08/2023		175	
ORGANISMO	SECRETARIA DE EDUCACION				
PLACA VEHICULO	HPB51A	MODELO	2008	#ORDEN DE TRABAJO	175
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	125	# ORDEN DEL TALLER	175
MARCA DEL	honda				
KILOMETRAJE	49550				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE	CARLOS LOPEZ			3158481134	
DIAGNOSTICO DE REPARACION					
FALLA :					
PROBLEMAS DE ENCENDIDO ,FRENO , RIN TORCIDO , CARBURACION					
POSIBLE CAUSA:					
DESGASTE					
SOLUCION:					
CAMBIO BATERIA ,ESCOBILLAS SINCRONIZADA,ACOBALADA DE RIN CAMBIO DISCOS DE CLUTCH					

Nombre Mecánico:

Nombre Asesor:

FORMATO PARA LA COTIZACIÓN DE LOS SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. PARQUE AUTOMOTOR - UAEGBYS				Contrato No.	UNIÓN TEMPORAL MOTOS DEL VALLE 2023
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				4181.010.26.1.328-2023	
DATOS DEL CLIENTE INTERNO					
Fecha	Organismo			Teléfono	
25/08/2023	Secretaría de Educación			8964296	
Placa	Marca y clase de vehiculo		Tipo	Modelo	
HPB51A	HONDA BROSS		MOTO	2008	
Kilometraje	Nombre motorista		# Celular	# Orden de trabajo	
49550	CARLOS LOPEZ		3158481134	1432	
Valor FASECOLDA	Taller Asignado		# Cotización	Garantía	
$ 5.100.000	MUNDO HONDA-AUTOVALLE Y SERVICIOS		175	6000	

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

	Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
C	Cambio de bateria	1	$ 19.500	$ 19.500	OK	SI	$ 19.500
C	Cambio de escobillas	1	$ 90.000	$ 90.000	OK	SI	$ 90.000
C	Cambio de discos de clutch	1	$ 120.000	$ 120.000	OK	SI	$ 120.000
m	mantenimiento guaya	1	$ 15.000	$ 15.000	NO ESTA	SI	$ 15.000
L	Lavada carburador	1	$ 60.000	$ 60.000	NO ESTA	SI	$ 60.000
C	Cobalada de rin	1	$ 23.115	$ 23.115	NO ESTA	SI	$ 23.115
C	Cambio bombillo stop	1	$ 9.100	$ 9.100	OK	SI	$ 9.100
C	Cambio rin delantero	1	$ 88.000	$ 88.000	NO ESTA	SI	$ 88.000
m	mantenimiento portabandas	1	$ 45.000	$ 45.000	NO ESTA	SI	$ 45.000
C	Cambio de manigueta	1	$ 9.100	$ 9.100	OK	SI	$ 9.100
C	Cambio reten cambios	1	$ 6.357	$ 6.357	NO ESTA	SI	$ 6.357
E			Subtotal mano de obra	$ 485.171			$ 485.171

C

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

D	Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
B	Bateria	ORIGINAL	HONDA	1	$ 80.672	$ 80.672	OK	SI	$ 80.672
E	Escobillas	ORIGINAL	HONDA	1	$ 151.351	$ 151.351	OK	SI	$ 151.351
A	Aceite motor	ORIGINAL	HONDA	1	$ 24.000	$ 24.000	OK	SI	$ 24.000
D	Discos de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 43.109	$ 43.109	OK	SI	$ 43.109
B	Bujias	ORIGINAL	HONDA	1	$ 17.647	$ 17.647	OK	SI	$ 17.647
F	Filtro de aire	ORIGINAL	HONDA	1	$ 35.210	$ 35.210	OK	SI	$ 35.210
R	Reten cambios	ORIGINAL	HONDA	1	$ 24.000	$ 24.000	NO ESTA	SI	$ 24.000
b	bandas delanteras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 15.126	$ 15.126	OK	SI	$ 15.126
E	Empaque tapa clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 50.924	$ 50.924	OK	SI	$ 50.924
B	Bombillo stop	ORIGINAL	HONDA	1	$ 3.529	$ 3.529	OK	SI	$ 3.529
R	Rin delantero	ORIGINAL	HONDA	1	$ 280.000	$ 280.000	NO ESTA	SI	$ 280.000
F	Forro sillin	ORIGINAL	HONDA	1	$ 40.000	$ 40.000	NO ESTA	SI	$ 40.000
P	Portamanigueta	ORIGINAL	HONDA	1	$ 31.960	$ 31.960	NO ESTA	SI	$ 31.960
M	Manigueta de freno	ORIGINAL	HONDA	1	$ 15.000	$ 15.000	OK	SI	$ 15.000
				Subtotal repuestos		$ 812.528			$ 812.528
				Subtotal:		$ 1.297.699			$ 1.297.699
				IVA del 19%		$ 246.563			$ 246.563

Asesor	Tecnico	Teléfono				
ANGELICA CASTRO		3158314354	VALOR TOTAL COTIZACIÓN	$ 1.544.262	VALOR TOTAL AUTORIZADO	$ 1.544.262

*OK: Esta acorde a los valores de referencia
*NO ESTA: No se encuentra entre los valoresde referencia pero esta acorde a los precios del mercado
*SI: Autorizacion una vez confrontado con los valores de referencia
*NO: No se autoriza
*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar * I: Inspeccionar
*TOT: Trabajos en otros talleres
Ésta cotización no incluye imprevistos. Validez de la oferta 30 días.
Dirección del taller:
PBX: