ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P026.F013	
		VERSIÓN	001

Contrato No.	4181,010,26,1,328,2023

DATOS DEL CLIENTE INTERNO

Fecha Ingreso	Organismo			Teléfono
8/06/23	Secretaría de Salud Pública			3417093
Placa	**Marca**	**Clase**	**Tipo**	**Modelo**
HPB31A	HONDA	NXR125[BROS]MT125CC	MOTOCICLETA	2018
Kilometraje	**Nombre Motorista**		**Celular No.**	**Color**
73788	JHON MARIÑO		3207251360	BLANCO
Orden de Trabajo No.	**Taller Asignado**		**SOAT**	**RTM**
			Fecha vencimiento	**Fecha vencimiento**
104	MUNDO HONDA		14 11 2023	9 11 2023

Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2	1/4	VACIO
Nivel de Carga Motocicleta Electrica "Marque con "X"			ALTA	MEDIA	BAJA

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

BANDAS KIT ARRASTRE MANIGUETA CUNAS DISCOS FILTRO DE AIREW Y BUJIA



INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA


Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
		M	X	B			M	X	B			M	X	B
Barras de dirección		M	X	B	Porta espejos		M	X	B	Rin trasero		M	X	B
Fuelles de telescópicos		M	X	B	Espejos		M	X	B	Manzana trasera		M	X	B
Rin delantero		M	X	B	Switch de encendido		M	X	B	Llanta trasera		M	X	B
Llanta delantera		M	X	B	Pito		M	X	B	Amortiguadores		M	X	B
Manzana delantera		M	X	B	Patada del cran		M	X	B	Kit de arrastre		M	X	B
Disco de freno delantero		M	X	B	Motor de arranque		M	X	B	Tijera		M	X	B
Caliper de disco delantero		M	X	B	Pedal de freno trasero		M	X	B	Agarraderos tripulante		M	X	B
Bomba de freno delantero		M	X	B	Bujía		M	X	B	Stop		M	X	B
Guardafango delantero		M	X	B	Capuchón de bujía		M	X	B	Porta placa		M	X	B
Farola		M	X	B	Bobina de alta		M	X	B	Direccionales traseros		M	X	B
Carenaje de farola		M	X	B	Protector de manigueta		M	X	B	Guardabarro trasero		M	X	B
Direccionales delanteros		M	X	B	Batería		M	X	B	Descansa pies		M	X	B
Tacómetros		M	X	B	Caja de batería		M	X	B	Tensor de cadena		M	X	B
Base de tacómetros		M	X	B	Trompo de stop		M	X	B	Tapa lateral izquierda		M	X	B
Guaya de velocímetro		M	X	B	Exosto		M	X	B	Caja de herramientas		M	X	B
Guaya de tacómetro		M	X	B	Rejillas de exosto		M	X	B	Tapa piñón de salida		M	X	B
Control de direccionales		M	X	B	Babero protector motor		M	X	B	C.D.I.		M	X	B
Comandos		M	X	B	Tapa lateral derecha		M	X	B	Protector de cadena		M	X	B
Guaya de choque		M	X	B	Tanque de gasolina		M	X	B	Pata o pie de apoyo		M	X	B
Manillares de dirección		M	X	B	Tapa tanque gasolina		M	X	B	Palanca de cambios		M	X	B
Manigueta freno delantero		M	X	B	Tapa aceite del motor		M	X	B	Llave de encendido		M	X	B
Guaya freno delantero		M	X	B	Tapón aceite del Carter		M	X	B	Estado general pintura		M	X	B
Seguro de dirección		M	X	B	Carburador		M	X	B	Otro:		M	X	B
Manigueta de embrague		M	X	B	Cojinería		M	X	B	Otro:		M	X	B
Guaya de embrague		M	X	B	Emblemas		M	X	B	Enciende la motocicleta?	X	NO		

Nombre Asesor	Teléfono	Nombre Motorista
Firma Asesor		Firma Motorista


SLW79D	HONDA	XR250	250	2015

FOTOGRAFÍAS


FOTOGRAFÍA FRONTAL



FOTOGRAFÍA TRASERA



FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA



FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA



FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFIA:

FOTOGRAFÍA (6)

OBSERVACIONES:

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER					
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR		TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA			
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		08/06/2023		114	
ORGANISMO	Departamento Administrativo de Planeación Municipal				
PLACA VEHICULO	HPB31A	MODELO	2018	#ORDEN DE TRABAJO	114
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	125	# ORDEN DEL TALLER	114
MARCA DEL VEHICULO	HONDA				
KILOMETRAJE	73788				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE MOTORISTA	JHON MARIÑO			3107251360	

DIAGNOSTICO DE REPARACION
FALLA :
DESGASTES EN KIT ARRATRE , DISCOS DE CLUTCH CARBURACION
POSIBLE CAUSA:
uso
SOLUCION:

mantenimiento portabandas	
Cambio kit de arrastre	
Cambio de guaya	
Cambio de manigueta	
Cambio kit cunas	
Cambio de discos de clutch	
Cambio chicler de alta	
Cambio de chicler de minima	
Cambio de pulverizador	
Cambio filtro de aire	
Cambio de bujias	
Lavada carburador	

Nombre Mecánico: **Nombre Asesor:**

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				N° CONTRATO: 4181,010,26,1,328,2023
DATOS DEL CLIENTE INTERNO				
Fecha	**Organismo**		**Teléfono**	
23/05/2023	Secretaría de Salud Pública			
Placa	**Marca y Clase**	**Tipo**	**Modelo**	
HPB31A	NXR125[BROS]MT125CC	MOTOCICLETA	2008	
Kilometraje	**Nombre motorista**	**# Celular**	**# Orden de trabajo**	
73788	JHON MARIÑO	3207251360	114	
Valor FASECOLDA	**Taller Asignado**	**# Cotización**	**Garantía**	
$ 5.100.000	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA	114	6000	

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
mantenimiento portabandas	1	$ 45.000	$ 45.000	NO ESTA	SI	$ 45.000
Cambio kit de arrastre	1	$ 85.000	$ 85.000	OK	SI	$ 85.000
Cambio de guaya	1	$ 25.000	$ 25.000	OK	SI	$ 25.000
Cambio de manigueta	1	$ 9.100	$ 9.100	NO ESTA	SI	$ 9.100
Cambio kit cunas	1	$ 91.000	$ 91.000	OK	SI	$ 91.000
Cambio de discos de clutch	1	$ 120.000	$ 120.000	OK	SI	$ 120.000
Cambio chicler de alta	1	$ 58.500	$ 58.500	OK	SI	$ 58.500
Cambio de chicler de mínima	1	$ 58.500	$ 58.500	OK	SI	$ 58.500
Cambio de pulverizador	1	$ 58.500	$ 58.500	OK	SI	$ 58.500
Cambio filtro de aire	1	$ 28.000	$ 28.000	NO ESTA	SI	$ 28.000
Cambio de bujías	1	$ 13.000	$ 13.000	NO ESTA	SI	$ 13.000
Cambio filtro de aire	1	$ 28.000	$ 28.000	REPETIDO	NO	$ 0
Lavada carburador	1	$ 60.000	$ 60.000	NO ESTA	SI	$ 60.000
	Subtotal mano de obra		$ 679.600			$ 651.600

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Bandas traseras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 15.126	$ 15.126	OK	SI	$ 15.126
Kit de arrastre	ORIGINAL	HONDA	1	$ 153.950	$ 153.950	OK	SI	$ 153.950
Guaya de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 22.605	$ 22.605	OK	SI	$ 22.605
Manigueta de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 22.500	$ 22.500	OK	SI	$ 22.500
Kit de cunas	ORIGINAL	HONDA	1	$ 115.966	$ 115.966	OK	SI	$ 115.966
Discos de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 43.109	$ 43.109	OK	SI	$ 43.109
Chicler de alta	ORIGINAL	HONDA	1	$ 34.706	$ 34.706	OK	SI	$ 34.706
Chicler de mínima	ORIGINAL	HONDA	1	$ 47.311	$ 47.311	OK	SI	$ 47.311
Pulverizador	ORIGINAL	HONDA	1	$ 49.446	$ 49.446	OK	SI	$ 49.446
Base aguja carburador	ORIGINAL	HONDA	1	$ 72.437	$ 72.437	OK	SI	$ 72.437
Bujías	ORIGINAL	HONDA	1	$ 17.647	$ 17.647	OK	SI	$ 17.647
Filtro de aire	ORIGINAL	HONDA	1	$ 35.210	$ 35.210	OK	SI	$ 35.210
			Subtotal repuestos		$ 630.613			$ 630.613
			Subtotal:		$ 1.309.613			$ 1.281.613
			IVA del 19%		$ 248.826			$ 243.506

COTIZACIÓN - REPUESTOS SIN IVA		Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Asesor	**Teléfono**	**VALOR TOTAL COTIZACIÓN**			$ 1.558.439	**VALOR TOTAL AUTORIZADO**		$ 1.525.119

*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar *I: Inspeccionar *TOT: Trabajos en otros talleres

Ésta cotización no incluye imprevistos. Validez de la oferta 30 días.

Dirección del taller: Cra. 5 Norte No. 38AN - 75 PBX: 4100318 Ext. 27

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUEBLES Y AUTOMOTORES	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **ENTREGA DE VEHICULO**	MAJA01.03.02.18.P25.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/mar/2020

CONTRATO No	4181.010.26.1.328-2023					
TALLER ASIGNADO	MUNDO HONDA					
PLACA	HPB31A					
FECHA DE INGRESO	Día	08	Mes	6	Año	2023
FECHA DE SALIDA	Día	20	Mes	6	Año	2023
HORA DE SALIDA	3:40	KILOMETRAJE SALIDA		73788		
COTIZACIÓN NUMERO	114					
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)			MANTENIMIENTO	X	GARANTÍA	

TRABAJOS REALIZADOS

Se le realiza cambio de kit de chicleres, cambio de cunas de dirección, discos de clutch, cambio de kit de arrastre y bandas de freno
*
*
*
*

RECOMENDACIONES

realizar el cambio de aceite cada 2000 km, mantener la cadena lubricada
*
*
*

Se entrega a satisfacción de quien recibe el vehiculo previa prueba de ruta.

Nombre y firma Asesor

Nombre y firma del Conductor
N.° C.C. 6269058

Nombre y firma Supervisor Mantenimiento