
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P025.F013	
		VERSIÓN	001

Contrato No.	4181,010,26,1,328,2023								
DATOS DEL CLIENTE INTERNO									
Fecha Ingreso	Secretaría de Deporte y Recreacion Organismo							Teléfono	
9/06/23								3417093	
Placa	Marca	Clase			Tipo			Modelo	
HPB41A	HONDA	NXR125[BROS]MT125CC			MOTOCICLETA			2004	
Kilometraje	Nombre Motorista				Celular No.			Color	
30751								BLANCO	
Orden de Trabajo No.	Taller Asignado				SOAT Fecha vencimiento			RTM Fecha vencimiento	
118	MUNDO HONDA				14	11	2024	19	9	2024
Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2		1/4			VACIO		
Nivel de Carga Motocicleta Electrica "Marque con "X"			ALTA		MEDIA			BAJA		

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO	
KIT RRASTRE FRENOS DISCOS DE CLUTCH	

INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
Barras de dirección		M	X	B	Porta espejos		M	X	B	Rin trasero		M	X	B
Fuelles de telescópicos		M	X	B	Espejos		M	X	B	Manzana trasera		M	X	B
Rin delantero		M	X	B	Switch de encendido		M	X	B	Llanta trasera		M	X	B
Llanta delantera		M	X	B	Pito		M	X	B	Amortiguadores		M	X	B
Manzana delantera		M	X	B	Patada del cran		M	X	B	Kit de arrastre		M	X	B
Disco de freno delantero		M	X	B	Motor de arranque		M	X	B	Tijera		M	X	B
Caliper de disco delantero		M	X	B	Pedal de freno trasero		M	X	B	Agarraderos tripulante		M	X	B
Bomba de freno delantero		M	X	B	Bujía		M	X	B	Stop		M	X	B
Guardafango delantero		M	X	B	Capuchón de bujía		M	X	B	Porta placa		M	X	B
Farola		M	X	B	Bobina de alta		M	X	B	Direccionales traseros		M	X	B
Carenaje de farola		M	X	B	Protector de manigueta		M	X	B	Guardabarro trasero		M	X	B
Direccionales delanteros		M	X	B	Batería		M	X	B	Descansa pies		M	X	B
Tacómetros		M	X	B	Caja de batería		M	X	B	Tensor de cadena		M	X	B
Base de tacómetros		M	X	B	Trompo de stop		M	X	B	Tapa lateral izquierda		M	X	B
Guaya de velocímetro		M	X	B	Exosto		M	X	B	Caja de herramientas		M	X	B
Guaya de tacómetro		M	X	B	Rejillas de exosto		M	X	B	Tapa piñón de salida		M	X	B
Control de direccionales		M	X	B	Babero protector motor		M	X	B	C.D.I.		M	X	B
Comandos		M	X	B	Tapa lateral derecha		M	X	B	Protector de cadena		M	X	B
Guaya de choque		M	X	B	Tanque de gasolina		M	X	B	Pata o pie de apoyo		M	X	B
Manillares de dirección		M	X	B	Tapa tanque gasolina		M	X	B	Palanca de cambios		M	X	B
Manigueta freno delantero		M	X	B	Tapa aceite del motor		M	X	B	Llave de encendido		M	X	B
Guaya freno delantero		M	X	B	Tapón aceite del Carter		M	X	B	Estado general pintura		M	X	B
Seguro de dirección		M	X	B	Carburador		M	X	B	Otro:		M	X	B
Manigueta de embrague		M	X	B	Cojinería		M	X	B	Otro:		M	X	B
Guaya de embrague		M	X	B	Emblemas		M	X	B	Enciende la motocicleta?	X		No	

FOTOGRAFÍAS				
FOTOGRAFÍA FRONTAL			FOTOGRAFÍA TRASERA	
				
FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA			FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA	
				
FOTOGRAFIA:			FOTOGRAFIA:	
			FOTOGRAFÍA (6)	
OBSERVACIONES:				

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER					
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4161.010.32.1.933-2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR			TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA		
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		09/06/2023		118	
ORGANISMO	SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION				
PLACA VEHICULO	HPB41A	MODELO	2008	#ORDEN DE TRABAJO	118
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	125	# ORDEN DEL TALLER	118
MARCA DEL VEHICULO	honda				
KILOMETRAJE	30751				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE MOTORISTA					

DIAGNOSTICO DE REPARACION
FALLA :
DESGASTE EN LLANTAS PROBLEMAS DE CARBURACION DISCOS DE CLUTCH
POSIBLE CAUSA:
USO
SOLUCION:
CAMBIO DISCOS DE CLUTCH SIBCRONIZADA PORTABANDAS

Nombre Mecánico:

Nombre Asesor:

FORMATO PARA LA COTIZACIÓN DE LOS SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, PARQUE AUTOMOTOR - UAEGBYS			Contrato No.	UNIÓN TEMPORAL MOTOS DEL VALLE 2023
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI			4181.010.26.1.328-2023	
DATOS DEL CLIENTE INTERNO				
Fecha	Organismo		Teléfono	
9/06/2023	Secretaria De Deporte Y Recreacion			
Placa	Marca y clase de vehiculo	Tipo	Modelo	
HPB41A	NXR125[BROS]MT125CC	MOTOCICLETA	2008	
Kilometraje	Nombre motorista	# Celular	# Orden de trabajo	
30751	HERNAN URBANO	3147653997	197	
Valor FASECOLDA	Taller Asignado	# Cotización	Garantía	
$ 5.100.000	MUNDO HONDA-AUTOVALLE Y SERVICIOS	118	6000	

Y SERVICIOS S.A.S

MUNDO HONDA

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Cambio kit de arrastre	1	$ 85.000	$ 85.000	OK	SI	$ 85.000
mantenimiento portabandas	2	$ 45.000	$ 90.000	NO ESTA	SI	$ 90.000
Cambio trompos	1	$ 25.000	$ 25.000	OK	SI	$ 25.000
Cambio de bujias	1	$ 13.000	$ 13.000	OK	SI	$ 13.000
Cambio filtro de aire	1	$ 28.000	$ 28.000	NO ESTA	SI	$ 28.000
Lavada carburador	1	$ 60.000	$ 60.000	NO ESTA	SI	$ 60.000
Cambio bombillo stop	1	$ 9.100	$ 9.100	OK	SI	$ 9.100
Cambio de discos de clutch	1	$ 120.000	$ 120.000	OK	SI	$ 120.000
Cambio de guaya	2	$ 25.000	$ 50.000	OK	SI	$ 50.000
Cambio llanta delantera	1	$ 15.600	$ 15.600	OK	SI	$ 15.600
Cambio llanta trasera	1	$ 15.600	$ 15.600	OK	SI	$ 15.600
	Subtotal mano de obra		$ 511.300			$ 511.300

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Kit de arrastre	ORIGINAL	HONDA	1	$ 153.950	$ 153.950	OK	SI	$ 153.950
Bandas delanteras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 15.126	$ 15.126	OK	SI	$ 15.126
Bandas traseras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 15.126	$ 15.126	OK	SI	$ 15.126
Trompo delantero stop	ORIGINAL	HONDA	1	$ 14.958	$ 14.958	OK	SI	$ 14.958
Trompo trasero de stop	ORIGINAL	HONDA	1	$ 23.529	$ 23.529	OK	SI	$ 23.529
Filtro de aire	ORIGINAL	HONDA	1	$ 35.210	$ 35.210	OK	SI	$ 35.210
Bujias	ORIGINAL	HONDA	1	$ 17.647	$ 17.647	OK	SI	$ 17.647
Aceite motor	ORIGINAL	HONDA	1	$ 24.000	$ 24.000	OK	SI	$ 24.000
Bombillo stop	ORIGINAL	HONDA	1	$ 3.529	$ 3.529	OK	SI	$ 3.529
Discos de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 43.109	$ 43.109	OK	SI	$ 43.109
Prensa de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 97.479	$ 97.479	OK	SI	$ 97.479
Empaque tapa clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 50.924	$ 50.924	OK	SI	$ 50.924
Guaya de clutch	ORIGINAL	HONDA	1	$ 22.605	$ 22.605	OK	SI	$ 22.605
Guaya de velocimetro	ORIGINAL	HONDA	1	$ 51.513	$ 51.513	OK	SI	$ 51.513
Forro sillin	ORIGINAL	HONDA	1	$ 40.000	$ 40.000	NO ESTA	SI	$ 40.000
Llanta delantera	HOMOLOGADO	HONDA	1	$ 236.960	$ 236.960	OK	SI	$ 236.960
Llanta trasera	HOMOLOGADO	HONDA	1	$ 265.815	$ 265.815	OK	SI	$ 265.815
			Subtotal repuestos		$ 1.111.480			$ 1.111.480
			Subtotal:		$ 1.622.780			$ 1.622.780
			IVA del 19%		$ 308.328			$ 308.328

Asesor	Tecnico	Teléfono	VALOR TOTAL COTIZACIÓN	$ 1.931.108	VALOR TOTAL AUTORIZADO	$ 1.931.108
ANGELICA CASTRO		3158314354				

*OK: Esta acorde a los valores de referencia
*NO ESTA: No se encuentra entre los valoresde referencia pero esta acorde a los precios del mercado
*SI: Autorizacion una vez confrontado con los valores de referencia
*NO: No se autoriza
*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar * I: Inspeccionar
*TOT: Trabajos en otros talleres
Ésta cotización no incluye imprevistos. Validez de la oferta 30 días.
Dirección del taller:
PBX:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ENTREGA DEL AUTOMOTOR	MAJA01.03.02.P028.F002	
		VERSIÓN	001

CONTRATO No							
TALLER ASIGNADO	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA						
PLACA	HPB41A						
FECHA DE INGRESO	Día	9	Mes	6	Año	2023	
FECHA DE SALIDA	Día	1	Mes	8	Año	2023	
HORA DE SALIDA		KILOMETRAJE SALIDA			30751		
COTIZACIÓN NÚMERO	118						
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)		X	MANTENIMIENTO			GARANTÍA	

TRABAJOS REALIZADOS

cambio llantas,sincronizada, cambio discos de clucth ,mto portabandas
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

RECOMENDACIONES

*
*
*
*
*

Se entrega a satisfacción de quien recibe el automotor previa prueba de ruta.

Firma Asesor	Firma del Conductor	Firma Supervisor Mantenimiento
Nombre:	Nombre: Carlos A. Paz	Nombre: James Sandy
C.C:	C.C: 94150992	C.C: 16484992

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.