INFORME FINAL AMBIENTAL

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL SI 2023
NIT. 901748804-4

Noviembre 2 - Diciembre 27 de 2023


ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
	
ING. SANDRA MILENA DÍAZ GUTIÉRREZ **Profesional Esp en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental**	**ING. LUIS CARLOS VELOSA NEISA** **Coordinador**

TABLA DE CONTENIDO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO....3
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO....4
3. INFORME MANEJO AMBIENTAL....4
3.1 LOCALIZACION....4
3.2 MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS....6
3.2.1 PROGRAMA 1– MANEJO DE MATERIALES....6
3.2.2 PROGRAMA 2 – ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA....6
4.1.1 Registro fotográfico de las actividades de Corrección de Observaciones y verificación de instalación....7

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos del proyecto....3

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Tabla 1. Datos del proyecto

NUMERO DE CONTRATO	**0321 de 2023**
OBJETO	"PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PRIORIZADA POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO – IDT."
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SI 2023
NIT	901748804-4
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA DÍAZ GUTIÉREZ
DIRECCIÓN	Avenida Calle 170 No. 69 – 47 Apto 816 Torre 2
TELÉFONO	320 306 96 03 – 320 686 94 76
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($132.079.436)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Número centros de trabajo:	(1) Uno
Clase de riesgo por sede:	V

Fuente: Contrato IDT – (CTO 0321 DE 2023)

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO

- ✓ Recorrido de georreferenciación de señalética en los corredores priorizados
- ✓ Elaboración del cronograma de ejecución de fabricación e instalación de la señalética
- ✓ Presentación de fichas de localización
- ✓ Radicación de oficios informando ante las entidades competentes
- ✓ Entrega el Plan de Gestión Integral HSEQ
- ✓ Borrador de contenidos gráficos
- ✓ Socialización ante la comunidad y entidades competentes el borrador de contenidos gráficos.
- ✓ Contenidos gráficos definitivos
- ✓ Socialización ante la comunidad y entidades competentes los contenidos gráficos definitivos.
- ✓ Impresión contenidos gráficos definitivos
- ✓ Fabricación prototipos de señales
- ✓ Instalación de la señalética
- ✓ Aplicación de encuestas de satisfacción
- ✓ Informe de ejecución del Plan de Gestión Integral HSEQ
- ✓ Informe final


3. INFORME MANEJO AMBIENTAL

3.1 LOCALIZACION


El desarrollo del contrato se realizó en la Localidad de San Cristóbal, localidad número 4, ubicada en el suroriente de Bogotá, entre las localidades de Santa Fe (Norte), Usme (Sur), Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño (Occidente) y por el Oriente es límite metropolitano con los Municipios de Choachí y Ubaque.

La instalación de la señalización se realizó sobre el espacio público (andenes) de los Corredores turísticos descritos a continuación:

Corredor turístico Patrimonial



Corredor Turístico Arte Urbano



3.2 MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Aspectos ambientales relacionados a la actividad de la obra:

- **Generación de residuos sólidos:**
  - Se reutilizaron los desechos una vez se hacia la instalación de las bases de las señalizaciones.
  - En el caso de generación de tierra suelta, esta se redistribuyó en torno a la señal para emparejar el terreno perforado.

Impactos ambientales relacionados a la actividad de la obra:

- **Atmósfera:**
  - No se genera impacto con respecto al Aumento del nivel de ruido ya que la instalación realizada de las bases de las señalizaciones sobre concreto o ladrillo fue en dimensiones pequeñas y en espacios al aire libre.
- **Suelo:**
  - La generación de residuos sólidos como impacto temporal durante la instalación de la base de la señal fue mínima por la poca cantidad de material resultante de la excavación en el suelo para la instalación de las bases de las señalizaciones.

3.2.1 PROGRAMA 1– MANEJO DE MATERIALES

Para la ejecución del programa no se requirió la instalación de campamentos o centros de acopio de materiales debido al manejo de pocas cantidades de material utilizados en la instalación de la señalización. No se recibieron observaciones durante la ejecución de las tareas.

3.2.2 PROGRAMA 2 – ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

Para la ejecución del programa no se requirió de sitios para almacenamiento de materiales debido al manejo de pocas cantidades de material utilizados en la instalación de la señalización.

Para la instalación total de las señales se contó con un frente de trabajo, dotado con las herramientas y materiales necesarios antes, durante y después de desarrollar las actividades, permitiendo que las actividades se desarrollaran de forma organizada.

Una vez finalizada la labor en cada punto, el frente de trabajo contaba con bolsas o lonas para las recolecciones de residuos para de manera diaria realizar jornadas de aseo y entregar los escenarios libres de materiales o residuos. Todas las zonas fueron dejadas en correctas condiciones de aseo y limpieza.

4.1.1 Registro fotográfico de las actividades de Corrección de Observaciones y verificación de instalación






San Cristóbal
Galaxy A53 5G


San Cristóbal
Galaxy A53 5G

UNIÓN TEMPORAL SI 2023	**CONTRATO No. 0321 DE 2023** "Prestar servicios para la elaboración e Instalación de señalización turística priorizada por el Instituto Distrital de Turismo – IDT en la Ciudad de Bogotá"
	INFORME AMBIENTAL





UNIÓN TEMPORAL SI 2023	**CONTRATO No. 0321 DE 2023** "Prestar servicios para la elaboración e Instalación de señalización turística priorizada por el Instituto Distrital de Turismo – IDT en la Ciudad de Bogotá"
	INFORME AMBIENTAL





UNIÓN TEMPORAL SI 2023	**CONTRATO No. 0321 DE 2023** "Prestar servicios para la elaboración e Instalación de señalización turística priorizada por el Instituto Distrital de Turismo – IDT en la Ciudad de Bogotá"
	INFORME AMBIENTAL





UNIÓN TEMPORAL SI 2023	**CONTRATO No. 0321 DE 2023** "Prestar servicios para la elaboración e Instalación de señalización turística priorizada por el Instituto Distrital de Turismo – IDT en la Ciudad de Bogotá"
	INFORME AMBIENTAL






Galaxy A53 5G


Galaxy A53 5G