
OBSERVACION No. 1 RDC INNIERIA.



RESPUESTA:


Se aclara que la exigencia mencionada en su observación no responde a los requisitos del presente proceso de **LICITACION PUBLICA No. AHLPOB01-024** como quiera que sobre este particular, el presente pliego define que la oferta económica será entregada en sobre No.2 a través de la plataforma secop II tal como está reglamentado para licitaciones – Pág. 18 numeral 2.3.2 SOBRE 2 Pliego de condiciones, es probable que este confundiendo las reglas definidas en el proceso de Selección abreviada AHSAOB01-024 el cual fue revocado para dar inicio al presente proceso de Licitación Pública.

2.3.2. SOBRE No. 2

Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes características:

A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de "Licitación de Obra Pública" y no podrá ser entregado en físico.

OBSERVACION No. 2 JAIRO ALBERTO BRAVO ROJAS.



Villagarzón, 1 de marzo de 2024

Señores:
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

REFERENCIA: Proceso de contratación No. AIILPOD01-024.

Objeto: "DESCONTAMINACIÓN DE LA QUEBRADA EL PUEBLO Y EL ZANJÓN DE LOS SAPOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ASENTAMIENTO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA."

Asunto: OBSERVACIONES A PREPLIEGOS DE CONDICIONES

Cordial saludo

En atención al proceso de contratación de la referencia, me permito presentar la siguiente observación:

1. Solicitud corrección aritmética Análisis de precio Unitario: *"Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero incluye. Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad."*

APU ítem 1.2.7 proposición oficial

Obsérvese en el APU oficial del ítem 1.2.7, en la fila de cálculo de materiales (derechos de explotación y/o disposición de material) el valor de $ 3.500 $/m3 el cual al multiplicarse por el factor de expansión o cantidad (1.3) el resultado correcto de esa operación es $ 4.550 y no $455 como registra, por lo tanto, solicito respetuosamente se corrija el valor de dicho APU, en aras de garantizar el equilibrio económico de la futura contratación.

Página 1 de 2



ING. CIVIL JAIRO ALBERTO BRAVO ROJAS
CONSULTOR Y CONSTRUCTOR OBRAS CIVILES


Agradezco de antemano su amable atención.

ING. CIVIL JAIRO ALBERTO BRAVO ROJAS
c.c. 18.103.242

RESPUESTA:

Se acepta la observación, indicando que se incurre en un error de transcripción y/o edición En el valor del precio unitario, pues no corresponde a $3.500 si no a $350. En ese sentido, se procederá a realizar el ajuste en el APU correspondiente, siendo coherente con el valor del presupuesto oficial, lo cual se publicará en el secop II.

OBSERVACION No. 3 JANER DAVID MAESTRE ALMANZA



RESPUESTA:

No se acepta la observación, los pliegos tipos no permiten la modificación, ajuste o alteración de los tópicos de experiencia, pues tienen carácter de inmodificables.


En ese sentido, en el cuerpo de la matriz 1 de manera expresa se hace la restricción.

> *[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine]*
> *Para conocer las características de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.*

De otro lado, el pliego de condiciones en numeral 3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA establece:

> *La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: [la Entidad deberá indicar el número y el nombre de la actividad a contratar, y transcribir textualmente lo indicado en la Matriz 1 – Experiencia. En caso de requerir combinar experiencia, se procederá según lo establecido en el literal A) del numeral 3.5.2.]*

OBSERVACION No. 4 IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCION



Detalles de mensaje

Referencia interna: AHLPOB01-024
Descripción del proceso AHLPOB01-024
De: IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION
Usuario: Cristian De La Ossa
Fecha: 4 días de tiempo transcurrido (7/03/2024 3:12:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.5871281
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: Observación al pliego de condiciones

Texto de mensaje

Buenas tardes.

Solicitamos a la entidad hacer mayor aclaración referente a la experiencia especifica ya que no es claro a que se refiere con una profundidad de pozo de 0 a 4m el cual se solicita, ademas que en caso de requerir que el 55% de las unidades de pozos por obligación sean a 4 metros d e profundidad no sería valido, toda vez que en el presupuesto oficial se evidencia que solo 6 und de pozos tienen una profundidad de 4 metros . solicitamos amablemente a la entidad aclarar y corregir la experiencia solicitada acorde a las cantidades descritas en el presupuesto oficial.

Construcción de pozo de inspección a toda costa, en concreto impermeabilizado de 4690 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye formaleta, predución, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro tipa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra, diametro total 1.50 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de inspección 0- 2.0 metros de altura.	Und	20,00
Construcción de pozo de inspección a toda costa, en concreto impermeabilizado de 4690 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye formaleta, predución, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra, diametro total 1.50 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de inspección de 0 a 4.90 metros de altura, desde la cota batea.	Und	3,00
Construcción de pozo de inspección a toda costa, en concreto impermeabilizado de 4690 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye formaleta, predución, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra, diametro total 1.50 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de inspección de 0 a 7.90 metros de altura, desde la cota batea.	Und	1,00
Construcción de pozo de inspección a toda costa, en concreto impermeabilizado de 4690 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye formaleta, predución, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra, diametro total 1.50 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de inspección de 0 a 7.90 metros de altura, desde la cota batea.	Und	1,00
Construcción de pozo de inspección a toda costa, en concreto impermeabilizado de 4690 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye formaleta, predución, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra, diametro total 1.50 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de inspección de 0 a 8.90 metros de altura, desde la cota batea.	Und	1,00

Página 1


RESPUESTA:

Se acepta la observación parcialmente, en el sentido de dar mayor claridad al alcance del requisito y su manera de acreditarlo, por lo que el acápite de experiencia especifica quedara asi:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben encontrarse en un rango de 0 a 4 metros de profundidad en una cantidad de 13 unidades equivalente al (55%).

De otro lado esta exigencia si es válida, al ser proporcional y razonable con el presupuesto oficial, si se tiene en cuenta que el componente de pozos de inspección es preponderante los pozos de menor profundidad, oscilando entre el rango de 0 a 4 metros de profundidad una cantidad de 23 pozos según ítems 1.3.1 y 1.3.2.

OBSERVACION No. 5 IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



Detalles de mensaje

Referencia interna: AHLPOB01-024
Descripción del proceso AHLPOB01-024
De: IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION
Usuario: Cristian De La Ossa
Fecha: 4 días de tiempo transcurrido *(7/03/2024 1:32:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje CO1.MSG.5870522
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: Observación al pliego de condiciones

Texto de mensaje

Buenas tardes.

Se solicita amablemente a la entidad publicar presupuesto oficial en excel.


Atentamente.

IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION

RESPUESTA:

Se aclara al observante que el presupuesto oficial y APUS se encuentran debidamente publicados en el formato Excel previsto para el presente proceso, revisar anexos del proceso.

OBSERVACION No. 6 CARLOS FELIPE SALAZAR VALENCIA.



Detalles de mensaje

Referencia interna: AHLPOB01-024
Descripción del proceso AHLPOB01-024
De: PROINCO INGENIERIA S.A.S
Usuario: Marlon Andres Salgado Salgado
Fecha: 4 horas de tiempo transcurrido *(11/03/2024 11:15:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje CO1.MSG.5880741
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO

Texto de mensaje

Cordial saludo.

En cuanto a la experiencia específica, solicitamos se tomen como válidas las actividades desarrolladas como construcción de pozos de 2 a 4 metros en ad elante, considerando que esta cumple con el criterio establecido y el método constructivo es el mismo.

RESPUESTA:

Se acepta la observación, aclarando que este requisito de ponderación será objeto de control por parte de la interventoría y supervisión, y será incorporada dicha obligación al contratista seleccionado.
Por tal razón se procederá a respectivo ajuste según pliego tipo de condiciones.

OBSERVACION No. 7 PROINCO INGENIERIA SAS
Por sustracción de materia se da respuesta en los términos concedidos al observante IRT **INGENIERIA Y CONSTRUCCION** así:

> *De otro lado esta exigencia si es válida, al ser proporcional y razonable con el presupuesto oficial, si se tiene en cuenta que el componente de pozos de inspección es preponderante los pozos de menor profundidad, oscilando entre el rango de 0 a 4 metros de profundidad una cantidad de 23 pozos según ítems 1.3.1 y 1.3.2.*

ORIGINAL FIRMADO

DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO
Jefe Jurídico y de Contratación

ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ
Subgerente Técnica y Operativa

ORIGINAL FIRMADO

DIEGO ANDRES LASSO PEREZ
Subgerente Administrativo y Financiero