	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	CODIGO: F-GD-AC-01	Página 1 de 6
	ESTUDIO DE MERCADO	VERSIÓN: 1	
		FECHA: 30/11/2008	

ANEXO 001

PRECIOS DE MERCADO PARA CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGA DE TONER A TODO COSTO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA

La Alcaldía Municipal de Pitalito por intermedio de la General con el fin de contratar la prestación del servicio de mantenimiento de impresoras, escáner y recarga de tóner a todo costo para la Alcaldía Municipal de Pitalito Huila, realiza el análisis de precios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, *Estudios y documentos previos*, en concordancia con las orientaciones de Colombia Compra eficiente, Guía para elaboración de estudios del sector - *Análisis de mercado.*

Para establecer el valor unitario de cada Ítem en el mercado se tiene en cuenta las condiciones técnicas que se estima por unidad de medida, la cual será de calidad y futura prestación por parte del contratista. Por tanto, para conocer el precio, se solicitaron cotizaciones a empresas dedicadas a esta actividad comercial en la región a través del correo electrónico almacenmunicipal@alcaldiapitalito.gov.co de conformidad a lo establecido por la entidad, así:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANT	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL PITALITO	CENTRO DE COPIADO N&M	VALOR MENOR PRECIO DEL MERCADO
1	AJUSTE GUIA DE PAPEL PARA SCANNER HP 7500	Global	1	$ 270.000	$ 260.000	$ 260.000
2	CAMBIO CHIP PARA IMPRESORA HP M631-M634	Und	1	$ 1.150.000	$ 1.120.000	$ 1.120.000
3	CAMBIO CLOSCH PARA SCANNER HP 7500	Und	1	$ 980.000	$ 970.000	$ 970.000
4	CAMBIO DE ACETATO FUSOR PARA IMPRESORA HP M400-401, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Und	1	$ 450.000	$ 460.000	$ 450.000
5	CAMBIO DE ADF PARA ESCÁNER HP 7500, 7000. SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Global	1	$ 650.000	$ 660.000	$ 650.000
6	CAMBIO DE ALIMENTADOR ADF PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 1.500.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000

Proyectado por: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez	Aprobado por: : Víctor Hugo Molina Méndez
Firma:	Firma:
Nombre: Víctor Hugo Molina Méndez	Nombre: : Víctor Hugo Molina Méndez
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

7	CAMBIO DE ALIMENTADOR DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M400-401, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Global	1	$ 550.000	$ 560.000	$ 550.000
8	CAMBIO DE ALIMENTADORES BANDEJA 1 Y 2 PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 1.500.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000
9	CAMBIO DE BOARD MAIN PARA ESCÁNER HP 7500, 7000. SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Global	1	$ 1.400.000	$ 1.600.000	$ 1.400.000
10	CAMBIO DE BUJES PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 470.000	$ 480.000	$ 470.000
11	CAMBIO DE CHIP HP 05A, 12A, 35A, 85A, 35A, 80A, .	Und	1	$ 30.000	$ 40.000	$ 30.000
12	CAMBIO DE CHIP HP 26A	Und	1	$ 55.000	$ 60.000	$ 55.000
13	CAMBIO DE CHIP HP 58A	Und	1	$ 250.000	$ 255.000	$ 250.000
14	CAMBIO DE KIT DE PICKUP ROLLER PARA ESCÁNER HP 7500, 7000, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Global	1	$ 880.000	$ 890.000	$ 880.000
15	CAMBIO DE KIT DE RODAMIENTO (JUEGO DE CAUCHOS) PARA ESCÁNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Kit	1	$ 750.000	$ 760.000	$ 750.000
16	CAMBIO DE LÁMPARA DE ESCÁNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, , HP PRO 400 MFP SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	1	$ 480.000	$ 470.000	$ 470.000
17	CAMBIO DE PIÑON MOTOR PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Und	1	$ 450.000	$ 460.000	$ 450.000

Proyectado por: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez	Aprobado por: : Víctor Hugo Molina Méndez
Firma:	Firma:
Nombre: Víctor Hugo Molina Méndez	Nombre: : Víctor Hugo Molina Méndez
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

18	CAMBIO DE RODILLO DE PRESION PARA IMPRESORA HP M400-401, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Und	1	$ 470.000	$ 480.000	$ 470.000
19	CAMBIO DE RODILLO HP 17A	Und	1	$ 80.000	$ 85.000	$ 80.000
20	CAMBIO DRUM TÓNER HP 37A	Und	1	$ 80.000	$ 85.000	$ 80.000
21	CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA ESCÁNER HP 7500, 7000 S2, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Und	1	$ 80.000	$ 90.000	$ 80.000
22	CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	1	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000
23	CAMBIO PIÑON LATERAL PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, , M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	1	$ 80.000	$ 83.000	$ 80.000
24	CAMBIO RODILLO DE PRESION PARA IMPRESORA HP M631-M632	Und	1	$ 980.000	$ 970.000	$ 970.000
25	CAMBIO RODILLO FUSOR PARA IMPRESORA HP M631-M633	Und	1	$ 1.150.000	$ 1.120.000	$ 1.120.000
26	CAMBIO SENSOR ADF PARA IMPRESORA HP M631-M636	Und	1	$ 1.550.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
27	CAMBIO SENSOR BANDEJA 1 PARA IMPRESORA HP M631-M635	Und	1	$ 980.000	$ 970.000	$ 970.000
28	CAMBIO SENSOR BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M631-M636	Und	1	$ 800.000	$ 810.000	$ 800.000
29	CAMBIO UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP M631-M637	Und	1	$ 1.950.000	$ 1.955.000	$ 1.950.000

30	KIT DE RODAMIENTOS PARA IMPRESORA HP M631-M632, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	Und	1	$ 640.000	$ 650.000	$ 640.000
31	KIT LIMPIEZA PARA IMPRESORA HP M631-M632, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	1	$ 2.200.000	$ 2.150.000	$ 2.150.000
32	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE CUCHILLA - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 40.000	$ 45.000	$ 40.000
33	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE DRUM - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 40.000	$ 45.000	$ 40.000
34	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE MAGNÉTICO - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 45.000	$ 45.000	$ 45.000
35	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE PCR - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 40.000	$ 45,000	$ 40.000
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESET PARA IMPRESORA EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210.	Global	1	$ 200.000	$ 210.000	$ 200.000
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M400-401, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	Global	1	$ 80.000	$ 85.000	$ 80.000
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M631-M632,	Global	1	$ 140.000	$ 145.000	$ 140.000
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA PARA CARNET REF: MAGICARD ENDURO	Und	1	$ 140.000	$ 138.000	$ 138.000
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA ESCÁNER HP 7500,7000 Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER QUE INCLUYE HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, M1212NFMFP, (INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	Global	1	$ 120.000	$ 122.000	$ 120.000
41	RECARGA DE TÓNER HP (REFERENCIAS 05A, 12A, 35A, 85A, 26A, 35A, 80A, 58A.	Und	1	$ 50.000	$ 52.000	$ 50.000
42	RECARGA DE TÓNER HP 17A	Und	1	$ 80.000	$ 85.000	$ 80.000

Proyectado por: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez	Aprobado por: : Víctor Hugo Molina Méndez
Firma:	Firma:
Nombre: Víctor Hugo Molina Méndez	Nombre: : Víctor Hugo Molina Méndez
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	CODIGO: F-GD-AC-01	Página 5 de 6
	ESTUDIO DE MERCADO	VERSIÓN: 1	
		FECHA: 30/11/2008	

43	CUCHILLA TONER HP 17A	Und	1	$ 50.000	$ 60.000	$ 50.000
44	MAGNETICO TONER HP 17A	Und	1	$ 50.000	$ 60.000	$ 50.000
45	RECARGA DE TÓNER HP 37A	Global	1	$ 85.000	$ 87.000	$ 85.000
46	CUCHILLA TONER HP 37A	Global	1	$ 70.000	$ 75.000	$ 70.000
47	MAGNETICO TONER HP 37A	Global	1	$ 70.000	$ 75.000	$ 70.000
48	REPARACION BASE ALIMENTADOR SCANNER HP 7500	Global	1	$ 120.000	$ 124.000	$ 120.000
49	REPARACION BUS DE DATOS PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	1	$ 150.000	$ 155.000	$ 150.000
50	REPARACION DE PORTALÁMPARA DE ESCÁNER HP 7000 Y 7500 SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	1	$ 150.000	$ 148.000	$ 148.000
51	REPARACION DE SENSORES SCANNER HP 7500	Global	1	$ 150.000	$ 152.000	$ 150.000
52	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL SCANNER HP 7500	Global	1	$ 280.000	$ 282.000	$ 280.000
53	REPARACIÓN DE UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	1	$ 780.000	$ 782.000	$ 780.000
54	REPARACION PORTALAMPARA Y CONTACTO PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	1	$ 150.000	$ 160.000	$ 150.000
55	REPARACION PANEL DEL CONTROL PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	1	$ 350.000	$ 355.000	$ 350.000
56	REPARACION CARRO DE CABEZALES IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210.	Global	1	$ 85.000	$ 90.000	$ 85.000
57	LAMPARA ESCANER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M426.	Global	1	$ 280.000	$ 285.000	$ 280.000
58	REPARACION SOPORTE DE PAPEL IMPRESORA HP M400-401, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NF MFP.	Global	1	$ 100.000	$ 110.000	$ 100.000

Proyectado por: Víctor Hugo Molina Méndez - Almacenista General

Revisado por: Víctor Hugo Molina Méndez	Aprobado por: : Víctor Hugo Molina Méndez
Firma:	Firma:
Nombre: Víctor Hugo Molina Méndez	Nombre: : Víctor Hugo Molina Méndez
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

En atención a las condiciones técnicas y de calidad del servicio mantenimiento de impresoras y recarga de tóner para efectos del presente proceso contractual, se tiene en cuenta aspectos generales de mercado frente al servicio que se requiere, individualizando cada uno de sus componentes; de esta manera se establece el valor unitario de cada Ítem IVA incluido en el caso que aplica, los cuales permite comparar al momento de evaluar las propuestas presentadas.

Pitalito Huila, marzo 13 de 2024.

VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
Almacenista General

Anexo cotizaciones de: CENTRO DE COPIADO N&M
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL PITALITO

COMERCIALIZADORA
UNIVERSAL PITALITO
NIT. 1026576969-9
Maria juliana castro c.c. 1.026.576.969
CARRERA 2 No. 3-54 cel 3118271004
Pitalito Huila

Pitalito Huila, marzo 4 de2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Pitalito

REF.: COTIZACION.

Por medio de la presente muy comedidamente me permito cotizar:

DESCRIPCION	MED	CANT	VALOR UNITARIO.
AJUSTE GUIA DE PAPEL PARA SCANNER HP 7500	Global	1	$ 270.000,00
CAMBIO CHIP PARA IMPRESORA HP M631-M634	Und	1	$ 1.150.000,00
CAMBIO CLOSCH PARA SCANNER HP 7500	Und	1	$ 980.000,00
CAMBIO DE ACETATO FUSOR PARA IMPRESORA HP M400-401 , HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Und	1	$ 450.000,00
CAMBIO DE ADF PARA ESCÁNER HP 7500, 7000. SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Global	1	$ 650.000,00
CAMBIO DE ALIMENTADOR ADF PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 1.500.000,00
CAMBIO DE ALIMENTADOR DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Global	1	$ 550.000,00
CAMBIO DE ALIMENTADORES BANDEJA 1 Y 2 PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 1.500.000,00
CAMBIO DE BOARD MAIN PARA ESCÁNER HP 7500, 7000. SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Global	1	$ 1.400.000,00
CAMBIO DE BUJES PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	1	$ 470.000,00
CAMBIO DE CHIP HP 05A, 12A, 35A, 85A , 35A, 80A, .	Und	1	$ 30.000,00
CAMBIO DE CHIP HP 26A	Und	1	$ 55.000,00

CAMBIO DE CHIP HP 58A	Und	1	$ 250.000,00
CAMBIO DE KIT DE PICKUP ROLLER PARA ESCÁNER HP 7500, 7000, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Global	1	$ 880.000,00
CAMBIO DE KIT DE RODAMIENTO (JUEGO DE CAUCHOS) PARA ESCÁNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Kit	1	$ 750.000,00
CAMBIO DE LÁMPARA DE ESCÁNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, , HP PRO 400 MFP SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	1	$ 480.000,00
CAMBIO DE PIÑON MOTOR PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Und	1	$ 450.000,00
CAMBIO DE RODILLO DE PRESION PARA IMPRESORA HP M400-401 , HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Und	1	$ 470.000,00
CAMBIO DE RODILLO HP 17A	Und	1	$ 80.000,00
CAMBIO DRUM TÓNER HP 37A	Und	1	$ 80.000,00
CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA ESCÁNER HP 7500, 7000 S2, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Und	1	$ 80.000,00
CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	1	$ 80.000,00
CAMBIO PIÑON LATERAL PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, , M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	1	$ 80.000,00
CAMBIO RODILLO DE PRESION PARA IMPRESORA HP M631-M632	Und	1	$ 980.000,00
CAMBIO RODILLO FUSOR PARA IMPRESORA HP M631-M633	Und	1	$ 1.150.000,00
CAMBIO SENSOR ADF PARA IMPRESORA HP M631-M636	Und	1	$ 1.550.000,00
CAMBIO SENSOR BANDEJA 1 PARA IMPRESORA HP M631-M635	Und	1	$ 980.000,00

CAMBIO SENSOR BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M631-M636	Und	1	$ 800.000,00
CAMBIO UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP M631-M637	Und	1	$ 1.950.000,00
KIT DE RODAMIENTOS PARA IMPRESORA HP M631-M632, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	Und	1	$ 640.000,00
KIT LIMPIEZA PARA IMPRESORA HP M631-M632, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	1	$ 2.200.000,00
MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE CUCHILLA - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 40.000,00
MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE DRUM - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 40.000,00
MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE MAGNÉTICO - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 45.000,00
MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE PCR - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	1	$ 40.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESET PARA IMPRESORA EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210	Global	1	$ 200.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	Global	1	$ 80.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M631-M632,	Global	1	$ 140.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA PARA CARNET REF: MAGICARD ENDURO	Und	1	$ 140.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA ESCÁNER HP 7500,7000 Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER QUE INCLUYE HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, M1212NFMFP, (INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	Global	1	$ 120.000,00
RECARGA DE TÓNER HP (REFERENCIAS 05A, 12A, 35A, 85A , 26A, 35A, 80A, 58A .	Und	1	$ 50.000,00
RECARGA DE TÓNER HP 17A	Und	1	$ 80.000,00
CUCHILLA TONER HP 17A	Und	1	$ 50.000,00
MAGNETICO TONER HP 17A	Und	1	$ 50.000,00
RECARGA DE TÓNER HP 37A	Global	1	$ 85.000,00
CUCHILLA TONER HP 37A	Global	1	$ 70.000,00
MAGNETICO TONER HP 37A	Global	1	$ 70.000,00
REPARACION BASE ALIMENTADOR SCANNER HP 7500	Global	1	$ 120.000,00
REPARACION BUS DE DATOS PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	1	$ 150.000,00
REPARACION DE PORTALÁMPARA DE ESCÁNER HP 7000 Y 7500 SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	1	$ 150.000,00
REPARACION DE SENSORES SCANNER HP 7500	Global	1	$ 150.000,00

REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL SCANNER HP 7500	Global	1	$ 280.000,00
REPARACIÓN DE UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	1	$ 780.000,00
REPARACION PORTALAMPARA Y CONTACTO PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	1	$ 150.000,00
REPARACION PANEL DEL CONTROL PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	1	$ 350.000,00
REPARACION CARRO DE CABEZALES IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210	Global	1	$ 85.000,00
LAMPARA ESCANER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M426	Global	1	$ 280.000,00
REPARACION SOPORTE PAPEL IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	Global	1	$ 100.000,00



MARIA JULIANA CASTRO
C.C. 1.026.576.969 Bogota.

CENTRO DE COPIADO N&M

NIT. 1083922489-7 REG. SIMPLIFICADO
CARRERA 1B N. 4-12 CEL. 3217044489
PITALITO

Pitalito, marzo 4 de/2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL

Pitalito Huila

Yo, NIKOL DAHIANA BETANCUR OSORIO, identificada con c.c. 1.083.922.489 de Pitalito, me permito presentar la siguiente cotización:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	MED	VALOR UNITARIO.
1	1	AJUSTE GUIA DE PAPEL PARA SCANNER HP 7500	Global	$ 260.000,00
2	1	CAMBIO CHIP PARA IMPRESORA HP M631-M634	Und	$ 1.120.000,00
3	1	CAMBIO CLOSCH PARA SCANNER HP 7500	Und	$ 970.000,00
4	1	CAMBIO DE ACETATO FUSOR PARA IMPRESORA HP M400-401 , HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Und	$ 460.000,00
5	1	CAMBIO DE ADF PARA ESCÁNER HP 7500, 7000. SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Global	$ 660.000,00
6	1	CAMBIO DE ALIMENTADOR ADF PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	$ 1.400.000,00
7	1	CAMBIO DE ALIMENTADOR DE PAPEL PARA IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Global	$ 560.000,00
8	1	CAMBIO DE ALIMENTADORES BANDEJA 1 Y 2 PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	$ 1.400.000,00
9	1	CAMBIO DE BOARD MAIN PARA ESCÁNER HP 7500, 7000. SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Global	$ 1.600.000,00
10	1	CAMBIO DE BUJES PARA IMPRESORA HP MFP M631	Und	$ 480.000,00
11	1	CAMBIO DE CHIP HP 05A, 12A, 35A, 85A , 35A, 80A, .	Und	$ 40.000,00
121	1	CAMBIO DE CHIP HP 26A	Und	$ 60.000,00
13	1	CAMBIO DE CHIP HP 58A	Und	$ 255.000,00
14	1	CAMBIO DE KIT DE PICKUP ROLLER PARA ESCÁNER HP 7500, 7000, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Global	$ 890.000,00
15	1	CAMBIO DE KIT DE RODAMIENTO (JUEGO DE CAUCHOS) PARA ESCÁNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Kit	$ 760.000,00

CENTRO DE COPIADO N&M

NIT. 1083922489-7 REG. SIMPLIFICADO
CARRERA 1B N. 4-12 CEL. 3217044489
PITALITO

16	1	CAMBIO DE LÁMPARA DE ESCÁNER HP 7000 S2, 7500, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, , HP PRO 400 MFP SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	$ 470.000,00
17	1	CAMBIO DE PIÑON MOTOR PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Und	$ 460.000,00
18	1	CAMBIO DE RODILLO DE PRESION PARA IMPRESORA HP M400-401 , HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020.	Und	$ 480.000,00
19	1	CAMBIO DE RODILLO HP 17A	Und	$ 85.000,00
20	1	CAMBIO DRUM TÓNER HP 37A	Und	$ 85.000,00
21	1	CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA ESCÁNER HP 7500, 7000 S2, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Und	$ 90.000,00
22	1	CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	$ 80.000,00
23	1	CAMBIO PIÑON LATERAL PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, , M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	$ 83.000,00
24	1	CAMBIO RODILLO DE PRESION PARA IMPRESORA HP M631-M632	Und	$ 970.000,00
25	1	CAMBIO RODILLO FUSOR PARA IMPRESORA HP M631-M633	Und	$ 1.120.000,00
26	1	CAMBIO SENSOR ADF PARA IMPRESORA HP M631-M636	Und	$ 1.500.000,00
27	1	CAMBIO SENSOR BANDEJA 1 PARA IMPRESORA HP M631-M635	Und	$ 970.000,00
28	1	CAMBIO SENSOR BANDEJA 2 PARA IMPRESORA HP M631-M636	Und	$ 810.000,00
29	1	CAMBIO UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP M631-M637	Und	$ 1.955.000,00
30	1	KIT DE RODAMIENTOS PARA IMPRESORA HP M631-M632, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	Und	$ 650.000,00
31	1	KIT LIMPIEZA PARA IMPRESORA HP M631-M632, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Und	$ 2.150.000,00
32	1	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE CUCHILLA - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	$ 45.000,00
33	1	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE DRUM - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	$ 45.000,00
34	1	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE MAGNÉTICO - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	$ 45.000,00
35	1	MANTENIMIENTO DE TÓNER CON CAMBIO DE PCR - TODAS LAS REFERENCIAS	Global	$ 45.000,00
36	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESET PARA IMPRESORA EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210	Global	$ 210.000,00
37	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	Global	$ 85.000,00
38	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M631-M632,	Global	$ 145.000,00
39	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA PARA CARNET REF: MAGICARD ENDURO	Und	$ 138.000,00

CENTRO DE COPIADO N&M

NIT. 1083922489-7 REG. SIMPLIFICADO
CARRERA 1B N. 4-12 CEL. 3217044489
PITALITO

40	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA ESCÁNER HP 7500,7000 Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER QUE INCLUYE HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, M1212NFMFP, (INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	Global	$ 122.000,00
41	1	RECARGA DE TÓNER HP (REFERENCIAS 05A, 12A, 35A, 85A , 26A, 35A, 80A, 58A .	Und	$ 52.000,00
42	1	RECARGA DE TÓNER HP 17A	Und	$ 85.000,00
43	1	CUCHILLA TONER HP 17A	Und	$ 60.000,00
44	1	MAGNETICO TONER HP 17A	Und	$ 60.000,00
45	1	RECARGA DE TÓNER HP 37A	Global	$ 87.000,00
46	1	CUCHILLA TONER HP 37A	Global	$ 75.000,00
47	1	MAGNETICO TONER HP 37A	Global	$ 75.000,00
48	1	REPARACION BASE ALIMENTADOR SCANNER HP 7500	Global	$ 124.000,00
49	1	REPARACION BUS DE DATOS PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	$ 155.000,00
50	1	REPARACION DE PORTALÁMPARA DE ESCÁNER HP 7000 Y 7500 SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	$ 148.000,00
51	1	REPARACION DE SENSORES SCANNER HP 7500	Global	$ 152.000,00
52	1	REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL SCANNER HP 7500	Global	$ 282.000,00
53	1	REPARACIÓN DE UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	Global	$ 782.000,00
54	1	REPARACION PORTALAMPARA Y CONTACTO PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	$ 160.000,00
55	1	REPARACION PANEL DEL CONTROL PARA SCANNER HP 7500 Y 7000 S2	Global	$ 355.000,00
56	1	REPARACION CARRO DE CABEZALES IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210	Global	$ 90.000,00
57	1	LAMPARA ESCANER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M426	Global	$ 285.000,00
58	1	REPARACION SOPORTE PAPEL IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	Global	$ 110.000,00

NIKOL DAHIANA BETANCUR.

NIKOL DAHIANA BETANCUR OSORIO
C.C. 1.083.922.489 DE PITALITO