# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21634

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Mantenimiento

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal superior

UBICACIÓN: Juez penal magistrado

E-MAIL: Hernando Quintero 1005

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12CJ
MODELO CONDENSADOR: UM12CJ
SERIAL EVAPORADOR: 311TACXDP
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG
CAPACIDAD: 12.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,1 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado.
equipo en buen Funcionamiento.
Despacho Magistrado 1005

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Caneta 100 Y45 | 1 metro |
| Cable 3X12 | 10 Metros |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 20/02/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. | | |
| Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21633

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Remodelar

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal superior

UBICACIÓN: sala penal magistrado

E-MAIL: fernando quintero 1005

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: YHEA09FS | MODELO CONDENSADOR: YHEA09FS |
| SERIAL EVAPORADOR: 18991 ATF | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: York | |
| CAPACIDAD: 9.000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 65 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

Despacho Magistrado 1005

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 20/01/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21684

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Reparacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva PISO 2 B

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de

UBICACIÓN: audiencia No 1°

E-MAIL: Juzgado sexto ejecucion de pena

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: — | MODELO CONDENSADOR: — |
| SERIAL EVAPORADOR: — | SERIAL CONDENSADOR: — |
| MARCA: Carrier activo fijo 12.0000 55639 | |
| CAPACIDAD: 40.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☐ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☒ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

L1 — / — (V1 / V2) L2 — / — (V1 / V2) L3 — / — (V1 / V2)

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

L1 — / — (V1 / V2) L2 — / — (V1 / V2) L3 — / — (V1 / V2)

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

L1 4.1 / — (COMP1 / COMP2) L2 — / — (COMP1 / COMP2) L3 — / — (COMP1 / COMP2)

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220 V |
| Presión de baja (PSI) | 65 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☒ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Reparacion de Parte electrica Unidad Condensadora. suministro e instalacion de Capacitor de 40 MFD para Unidad Condensadora

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Capacitor 40 MFD | 1 |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 21/02/2019 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge. C Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21679

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 502

UBICACIÓN:

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: G122CB | MODELO CONDENSADOR: G122CB |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12.000 Btu | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

L1 9.2 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 65 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 18° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
equipo en buen estado.
ajuste de gas Refrigerante R22 a 502.

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 21/02/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21689

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

Direccion ejecutiva de administracion

TELEFONO: Judicial

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado sexto

UBICACIÓN: administrativo oficina Juez

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7

SERIAL EVAPORADOR: 311TAGHBB | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,2 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 129 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☑ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado. equipo en buen funcionamiento. Juzgado 6 activo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Cable 3X12 | 15 metros |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23/02/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21688

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

Direccion ejecutiva de administracion

TELEFONO: Judicial

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado sexto

UBICACIÓN: administrativo. oficinajuz

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM092CE | MODELO CONDENSADOR: UM092CE

SERIAL EVAPORADOR: 402HADB00 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☑
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 9.2 | | | | | |

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI): 125 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 10

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ |
| 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ |
| 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ |
| 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado. Despacho juez juzgado 6 adtrativo

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 23/02/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21690

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Inglulu

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Piso 8 secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: SJ12CD | | MODELO CONDENSADOR: SJ12CD | |
| SERIAL EVAPORADOR: 05189 ATF | | SERIAL CONDENSADOR: | |
| MARCA: LG | | | |
| CAPACIDAD: 12000 BTU | | | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 9.2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220 V |
| Presión de baja (PSI) | 65 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 31° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado oficina 801A
equipo en buen funcionamiento.
ajuste de refigerante R22 2 libras

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Bomba de agua | 1 |
| manguera | 3 Metros |
| Canaleta 70X 95 1 metro, cable encauchetado 3X12 10 metros | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 26/02/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21692

MPP ☐ MC ☒ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal superior

UBICACIÓN: Sala Civil Familia Laboral

E-MAIL: Magistrado edgar Robles 1012

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM142C7 | MODELO CONDENSADOR: UM 742C |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 21.000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 lbs |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 12° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☒ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Corrección de fuga, limpieza del sistema y carga completa de refrigerante R410
Equipo en buen funcionamiento

Dr: Edgar Robles

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 29 / 01 / 2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21637

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 Civil

UBICACIÓN: Municipal 301 B

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM12C9 | MODELO CONDENSADOR: UM12C1 |
| SERIAL EVAPORADOR: 311TAQPD | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12.000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado OFC 301 B.
equipo en buen estado. Juz. 4. Pequeñas Causas

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Cable encauchetado 3X12 | 10 Mts |
| Canaleta 100 X 65 | 2 Mts |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 28/02/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh s.a.s.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21638

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Mesmon

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7°

UBICACIÓN: Civil municipal 301 B

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: TIEA18TS | MODELO CONDENSADOR: TIEA18FS |
| SERIAL EVAPORADOR: 11-00006936 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: York | |
| CAPACIDAD: 18.000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 65 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☒ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado OPC 301 B. Juz. 4 pequeñas Causas

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 28/02/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21697

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 709

UBICACIÓN: Eq3

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: | KF35-12C | MODELO CONDENSADOR: | KF35-12C |
| SERIAL EVAPORADOR: | 079 1920 | SERIAL CONDENSADOR: | |
| MARCA: | Lennox | | |
| CAPACIDAD: | 12.000 BTU | | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | [ ] | TIPO PAQUETE | [ ] |
| EQUIPO CENTRAL | [ ] | MURAL O SPLIT | [X] |
| FAN COIL | [ ] | PISO - TECHO | [ ] |
| CHILLER | [ ] | CASSETTE | [ ] |
| NEVERA | [ ] | OTRO | [ ] |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220 V |
| Presión de baja (PSI) | 65 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | [X] | [ ] | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | [ ] | [X] | 6. Reparación | [ ] | [X] |
| 2. Montaje / Desmontaje | [ ] | [X] | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | [ ] | [X] | 7. Requiere Repuestos | [ ] | [X] |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo y ajuste de gas Refrigerante R22 2 libras

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Refrigerante R22 | 2 libras |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 29/07/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jose C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21700

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmont

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° Civil

UBICACIÓN: Municipal 705

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM18CEN | MODELO CONDENSADOR: UM18CEN |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 18000 Btu | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 / V2) L2 ____ (V1 / V2) L3 ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 / V2) L2 ____ (V1 / V2) L3 ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 (COMP1 / COMP2) L2 ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ (COMP1 / COMP2)

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado solo evaporadora

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 04/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21699

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Judicial

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 9° Civil

UBICACIÓN: Municipal 705

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UMIRCENC | MODELO CONDENSADOR: UMIRCENC |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 18000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 82 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 14 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 17° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado, traslado de evaporadora suministro e instalacion de motor ventilador evaporadora

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| canaleta 100x45 | 1 Metro |
| motor ventilador evaporadora | 1 |
| manguera Cristal | 5 metros |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 4/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21701

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial sede adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado primero

UBICACIÓN: Penal municipal para

E-MAIL: adolescentes.

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHEA09FS
MODELO CONDENSADOR: YHEA09FS
SERIAL EVAPORADOR: 213601160094
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York
CAPACIDAD: 9.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación: 210 V
Presión de baja (PSI): 65 Psi
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°
Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado.

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 05/03/2019 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21702

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial sede adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Primero

UBICACIÓN: Penal municipal para

E-MAIL: adolescentes.

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12CC7 — MODELO CONDENSADOR: UM12CC9

SERIAL EVAPORADOR: 311TAUL F3 — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 — L2 ___ V1 ___ V2 — L3 ___ V1 ___ V2

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 — L2 ___ V1 ___ V2 — L3 ___ V1 ___ V2

### AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 COMP1 ___ COMP2 — L2 ___ COMP1 ___ COMP2 — L3 ___ COMP1 ___ COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 71° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado, equipo en buen Funcionamiento.

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| 15 metros de Cable encauchetado 3X12 | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/03/2024

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Jorge C.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21703

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Sede adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audien

UBICACIÓN: cra No°2

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHEA24FS

MODELO CONDENSADOR: YHEA24FS

SERIAL EVAPORADOR:

SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 24000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 65 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 07/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21704

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL CLIENTE: | Rama Judicial sede adolescentes |
| TELEFONO: | |
| DIRECCIÓN: | Neiva |
| CIUDAD: | Neiva |
| ZONA DE CLIMATIZACIÓN: | sala de audiencias |
| UBICACIÓN: | No 2° |
| E-MAIL: | |

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM192C3 | MODELO CONDENSADOR: UM192C3 |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 115 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| 3metros de cable encauchetado 3X12 | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 07/03/2022 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21705

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Unitaria

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 707

UBICACIÓN:

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM18CS | MODELO CONDENSADOR: UM18CS |
| SERIAL EVAPORADOR: 5QU018K62 | SERIAL CONDENSADOR |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 1800 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 125 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Bomba de agua, 14 metros de manguera Cristal, | |
| cable encauchetado 3X12 15 metros Canaleta 100X15 1 metro | |
| Breaker 2X70 1, | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21707

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial sede adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala audiencia

UBICACIÓN: 1

E-MAIL: adolescentes

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: US292C7 | MODELO CONDENSADOR: US292C1 |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
Equipo en buen Funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| 1mt de Canaleta 100x45 | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 09/05/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21706

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ demanda

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial sede adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala audiencia

UBICACIÓN: 1

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: YHEA24F1 | MODELO CONDENSADOR: YHEA24F1 |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: York | |
| CAPACIDAD: 24.000 Btu | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación: 210v

Presión de baja (PSI): 65 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☒ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 09/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21709

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Ademaller

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Relatoria

UBICACIÓN: Oficina 1009

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: ASV 18 PS BA | | MODELO CONDENSADOR: AUV18PSBAN | |
| SERIAL EVAPORADOR: | | SERIAL CONDENSADOR: | |
| MARCA: samsung | | | |
| CAPACIDAD: 18000 BTU | | | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

### AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9A / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 65 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 4° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☒ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☑ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 11/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21708

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Relatoria

UBICACIÓN: oficina 1009

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM242C3 | MODELO CONDENSADOR: UM242C3

SERIAL EVAPORADOR: USVQ242K | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

### AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

### AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 125 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

instalacion de aire acondicionado
tequipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| manguera Cristal 7mt | |
| Cable 3X12 5 mt | |
| 1 mt de Canaleta 100x95 | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 11/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin de servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21714

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Sede adolescente

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva cll 7 1 # 2-25

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Pack

UBICACIÓN:

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: VM12C3 | MODELO CONDENSADOR: VM12C3 |
| SERIAL EVAPORADOR: DP839 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12.000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación: 210v

Presión de baja (PSI): 125 Lb

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado york y montaje de aire acondicionado LG Dual Inverter

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| 1 mt de Cable 3X12 | |
| 120 cm de Canaleta 100X95 | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 12/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Diego H. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21711

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 Penal

UBICACIÓN: Municipal de

E-MAIL: Funciones de garantia

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM18267 | MODELO CONDENSADOR: UM18269 |
| SERIAL EVAPORADOR: 311TAULCARU | SERIAL CONDENSADOR |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 18000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220

Presión de baja (PSI): 125 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado y equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Bomba de condensado, limpieza y presurizacion con nitrogeno, cable 3x12 10mt, 2mt de Canaleta | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 12/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21710

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Usuario

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 Penal

UBICACIÓN: municipal Conjunto de garantia

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: YHEA09FS | MODELO CONDENSADOR: YHEA09FS |
| SERIAL EVAPORADOR: 2133011600 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: York | |
| CAPACIDAD: 9000 Btu | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220 |
| Presión de baja (PSI) | 65 Psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10 |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 31° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☒ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 12/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL NORTE

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21713

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Sede administrativa

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: administrativa oral de

E-MAIL: Neiva

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: US76IC7 | MODELO CONDENSADOR: US792C7 |
| SERIAL EVAPORADOR: 3117A KKG7 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7 COMP1 ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| limpieza y presurizacion de tuberia con nitrogeno | 3 mt cubicos |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 13/03/2019 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio |
|---|---|---|
| Jorge C<br>Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21712

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ desmonte

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Sede administrativa

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3 administrativo oral de Neiva

UBICACIÓN:

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AS247UBCN | MODELO CONDENSADOR: AS247UBCN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: samsung

CAPACIDAD: 24.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 65 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ |
| 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ |
| 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ |
| 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 13/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21715

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5 pequeñas

UBICACIÓN: Causas y Competencias

E-MAIL: Multiples 806

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: YHE09FS AD | MODELO CONDENSADOR: YHE09FSAD |
| SERIAL EVAPORADOR: 213301508] | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: York | |
| CAPACIDAD: 9000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 65 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 31°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☒ | ☐ |
| 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ |
| 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ |
| 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 14/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21716

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Particular

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5 Penal

UBICACIÓN: Causas y Competencias

E-MAIL: multiples 806

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: UM12C | MODELO CONDENSADOR: UM12C |
| SERIAL EVAPORADOR: UU0172272P | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 12000 Btu | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

L1 5.1 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 210 V |
| Presión de baja (PSI) | 111 PSI |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 11° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
# equipo en buen funcionamiento

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Cable encauchetado 3X12 7metros | |
| Canaleta 100X95 7metros | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 19/03/2019 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. | | |
| Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21718

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5° laboral

UBICACIÓN: Causas y Competencias

E-MAIL: Multipler 806

**DATOS DEL EQUIPO**

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: US24LC7 | MODELO CONDENSADOR: US24LC7 |
| SERIAL EVAPORADOR: SGNQ29K23W | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24.000 BTU | |

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

**AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES**

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| | | | | | |

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 125 psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 18°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☒ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Cable encauchetado 3x12 15 metros | |
| Canaleta 100x45 1metro | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 15/05/2019 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. | | |
| Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

**NUMERO DE ORDEN:** 21717

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5 pequeñas

UBICACIÓN: Causas y Competencias Multiples 806

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: BSN0242W | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: 397SQ13D00 | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 24000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☒ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Voltaje operación | 220v |
| Presión de baja (PSI) | 125 psi |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 16° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 21° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☒ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☒ | 6. Reparación | ☐ | ☒ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☒ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☒ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☒ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 15/03/2024 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Jorge C. Firma del Técnico: | Revisado Por Jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |



Powered by CamScanner