ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21465

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial / Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Fiscalia Central

UBICACIÓN: Interno #GN

E-MAIL: Piso 5

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KF35-12C	MODELO CONDENSADOR: KF35-12C
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LENNOX	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4.2					

Voltaje operación: 220

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI): 65 PSI

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de evaporadora suministrada por la Rama Judicial existe de gas Refigerante R22, Cambio de aislamiento termico para tuberia de Cobre

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Rubatex	3 tiras
Cinto Cinilo	1 Rollo
Refigerante R22	2 Libras

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26/01/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21464

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ desmonte

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Fiscalia Central

UBICACIÓN: Interno FGN

E-MAIL: Piso 5

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KFSS-12C-GW	MODELO CONDENSADOR: KFSS-12C
SERIAL EVAPORADOR: LENNOX	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LENNOX	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 64 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de unidad evaporadora por deterioro

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26/01/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21198

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ desmont

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado de Infancia y adolescencia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Rack

UBICACIÓN: soporte

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHDA17FS	MODELO CONDENSADOR: YHDA17FS
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 18000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de unidad condensadora Adolecentes.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/5/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21468

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado de Menores y adolescencia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Rock

UBICACIÓN: Soporte

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHDA12FS	MODELO CONDENSADOR: YHDA12FS
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 18000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7 / ____ COMP1 COMP2 ____ L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 ____ L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Unidad Condensador de mayor Capacidad, ajuste de gas refrigerante R22. 2 libras.

adolecentes

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/01/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21473

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 de Familia 204

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Reparacion y Configuracion de Control Remoto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31/01/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21475

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 909

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7

SERIAL EVAPORADOR: UM12C7 | SERIAL CONDENSADOR: UM12C7

MARCA: LG serial: 311TASWDP778.

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado, manguera Cristal 7 metros,	
Cable encauchetado 3X12 8 metros, Canaleta 100x95	
1 metro	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21476

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 907

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7	MODELO CONDENSADOR: UM12C7
SERIAL EVAPORADOR: UM12C7	SERIAL CONDENSADOR: UM12C7
MARCA: LG serial: 311TADRD P722	
CAPACIDAD: 12000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	126 PS
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado.
equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado, manguera cristal 6 metros, Cable encauchetado 3x12 3 metros, Canaleta 100x45 1 metro	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21474

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: oficina 907

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18CC7 — MODELO CONDENSADOR: UM18CC7

SERIAL EVAPORADOR: UM18CC7 — SERIAL CONDENSADOR: UM18CC7

MARCA: LG serial: 311TALB7H318

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 125 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado, equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado, manguera Cristal 15 Metros, Cable encauchetado 3X12 15 metros, Canaleta 100 x 95 2 metro	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DE NUEVA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21477

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Acuerdos

UBICACIÓN: Tribunal Activo - 507

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AS24TUBCN	MODELO CONDENSADOR: AS24TUBCN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: samsung	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
8.2					

Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	65 P.S
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Recarga de gas Refrigerante R22 3 libras

Sala Acuerdos Trib. Activo 507

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21362

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial Cajanal

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 7 # 6-03

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Cuarto

UBICACIÓN: Laboral - Del Circuito

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMF12IE | MODELO CONDENSADOR: CMF12IE

SERIAL EVAPORADOR: 204180024 | SERIAL CONDENSADOR: 204180015 3

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 12000 BTU Activo: 218001024

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / A L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	125 PSI R410A
Presión de alta (PSI)	—o—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje Y Montaje de aire acondicionado. Equipo puesto en marcha

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Tubería de Cobre de 1/4 15 Mts * Carga Completa de Gas R410A	
* Tubería de Cobre de 1/2 15 Mts * Rubatex de 1/4 8 tiras	
* Cable 4X14 15 mts * Rubatex de 1/2 8 tiras	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26/01/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel Hanandez		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21414

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: cy 7 # 6-03 casanal

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: pequeñas causas laborales

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ242CD	MODELO CONDENSADOR: SJ242CD
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
1.80			/			/		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
1.99			/			/		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1	COMP1	COMP2	L2	COMP1	COMP2	L3	COMP1	COMP2
7	/		/			/		

Voltaje operación: 214 V

Presión de baja (PSI): 65 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se corrige recalentamiento de cable en el motor compresor y cambio de capacitor de 50 mfd
Nota: el aire acondicionado esta en abanzado deterioro mecanico

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
se recomienda dar de baja	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29-01-24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Diego / Ivan C.		Edwin Abro Tyrlo H.
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21487

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: SOS

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: —	MODELO CONDENSADOR: —
SERIAL EVAPORADOR: —	SERIAL CONDENSADOR: —
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 — V1 — V2 | L2 — V1 — V2 | L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 — V1 — V2 | L2 — V1 — V2 | L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 — COMP1 — COMP2 | L2 — COMP1 — COMP2 | L3 — COMP1 — COMP2

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI): —

Presión de alta (PSI): —

Temperatura de suministro de Aire (°C): —

Temperatura interna o ambiente (°C): —

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje unidad condensadora marca LG de 12000 BTU

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge chambo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21485

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 #6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: 506

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: —	MODELO CONDENSADOR: —
SERIAL EVAPORADOR: —	SERIAL CONDENSADOR: —
MARCA: YORK	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 — V1 — V2 | L2 — V1 — V2 | L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 — V1 — V2 | L2 — V1 — V2 | L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 — COMP1 — COMP2 | L2 — COMP1 — COMP2 | L3 — COMP1 — COMP2

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI): —

Presión de alta (PSI): —

Temperatura de suministro de Aire (°C): —

Temperatura interna o ambiente (°C): —

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje unidad condensadora apto 506

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07 - 07 - 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21488

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 #6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: OF 506

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: —	MODELO CONDENSADOR: —
SERIAL EVAPORADOR: —	SERIAL CONDENSADOR: —
MARCA: Lennox, LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 — V1 — V2 — L2 — V1 — V2 — L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 — V1 — V2 — L2 — V1 — V2 — L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 — COMP1 — COMP2 — L2 — COMP1 — COMP2 — L3 — COMP1 — COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

instalación unidad condensadora marca, LG de 12000 BTU, carga completa de refrigerante R22. Of. 506

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21489

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia Rama judicial

TELEFONO

DIRECCIÓN: Cra 4 # 6-09

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala Civil Familia laboral

E-MAIL: Magistrado Edgar Robles

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ12CD

MODELO CONDENSADOR: —

SERIAL EVAPORADOR: —

SERIAL CONDENSADOR: —

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 — V1 — V2 | L2 — V1 — V2 | L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 — V1 — V2 | L2 — V1 — V2 | L3 — V1 — V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 — COMP1 — COMP2 | L2 — COMP1 — COMP2 | L3 — COMP1 — COMP2

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI): —

Presión de alta (PSI): —

Temperatura de suministro de Aire (°C): —

Temperatura interna o ambiente (°C): —

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21483

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 802

UBICACIÓN: placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C3 | MODELO CONDENSADOR: UM12C3

SERIAL EVAPORADOR: 3117A2FDP8B3 | SERIAL CONDENSADOR: 3117A2FDP8B3

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 42 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 125 psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado. Instalacion de Punto electrico
Materiales suministrado por la Rama
Equipo en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado Canaleta 100x65 2 metros	
manguera Cristal 4 mt	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 6/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21482

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 802

UBICACIÓN: placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18LC1 | MODELO CONDENSADOR: UM18LC1

SERIAL EVAPORADOR: 311TARUFH | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 125 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 31°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado, instalacion de punto electrico. equipo en buen funcionamiento, material suministrado por la Rama.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado, Canaleta 100x45 1metro, manguera Cristal 7 metros	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 6/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21425

MPP [x] MC [x] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Carrera 3 No 5-36 B/ Centro

CIUDAD: Teruel - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico

UBICACIÓN: Promiscuo Municipal

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YJEAI2FS-AD4 | MODELO CONDENSADOR: 2

SERIAL EVAPORADOR: 2 | SERIAL CONDENSADOR: 2

MARCA: LARK

CAPACIDAD: ACTIVO: 12-000063174

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [x]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [x]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.5 / 4 (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	211 V
Presión de baja (PSI)	65 PSI R22
Presión de alta (PSI)	—o—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Capacitor de 35 MF	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/02/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Ivan C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21426

MPP [x] MC [x] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Carrera 3 No 5-36 B/ Centro

CIUDAD: Teruel - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico

UBICACIÓN: Promiscuo Municipal

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	SJ12CO	MODELO CONDENSADOR:	~
SERIAL EVAPORADOR:	~	SERIAL CONDENSADOR:	~
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	12000BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [x]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [x]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9.5	A				

Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	65 PSI R22
Presión de alta (PSI)	— G —
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Capacitor de 30MF	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/02/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Ivan I	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Firma del Técnico:		

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21490

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal superior

UBICACIÓN: sala civil familia laboral

E-MAIL: magistrado edgar robles 10 12

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM122C7 | MODELO CONDENSADOR: UM122C7

SERIAL EVAPORADOR: ANWBC0L | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	115 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado.
equipo en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
10 Metros de Cable 3x12	10
1 Metro de Canaleta 100x95	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 8/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21491

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° Civil

UBICACIÓN: del Circuito 909

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW9512A10	MODELO CONDENSADOR: 4MYW9512A
SERIAL EVAPORADOR: 6322946210T	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 64 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/02/2019	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21492

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6° Civil

UBICACIÓN: del Circuito 904

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7	MODELO CONDENSADOR: UM12C7
SERIAL EVAPORADOR: 311TA7GD772	SERIAL CONDENSADOR: UM12C7.PAT
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 metro de Canaleta 100x45	
8 metros de Cable 3x12.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/01/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21601

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° Penal

UBICACIÓN: del Circuito especializado 308

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CT12SKCE	MODELO CONDENSADOR: CT12SKCE
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Lenox	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado.

Dr: Victor Hugo Rubiano

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/01/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21602

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Mantenimiento

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° penal

UBICACIÓN: del Circuito especializado 308

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18CG	MODELO CONDENSADOR: UM18CG
SERIAL EVAPORADOR: EC26C0L	SERIAL CONDENSADOR: 509Q18K
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
15 metros de Cable 3x12	

Dr: Victor Hugo Rubiano

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-12 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21603

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Reparación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Penal

UBICACIÓN: del Circuito especializado

E-MAIL: de extinción de dominio 108F

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHDA12FS	MODELO CONDENSADOR: YHDA12FS
SERIAL EVAPORADOR: 213402160094	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio de Capacitor de 30mFD de unidad motor Condensadora

Juz. Ext. de dominio

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Capacitor 30mFD	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21604

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

suministro de pilas triple A por 23 pares

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S.

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21624

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Piso 11

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e instalacion de taco de 3*160 para aire UMF piso 11

Aire central piso 11

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21625

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: 907

UBICACIÓN: despacho magistrado

E-MAIL: lina guarnizo

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KK36 12C	MODELO CONDENSADOR: KF36 12
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Lenox	
CAPACIDAD: 12 000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	71°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

desmontaje de aire acondicionado ope 907.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/01/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21627

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO: sede adolescentes

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala asignada

UBICACIÓN: a grupo de seguimiento

E-MAIL: adolescentes.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US18ZLC7	MODELO CONDENSADOR: US18ZC7
SERIAL EVAPORADOR: 208TASWBR	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	115 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo Adolescentes
*ajuste de gas Refigerante R410
*equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Refigerante R410	2 libras

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21441

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Loma Bonita

TELEFONO: 3102094402

DIRECCIÓN: Cll 4# 6-46

CIUDAD: Villa Vieja

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Sapata

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	VM12C7	MODELO CONDENSADOR:	VM12C7
SERIAL EVAPORADOR:	3LP260	SERIAL CONDENSADOR:	317TAKC
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	12.000	NUEVO	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	1	1
L2	1	1
L3	1	1

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	1	
L2	1	
L3	1	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	4	1
L2	3	9
L3	1	

Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	126
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza rastreo de fuga, se encuentra Equipo operando Correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
- Cable de Potencia 3X14 / Canaleta Cable 40MT	8 MT
- Bomba de Cadmiado / Manguera Manguera 8MT	1
- Soporte	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesca - Daga		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21443

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Loma Judicial

TELEFONO: 3102094465

DIRECCIÓN: Cll 4 # 6-46.

CIUDAD: Villa Vieja.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Salón auditorio

UBICACIÓN: Soporte.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	VM1824	MODELO CONDENSADOR:	UMIEA.
SERIAL EVAPORADOR:	3L16016	SERIAL CONDENSADOR:	317AZ.
MARCA:	18.000 Lg.		
CAPACIDAD:	18.000 Btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7 / 9 (COMP1 COMP2) L2 6 / 9 (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	125.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realiza ~~desmontaje~~ Montaje de A.A a Condensado Equipo Operando y Funcionando. Instalación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
- Bomba de Condensado	Manguera Cristal 8mt.	1
- Cable de potencia	3x12	8 MT
- Spacl Cable.	4x4	7 MT

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora Fin del servicio:
Franchesco Daza.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21442

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Rama Judicial

TELEFONO: 3102094402

DIRECCIÓN: Cll 44 # 6-96.

CIUDAD: Villa Vieja

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala abierta

UBICACIÓN: Soporte.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	45094T	MODELO CONDENSADOR:	45094T
SERIAL EVAPORADOR:	200-43	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	York		74144.
CAPACIDAD:	9.000	BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 L2 ____ V1 V2 L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 L2 ____ V1 V2 L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación 215

Presión de baja (PSI)

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C)

Temperatura interna o ambiente (°C)

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se retira depmorte A.A 9.000 BTU, 1 York.
Despacho juez.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21439

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado. Lamo Judicial.

TELEFONO: 3102094402

DIRECCIÓN: Cll 4 # 6-46.

CIUDAD: Villa Vieja.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho

UBICACIÓN: Separte.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	95DC24	MODELO CONDENSADOR:	95DC24
SERIAL EVAPORADOR:	700028	SERIAL CONDENSADOR:	N/A.
MARCA:	York.	NIT 800.165.867	
CAPACIDAD:	24000	12-000074090.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 L2 ____ V1 V2 L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 L2 ____ V1 V2 L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 L2 ____ COMP1 COMP2 L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación

Presión de baja (PSI)

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C)

Temperatura interna o ambiente (°C)

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Desmonto Equipo York de 24.000 btu secretaria.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-02-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21631

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho 003 de

UBICACIÓN: la sala Penal del

E-MAIL: tribunal superior de neiva

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHE109FS	MODELO CONDENSADOR: YHEAD9FE
SERIAL EVAPORADOR: 2133027600	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 9.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

Oficina 2003

Despacho Mag. Camilo Villarreal Herrera

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21632

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho 003 de

UBICACIÓN: Sala Penal del Tribunal

E-MAIL: superior de Neiva

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YM12C9	MODELO CONDENSADOR: YM12C9
SERIAL EVAPORADOR: 0500812J2	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado. Mag - Camilo Villarreal Herrera
equipo en buen funcionamiento Oficina 1003

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 700 x 45	1 metro
Cable 3x12	10 metros

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Chumbo	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner