INFORME DE VISITA TECNICA COLEGIO ECOLOGICO LA JUDÍA SEDE D

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Guayana

La visita se desarrolló en el Colegio Ecológico la judía sede D, ubicado en la Vereda la Judía, municipio Floridablanca. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Colegio Ecológico la Judía sede D.*



Fuente: Tomado de Google Earth.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el colegio Ecológico la judía sede D, En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa. Se observa que la cubierta está en mal estado, que tienen Hongos y deterioro se toman medidas para cambio de cubierta.

Figura 1.





Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Terminación de la construcción del cerramiento perimetral. Se Observa que no está terminado el cerramiento del sector del colegio y que hay peligro, ya que hay un barranco abierto hacia la quebrada se realizará las mediciones para la construcción del cerramiento, como se ve en la figura 2.

Figura 2. Cerramiento



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Construcción y remodelación de la cancha de futbol y basquetbol.: Se toman las medidas del área deportiva del colegio para la construcción de una cubierta metálica, la construcción de una malla perimetral, y la reconstrucción de arcos y tablero de baloncesto, y demarcación de la cancha, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Espacio Deportivo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Mantenimiento del espacio de juegos: Se observa el mal estado del parque de juegos de los niños de la institución. como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Espacio de juego



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Posta de alumbrado público: Se observa que se encuentra un posta de alumbrado público con caleado dentro de la institución, y está afectando el espacio de esta misma, hacer la solicitud para mover el posta de alumbrado público 3, como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Posta de alumbrado publico



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.6. Escaleras en mal estado bajando al acceso del baño estudiantil. Se observa que las escaleras ubicadas bajando a los baños estudiantiles están en deterioro como se muestra en la figura 6.

Figura 6, Escaleras en mal estado



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..