INFORME DE VISITA TECNICA COLEGIO ECOLOGICO LOS CAUCHOS SEDE H

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vía Rural Vereda Los Cauchos

La visita se desarrolló en el Colegio Ecológico los cauchos sede H, , ubicado en la Vía rural vereda los Cauchos. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Colegio Ecológico Los Cauchos sede H.*



Fuente: Tomado de Google earth.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el colegio Ecológico los cauchos sede H, En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Demolición y construcción del pozo séptico: Se realiza las mediciones del área del pozo séptico ya que se evidencia en mal estado. Se tomaron imágenes en tiempo real al momento de realiza la visita

Figura 1. Pozo séptico del colegio



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Instalación de Pasamanos metálicos para escaleras de acceso: Se realizará las mediciones de las Barandas para realizar la cotización de los costos en la figura 2

Figura 2. Pasamanos del Colegio Ecológico Cauchos



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Cambio de cubiertas de toda la plata física de la institución educativa: Toma de medidas en campos para el cambio de cubiertas del colegio debido a su mal estado y filtraciones por humedad En la figura 3, y figura 3.1 se evidencia las cubiertas y su deterioro

Figura 3.



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Construcción de cancha de futbol-basquetbol de la institución educativa: Se toma Área global de la cancha para construcción de un espacio deportivo en el colegio, ya que no cuenta con arcos y tablas correspondiente de baloncesto, como se muestra en la figura 4, no se cuenta con cubierta ni graderías, al observar se opta por hacer una construcción total de la cancha.

Figura 4, Espacio Deportivo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Construcción de edificio para nuevos bloques de salones y la construcción del comedor, Se evidencia que el colegio cuenta con espacio suficiente y tiene la necesidad de espacios para nuevos salones y un espacio para comedor, se toman las medidas en la figura 5.

Figura 5. Ampliación de espacio



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.