INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMÁN SEDE A

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Rosablanca

La visita se desarrolló en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede A, ubicado en el Kilómetro 16 Vereda Rosablanca, municipio Floridablanca. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede* A,



Fuente: Tomado de Google Earth.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede A En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa. Se observa que la cubierta está en mal estado, se requiere un Cambio de cubierta con un área de 19m* 13m, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cubierta



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Construcción de pasamanos metálicos para acceso al segundo piso. Se Observa que el acceso al segundo piso no tiene pasamanos, se toman medidas de 11m * 8m como se observa en la figura 2.

Figura 2. Construcción de pasamanos



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Construcción y remodelación de la cancha de futbol y basquetbol. Se toman las medidas área de 28m * 18m en la zona deportiva del colegio para la construcción de una cubierta metálica y la malla perimetral, también la reconstrucción de arcos y tablero de baloncesto, como se ve en la figura 3.

Figura 3. Espacio Deportivo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Reconstrucción de las graderías de la cancha de Futbol, Se toman las medidas de las graderías de la cancha de futbol con una longitud de 19m, como se ve en la figura 4.

Figura 4. Graderías en mal estado.



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Construcción de muro perimetral. Se toman las medidas para la reconstrucción del muro perimetral de un área de 7m *9m, como se ve en la figura 5.

Figura 5. Muro Perimetral.



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.