INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMÁN SEDE H

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda San Ignacio

La visita se desarrolló en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede H ubicado en el Kilómetro 19 vía pamplona Vereda San Ignacio, municipio Floridablanca.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede H En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa. Se observa que la cubierta está en mal estado, se requiere un Cambio de cubierta con un área de 23m * 13m, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cubierta



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Reconstrucción de Muros y suelo del colegio. Se Observa que el acceso a los muros del colegio se encuentra en deterioro, con grietas ya bastante pronunciadas, se evidencia una falla total de la estructura como se ve en la figura 2 y figura 3.

Figura 2. Reconstrucción de Muros y Suelos



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

Figura 3. Piso en deterioro



Fuente: Registro fotografico tomado en campo

3.3. Peligro de deslizamiento de la institución educativa, Se observa el mal estado de la sede educativa de los muros y el suelo y se evidencia peligro de deslizamiento de la sede, como se observa en la figura 4.

Figura 4



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Construcción y remodelación de la cancha de futbol y basquetbol. Se toman las medidas área de 26m * 8m en la zona deportiva del colegio para la construcción de una cubierta metálica y la malla perimetral, también la reconstrucción de arcos y tablero de baloncesto, como se ve en la figura 5.

Figura 3. Espacio Deportivo





Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Mantenimiento del Tanque, Se Observa que el tanque le hace falta mantenimiento, como se ve en la figura 4.

Figura 4. Graderías en mal estado.



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.