INFORME DE VISITA TECNICA COLEGIO RURAL CASIANO BAJO SEDE B

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Casiano

La visita se desarrolló en el Colegio Rural Casiano bajo sede B, ubicado en la Vereda Casiano, municipio Floridablanca.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el colegio Ecológico Rural Casiano Bajo sede B, En donde se realizaron las siguientes actividades:

- **Cambio de Teja de la institución educativa.** Se observa que hay una teja que esta para cambio con un área de 1m * 5m, ya que se está generando filtración por humedad en el aula, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Cambio de Teja.



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.1. Construcción de Cubierta Metálica y remodelación de la cancha de futbol y basquetbol. Se toman las medidas del área de 20m * 8m en la zona deportiva del colegio para la construcción de una cubierta metálica, y malla perimetral, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Espacio Deportivo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Mantenimiento del sistema de purificación. Se Observa que hay que hacer mantenimiento en el sistema de purificación como se observa en la figura 4.

Figura 4. Mantenimiento en el sistema de purificación



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Filtración por humedad en el baño. Se Observa que el baño de la institución hay una filtración en el cielo raso, como se observa en la figura.

Figura 5. Filtración en el cielo raso



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Arreglo de Conectores. Se observa que hay hacer un arreglo en los conectores de la institución educativa como se ve en la figura 6.

Figura 6. Ampliación de salones



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.