
hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Marzo | 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-017 | CIERRE |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Viviana Rodriguez |
| CC propietario | 52.360.383 |
| Teléfono | 3197063513 |
| Correo electrónico | bibiamar832@gmail.com |
| Dirección | Calle 36bis sur #10-21 E |
| Long. del frente (mts) | 4.5 mts |
| No. de pisos | 1 |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☐ | ☒ | |
| 2. Alcantarillado | ☐ | ☒ | |
| 3. Energía | ☐ | ☒ | |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | |
| 5. Gas | ☐ | ☒ | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☒ | NO | ☐ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de un nivel, fachada en bloque-parete-pintura azul con fisuras en parete a nivel general, porton y puerta metálica con vidrios completos, anden en terreno natural relleno y concreto sin nivelar, sin sardinel frente al porton y seccion existente de sardinel con desprontes y desgaste, presencia de vegetación, cubierta en teja de zinc y perfiles en madera una canaleta metálica con bajante de aguas lluvia. Este predio no cuenta con medidores de servicios.

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de Mayo de 2024.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Lina Gonzalez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Bibiana Rodriguez
(Nombre) Bibiana Alexandra Rodriguez
Propietario

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre) P.P Mireya Angon
Director técnico-Interventoría

hapil Ingeniería

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Marzo | 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-018 | APERTURA ☒ / CIERRE ☐ |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Santos Ramirez |
| CC propietario | 41.577.755 |
| Teléfono | 3204190193052 |
| Correo electrónico | No aporta. |
| Dirección | Calle 36 bis sur # 10-11E |
| Long. del frente (mts) | 7.25 mts |
| No. de pisos | 3 |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 5. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de tres niveles, fachada de I primer nivel en bloque-panete-pintura color verde, con desgaste normal, dos puertas metálicas, la puerta oriental tiene un vidrio fraturado, demas vidrios completos, dos ventanas con vidrios completos, el acceso a la vivienda es por medio de dos escalones en concreto con fisuras leves. Andén en concreto presenta fisuras y resanes a nivel general, sardinel con desportes y desprendimientos de pintura, para el segundo y tercer nivel fachada en bloque a la vista con desgaste normal, dos ventanas en cada nivel con vidrios completos en parte superior un canal metalico y bajante por fuera de vivienda en tuberia PVC sin novedad. Anclados a fachada, los medidores de energia y gas con su respectiva caja de seguridad, en arden del acceso, un medidor del Acueducto, alrededor presenta fisuras.

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de Marzo de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas S
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Ana Gonzalez G.
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre) P.P Mireya Aragon
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

(Firma) Santos Ramirez
(Nombre) Santos Ramirez
Propietario

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marzo | 2024. | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-019 | APERTURA [X] CIERRE [ ] |

## 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Ines Ramirez |
| CC propietario | 41.389.702 |
| Teléfono | No aporta |
| Correo electrónico | No aporta. |
| Dirección | Calle 36h bis sur # 10-07E |
| No. de pisos | 1 |
| Long. del frente (mts) | 10 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | [X] | [ ] | |
| 2. Alcantarillado | [X] | [ ] | |
| 3. Energía | [X] | [ ] | |
| 4. Teléfonos | [X] | [ ] | |
| 5. Gas | [X] | [ ] | |
| 6. TICS | [X] | [ ] | |
| 6. Licencia de construcción | [ ] | [ ] | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [X] | 6. Baldío | [ ] |
| 2. Comercial | [ ] | 7. Bien de interés cultural* | [ ] |
| 3. Industrial | [ ] | 8. Mixto | [ ] |
| 4. Institucional | [ ] | 9.Otro? | [ ] |
| 5. Recreacional | [ ] | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Garaje | SI [X] | NO [ ] | |
| Cuantos | 1 vehiculo. | | |
| Usodel garfaje | | | |
| Comercio | SI [ ] | NO [ ] | |
| Ancho de garajes | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de un nivel, fachada mixta, algunas secciones en bloque, pañete - pintura y otra sección en teja de zinc y perfiles en madera y bloque a la vista para el costado oriental se observa un portón metálico el cual cuenta con dos vidrios fracturados y en parte superior una canaleta metálica con desgaste con desnivel, continuando se observa una puerta metalica de acceso peatonal, con muro en tejas de zinc y en parte interior entrada vadementaria con piedras sobre estas al costado occidental del predio se observa muro de contención en bloque a la vista con desgaste normal y en parte superior estructura en bloque-pañete con una ventana con vidrios completos, anclados a fachada medidores de gas y energia en estructura de cemento presentan desponte. Anden en concreto y con sardinel con fisuras y desgaste a nivel general, una rampa en concreto con fisuras y resane y dos escaleras para acceso peatonal se evidencia caja de inspección con desponte y una sección del anden en retasos de baldosa donde reposa el medidor de agua, el sardinel a lo largo del predio inspeccionado presenta fisuras, desprende y desprendimiento de pintura la puerta de acceso peatonal es en madera. y se encuentra sellada, fuera de funcionamiento.

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de MARZO de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Lina González
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma) PP Mireya Aragón
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) 47389702
Propietario

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02 | 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-20 | CIERRE |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yody Milena Vargas Palacios
CC propietario: 53044259
Teléfono: 3138023997
Correo electrónico: yodyvargas12@gmail.com
Dirección: Calle 36h bis sur #9-65 Este
No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 9mts
Estrato: 2

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☒ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | |
|---|---|
| Garaje | SI ☒ NO ☐ |
| Cuantos | Dos motocicletas |
| Uso del garaje | |
| Comercio | SI ☒ NO ☐ |
| Ancho de garajes | 4.5 x 3.7 |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

fachada en bloque con pañete pintura, en el primer nivel, cuenta con dos ventanas y una puerta con vidrios completos, presenta desprendimientos de material y fisuras, en el segundo nivel acceso con escalera y baranda, presenta fisuras en general, dos ventanas con vidrios completos y puerta metálica, para el tercer nivel bloque a la vista, una ventana con vidrios completos, en este nivel se evidencia en placa desponte y desprendimiento de materia y grieta horizontal. El costado izquierdo presenta dilatación respecto al predio vecino de aprox 40cm, desde la altura de 2 metros hacia la parte superior. En fachada, un contador de gas con tubería a la vista y por donde lleva el recorrido se evidencia humedad y fisuras en fachada en segundo nivel, medidor de luz. Anden en concreto presenta un muro de confinamiento en ladrillo, en general resanes, fisuras y presenta vegetación
Ventana oriental del primer nivel presenta un vidrio fracturado.
Ingreso al primer nivel, local con piso en baldosa con desgaste normal, muros en concreto y recubrimiento en baldosa presenta humedad en parte inferior por capilaridad de humedad. Baño y cuarto de aseo en baño desnivel de placa superior, una fisura en desnivel de placa, puerta metálica sin vidrios, humedad en muros. Acceso al segundo nivel por las escaleras exteriores, con baranda metálica con desgaste.

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta metálica, habitación N°1, pisos en baldosa con desgaste normal por uso muros en bloque pañete presenta humedades en sus esquinas superiores, placa, media y acabado rustico, ventana con vidrios completos, en marco fisuras leves. En parte inferior de muro occidental presenta desprendimientos de pintura por humedad. (por capilaridad) algunas baldosas en el ingreso con fisuras. Sala comedor, ventana con vidrios completos, piso en marmol con granito sin afinar, muros en bloque y pañete cielo razo en madera con perfileria metalica de cobierta a la vista, puerta metalica con vidrios completos, detras de puerta una humedad-gotera, en muro contra la calle se evidencia en unión del muro con la cubierta humedad y desprendimiento del yin. Pasillo en baldosa, muros en bloque y pañete, en cubierta se evidencia voladizo de viga combinado con teja zin y plastica, asi como canaleta a la vista, continuando por pasillo, ingreso a habitación N°2.

Habitación N°2, cuenta con pisos en baldosa con desgaste normal por uso, muros en bloque y pañete, con rastros de humedad en parte inferior, cubierta en laminas de madera al igual que la puerta, la cubierta presenta algunos puntos de ondulación-desnivel, y perforaciones, fisura en unión de muro lateral occidental-norte. Saliendo de esta habitación, se observa una ventana, la cual presenta fisura diagonal, hacia parte superior, en parte inferior de pasillo al nivel de los guardaescobas se observa fisuras horizontales. Habitación N°3, piso en baldosa, muros presentan fisuras en parte superior y humedad en muro occidental en parte inferior y en cubierta se evidencia resane por instalación electrico.

Patio posterior, placa en concreto con hundimiento, humedades y fisuras a nivel general caja de aguas lluvias con desplante, cubierta en perfiles de (madera) metálicos y teja plastica y de zinc con desgaste por exposición climatica y puntos de corrosión. Un cuarto de servicio en madera y tejas eternit con canal de aguas lluvia, muro posterior presenta varias grietas transversales según lo manifestado por la señora acompañante, debido a presencia de árbol y extensión de sus raices, muro occidental en bloque a la vista.

Cocina, piso en baldosin, muros (en) y cubierta en bloque y pañete con desgaste normal y fisuras en cubierta meson en baldosa con ausencia de algunas unidades. cocina cuenta con ventana con ausencia de un vidrio

Baño, enchape solo en piso de sanitario, restante en concreto, presencia de humedad a nivel general y fisuras hacia la cubierta. con una ventana con vidrio fracturado y ausencia de una parte para ventilación

Patio de ropas, piso en concreto con desniveles y desgaste, muro posterior a base de piedra y un recubrimiento en concreto presenta grieta vertical con floramiento de humedad, muro oriental no llega en su totalidad a la cubierta, cubierta en placa facil con fractura en sus unidades

Acceso al tercer nivel en escaleras de concreto y una baranda metálica tipo perfil, puerta metálica sin novedad y vidrios completos, pisos en baldosa sin novedad, muros en bloque con pañete y bloque a la vista, cocina con meson desaparecido, cubierta en estructura metalica y teja metálica, ventana con vidrios completos,

Baño, piso en baldosa, muros en pañete con toberia electrica a la vista, muros con fisuras leves a nivel general habitación N°1, pisos en baldosa, muros en pañete, ventana con vidrios completos. En pasillo, se evidencia humedad en muro oriental. Dos habitaciones mas en mismos materiales y acabados, una tercera habitación en mismas condiciones, este apartamento no cuenta con puertas, muro contra tachada presenta varios puntos con humedad en el pañete

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|




Foto No 1
Descripción Dilatación con predio vecino del costado oriental.




Foto No 2
Descripción Vidrio de ventana fracturado, ventana del primer nivel.






Foto No 3
Descripción Cubierta en placa facil presenta fractura




Foto No 4
Descripción Grieta en muro posterior de segundo nivel

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL · BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Febrero de 2024.

**ELABORÓ:**
(Firma) _____
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma) _____
(Nombre) Ana Gonzalez
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma) P.P Mirega Aragon
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma) _____
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

(Firma) Yody Milena Vargas.
(Nombre) YODY MILENA VARGAS
Propietario

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA FDLSC-COP-928-2023 | CONTRATO INTERVENTORIA FDLSC-INT-919-2023 | ACTA No | APERTURA ☒ / CIERRE ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Febrero | 2023 | | | A 21 | |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Judith Esperanza Peñaloza Chavez |
| CC propietario | 52.011.318 |
| Teléfono | 3226191303 |
| Correo electrónico | penalozaesperanza847@gmail.com. |
| Dirección | Calle 36h Bis Sur #9-57 E |
| No. de pisos | 1 |
| Long. del frente (mts) | 8mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☒ | NO | ☐ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | Guardar vehiculos. | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de un nivel, cuenta con fachada en concreto en color verde menta y blanco, se evidencia un portón metálico de cuatro hojas con laminas de acrilico, la mayoria de ellas fracturadas, una puerta para el acceso peatonal al apartamento, esta puerta es metalica y cuenta con cuatro vidrios completos y dos rotos, una ventana con marco y reja metalica y vidrios completos. En fachada en parte inferior del portón peatonal presenta desprendimiento de material y en costado occidental en la parte superior de portón tambien presenta desprendimiento de material en fachada cajas de medidores de gas y energia, una caja de seguridad sin candado. Anden, rampa de acceso vehicular en concreto presenta grieta y desnivel, a continuación hacia el costado occidental acceso en tres pasos en concreto presentando desniveles en el primero de ellos y continuando hacia costado occidental una pequeña zona de jardin, frente al mismo cuenta con sardinel el cual cuenta con desgaste considerable, desprendimiento de material y varilla a la vista. Acceso a bodega, placa en concreto con desgaste por uso, sin afinar, con desprendimientos de material, muro en ladrillo - Panete costado oriental presenta alto grado de humedad en colindancia al predio vecino, muro posterior en mismo material con doble hilera de ladrillo y columnetas cada 4 metros, presenta alto grado de humedad, lo que ha generado desprendimiento de material.

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Febrero | 2023 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A 21 | APERTURA ☒ CIERRE ☐ |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Judith Esperanza Peñaloza Chavez |
| CC propietario | 52.011.318 |
| Teléfono | 3226191303 |
| Correo electrónico | penalozaesperanza847@gmail.com. |
| Dirección | Calle 36h Bis sur # 9-57 E |
| No. de pisos | 1 |
| Long. del frente (mts) | 8mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

| ACCESOS VEHICULARES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☒ | NO | ☐ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | Guardar vehiculos. | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de un nivel y cuenta con fachada en concreto en color verde menta y blanco, se evidencia un portón metálico de cuatro hojas con laminas de acrilico, la mayoria de ellas fracturadas, una puerta para el acceso peatonal a apartamento, esta puerta es metalica y cuenta con cuatro vidrios completos y dos fracturados, una ventana con marco y reja metalica y vidrios completos. En fachada en parte interior de puerta peatonal presenta desprendimiento de material y en costado occidental en la parte superior de portón tambien presenta desprendimiento de material, en fachada cajas de medidores de gas y energia, una caja de seguridad sin candado. Anden rampa de acceso vehicular en concreto presenta grieta y desnivel, a continuación hacia el costado occidental acceso en tres pasos en concreto presentando desniveles en el primero de ellos y continuando hacia costado occidental una pequeña zona de jardin, frente al mismo cuenta con sardinel el cual cuenta con desgaste considerable, desprendimiento de material y varilla a la vista. Acceso a bodega placa en concreto con desgaste por uso, sin alinear, con desprendimientos de material, muro en ladrillo - panele costado oriental presenta alto grado de humedad en referencia al predio vecino, muro posterior en mismo material con doble hilera de ladrillo y columnetas cada 4 metros, presenta alto grado de humedad, lo que ha generado desprendimiento de material.

hapil

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y modificación del Acta):

Cobierta, posterior, cuenta con estructura metálica, la cual presenta desgaste a nivel general, teja plástica transparente y de eternit, en algunos puntos con fractura, al costado oriental se observa tobería de aguas lluvias a la vista. Para la parte frontal de la bodega, la cobierta es en estructura metálica y tejas de zinc. Canaleta recoge agua sobre el muro de contención Hacia el costado occidental se evidencia estructura de muros en concreto, los cuales presentan desprendimientos de pintura en costado interior, se observan 3 ventanas, la ventana central no cuenta con un vidrio y en parte inferior vidrio fracturado, dos puertas una en madera y metálica, al costado norte de puerta madera, diagonal a puerta se observa una grieta de aprox 2 milimetros x 10cm, este muro no llega a la cobierta existente y sobre este se observan perfiles en madera y teja de zinc, con materiales que reposan sobre la misma.
Acceso a apartamento por puerta metálica con vidrios completos, ingreso a cocina - sala comedor, piso en concreto esmaltado con desgaste y desprendimiento de pintura, muros en blogue - pañete con desgaste a nivel general, cobierta en cielo raso - listones de madera sin novedad. En cocina una sección del muro en baldosas con desgaste normal por uso, en muro oriental parte inferior se observa humedad y pintura saltada. Baño, pisos y muros a media altura en baldosa, roseta descolgada, ventana con vidrios completos, combo completo, en muros se evidencian fisuras en uniones de muros especificamente cerca al lavamanos, puerta del ingreso metalica con vidrios completos, al costado oriental de puerta en esquina superior una fisura horizontal y resane. Habitación N°1, piso en concreto esmaltado con perdida de material en algunos puntos y desgaste, muros sin novedad y cobierta en listones de madera sin novedad, puerta metalica de acceso desde la cocina con vidrios completos y puerta metálica que da a la calle con dos vidrios rotos.
Habitación N°2, puerta de acceso por la bodega en madera, piso en baldosa presenta desponte en el ingreso y desgaste a nivel general, muros en blogue - pañete - pintura sin novedad, cobierta en listones de madera, cuenta con una claraboya, vidrios completos.
Durante la visita, el profesional tecnico del contratista solicita a la propietaria dejar libre un area de aproximadamente 5 metros desde el muro posterior que colinda con el predio del salón comunal, esto por seguridad y durante la etapa de demolición y cimentación, la propietaria manifiesta aceptar la sugerencia.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|




Foto No 1
Descripción Vidrio de portón, se encuentra fracturado.




Foto No 2
Descripción Desprendimiento de material en paso del acceso peatonal.





Foto No 3
Descripción Vidrio de ventana de apartamento con fractura.




Foto No 4
Descripción Teja de cubierta zinc y plástica con desgaste a nivel general.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA MAYOR DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Febrero de 2024.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Ana Gonzalez
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma) P.P Mireya Aragon
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Esperanza Peña Jaza
Propietario

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02 | 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-22 | CIERRE |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Nelson Giovanni Lopez Vargas |
| CC propietario | 79.804.642 |
| Teléfono | 2069777 - 3126516141 |
| Correo electrónico | nelson.10.p@hotmail.com |
| Dirección | Calle 36h #9-45 Este |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 8mts. |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☑ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garfaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

fachada en mampostería, con grabado carraplast, para el primer nivel, dos ventanas y dos puertas con vidrios completos. puerta N°1 de izquierda a derecha 97 x 1.98, ventana 1.02 x 84 cm, puerta 1.02 x 98 y ultima ventana 153 x 91. Para el segundo nivel dos ventanas con vidrio completo, Anden en dos escalones con baldosin y granito, presenta fisuras en parte izquierda y central frente a puerta principal y fisuras paralelas a la calle hacia el costado derecho de la fachada.
En cubierta, una cameleta con tubería a la vista, tubería para el acceso a electricidad en fachada sin novedad. Ingreso al primer nivel de la vivienda, pasillo en baldosa, muros y cubierta en concreto sin novedad. Habitación N°1, pisos en baldosa sin novedad, muros en concreto, en muro sur en parte superior presenta fisuras transversales y horizontales, cubierta en cielo raso madera, en muro izquierdo se observan volutas de humedad, en muro derecho una fisura vertical desde el techo hacia el piso.
Sala comedor, piso en baldosa con desgaste normal, muro sur en moldura sin novedad, muros restantes en bloque - pañete sin novedad, fisura en dintel de ventana (vidrios completos), cubierta en PVC se evidencia estructura de pozo a nivel freatico, en muro norte en parte interior presenta pintura soplada por humedad. Habitación N°2, piso en lamina de madera con desgaste normal por uso, muros en pañete pintura sin novedad, cubierta en carraplast, puerta metalica con vidrios completos.

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

cocina, pisos en baldosa al igual que los muros con desgaste normal por uso, meson en baldosa sin novedad, cobierta en placa de concreto, y en parte superior del meson presenta levantamiento de acabado por humedad, puerta metálica sin vidrios, en marco de la puerta con muros una fisura vertical de piso a techo, y en parte inferior desprendimiento de material (sin guarda escoba) en dintel de mismo marco una fisura vertical. En viga del pasillo se evidencian fisuras continuas tanto verticales como horizontales, en mismo pasillo se encuentran dos estructuras de claraboya, las cuales presentan varias unidades fisuradas y con desgaste, y en cobierta una fisura y desprendimiento de acabado por humedad. Baño, pisos y muros en baldosa, en marco de puerta se observan fisuras, combo completo, puerta en madera. En pasillo una ventana con vidrios completos. Un cuarto de san alejo ubicado debajo de escaleras, con muros en drywal y piso en baldosa. con desgaste normal por uso.

Acceso al segundo nivel en escaleras con acabado en baldosa, costado lateral cuenta con ventana con vidrios completos y en muro, en parte inferior presenta humedad y desprendimiento de acabado. se evidencia un lavadero en concreto, en parte inferior baldosa con desporte para desagoe, continuando por escalera en muros se evidencia fisura leve por cambio de material, cobierta en teja plastica y zinc, hueco en muro para instalación electrica. Segundo nivel cuenta con muros en bloque a la vista, piso en placa de concreto con desgaste normal por uso. Cobierta en estructura metálica, perfileria metálica, teja plastica y zinc sin novedad, ventana posterior cuenta con un vidrio y puerta metálica sin vidrio. En muro junto a puerta de acceso al patio, muro derecho se evidencian fisuras leves al igual que en muro izquierdo. Acceso a patio, en escaleras en concreto con fisura en el primer paso. Fachada posterior presenta fisuras a nivel general, 3 ventanas y una puerta sin novedad.

Muros laterales de patio son de predios vecinos, muro oriental en ladrillo a la vista, columnas en confinamiento, varilla a la vista y en parte superior teja de zinc con aparente humedad. muro posterior con teja asbesto para contencion del lote vecino, y parales de madera. muro occidental en bloque a la vista con desgaste normal por exposición. Contrafachada en canaplast con fisuras a nivel general, cuenta con canaleta y desagoe en costado oriental hacia ducto en desnivel.

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL · BOGOTÁ |
|---|---|---|




Foto No 1
Descripción Arden en granito y loseta, presenta fisuras y desgaste general.




Foto No 2
Descripción Fisura transversal en muro





Foto No 3
Descripción Claraboya con ondadas en vidrio con fractura.




Foto No 4
Descripción Fisura transversal en muro

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Febrero de 2024.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Lina Gonzalez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Nelson Giovanni Lopez Vargas
(Nombre) Nelson Giovanni Lopez Vargas
Propietario

**APROBACIÓN:**
(Firma) P.P Mrega Argon
(Nombre)
Director técnico-Interventoría


hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

| FECHA | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| 14 Marzo 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-023 | APERTURA [X] CIERRE [ ] |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Derly Vargas |
| CC propietario | 52.848.959 |
| Teléfono | 3183641818 |
| Correo electrónico | No aporta |
| Dirección | Calle 36 h bis sur # 9-37 E |
| Long. del frente (mts) | 7.5 mts. |
| No. de pisos | 1 |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | [X] | [ ] | La visita es atendida por Derly Vargas, encargada del predio, bajo autorización de la propietaria Emilse Pedraza. |
| 2. Alcantarillado | [X] | [ ] | |
| 3. Energía | [X] | [ ] | |
| 4. Teléfonos | [X] | [ ] | |
| 5. Gas | [X] | [ ] | |
| 6. TICS | [X] | [ ] | |
| 6. Licencia de construcción | [ ] | [ ] | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [X] | 6. Baldío | [ ] |
| 2. Comercial | [ ] | 7. Bien de interés cultural* | [ ] |
| 3. Industrial | [ ] | 8. Mixto | [ ] |
| 4. Institucional | [ ] | 9.Otro? | [ ] |
| 5. Recreacional | [ ] | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | [ ] | NO | [X] |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | [ ] | NO | [ ] |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza visita al predio el 8 de marzo de 2024, se logra contacto con la señora Derly Vargas, encargada del predio quien manifiesta no contar con disponibilidad para atender la visita, por lo cual se hace entrega de volante de segunda visita programando fecha para el 12 de marzo a las 3:00pm de acuerdo a la disponibilidad de la señora. El 12 de marzo se realiza visita al predio, la visita no es atendida, motivo por el cual se establece contacto telefónico con la señora Derly, quien manifiesta haber olvidado el compromiso por lo cual se deja volante de tercera visita bajo puerta con fecha programada para el 14 de marzo de 2024.
El 14 de marzo se realiza visita al predio a las 12:00pm según lo programado y a disposición de la señora Derly.
Se encuentra predio de un nivel, fachada en ladrillo con pintura blanca y bordillo en la parte superior, la fachada a nivel general presenta desgaste por exposición climática y desprendimiento de pintura y desportes. Cuenta con dos puertas metálicas, la del costado oriental con vidrios completos en parte superior, puerta que sale del nivel hacia el bordillo en esta puerta se observa vestigios en el marco y fisuras y baldosa del primer paso con desporte. La segunda puerta, hacia el costado occidental no cuenta con vidrios, una ventana con vidrios completos.


hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

Anclados a fachada los medidores de gas y energía con cajas de seguridad, las cuales presentan puntos de corrosión y un vidrio roto, una caja de medidor de Acueducto sin novedad. En fachada se observa tubería eléctrica (acceso de suministro) a la vista. Un poste en concreto en el andén ligeramente inclinado y desgaste normal.
Anden en concreto con perdidas de material, grietas, despuntes, fisuras y con presencia de caja de aguas negras, el bordillo presenta desgaste en su pintura y despuntes. En el acceso occidental se observa una rampa peatonal autoconstruida con fisura y desgaste normal.



IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Marzo de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Una Gonzalez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Deisy Vargas
(Nombre) Deisy Vargas
Propietario

**APROBACIÓN:**
Firma) P.P Mireya Aragón
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

hapil Ingeniería

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Marzo | 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-024 | APERTURA ☒ CIERRE ☐ |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fernando lopez Pinzón
CC propietario: 19.429.442.
Teléfono: 3202611925
Correo electrónico: NO aporta.
Dirección: Calle 36h bis sur #9-31 Este — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 4.5mts — Estrato: 2

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garfaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de un nivel, fachada en ladrillo a la vista con algunas secciones en pañete, en fachada se encuentran anclados contador de gas y energía con reja metálica de seguridad en costado oriental de medidor se evidencia desprendimiento de pintura en el muro, dos puertas metálicas con vidrios completos, y una adicional con vidrios completos, para la cubierta se encuentra placa facil, a la vista y en puerta occidental en parte superior una estructura metalica tipo escamadero con loza de zinc y desagüe de la misma en una sección. Anden en concreto con fisuras y desgaste superficial, dos cajas de medidores de acueducto, una caja de inspección una tubería del acueducto a la vista y en parte superior resane en el muro. Sección del sardinel con desgaste en la pintura y en vista interior hacia el predio con fisuras y resane.

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de Marzo de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Ana Gonzalez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Fernando Lopez Pinzon
Propietario

**APROBACIÓN:**
(Firma) P.P Mireya Aragón
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA FDLSC-COP-928-2023 | CONTRATO INTERVENTORIA FDLSC-INT-919-2023 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Marzo | 2024 | | | A-025 | ☒ / ☐ |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Luis Carlos Mendez |
| CC propietario | 79.462.564 |
| Teléfono | 3152520262 |
| Correo electrónico | luiscarlosmendez79@gmail.com |
| Dirección | Calle 36h bis sur # d-20E |
| No. de pisos | 3 |
| Long. del frente (mts) | 4.5 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☒ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garfaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles, fachada del primer nivel en ladrillo-panela, cuenta con una ventana con vidrios completos y una puerta con vidrios completos, adicionalmente una reja de seguridad en costado interior de ventana se observa desprendimiento del panete, la fachada a nivel general presenta fisuras en panete, enchapes de la fachada medidor de energía y gas con caja de seguridad sin novedad, cuenta con anden en baldosa y granito sin novedad, con un cerramiento en baranda tipo balcon el cual presenta desgaste normal. Para el segundo nivel fachada en bloque a la vista con dos ventanas con vidrios completos, tercer nivel cuenta con ventana con vidrio completo, canal metalica horizontal y tuberia de agua lluvia a la vista.

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de Mayo de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Lina Gonzalez
Profesional social - Interventoría
(Firma)
(Nombre) Luis Carlos Hernandez
Propietario

**APROBACIÓN:** P.P Mireya Aragon
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA FDLSC-COP-928-2023 | CONTRATO INTERVENTORIA FDLSC-INT-919-2023 | ACTA No | APERTURA ☒ / CIERRE ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 03 | 2024 | | | A-026 | |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Anais Rojas de Mateus |
| CC propietario | 41.489.984 |
| Teléfono | 3108509314 |
| Correo electrónico | No aporta. |
| Dirección | Calle 36h bis sur #9-21E |
| No. de pisos | 4 |
| Long. del frente (mts) | 9mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |


**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Este predio de cuatro niveles, fachada en panela pintura color verde azul manta con detalles decorativos blancos. Para el primer nivel fachada presenta desprendimientos y desprendimiento en columnas laterales dos puertas metálicas y dos ventanas con vidrios completos anclados a la fachada los medidores de gas y energía con caja de seguridad sin novedad, cables eléctricos a la vista para el segundo nivel dos ventanas con vidrios completos tercer nivel tres ventanas con vidrios completos para el cuarto nivel un ventanal de extremo a extremo con vidrios completos cubierta en perfilería metálica y teja de zinc la fachada de este nivel presenta desprendimientos de pintura por exposición climática. Andén cuenta con mano en contención con desgaste mínimal y piso en baldosín el cual presenta desgastes en algunas unidades y desgaste a nivel general del predio de ocupación a continuación andén en concreto y sardinel, el cual presenta varias fisuras y desprendimiento de pintura.

| hapil ingeniería | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL · BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de Marzo de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jar Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Lyra Gonzalez
Profesional social - Interventoria

**APROBACIÓN:**
(Firma) PP Mireya Aragón
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

(Firma) Anais Rojos de Mateus
(Nombre) Anais Rojos de Mateus
Propietario

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marzo | 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-027 | CIERRE |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Gustavo Castiblanco |
| CC propietario | 79.607.613 |
| Teléfono | 3132541071 |
| Correo electrónico | No aporta. |
| Dirección | Calle 36 h bis sur # 9-17 E |
| No. de pisos | 4 |
| Long. del frente (mts) | 5 x 12 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de cuatro niveles, fachada en color verde y blanco para el primer nivel en bloque y ladrillo con pintura blanca y detalles color naranja, dos puertas metálicas la del costado oriental con ladrillo completo, lo costado occidental vidrios completos, dos ventanas con vidrios completos y anclados a fachada los medidores de gas y energía con caja de seguridad con desgaste y puntos de corrosión, en los accesos peatonales despunte en baldosa. Para el segundo nivel ladrillo a la vista con pintura verde con desgaste normal por exposición ambiental dos ventanas costado occidental vidrios completos y costado oriental dos vidrios fracturados, en voladizo se observa grieta horizontal, presencia de humedad y desprendimientos de pintura para el tercer nivel puntos de humedad y desprendimientos de pintura, dos ventanas con vidrios completos y una puerta en madera, reja y un balcón con desgaste normal. Para el cuarto nivel pared pintura verde presenta fisura vertical y humedad, ventanal con 3 vidrios fracturados y ausencia de un vidrio cubierta en perfiles metálicos con corrosión y teja de zinc. Para el andén concreto con fisuras y desgaste así como presencia dos escalones en granito y baldosa con despuntes, fisuras y desgaste, con presencia de un medidor de agua.

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Lina Gonzalez
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma) P.P Mireya Aragon
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

(Firma) x Gustavo Castiblanco
(Nombre) x Gustavo Castiblanco
Propietario

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Marzo | 2024 | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-028 | APERTURA ☒ / CIERRE ☐ |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marco Javier Ramirez
CC propietario: 79.454.901
Teléfono: 3153005477
Correo electrónico:
Dirección: Calle 39 h bis # 9-11 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 4mts — Estrato: 2

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☐ | ☒ | |
| 2. Alcantarillado | ☐ | ☒ | |
| 3. Energía | ☐ | ☒ | |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | |
| 5. Gas | ☐ | ☒ | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☒ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | En construcción |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Garaje | SI ☐ | NO ☒ | |
| Cuantos | | | |
| Uso del garaje | | | |
| Comercio | SI ☐ | NO ☐ | |
| Ancho de garajes | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada de un nivel, bloque a la vista con columnas y vigas en concreto, con desprontes en algunos bloques y desgaste normal por exposición climática, puerta en metálica con ausencia de un vidrio, en parte inferior muro de contención con desgaste normal, fachada o muro es parcial y en la sección donde no hay bloque se observa estructura en madera con teja teja plastica y eternit, en parte superior de fachada se observa teja de zinc con soportes en tabla de madera, cuenta con ventanas de baldosa, a esta altura no existe sardinel una sección con desponte. La vivienda no cuenta con servicios, a la vista se observa rejilla donde reposaba contador del gas, el cual según manifiesta el señor Marco Javier Ramirez fue hurtado.

| hapil | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>GESTIÓN SOCIAL | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL · BOGOTÁ |
|---|---|---|







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de Marzo de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre) Una Gonzalez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Marco Ramirez
Propietario

**APROBACIÓN:**
(Firma) P.P Mireya Aragon
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 03 M | 2024. | FDLSC-COP-928-2023 | FDLSC-INT-919-2023 | A-029 | CIERRE |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Xiomara Valencia
CC propietario: 1007952147
Teléfono: 3212502457
Correo electrónico: sebastianguantero711@gmail.com
Dirección: Carrera 9 este # 36 h - 38 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 12 mts Estrato: 2

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☑ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garfaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles, ladrillo a la vista. Fachada por la calle 36 h bis sur, para el primer nivel se observa muro de contención con desgaste a nivel general, fisuras y desprendimientos de material, en parte superior, bloque a la vista, escaleras en concreto paralelas a la fachada sin afinar, se observan dos puertas metálicas en el segundo nivel con vidrios completos y dos ventanas con vidrios completos para el tercer nivel tres ventanas con vidrios completos, cubierta en teja zinc. En tercer nivel acometida de un ladrillo. Fachada por el costado de la carrera 9 este, con portón de acceso a bodega Quingo metálico sin novedad, segundo y tercer nivel cuenta con dos ventanas cada uno con vidrios completos, acceso a bodega en concreto sin afinar. Esta vivienda limita con la obra que se esta ejecutando en la carrera 9 y en la vía se evidencia reparación.

hapil

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
**PROCESO**
GESTIÓN SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de 03 de 2024

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Edwin Jair Cardenas
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Alberto Forero Perea
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría
(Firma)
(Nombre) Xiomara Valencia
Propietario

**APROBACIÓN:**
(Firma) PP Mireya Aragon
(Nombre)
Director técnico-Interventoría