01-09-2023 Clima: Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de mini, 1 Conductor pajarita
personal administrativo: Director, residente, SST e inspector
personal administrativo Interventoría: Director, residente y SST
Herramienta menor; volqueta, mini, pajarita, trompo, martillo demoledor, taladro, sierra y pulidora
Actividades:

- Se inician actividades de cimentación ciclopea, con piedra rayón y mezcla en sitio para zapatas de módulo 2 cuentafica.

- Interventoría aprueba perforación con broca y taladeo a muro de modulo 1 Educativa, desde el baño de Auditorios. El contractor se hara cargo del aseo y resane de esta perforación.

- Se hacen movimiento de tierras en tecnica para inicio de llegada de recebo comun.

- Se hace compactación de recebo comun en Control Interno

- Se continuan trabajos de demolición en modulos 2 de Educativa.

Leonardo Oso Daniel B

02-09-2023 clima: Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de pajarita, 1 Conductor de mini, 1 Conductor de volqueta
personal administrativo: Director, residente, SST e inspector
personal administrativo Interventoría: Director, residente y SST
Herramienta y equipos: volqueta, mini, pajarita, trompo, martillo demoledor, taladro, sierra, pulidora y herramienta menor.

Actividades:
Se hace perforacion en baño hombres de modulo 1 Educativa, con el fin de revisar si existe doble muro. La perforacion se hace con broca encima del enchape. Se informa que si es doble muro y se puede continuar con actividades de demolicion.

- Se hace revision de cimentacion ciclopea en edificio Cientifica. Se ingresa payasita a modulo 1 para actividades de movimiento de tierras.

- Se hace compactacion de recebo comun con vibro-compactador

- Se hace recorridos generales de Aseo.

Leonardo Osso Daniel B

04-09-2023 Clima: parcialmente nublado.
personal de obra: 1 maestro, 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de mini, 1 Conductor de payasita, 2 electricos
personal administrativo: Director, residente, SST, ambiental I y ambiental II e inspector
personal administrativo Interventoria: Director, SST y residente
Herramienta y equipos: volqueta, mini, payasita, bomper, brocadora, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra y herramienta menor.
Actividades.
Por parte del equipo Ambiental se realiza recorrido de verificacion en puntos de obra con la verificacion de puntos ecologicos y señalizacion, se reverda a personal las indicaciones a tener en cuenta en el area ambiental y se realiza archivo de informacion base para elaboracion de informes.
— Heidy Herrera.

- Se continua con actividades de demolicion en modulo 1 y 2 de Educativa, con herramienta manual.

- Se continuan trabajos de movimiento de tierras en modulo 1 Cientifica con Payacita. Se informa la rotura de tuberia ½" hidraulica, la cual fue arreglada en el momento.

- Se hace recorrido con el Ing. Alejandro Bordillo y la Arq. Isabel Alvarez en modulo 2 Cientifica para revisar el recorrido de la fibra optica y cableado de baja tension a continuación las nuevas cajas y recorrido.

Este esquema será replanteado en sitio nuevamente entre las partes.



- cableado baja tension / cajas nuevas
- Fibra Optica / cajas y tuberia nueva
- caja existente.

con el fin de definir ubicación exacta de cajas Mellmat!

- Se continuan actividades de compactación de recebo común en control Interno. Mellmat!

- Se recuerda al contratista de obra que el desplazamiento de la maquinaria debe hacerse previa autorización por parte de la entidad. Adicional, se le recuerda al Contratista que se deben tomar las pruebas de densidad en Control Interno Mellmat! Se recuerda la entrega de los APU's Mellmat!

5-09-23 Clima: parcialmente nublados, lluvias leves
personal de obra: 1 maestro, 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor payasita, 1 conductor volqueta, 1 conductor minicargador, 2 electricos
personal administrativo: Director, residente, SST e inspector.
personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramientas y equipos: volqueta, minicargador, payasita, brompo, taladro demoledor, taladros, pulidora, trozadora, sierra y soplador e herramienta menor
Actividades:

- Se ingresan 4 viajes de recebo comun para control Int. se continuan actividades de compactación.
- Se realizan actividades de excavación para ciclopeo de zapatas en edificio Tecnica. Se solicita a Interventoria revisar el suelo de fondicion y autorizar actividad.
- Se realiza movimiento de tierras en modulo 1 cuadricula con payasita. En modulo 2, se realizan actividades de formaletes de zapatas.
- Se continuan actividades de demolicion de vigas aereas en Educativa.
- Se solicita a la entidad informar sobre una circulacion de vehiculos de carga adicional a la usada, ya que, se instalaron carpas para un evento de la entidad. Se enviara oficio.

Daniel

2-09-23 Clima Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de payasita, 1 conductor, minicargador, 1 conducta volqueta, 2 electricos
personal administrativo: Director, residente, ambiental I y ambiental

II, SST e inspector
personal administrativo Interventoría: Residente y SST
Herramientas y equipos: volqueta, mini, payaita, retrocompactadora, taladro demoledor, taladro, pulidora, serra y herramienta menor
Actividades:

- Ingreso de piedra rajón a Técnica por sendero informado por la entidad.
- Se continuan excavaciones de ciclopeos para zapatas en Técnica.
- Retiro de tierra contaminada en Modulo 1, de Científica, se hacen trasiegos con mini cargador y payaita, hasta modulo 2, a volqueta.
- Se continuan actividades de formaleteo de zapatas en Modulo 2 de Científica.
- Se ingresan viajes de recebo comun a control interno para compactación en sitio.
- Se terminan de demoler vigas aereas en educativa. Se continuan demoliciones de columnas y placa de contrapiso.
- Se instalan tableros electricos en todos los frentes, sin conexión a red principal por el momento

Leonardo Cano Mauricio Daniel

07-09-2023 Clima: Soleado
personal operativo: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de payaita, 1 Conductor de mini, 1 Conductor de volqueta y 2 electricos

personal administrativo: Director, residente, SST, inspector ambiental I
personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramientas y equipos: volqueta, mini, payaita, vibrocompactadora, taladros demoledores, taladros, pulidora, sierra y herramienta menor
Actividades:

- Se continuan actividades de demolición en placa y cimentacion de Edificio Educativo.
- Se realizan apertura de luces para zapatas en Control Interno.
- Se trasiegan materiales a Técnica para mezclas de concreto pobre para cimentacion ciclopeo.
- Se realizan excavaciones en modulo 1 Cientifica, para redicar tuberia sanitaria y suministro agua potable.
- Se realiza cargue de material organico-contaminado y se retira de la entidad.
- Se realiza comité de obra junto a la interventoría, la entidad y el constructor. A continuación los puntos mas importantes:

1. Se informa que el dia lunes ingresara el 1er Pedido de hierro y bloque No5
2. La entidad, colaborará con el prestamo de carro para el retiro de tierra en Cientifica.
3. Se solicita al consultor firmar planimetria entregada y realizar los ajustes electricos solicitados

- Se solicita el consultar detalles constructivos como platina de pedestales. Diligenciado!

Leonardo Ortiz Daniel B

08-09-23 clima : Soleado.

personal operativo: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de pajarita, 1 conductor minicargador, 1 conductor volqueta

personal administrativo: Director, residente, SST e Inspector de obra

personal administrativo Interventoría: Director, residente y SST

Herramientas y equipos: volqueta, pajarita, minicargador, trompo, taladro, taladro demoledor, pulidora, sierra, y herramienta menor.

Actividades:

Se recuerda al Contratista que debe hacer la toma de muestra de las densidades. Diligenciado!

- Se informa que la entidad solicitó detener las actividades de demolición en Educativa hasta el medio día. El personal de esta area se traslado a ejecutar actividades en tecnica, por lo tanto no abra personal en el area.

- Se realiza movimiento de tierras para zapatas de técnica. Se trasladan equipos y materiales al area para fundida de concreto pobre de ciclopeo

- Se realizan cambios de tuberias hidraulicas en modulos 1 y 2 de Científica

- Se excavan zapatas para ciclopeos de control Interno. Se informa que en 2 perforaciones se encontro nuevamente ciclopeo de la estructura anterior.

- Se realizan instalaciones de tableros provisionales eléctricos para 3 edificaciones, se realizan

acompañamiento del Ing. Alejandro Gordillo para informar el punto de conexión por la entidad

- Se realizan cargue y descargues de material de obra y retiro de tierra contaminada y RCD. Allemast!

Leonardo Osso Daniel

1-09-23 clima: Soleado.
personal operativo: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de pajarita, 1 conductor minicargador, 1 Conductor volqueta y 3 electricos
personal administrativo: Director, residente, SST e inspector
personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramientas y equipos: volqueta, pajarita, minicargador, trompa, taladro, taladro demoledor, pulidora, sierra y herramienta menor
Actividades:

- Se realiza fundida de Concreto para en Control interno y tecnica, se realiza excavación de zapatas en el area de control interno
- Se realiza cambio de tablero electrico en el area de Control interno de acuerdo a la solicitud realizada pa la entidad, se realiza la instalación de tableros nuevos en tecnica y cientifica de acuerdo a lo conversado con el Ing. Alyandro Gadillo donde indico los puntos de conexion.
- Se continua con demoliciones en el area educativa
- Se realizan cargue y descargue de material y retiro a disposicion final de tierra Contaminada Allemast!

Daniel Leonardo Osso

09-2023 clima: Soleado
personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de pajarita, 1 Conductor minicargador, 1 Conductor volqueta y 2 electricos
personal administrativo: Director, residente, SST, inspector y ambiental I y II
personal administrativo Interventoria: Director, residente, SST

Powered by CamScanner

Herramientas y equipos: volqueta, pajarita, mini Cargador, krampa, taladro, taladro demoledor, tierra, pulidora y herramienta menor.
Actividades:

- En tubería provisional para tablero de Educativa, se excava zanja para ocultar calibrado.

- Se continuan trabajos de demolición manual de modulo 1 y 2 Educativa. Se realiza trasiego de escombros.

- Se realizan excavaciones para zapatas de control Interno con retro excavadora.

- Se hacen Formaletas para zapatas de tecnica y de cientifica modulo 2.

- Se realiza charla de seguridad al personal en obra, con el tema "Riesgo ergonomico" con el objetivo "Malas Posturas y mala manipulación de cargas" en el área de control Interno. antes de iniciar la jornada laboral. o actividades operativas.

12-09-2023 Clima: Soleado
Personal de Obra: 1 Maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales 1 conductor de pajarita, 1 conductor mini cargador, 1 conductor de volqueta.
Personal Administrativo: Director, Residente, sst, Inspector de Obra.
Personal Administrativo Interventoria: Director Residente, sst.

Actividades:

- Ingresan 3 Volquetes a las 6:00 am para retiro de RCD "escombros" en Educativa

- Ingreso de Acero Fiorzado 6000PSI a Control Interno, se realiza la descarga en el transcurso del dia.

- Se continuan trabajos de demolición manual de cimentación en Educativa. Se revisa la opción de Ingreso de pajarita para agilizar esta actividad.

- Se envia corte No1 con correcciones realizadas

- Se realiza retiro de tierra sobrecruzada de Control Interno con 3 Volquetas.

Daniel Leo

13-09-2023 Clima : Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de pajarita, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de minicargadora.
personal administrativo : Director, residente, SST e inspector
personal administrativo Interventoria : Director, residente, SST
Herramienta y equipos : volqueta, minicargadora, pajarita, vibrocompactadora, pulidora, taladro demoledor, taladro, trompo, sierra y cortadora y herramienta menor.
Actividades:

- Se hace ingreso de retroexcavadora a Modulo 1 de Educativa a apoyar las actividades de demolición de cimentación.
Se informa que en la actividad, se perforó un tubo de 4" de PCI. El cual se cierra tambien de la red para su reparación.

- Se hace armado de zapatas y pedestales con Acero estructural en Técnica y Científica modulo 2.

- Se hacen seleccionares de Acero para los edificios, desde Control Interno. Diferencial! Daniel Leo Orso

14-09-23 Clima: Soleado

Personal de Obra: 1 Maestro, 3 ayudantes, 4 oficiales 1 conductor Payarita, 1 conductor volqueta, 1 conductor minicargador
Personal Adm: Director, Residente, sst, inspectores
Personal Adm Interventoria: Director, residente, sst
Herramientas y Equipo: Volqueta, minicargador, payaritas, vibrocompactador; polidora, taladro demoledor, taladros trompo, cortadora, herramienta de mano.

Actividades

- La entidad hace prestamo de tractor, con el cual se hace trasiego de tierra contaminada de modulo 2 a modulo 1 de cientifica entre las 7:00 am a 9:00 am

- Se hace revision junto a Interventoria de la estructura armada de Aceros, previo a Fundición en modulo 2 Cientifica

- Se funden ciclopeos para zapatas de Control Interno. Con mezcla en sitio. Se continuan armada de canastas de zapas en Tecnica.

- Se revisan con el maestro y la Interventoria, los ejes, distancias, figurada de zapatas en Tecnica.

- Se continuan trabajos de demolición de cimentaciones en modulo 2 Educativa con apoyo de payaritas

Diferencial! Daniel Leo Orso

09-23 Clima: Soleado

personal de obra: 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 Conductor de payoita, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de mini cargador

personal administrativo: Directa, residente, SST e inspector

personal administrativo Interventoria: Directa, residente y SST

Herramientas y equipos: volqueta mini, pajarita, vibrocompactador vibrador de concreto, Serra, pulidora, taladro, taladro demolidor, Trajadi y herramienta menor.

Actividades:

- Se realiza toma de muestras para densidades de recebo en control Interno.
- Se continuan trabajos de armado de camastas y pedestales en Control Interno.
- Se continuan trabajos de Demolición con pajarita modulo 2 Educativo.
- Se deja programación de fundida de zapatas para Técnica el dia Lunes 7:00 am. En este Edificio no se pueden realizar trabajos por evento de la entidad "oraideas".
- Se funden zapatas con concreto 3000 PSI de Mixer en Modulo 2 Científica. Se ingresa el vehiculo hasta el area. Se comienza la actividad a las 6:00 pm. Se hace uso de reflector, carretillas, vibradores, tabla, barra, plastico de protección. Se realiza toma de muestras para resistencias
- Se realiza reunion con la entidad, para compartir los diseños de las redes sanitarias y fluviales y el alcance de desarrollo por el constructor.

Los Dos Daniel

16-09-23 Clima : Soleado

personal de obra : 1 maestro, 7 ayudantes, 4 oficiales, 1 conductor de pajarita, 1 Conductor de volqueta, 1 conductor de mini Cargador

personal administrativo : Director, residente, sst e inspector

personal administrativo Interventoria : Director, residente y SST

Herramientas y equipos : volqueta, mini cargador, pajarita, vibrocompactador, taladro, taladro demoledor, pulidora, sierra, troqueladora, vibradores de concreto y herramienta menor

Actividades:

- Se continuan trabajos de demolición de VIGAS de cimentación en Educativa modulo 1 y 2.

- Se revisan ejes de pedestales en Científica modulo 2, despues de fundida el dia anterior. Se retiran muestras de concreto de cilindros, se marcan y se dejan en agua.

- Se funden 3 ciclopeos para zapatas de control Interno

- Se revisan con Interventoria, aceros, ejes, medidas, de zapatas para fundir el dia lunes.

EDIFICIO CONTROL INTERNO



ciclopeo a la fecha zapata

pedestal

Powered by CamScanner

EDIFICIO TECNICA



Ciclopeo A LA FECHA Zapata 18/09/23 Pedestal

EDIFICIO CIENTIFICA



Ciclopeo a la fecha Zapata 15/09/23 Pedestal

EDIFICIO EDUCATIVA



18-09-23 Clima : Soleado.
personal de obra : 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 Conductor de volqueta y 1 Conductor de mini Cargador
personal administrativo : Director, residente, SST e inspector
personal administrativo Interventoría : Director, residente y SST
Herramientas y equipos : volqueta, minicargador, pajarita, retrocompactada, trompo, taladro demoledor, taladro, pulidora trozadora, serra y Sopladores, herramienta menor.
Actividades:

- Ingreso de Mixer con concreto para fundida de zapatas de Edificio Técnica. Se hace uso de bomba movil.

- Se realiza fundida de concreto para ciclópeo en Control Interno, para 2 zapatas. Se realiza con mezcla en sito.

- Se arman formaletas para pedestales en Científica Modulo 2. Formaletas metalicas.

- Se realiza movimiento de tierras en Científico modulo 1. Se comienza sinbrado de zapatas 20-09-2023
Se reitera al Contratista el incremento del personal

19-09-2023 Clima parcialmente nublado.
personal de obra: 1 maestro, 4 oficiales, 6 ayudantes, 1 conducto de volqueta, 1 conductor mini Cargador, 1 conductor pajarita
personal administrativo : Director, residente, SST, ambental I y II e enspector de obra
personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramienta y equipos: volqueta, minicargador, pajarita, retrocompactador, trompo, taladro, demoledor, taladro, pulidora trozadora, serra y soplador, herramienta menor.
Actividades:

Powered by CamScanner

- Se realizan solados de limpieza en ciclopeos de control Interno. Se continúan actividades de excavación de zapatas de 4 ciclopeos. Se alistan parrillas de zapatas para fundida al dia siguiente.
- Se realiza sumbrado de zapatas en Científica 1
- Se revisan encofrados de formaletas en Científica 2
- No se pueden realizar actividades en Técnica, por fraguado de concreto. Se desencofran cilindros para muestras de concreto.
- No se pueden realizar actividades de retiro de escombros de Educativa, por movimiento de visitantes, cerca a los modulos. Se solicitará a la entidad permiso especial para transitar con mini. y posiblemente pajarita.

Se recuerda al Contratista la entrega de APU's, NP's y Balance

20-09-2023 Clima : parcialmente nublado.
personal de obra: 1 maestro, 4 oficiales, 8 ayudantes, 1 conductor de volqueta, 1 conductor minicargador, 1 conductor de pajarita
personal administrativo : Director, residente, sst e inspector
personal administrativo Interventoria : Director, residente y sst
Herramientas y equipos : volqueta, minicargador, pajarita, vibrocompactador, taladro demoledor, taladro, sierra, brocadora, pulidora, soplador, y herramienta menor:
Actividades:
Interventor SST:
De acuerdo a las inspecciones realizadas durante la mañana en la actividad de fundida de concreto Ciclópeo se evidenciaron condiciones inseguras y

actos inseguros poniendo en peligro la integridad física de los trabajores operativo y profesionales; a continuación se anexa registro fotográfico de los hallazgos:

Imagen No. 1.
Ubicación: Control Interno.

- En el recorrido que realiza el trabajador para el transporte del material no se evidencia demarcación y aseguramiento de las excavaciones; de acuerdo a este hallazgo se solicitó al contratista tomar acciones correctiva.
- Se evidencia a la Profesional SST. realizando una condición insegura ya que se encuentra en una posición que pueda conllevar a caer sobre la excavación y sufrir fracturas o heridas greves; es importante tener en cuenta que para evitar estas condiciones y actos inseguros se deben identificar los peligros valorar los riesgos y evaluarlos con el fin de tomar acciones preventivas.

Imagen No. 2
Ubicación: Control Interno.

Powered by CamScanner

- Se evidencia al trabajador en presencia de un riesgo latente al caer al vacío, de igual forma se identifica que la excavación no esta demarcada y señalizada se solicita asegurar el área y demarcar con cinta de peligro el sendero o paso que recorre el trabajador hasta el sitio donde descarga el material.

Imagen No. 3.
Ubicación: Científica.

- En esta área se evidencia que las excavaciones no se encuentran señalizadas y demarcadas con cinta de peligro, se solicita validar las condiciones de seguridad y tomar acciones correctivas.

Powered by CamScanner

Imagen NO. 4.
Ubicación: Técnica.

- Se evidencia en el acceso al frente de trabajo del area técnica; excavaciones sin demarcar y sinseñalización, es importante tener en cuenta estas condiciones inseguras presentes puede conllevar a la ocurrencia de accidentes de trabajo; se solicita al contratista tomar acciones correctivas y remitir la evidencia a la interventoría.

Nota: Es de aclarar que en todo los frentes de trabajo se deben contar con la respectiva señalización y aseguramientos de áreas intervenidas; identificando los peligros presentes, pues se informa que se ha evidenciado la falta de señalización en el interior de los frentes: Control Interno, Técnica, educativa y Científica. De igual forma se comunica que todo el persona objeto de las obra deben contar con todo los EPP.

Interventor
20-09-2023 SST

- Se fonden pedestales de cimentación en Geotécnica, con soporte de bomba estacionaria, en horas de la mañana.

- Se realiza fundida de zapatas en Control Interno sin uso de bomba estacionaria.
Se continúan actividades de armado de aceros para zapatas.
Se realiza excavación con pajarita de 3 zapatas faltantes.

- Se hace ingreso de casetón para 2 edificios y se ubican en el perímetro del Edificio técnica

- Se realiza pase del cableado de fibra óptica en la tubería existente. No se puede ingresar al rack de la entidad por congestión del área de trabajo.

- Se realiza trazado de ejes de pedestales en técnica, con el fin de formaletear al día siguiente.

- En actividades de excavación manual, se evidencian vigas de cimentación en Geotécnica Módulo 1

- Se desencofran cilindros de pruebas de concreto, se marcan y se dejan en Agua.

Leo Otto

-09-23 Clima: Soleado.
personal de obra: 1 maestro de obra, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de volqueta, 1 conductor de pajarita, 1 conductor de mini
personal administrativo: Director, residente, ambiental 1, e inspector
personal administrativo: Auxiliar, residente, SST
Herramientas y equipos: volqueta, minicargadora, pajarita, retrocompactador, trompo, taladro, taladro demoledor, pulidora frotadora, serrucho, soplador y herramienta menor.

Actividades:

- Se desencofran formaletas para pedestales en científica modulo 2, Se hidratan y se revisan.
- Se ingresa recebo para tapas excavaciones de las zapatas y se traslada formaleta a tecnica
- Ingreso de formaletas para pedestales en tecnica, se realiza limpieza de estas y se continuan con el armado para la fundida del siguiente dia.
- Se comienza a demoler vigas de cimentación en modulo 2 científica con taladro demoledor Se ingresa pajarita para excavacion de zapatas.
- Se revisan zapatas fundidas en control interno, se realiza fundida de ciclopeo.

22-04-23 Clima: Soleado - lluvias fuertes desde las 3:00 pm
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conducta de pajarita, 1 Conductor de volqueta, 1 conducta de minicargador.
personal administrativo: Director, residente, sst e inspector
personal administrativo Interventoría: Director, residente y sst
Herramientas y equipos: volqueta, minicargador, pajarita, rana compactadora, trompo, taladro, taladro demoledor, taladro, pulidora, fresadora, sierra, soplador y herramienta menor
Actividades:
Se recuerda al Contratista de obra la entrega de los APU's ajustados, los NP's y el balance de obra.

Actividades:

- Se realiza comite de Obra con la entidad y Interventoria A continuación los puntos mas relevantes:

- Se informa que la reprogramacion de Obra fue enviada y revisada por interventoria.
- Se informa que la actividad de instalación de fibra optica no se pudo completar por restricciones en DATA CENTER.
- De acuerdo a las observaciones realizadas por el ente ambiental sobre ... acopios de tierra en algunos sectores, se responde con que las actividades de trasiego se comenzaron y se continuaran a medida que el clima y las actividades con los vehiculos se puedan.
- De acuerde a observaciones de SST interventoria, se realizara señalizacion pertinente en excavaciones de control Interno.
- Se informa que la factura de corte 1 se subio al sistema.
- Se hacen solicitudes de entrega de APU's y NP's por el constructor. Se informa que se estan realizando y se entregaran el proximo comite.
- Se realiza socalizacion del evento navideño y se informan fechas para esta. Se solicita reunion con esa empresa para revisar actividades de ejecucion y afectacion de las obras de alcantarillado para el dia miercoles.

- Se continuan actividades de fundida de pedestales en tecnica.
- Se funden con bomba estacionaria.
- Se funden zapatas en control Interno

- Se realizan actividades de excavación manual en Centrífica Modulo I para zapatas.
Se continúan demoliciones manuales de vigas de cimentación.

- Se realiza retiro de tierra con tractor suministrado por la entidad.

Daniel Leo Oso Villamil

23-09-23 Clima Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 5 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de volqueta, 1 Conductor de mini Cargador, 1 conductor de pajarita
personal administrativo: Director, residente, sst e inspector
personal administrativo Interventoria: Director, residente y sst
Herramienta y equipos: volqueta, mini cargador, pajarita, vibrocompactador, trompo, taladro, taladro demoledor, pulidora, sierra, soplador, vibradores y herramienta menor.
Actividades:
- Se realiza jornada de aseo en parillas del area tecnica por transito de minicargador.
- Se continua con excavacion y movimiento de tierras en el area de educatrea modulo I
- Se realiza encofrado en zapatas y pedestales del area de Control, adicionalmente se realiza desencofrado de pedestales fundidos el dia 22 de Septiembre de 2023.
- Se continua con excavaciones de zapatas en el area de Centifica modulo I

Daniel Leo Oso Villamil

25-09-23. Clima: Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de pajarita, 1 volqueta, 1 minicargador.
personal administrativo: Director, residente, sst, e inspector
personal administrativo Interventoria: Director, residente y sst
Herramienta y equipos: volqueta; mini cargador, pajarita, vibrocompactador, trompo, taladro, taladro demoledor, pulidora sierra, soplador, vibradores y herramientas menores

Actividades:

Interventoria recuerda al Contratista la entrega de los APO's ajustados, los NP's y el Balance de obra. Adicionalmente recuerda que debe mantener los 4 frentes activos, y con personal de manera constante, simultánea y durante la duración del contrato. Afilemos! Daniel

- Se realiza reunion con la entidad y el constructor para exponer los tiempos y las rutas de ejecución del mes de Octubre, para instalación de tuberias y tanques de la red pluvial.

- Se realiza reunión y recorrido de Obra con la entidad "Ing. Alejandro Gordillo" y el especialista Electrico de la interventoria. Con el fin de revisar en sitio, las adecuaciones y solicitudes electricas.

- Se ingresa recebo comun a Contrd interno para compactación de terreno y llenado de excavación de zapatas. Se Funden pedestales 3000 PSI

- Se ingresa piedra rajon a cientifica modulo 1. Se continuan trabajos de excavacion de zapatas en Científica modulo 1. Se continuan trabajos de demolicion de vigas de cimentación con herramienta de mano.

- Se realiza retiro de tierra excavada en modulo 2 Educativo, con bobcat en horario diurno y se hace acopio de tierra con Retroexcavadora en la tarde.

- Se entregan cilindros de muestras de concreto de zapatas, para sus Fallos y certificados de modulo 2 cientifica

- Se hacen "Fundeu" cidopeas de 4 zapatas en cientifica modulo 1 Daniel Los Osos

26-09-23 Clima: Soleado mañana - lluvia tarde
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor volqueta, 1 Conductor mini, 1 Conductor pajarita
personal administrativo: Director, residente, ambienta I, II, SST e inspecta
personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramientas y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibrocompactador trompo, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra, soplador, vibradores, canguro, rotomartillo y herramienta menor.
Actividades:

- Se ingresa recebo común a control Interno para compactación con vibrocompactador y canguro
- Se ingresa piedra cajon a científica modulo 1 para ciclopeos.
- Se realizan retiros de tierra contaminada con tractor de la entidad en científica 1. Se ingresa pajarita para movimiento de tierras.
- Se retira material del jardin en volquetas.
- Se hace cerramiento de parqueadero.
- Se desencofran pedestales de Control Interno, se resisa concreto y se hidrata

27-09-23 Clima Soleado. - lluvias en horas de la tarde de 3:00 a 4:00 pm
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor volqueta 1 conducta mini, 1 Conductor pajarita
personal admenistrativo: Directa, residente, SST e inspector
personal admenistrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramienta menor y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibro compactador, trompo, taladro, taladro demolidor, pulidora, sierra soplador, vibradores, rotomartillo y herramientas menores.

Actividades.

- Se realiza retiro de tierra modulo 1 Cientifica a modulo 2 Cientifica con tractor prestado por la entidad.
La tierra acopiada en cientifica 2, se retira en volqueta, fuera del jardin.

- Se ingresan 5 viajes de recebo comun a control interno. Se realiza compactacion del terreno con vibro y canguro.

- Se sobsana rotura de tuberia suministro agua potable en modulo 1 Educativa.

- Se instala polisombra y Bamner en parqueadero para cerramiento provisional de acopio de materiales de alcantarillado.

- Se preparan excavaciones de zapatas en modulo 1 Cientifica para Fundida de ciclopeos

- Respuesta OFICIO "CONSTRU-JARDIN-CTO-997-23-097"
De acuerdo con el asunto y compromisos contractuales me permito dar respuesta al oficio enviado por interventoria el dia 21/09/2023, donde se podra evidenciar las acciones correctivas en cada uno de los frentes
A continuacion, se relaciona evidencia con sus respectivas correcciones

Evidencia N° 1: Sendero Peatonal Delimitado en control interno.



Evidencia N° 2: Zapatas Cientifica 2 rellenas de recebo, no requiere señalización de sendero peatonal.

Daniel Alfredo Leo Osso

2 Dando alcance a su requerimiento, en las fotografías anteriores se evidencia las acciones tomadas frente a cada uno de los hallazgos relacionados, quedo resaltar que en cada uno de los frentes y en cada labor, los trabajadores cuentan con el uso correcto y respectivo para cada una de las actividades realizadas dentro del proyecto, las actividades que se realizan diariamente estan supervisadas al 100% por la profesional SST, donde se lleva no solo la visibilidad si no tambien el control de cada una de ellas.

28-09-23 Clima: Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de retroexcavadora, 1 Conductor de retroexcavadora, 1 Conductor mini
personal administrativo: Director, residente, SST, inspector y representante legal Suplente
personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramienta y equipos: retroexcavadora, mini, retroexcavadora, vibrocompactador, trompo, taladro, taladro demoledor, pulidora, sierra, soplador, vibradores, rotomartillo, Canguro y herramienta menor.
Actividades:
Se recuerda al contratista que debe realizar la reparación de la tubería de la red Contraincendio en Educativa, esto debe realizarse de manera prioritaria teniendo en cuenta que allí se encuentran los auditorios. Adicional, debe mantener los 4 frentes con personal permanente. Se debe realizar el mantenimiento del cerramiento ya que se encuentran descolgados o arrugados. Debe presentar APU's ajustados, NP's y balance de manera prioritaria. Adicional a lo anterior, Interventoria recuerda a Contratista de obra que debe tomar densidades en el recebo de Científico Módulo 2.

- Se realiza comite de Obra con la entidad y la consultoria, se relacionan los puntos mas relevantes:

1. Se informa que por lluvias del viernes anterior, el fin de semana y el dia lunes, las canteras de material petreo cerraron. Por consiguiente se ven afectadas actividades de relleno con recebo comun. Como mitigación se informa el ingreso de volqueta doble troque y el aumento de viajes.

2. Se informa que para poder retirar tierra contaminada del modulo de educativa, se realizaran o continuaran las actividades en horario diurno hasta medio dia, con trasiegos de mini cargador.

3. Se entregan a Interventoria parciales de APU'S y NP'S para revisión.

4. Se informa que la siguiente semana se comenzaran trabajos con topografia para actividades de alcantarillado

5. Se hace solicitud a la entidad para la poda de las copas laterales de acuerdo a oficio y tambien el traslado de 3 especies en educativa y tecnica.

- Se realizan actividades de fundida de ciclopeos en ciencitica modulo 1 con concreto pobre

- Se evidencia paso de tuberia de baja tension por la excavacion de una zapata. Se revisaran ejes para tomar acciones preventivas.

- Se realizan trasiegos de recebo comun para Control Interno y Cientifica. Se termina de nivelar y compactar Control Interno, para armado de vigas.

Powered by CamScanner

29-09-23 Clima: Soleado - lluvias de 5:00 pm a 6:30 pm
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor de volqueta, 1 Conductor de pajarita, 1 conductor mini,
personal administrativo: Director, residente, SST e inspector
personal administrativo Interventoria: Director, residente y SST
Herramientas y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibrocompactador, taladro, taladro demoledor, pulidora, serrucho, soplador, vibrador de Concreto, Retomartillo y Canguro e herramienta menor.

Actividades:

- Ingreso de doble trompos con recebo común para clasificar se ingresa bobcat al modulo 1 para extender recebo.

- Se funden pilotes en Científica modulo 1 con concreto mezclado en sitio.

- Se realiza retiro de tierra contaminada con bobcat en Educativo. Se realiza jornada de Aseo para limpiar el camino adoquinado. Se retira en volqueta.

- Se comienzan a armar vigas con acero en control Interno de Acuerdo a planimetrico estructural ajustada.

- Se hace recorrido con la interventoria para toma de medidas para corte 2.

- Se realiza compactación de terreno Científica 1 con vibrocompactador y canguro.

30-09-23 Clima: Soleado
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes 1 conducta volqueta, 1 Conducta mini, 1 conducta pajarita
personal administrativo: Director, residente, SST e inspecto
personal administrativo Interventoria: Director residente y SST

Herramienta y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibrocompactador. taladro, taladro demoledor, pulidora, serra, soplador, vibradores de concreto, rotomartillo, canguro y herramienta menor.

Actividades:

- Se recepcionaron casetones de tecnica para llenarlos a contid Interno.
- Se continuan trabajos de armado de acero vigas y viguetas en contol Interno
- Se compacta recebo comun en Cientificer 2 con vibro compactador y canguro.
- Se excaven 2 zapatas faltantes en cientificer 1.

-10-23 Clima: Soleado.
personal de obra: 1 maestro, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor volqueta, 1 conductor pajarita, 1 conductor mini.
personal administrativo: Director, residente, SST, ambiental I y II e inspector
personal administrativo Interventor: Director, residente y SST
Herramientas y equipos: volqueta, mini, pajarita, vibrocompactador. taladro, taladro demoledor, pulidora, serra, soplador, vibrador de concreto, rotomartillo, canguro y herramienta menor.

Powered by CamScanner