BOGOTÁ D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME REPARACIÓN DE REDES EXISTENTES

De acuerdo a las actividades contractuales en el frente de trabajo de educativa modulo I, se realizó la demolición mecánica de la placa, esto se realizo debido a la complejidad de la actividad.

Durante esta actividad, se vio afectada la tubería de red contraincendios que se encuentra ubicada en el costado izquierdo de la edificación, al evidenciar la ruptura del tubo se dio aviso de manera inmediata a la interventoría y entidad para la suspensión del servicio.



De acuerdo a lo informado por la entidad, haría presencia el proveedor para indicarnos el procedimiento de la reparación de este tipo de tubería, así las cosas en recorrido de obra se evaluaron las condiciones en que se encontraba la tubería y los aspectos técnicos para

la correcta reparación de esta tubería, así mismo indicaron que realizarían las cotizaciones necesarias para esta actividad.

Por lo tanto, el contratista se encuentra realizando las cotizaciones necesarias para realizará las reparaciones en esta área de trabajo.

Por último, se aclara que el contratista de obra no cuenta con planos de redes existentes de los frentes de trabajo.

El presente informe se firma a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL