BOGOTÁ D.C. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INFORME REPARACIÓN DE REDES EXISTENTES

TUBERIA RCI

De acuerdo a las actividades contractuales en el frente de trabajo de educativa modulo I, se realizó la demolición mecánica de la placa, esto se realizo debido a la complejidad de la actividad. Durante esta actividad, se vio afectada la tubería de red contraincendios que se encuentra ubicada en el costado izquierdo de la edificación, al evidenciar la ruptura del tubo se dio aviso de manera inmediata a la interventoría y entidad para la suspensión del servicio.

Así, en la semana del 06 al 12 de noviembre de 2023 se realizaron las reparaciones correspondientes a la tubería RCI de acuerdo a los compromisos pactados como se evidencia a continuación:









Una vez finalizada la actividad por parte del contratista, entre la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2023 en conjunto con la entidad e interventoría se realiza la prueba en la red con el fin de verificar la instalación como se evidencia a continuación:







Una vez finalizada la actividad se evidencia que la tubería no tiene filtraciones y se encuentra instalada bajo los parámetros técnicos establecidos.

POSTE DE LUZ

Realizando la descarga de material de acuerdo a las actividades contractuales de la red de alcantarillado se presenta la siguiente situación, el vehículo de carga de las tapas de los pozos trata de dar reversa en el área de ingreso de tecnica golpeando una luminaria que

se encuentra cerca a la caseta del celador. Una vez golpeada la luminaria se realiza el reporte de manera inmediata a la interventoría y entidad.

Por ende, el contratista de obra dispone de maquinaria para el izaje del tubo metálico y del equipo de soldadores para reparar la afectación como se evidencia a continuación:



Una vez finalizada la actividad, se solicita a la interventoría y entidad la verificación de los trabajos realizados a lo cual indican que se debe resanar el golpe y pintar para finalizar la actividad. Así las cosas, se indica que esta actividad será reportada en el siguiente informe.

TUBERIA HIDRAULICA PVC

De acuerdo a las actividades contractuales en el frente de trabajo de red de alcantarillado, se realizó excavación mecánica con el fin de lograr las actividades programadas. Durante esta actividad se vio afectada la tubería de red hidráulica, al evidenciar la ruptura del tubo se dio aviso de manera inmediata a la interventoría y entidad para la suspensión del servicio.

Se realiza la reparación de la tubería con el fin de no afectar el servicio en el área de cientifica como se evidencia a continuación:





Así mismo se evidencia la ruptura de la red hidráulica en el tramo de casa vieja hacia los contenedores en actividades de excavación para la red de alcantarillado.



Esta tubería fue reparada en la menor brevedad posible, con el fin de no afectar el suministro en casa vieja.

Por otro lado, y de acuerdo a las actividades contractuales en el frente de trabajo de red de alcantarillado, se realizó el acopio de material en el área de compostaje. Durante esta actividad se vio afectada la tubería de red hidráulica, al evidenciar la ruptura del tubo se dio aviso de manera inmediata a la interventoría y entidad para la suspensión del servicio.




Se realiza la reparación de la tubería con el fin de no afectar el servicio en el área de compostaje.

CABLEADO ELECTRICO

De acuerdo a las actividades contractuales en el frente de trabajo educativa modulo II, se realizó excavación mecánica con el fin de lograr las actividades programadas. Durante esta actividad se vio afectado el cableado de las cámaras, al evidenciar la ruptura se dio aviso de manera inmediata a la interventoría y entidad.



Por ende, se coordinan actividades con el personal eléctrico como se evidencia en el registro fotográfico:



Cordialmente,

CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL