Espinal Tolima, 05 de abril de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
Regional Risaralda

John Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No.93133244 expedida en Espinal Tolima, en calidad de representante legal de MULTISTT S.A.S., me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía MC-RSR-CASA-0XX-2024 cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio para las líneas de diseño e ingeniería, electrónica y telecomunicaciones y biotecnología y nanotecnología del Tecnoparque Risaralda, los cuales permitan fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 realizados por los talentos a través del acompañamiento ejecutado por el equipo de trabajo de Tecnoparque para la vigencia 2024., en los siguientes términos:

LOTE 2 ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES II					UPS SOLUCIONES INTEGRALES			
ITEMS	Nombre del Producto	Descripción Técnica	Unidad De Medida	Cantidad	Valor Unitario	VAORL TOTAL	IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Mantenimiento correctivo correspondiente UPS POWEST TITAN	Modelo No. TITAN 6KVAEntrada DC 240VDC, 26AEntrada AC: 240VAC, 25A64 Hz BifásicaSalida AC: 6000VA/5400W208 VAC/25,9A 120X2/240VAC/60HzIcc: 6kA 22,5A FASE/BIFASICA	UND	1	$ 70.000	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
2	Mantenimiento correctivo correspondiente UPS ETION	REFERENCIA: EA906IIRS(220VAC) TIPO TORRENo. FASES: 2TENSION NOMINAL ENTRADA 145-295 VAC (2F+T)TENSION NOMINAL DE SALIDA: 120V +/- 5,5% VAC (2F+N+T)FRECUENCIA DE SALIDA 60ZCORRIENTE NOMINAL DE SALIDA: 45APOTENCIA APARENTE NMINAL DE SALIDA 6000VAPOTENCIA ACTIVA NOMINAL DE SALIDA 5400WIVV 4KA	UND	1	$ 70.000	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
3	Mantenimiento correctivo correspondiente UPS APC	REFERENCIA: APC(220VAC) TIPO TORRENo. FASES: 1TENSION NOMINAL ENTRADA 145-295 VAC (F+T)TENSION NOMINAL DE SALIDA: 120V +/- 5,5% VAC (F+N+T)FRECUENCIA DE SALIDA 60ZPOTENCIA APARENTE NMINAL DE SALIDA 3000VA	UND	1	$ 70.000	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
4	Mantenimiento correctivo correspondiente UPS MK-TEK--Cambio baterías 12V 9aH para 2 unidades (8 baterías)	MODELO: JAL1102-RKPOTENCIA 2000VA/1800WENTRADA AC 110VACSALIDA AC 110VACENTRADA BATERIAS 48VDC	UND	6	$ 100.000	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000
5	Mantenimiento correctivo correspondiente POWEST TITAN	Mantenimiento correctivo correspondiente POWEST TITAN 3kva	UND	1	$ 70.000	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
6	Mantenimiento correctivo correspondiente VERTIV - Cambio baterías 12V 9aH para 1 unidades (4 baterías)	MODELO GXT4-2000RT120 ENTRADA 120 VAC SALIDA 120VAC 2 KVA	UND	1	$ 400.000	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000
TOTAL								$ 1.523.200

En caso de existir discrepancia dentro de la información del presente formato y las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad en el estudio previo, el proponente se hará responsable de la verificación de la información correcta solicitada por la Entidad.

Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato.

La oferta presentada tiene una validez mínima de noventa (90) días

Cordialmente,

Esp. JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
c.c. 93.133.244 de Espinal Tolima
Tarjeta Profesional 27985-93133244
GERENTE
MULTISTT S.A.S.