INFORME CERO

GOBERNACIÓN DE Boyacá

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

TOMO 6 DE 11

ORIGINAL

ACTAS DE VECINDAD

(Vol. 1)

CONTRATO DE OBRA NO. 3269 DE 2023, CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

GOBERNACIÓN DE Boyacá

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

ORIGINAL

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	NO APLICA	
Dirección	K4+470		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	
1. Acueducto			**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto reforzado	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto reforzado	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	(paralelo a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐	(perpendicular a la vía)		16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO : X**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 1: sardinel existente con deterioro normal por el uso, vía con hundimiento, se observa vegetación nativa de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae), no se observa presencia de cercas, ni de cultivos; de la misma manera en cercania al punto no se encuentra señalización. No se cuenta con andén. El pavimento presenta piel de cocodrilo, falla geológica en la zona.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arisa Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).








MURO N° 5
MURO N° 4
MURO N° 3
MURO N° 2
MURO N°






Network: 22 sept 2023 3:49:38 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:49:38 p. m. GMT-05:00
5°53'27.588"N -73°32'46.386"W
Togüí
Boyacá
nca agroturistica
cafe zenaida
Togüí
Google


Network: 22 sept 2023 3:50:04 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:50:04 p. m. GMT-05:00
5°53'27.798"N -73°32'45.888"W
ca agroturistica
cafe zenaida
Google


Network: 22 sept 2023 3:50:12 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:50:12 p. m. GMT-05:00
5°53'27.816"N -73°32'45.768"W
ca agroturistica
cafe zenaida
Google


Network: 22 sept 2023 3:51:04 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:51:04 p. m. GMT-05:00
5°53'26.772"N -73°32'46.842"W
cafe zenaida
Google


Network: 22 sept 2023 3:51:10 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:51:10 p. m. GMT-05:00
5°53'26.67"N -73°32'46.848"W
cafe zenaida
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	NO APLICA	
Dirección	K4+630		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto reforzado	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto reforzado	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	(paralelo a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	(perpendicular a la vía)		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO : X**	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 2: Hundimiento de vía, no se evidencia cercas ni cultivos cerca al punto, se observa vegetación nativa de la zona, asi mismo se deja en el acta la presencia de especies arbóreas de aproximadamente 20 metros de alto. Asi mismo se puede observar una (1) señalización de falla geológica. No se cuenta con andén existente. Se observa que el pavimento existente tiene zona con evidencia de piel de cocodrilo .

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO** ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).


PELIGRO






MURO N° 5
MURO N° 4
MURO N° 3
MURO N° 2
MURO N°




Network: 22 sept 2023 3:45:53 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:45:53 p. m. GMT-05:00
5°53'31.968"N -73°32'44.316"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Tierra Castros
agroturistica
cafe zenaida
Finca El Recuerdo
Google


Network: 22 sept 2023 3:45:28 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:45:28 p. m. GMT-05:00
5°53'31.236"N -73°32'44.634"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Tierra Castros
Finca El Recuerdo
Google


Network: 22 sept 2023 3:44:50 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:44:50 p. m. GMT-05:00
Cementerio
Togüi
Google


Network: 22 sept 2023 3:45:31 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:45:31 p. m. GMT-05:00
5°53'31.218"N -73°32'44.61"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Tierra Castros
Finca El Recuerdo
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	NO APLICA	
Dirección	K4+ 780		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto reforzado	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto reforzado	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	(paralelo a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	(perpendicular a la vía)		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 3: hundimiento de vía,no se observa andén existente asi mismo no se evidencia cercas ni cultivos cercanos a la vía. Se evidencia vegetación natural de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae), el estado actual del pavimento es de piel de cocodrilo. Se observa entrada peatonal con maleza sin poder ingresar, asi mismo se observa alcantarilla en regular estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐	**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).










MURO N° 5
MURO N° 4
MURO N° 3
MURO N° 2
MURO N°


PELIGRO
FALLA GEOLOGICA
Network: 22 sept 2023 3:42:18 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:42:18 p. m. GMT-05:00
5°53'36.126"N -73°32'43.458"W
Toguí
Boyacá
Tierra Castros
agroturistica
cafe zenaida
Finca El Recuerdo
Google


Network: 22 sept 2023 3:41:10 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:41:10 p. m. GMT-05:00
5°53'35.688"N -73°32'43.71"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Tierra Castros
agroturistica
cafe zenaida
Finca El Recuerdo
Google



Network: 22 sept 2023 3:41:19 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:41:19 p. m. GMT-05:00
5°53'35.496"N -73°32'43.566"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Tierra Castros
agroturistica
cafe zenaida
Finca El Recuerdo
Google


Network: 22 sept 2023 3:40:44 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:40:44 p. m. GMT-05:00
5°53'36.636"N -73°32'43.116"W
Togüí
Boyacá
Tierra Castros
Finca El Recuerdo
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA	
Dirección	K4+820		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	
1. Acueducto			**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 4: hundimiento de vía, se evidencia reparcheo en mal estado, a los costados se evidencia especies nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae), se observa una alcantarilla en regular estado por desgaste natural; asi mismo se observa talud en el costado izquierdo de vía y cercano a este señalización de falla geológica. Pavimento con evidencia de piel de cocodrilo.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR**	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO






Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).







MURO N° 5
MURO N° 4
MURO N° 3
MURO N° 2
MURO N°


Network: 22 sept 2023 3:36:22 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:36:22 p. m. GMT-05:00
5°53'39.714"N -73°32'42.714"W
Togüí
Boyacá
La Chapa
Tierra Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:36:29 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:36:29 p. m. GMT-05:00
5°53'38.958"N -73°32'42.768"W
Togüí
Boyacá
La Chapa
Tierra Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:38:19 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:38:19 p. m. GMT-05:00
5°53'38.052"N -73°32'42.978"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
de castro
La Chapa
Tierra Castros
agroturistica
cafe zenaida
Toqui
Google
Finca El Recuerdo


Network: 22 sept 2023 3:38:42 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:38:42 p. m. GMT-05:00
5°53'38.022"N -73°32'42.948"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Tierra Castros
Finca El Recuerdo
Google


Network: 22 sept 2023 3:39:05 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:39:05 p. m. GMT-05:00
5°53'38.016"N -73°32'42.786"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Tierra Castros
Finca El Recuerdo
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA	
Dirección	K4+ 900		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		**1.** Urbano; **2.** Rural		2
ESTADO DEL PREDIO:		**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		**1.** Sí ; **2.** No		
PENDIENTE DEL TERRENO		**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado		

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO APLICA
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 5: hundimiento de vía, pavimento con presencia de piel de cocodrilo; fisuras en vía, se evidencia en cercanias a la vía cultivos de caña de azúcar sin embargo no se evidencia vivienda cercana, se observa especies arbóreas nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae). Se encuentra una (1) señalización de peligo falla geológica

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR**	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerca con alambre de puas en regular esta con postes de madera.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

FIRMAS

Firma _____	Firma _____	Firma _____	Firma _____
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









CERRAMIENTO EXISTENTE

Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).














MURO N° 5
MURO N° 4
MURO N° 3
MURO N° 2
MURO N°


Network: 22 sept 2023 3:33:54 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:33:54 p. m. GMT-05:00
5°53'41.07"N -73°32'42.732"W
La Chapa
Tierra Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:34:08 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:34:08 p. m. GMT-05:00
5°53'40.674"N -73°32'42.894"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Tierra Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:34:39 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:34:38 p. m. GMT-05:00
5°53'39.93"N -73°32'42.582"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
ente jorge de castro
La Chapa
Tierra Castros
Togüí
Google


Network: 22 sept 2023 3:35:06 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:35:05 p. m. GMT-05:00
5°53'40.068"N -73°32'42.51"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Tierra Castros
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA	
Dirección	K5+ 300		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	
1. Acueducto			**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGULARIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 6 : hundimiento de vía, pavimento con fisuras y con presencia de piel cocodrilo, se evidencia cerca a la vía cultivos de caña de azúcar , se observa especies arbóreas nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae) Se encuentra una (1) señalización de peligo falla geológica. Se observa vivienda cercana la cual se encuentra a unos 50 mt de la vìa, sin poder ingresar, esta infromación se encuentra en el punto 7 ya que esta más cercana a este punto. Así mismo se encuentra poste de energía en buen estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR**	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerca con alambre de puas en regular esta con postes de madera

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).













La Chapa
MURO N° 9
MURO N° 8
MURO N° 7
MURO N° 6


Network: 22 sept 2023 3:29:52 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:29:52 p. m. GMT-05:00
5°53'50.346"N -73°32'36.15"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Google



Network: 22 sept 2023 3:30:17 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:30:16 p. m. GMT-05:00
5°53'49.818"N -73°32'36.696"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá


PELIGRO
FALLA
GEOLOGICA
Network: 22 sept 2023 3:30:21 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:30:21 p. m. GMT-05:00
5°53'49.884"N -73°32'36.654"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:30:43 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:30:43 p. m. GMT-05:00
5°53'50.184"N -73°32'35.916"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Google