
	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA	
Dirección	K5+400		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita: Magda Liliana Fajardo				CC No. 23.781.543
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	1
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	**Observaciones del estado de las redes: NO INDICA**
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	X	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	X	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje:** Se evidencia presencia de vehiculos
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

La encargada no firma, informa que no esta autorizada y que se comunicará con el propietario el señor Hugo Hernando Cepeda.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	(paralelo a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	(perpendicular a la vía)		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PREDIO APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA VÍA, NO SE PUEDE INGRESAR AL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO SE INGRESA LA PREDIO

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 7: hundimiento de vía, fisuras en vía, se evidencia cultivos de caña de azúcar los cuales se informa que son propiedad del predio la chapa, se observa alcantarilla de lado a lado de la vía con deterioro normal por el ambiente. Así mismo se observa especies arbóreas nativas de la zona. Señalización de Peligro Falla Geológica.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR**	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerca con alambre de puas en regular estado con postes de madera. Se evidencia poste de energía en buen estado

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO







CERRAMIENTO DE MADERA

CULTIVOS DE CAÑA DE AZUCAR



Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CULTIVOS DE CAÑA DE AZUCAR



Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN





FIRMAS


Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).








La Chapa
MURO N° 9
MURO N° 8
MURO N° 7
MURO N° 6




Network: 22 sept 2023 3:12:33 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:12:33 p. m. GMT-05:00
5°53'54.222"N -73°32'33.534"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Chapa
Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:13:10 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:13:10 p. m. GMT-05:00
5°53'53.244"N -73°32'33.804"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Chapa
Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:14:56 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:14:56 p. m. GMT-05:00
5°53'52.848"N -73°32'34.062"W
Togüí
Boyacá
Chapa
Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:15:51 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:15:51 p. m. GMT-05:00
5°53'52.254"N -73°32'34.512"W
Togüí
Boyacá
Chapa
Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:17:20 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:17:20 p. m. GMT-05:00
5°53'51.99"N -73°32'34.638"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:20:17 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:20:17 p. m. GMT-05:00
5°53'48.642"N -73°32'32.07"W
Togüí
Plaza cer
Google


La Chapa
Google
Network: 22 sept 2023 3:20:25 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:20:25 p. m. GMT-05:00
5°53'48.714"N -73°32'31.986"W



Network: 22 sept 2023 3:27:01 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:27:01 p. m. GMT-05:00
5°53'48.75"N -73°32'31.83"W
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:27:04 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:27:04 p. m. GMT-05:00
5°53'48.81"N -73°32'31.83"W
La Chapa
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA	
Dirección	K5+ 430		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	
1. Acueducto			**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 8 : hundimiento de vía, pavimento con fisuras y fragmentaciones asi como presencia de piel de cocodrilo; se evidencia cerca a la vía cultivos de caña de azúcar , se observa especies arbóreas nativas de la zona (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae). Se encuentra alcantarilla de costado a costado en regular estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR**	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:											
NO APLICA											

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir mas registros fotograficos a los consignados en la pagina destinada, se podran insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:


Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).










La Chapa
MURO N° 9
MURO N° 8
MURO N° 7
MURO N° 6


Network: 22 sept 2023 3:09:13 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:09:13 p. m. GMT-05:00
5°53'55.392"N -73°32'32.946"W
Togüí
Boyacá
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:09:31 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:09:31 p. m. GMT-05:00
5°53'55.638"N -73°32'33.03"W
Togüí
Boyacá
La Chapa
Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:11:22 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:11:22 p. m. GMT-05:00
5°53'54.498"N -73°32'33.492"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Chapa
Castros
Google


Network: 22 sept 2023 3:11:40 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:11:40 p. m. GMT-05:00
5°53'54.498"N -73°32'33.492"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Chapa
Castros
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	NO APLICA	
Dirección	K5+ 480	**Teléfonos**		
Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.	

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 9 : Vìa con desnivel y fisuras, se observa box coulvert de costado a costado, especies arbóreas nativas de la zona, no se observa cultivos cercanos (caña común, iris alberti regel, poly goneceae, caminadora, asteraceae), sin embargo aproximadamente a 50 metros de la vía se encuentran cultivos de caña de azúcar.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR**	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerca con alambre de puas de tres (3) hilos en regular esta con postes de madera.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).













La Chapa
MURO N° 9
MURO N° 8
MURO N° 7
MURO N° 6


Network: 22 sept 2023 3:05:47 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:05:47 p. m. GMT-05:00
5°53'56.826"N -73°32'31.974"W
Togüí
Boyacá
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:06:07 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:06:07 p. m. GMT-05:00
5°53'56.652"N -73°32'32.172"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:06:34 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:06:34 p. m. GMT-05:00
5°53'56.268"N -73°32'32.49"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:06:43 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:06:43 p. m. GMT-05:00
5°53'56.07"N -73°32'32.526"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Google


MURO N° 15
MURO N° 14
MURO N° 13
MURO N° 12
MURO N° 11
MURO N° 10
MURO N° 9
MURO N° 8
MURO N° 7
MURO N° 6
MURO N° 5
MURO N° 4
MURO N° 3
MURO N° 2
MURO N° 1
Maxar Technologies
Image © 2021 CNES / Airbus

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	LA CHAPA	

Dirección	K5+ 560	**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO : X**
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 10 : Se evidencia vía en desnivel y con hundimiento, se observa dos (2) especies arbóreas de aproximadamente 20 metros de alto, se evidencia cultivos de caña de azùcar, los cuales según información pertenecen a l predio cercano al punto 11 y su registro fotográfico se encuentra en el acta de dicho punto. . Se encuentra señalización de Peligro Falla Geológica. Pavimento con presencia de piel de cocodrilo.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								**BUENO** ☐		**REGULAR**	**MALO** ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerca en madera y alambre de puas.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023			FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**		

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐	**MALO** ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: **NO APLICA**											

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).


















MURO N° 14
MURO N° 13
MURO N° 12
MURO N° 11
MURO N° 10
La Chapa




Network: 22 sept 2023 2:59:25 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 2:59:25 p. m. GMT-05:00
5°53'58.776"N -73°32'32.04"W
Togui
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 2:59:36 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 2:59:36 p. m. GMT-05:00
5°53'58.674"N -73°32'32.172"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Togüí
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:00:07 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:00:07 p. m. GMT-05:00
5°53'58.146"N -73°32'31.986"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Togüí
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 3:00:18 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 3:00:18 p. m. GMT-05:00
5°53'58.026"N -73°32'31.83"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
La Chapa
Google

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
	BOYACA	MONIQUIRA	OVARSALES	
Dirección	K5+ 710- Despensa Ovarsales		**Teléfonos**	3133358041
Nombre de la persona que atiende la visita: Yuber Mora				CC No. 79.672.589
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yuber Mora				CC No.79.672.589

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	
1. Acueducto			**Observaciones del estado de las redes: NO APLICA**
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6, Internet			
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje: NO APLICA**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

El Señor Yuber Mora indica que no firma el acta, se espera a que inicie las labores constructivas

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	(paralelo a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	(perpendicular a la vía)		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? _____		8. Otro. Cuál? _____		17. Otro. Cuál? _____		7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO APLICA

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO : X**

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA (m)		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

PUNTO 11 : Se evidencia vía en desnivel y con hundimiento, pavimento con fisuras y piel de cocodrilo; se observa dos (2) especies arbóreas de aproximadamente 20 metros de alto, se evidencia cultivos de caña de azùcar , los cuales pertenecen al predio Despensa Ovarsales, el cual se encuentra aproximadamente a 50 metros de la vía donde esta ubicado el punto 11.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: **BUENO** ☐ **REGULAR** **MALO** ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerca con alambre de puas de dos (2) hilos en regular esta con postes de madera.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023		FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**	

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐		**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐		**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐		**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐		**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐		**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**								**BUENO** ☐		**REGULAR** ☐		**MALO** ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO APLICA

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3269 de 2023	FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 3269 DE 2023	Contrato de Interventoría No. 3230 DE 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio: X** **Seguimiento**

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN





FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Viviana Arias Ramirez	Nombre: Javier Linares	Nombre: Olga Acosta	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Director Contratista**	**Ing. Directora Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 52965646	Matrícula profesional No.: 25202-286612 CND	Matrícula profesional No.: 25202089413	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).












MURO N° 14
MURO N° 13
MURO N° 12
MURO N° 11
MURO N° 10
La Chapa




PELIGRO
FALLA
GEOLÓGICA
Finca El Neval
La Chapa
Google
Network time is not synchronized
Local: 22 sept 2023 2:42:46 p. m. GMT-05:00


Finca El Neval
La Chapa
Castros
Google
Network time is not synchronized
Local: 22 sept 2023 2:42:55 p. m. GMT-05:00
5°54'3.288"N -73°32'35.094"W


Network time is not synchronized
Local: 22 sept 2023 2:43:26 p. m. GMT-05:00
5°54'4.32"N -73°32'34.92"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Finca El Neval
La Chapa
Google


Network time is not synchronized
Local: 22 sept 2023 2:43:33 p. m. GMT-05:00
5°54'4.44"N -73°32'34.884"W
Togüí
Moniquirá
Boyacá
Finca El Neval
La Chapa
Google


Network: 22 sept 2023 2:54:36 p. m. GMT-05:00
Local: 22 sept 2023 2:54:36 p. m. GMT-05:00
5°54'5.736"N -73°32'34.554"W
Moniquira-Arcabuco
Moniquirá
Boyacá
Finca El Neval
La Chapa
Google