CONTRACTORS GROUP S.A.S

INFORME ESTADO DE AIRES EXISTENTES

CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM) COMANDO POLICÍA-PAIPA

08 de diciembre del 2023

EQUIPO PISO TECHO ACTUAL






Unidad del tipo piso techo, presentas vibraciones en sus componentes y esto genera deficiencias con el tiempo lo que estará generando daños sobre su trabajo y eficiencia en función del tiempo.

CONTRACTORS GROUP S.A.S

UNIDAD CONDENSADORA ACTUAL





Equipo desactualizado mecánicamente y eléctricamente, esto le quita eficiencia contra las características actuales de operación que poseen los equipo tipo inverter.

Ricardo Gil
CC. 79.827.828
Ingeniero Mecánico