INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Nº 1

CONTRATO	MC-004 - 2024
CONTRATANTE	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA	SERVICARROS MONTERÍA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO	$ 31.129.111
PLAZO DE EJECUCIÓN	nueve (9) meses calendario a partir de la fecha del acta de inicio
FECHA DE ACTA DE INICIO	22 de marzo de 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO OQE 212, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	Periodo comprendido del día 22 de Marzo de 2024 al de 23 abril de 2024.
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO	Se pagará en forma periódica, con la presentación de la factura electrónica, teniendo en cuenta los mantenimientos y los cambios de repuestos originales realizados a los automotores según la necesidad del servicio, para lo cual el contratista presentará un informe de ejecución con todos sus soportes, certificación por parte del Supervisor designado, todos los documentos serán cargados a la plataforma de SECOP II.
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 8.999.848

Para conocimiento del contratante y demás entidades pertinentes presentamos el siguiente informe de la ejecución del contrato.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en la cláusula séptima del contrato en referencia.

La relación de los servicios que se le realizaron a cada vehículo se detalla a continuación:

SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.

Distribuidor Autorizado BOSCH Service

SERVI-CARROS
Almacén y Taller

SERVICIOS REALIZADOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VEHICULO TOYOTA PRADO
PLACAS OQE212
MODELO 2015

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VR. UNIT	TOTAL
Mantenimiento y Revisión del sistema eléctrico	1	$ 535.227	$ 535.227
Ajuste General	1	$ 693.045	$ 693.045
Mantenimiento, ajuste y cambio de suspensión	1	$ 670.828	$ 670.828
cambio de aceite del motor	1	$ 690.454	$ 690.454
SUBTOTAL			**$ 2.176.096**
IVA 19%			**$ 413.458**
TOTAL			**$ 2.589.554**

SUMINISTRO DE REPUESTOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VEHICULO TOYOTA PRADO
PLACAS OQE212
MODELO 2015

PRODUCTO	CANTIDAD	VR. UNIT	TOTAL
Kit De bombillo Led 12V	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Plumilla Aerofit Bosch 18 Pul	1	$ 52.000	$ 52.000
Plumilla Aerofit Bosch 24 Pul	1	$ 65.000	$ 65.000
Muñeco (bieleta) barra estabilizadora delantera derecha Toyota prado	1	$ 195.000	$ 195.000

Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com

SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.

Distribuidor Autorizado BOSCH Service

SERVI-CARROS
Almacén y Taller

PRODUCTO	CANTIDAD	VR. UNIT	TOTAL
Muñeco (bieleta) barra estabilizadora delantera izquierda Toyota prado	1	$ 195.000	$ 195.000
Bocín rueda delantera	2	$ 690.000	$ 1.380.000
Pastillas de freno traseras Toyota prado	1	$ 220.000	$ 220.000
llanta 285/65r17 Yokohama	2	$ 1.551.647	$ 3.103.294

SUBTOTAL	**$ 5.386.802**
IVA 19%	**$ 1.023.492**
TOTAL	**$ 6.410.294**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**$ 2.589.554**
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	**$ 6.410.294**
TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	**$ 8.999.848**

Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA


El departamento técnico del taller, realizó la revisión detallada del vehículo:

ORDEN DE SERVICIO INTERNA Nº 69671

Marca:	TOYOTA	**Línea:**	PRADO
Placa:	OQE 212	**Modelo:**	2015

El día 28 de marzo de 2024, el vehículo en referencia ingresó a las instalaciones del taller para realizar cambio de aceite motor, filtro de aire de motor y filtro de aceite de motor, adicional, se le cambiaron las dos llantas traseras las cuales presentaban desgaste excesivo en la banda de rodadura.







SERVI-CARROS
Almacén y Taller

SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.

Distribuidor Autorizado
BOSCH Service







Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com

ORDEN DE SERVICIO INTERNA Nº 69680

Marca:	TOYOTA	**Línea:**	PRADO
Placa:	OQE 212	**Modelo:**	2015

El día 11 de abril de 2024, el vehículo ingresó a las instalaciones del taller reportando un sonido irregular como un golpe en la suspensión, un traqueteo al momento de girar en las curvas y un chillido, por lo que se procedió a desmontar y revisar la suspensión, en la revisión se halló que los muñecos de la barra estabilizadora delantera presentaban desgaste, los bocines delanteros presentaban desgaste en sus componentes debido al deterioro de su lubricante interno, y las pastillas de frenos traseras presentaban espesor menor al límite de desgaste permitido, por lo que se procedió al cambio de estas piezas y se realizó pulida de discos de frenos traseros.










SERVI-CARROS
Almacén y Taller

SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.

Distribuidor Autorizado
BOSCH Service

Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com



SERVI-CARROS
Almacén y Taller

SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.




Distribuidor Autorizado
BOSCH Service

SERVI-CARROS
Almacén y Taller

ORDEN DE SERVICIO INTERNA Nº 69959

Marca:	TOYOTA	**Línea:**	PRADO
Placa:	OQE 212	**Modelo:**	2015

El día 16 de abril de 2024 el vehiculó ingreso a las instalaciones del taller debido a que presentaba fallo en las luces por lo cual se realizó cambio de kit de bombillo led 12V, se realizó mantenimiento y revisión del sistema eléctrico, además se le cambiaron las plumillas limpiaparabrisas delanteras y se le hizo ajuste general de las puertas.

Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com

RECOMENDACIONES

- Realizar cambio de aceite en los tiempos dispuestos por la marca, ya sea por cumplimiento de kilometraje o por tiempo, y así conservar la vida útil del motor.
- Hacer revisiones periódicas de los sistemas de suspensión, frenos, niveles y estado de fluidos, realizar alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas.
- Utilizar combustible de buena calidad

Para constancia se firma en la ciudad de montería, a los 24 días del mes de abril de 2024.

Julio Ernesto Méndez Pérez
Representante legal

Miguel José Berrocal González
Gerente de servicios

Orlando Yánez Aguilar
Supervisor contrato
Contraloría departamental