


ODYA INGENIERÍAS.A.S	**COMITÉ DE OBRA**	**Versión:** 01
		Edición: 03/06/2020

PROCESO: Construcción de muro de contención Basílica nuestra señora de las misericordias, Santa Rosa de Osos		**COMITÉ Nº 4**
TIPO DE REUNIÓN: Comité de obra	**HORA INICIO:** 08:00 am	
FECHA: 22/03/2024	**HORA FINAL:** 08:30 am	

ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
Bernardo Molina	
Leonardo Fabio Correa R	
Jorge Mario Mira	
Carlos Guillermo Atehortúa	
Sebastián Güiza	
Alejandro Del Valle J	
Deyber Marín Salazar	

EDUNA INGENIERÍA S.A.S	COMITÉ DE OBRA	**Versión:** 01 **Edición:** 03/06/2020

TEMAS TRATADOS

En el comité se cuenta nuevamente con la presencia del Señor Bernardo Molina alcalde del Municipio de Santa Rosa de Osos, del Ingeniero Sebastián Guiza, Secretario de Infraestructura del Municipio, Ing. Carlos Guillermo Atehortúa, Gerente de la EDUNA, por parte del contratista el Ing. Daniel Herazo Areiza Director de Obra, el Ing. Jorge Mario Mira, residente de obra y por parte de la Interventoría el Ing. Alejandro Del Valle J, Director de Interventoría, y por último el Ing. Deyber Marín Salazar, Residente de Interventoría.

El comité da inicio en el despacho del alcalde, se hace entrega de los informes topográfico, geotécnico, estructural y cuadro comparativo entre el proyecto anterior y el nuevo, adecuado a las nuevas condiciones del terreno de forma general se mencionan los cambios evidentes como son 12 pilas de 1.50 m de diámetro y 10 metros de profundidad; 43 m de longitud del muro, una altura promedio de 9 m, 0.80 m de ancho en la pata y en la parte superior 0.40.

Está información será revisada por EDUNA para proceder a solicitar una adición de presupuesto y tiempo ante la alcaldía.

COMPROMISOS PENDIENTES

N.º	ACTIVIDAD	ENCARGADO	FECHA PROGRAMADA	CUMPLE		SEGUIMIENTO
				SI	NO	
1	Informe topografía	Contratista	22/03/2024	X		Cumple a cabalidad
2	Informe Geotécnico	Contratista	22/03/2024	X		Cumple a cabalidad
3	Informe Estructural	Contratista	22/03/2024	X		Cumple a cabalidad
4	Cuadro Comparativo	Contratista	22/03/2024	X		Cumple a cabalidad