Alcaldía Municipal
San Antonio Del Tequendama
NIT: 860527046 - 1

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS CPS

No. 1 INFORME DE ACTIVIDADES:


No. CONTRATO	**ALSAT CPS 044-2024**
Nombre del contratista	**IWANA NETWORK S.A.S**
Fecha de inicio	**01-03-2024**
Fecha inicial de terminación	**31-05-2024**
Prórroga No.	**N/A**
Nueva fecha de terminación	**N/A**
Nombre del supervisor	**MONICA XIOMARA RODRIGUEZ ALVAREZ**
Cargo del supervisor	**SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**
Periodo de actividades	**01-04-2024 AL 30-04-2024**
Meta Plan	**Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional de la alcaldía / gobernación durante el cuatrienio**
Objeto del contrato	**PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DEMAS PUNTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.**

ACTIVIDADES DETALLADAS DURANTE EL PERIODO

Obligación	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES
Verificación desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la alcaldía municipal, verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados	Verificación desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la alcaldía municipal, verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados	Los soportes se describen el el numeral segundo del presente informe.


2) Prestar apoyo técnico en aspectos contractuales en forma oportuna y diligente en los asuntos que el área de sistemas requiere	• **Se verifican fallas de caídas en el servicio de internet debido a constantes apagones en el sector de santandercito, estos de manera intermitente, se soluciona fallas cambiando baterías y equipos pertinentes para garantizar servicio consecutivo en la alcaldía municipal.** • **Con apoyo del área de sistemas se visualiza bloqueo en equipos transceivers del rack e alcaldía municipal, se realiza desbloqueo manual con cambio de puerto en router de red interna municipal, se verifica la conexión de los mismos y el estado optimo del sistema.** • **Se realiza visita a inspección santandercito configurando router en estación de policía y oficina del inspector, se configuran impresora y red wifi de inspector, lastimosamente no se puede realizar arreglo en impresora de policía ya que posiblemente no implementaron la tinta adecuada en esta, se debe hacer mantenimiento y limpieza de inyectores.** • **Se presta soporte técnico mediante teléfono ante cualquier eventualidad o falla que sea reportada por parte del área de sistemas con prontitud.**	De manera presencial con los con los funcionarios a cargo de cada proceso


Cordialmente,





ANDRES EDUARDO BOBADILLA RUEDA

ANEXOS SOPORTES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES













NO TOCAR