STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Neiva, 29 de abril de 2024

Señor(es)

SIJIN-POLICIA NACIONAL DECAQ
Florencia-Caquetá

Asunto: Informe técnico

Ref. Mantenimiento preventivo abril.

INFORME TÉCNICO

Especifiaciones técnicas del equipo

Marca: Otis
Referencia: Gen2 Comfort
Paradas: 3
Servicio: Pasajeros

STV
Servicio de Transporte Vertical
Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Diagnóstico

Se realiza visita para realizar mantenimiento preventivo del mes de abril.

Descripción de las actividades ejecutadas en el mantenimiento preventivo:

- Inspección y limpieza de control.
- Inspección y limpieza de puertas de cabina.
- Inspección y diagnóstico de fallas.

Se realiza primer mantenimiento preventivo al equipo, llevaba más de 1 año fuera de servicio, se revisa y tiene fallas en el operador de puertas de cabina, este no energiza, se hace seguimiento y se encuentra fusible de protección abierto, se encuentra en tarjeta principal, ausencia de fusible y con puente en la bornera, así mismo, se realiza diagnóstico de funcionamiento de la maniobra semiautomática de rescate, la cual funciona bien, tiene daño en display de la cabina, se debe cotizar, así como revisar el funcionamiento del citófono y verificación de instalación en punto de recepción, la alarma y la luz de emergencia, las cuales se probaron y no funcionaron. Se realiza limpieza y ajuste de conexiones en control principal, revisión de las tarjetas y demás elementos del control. Se recomienda a la supervisión la instalación de protecciones de energía adicionales tales como vigías de tensión, UPS para mitigar daños en el equipo, por la inestabilidad e irregularidad de la tensión en la zona. Equipo se entrega en funcionamiento y se explica el funcionamiento básico de algunos comandos para darle buen uso y manipulación al ascensor.


STV
Servicio de Transporte Vertical
Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

ANEXO

Registro fotográfico

Inspección y limpieza de control.





STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Inspección y limpieza de puertas de cabina.







STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Inspeccion y diagnostico de fallas.





STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com



Se recomienda el buen uso y manipulación del equipo, para garantizar una operación continua de este.

SERGIO TRUJILLO HOMEZ
CC. 1.075.240.300 Neiva (H)
STV-Servicios de Transporte Vertical