INFORME TÉCNICO ACCIDENTALIDAD

ATROPELLO

Vía: Mocoa - Pitalito, Paso nacional Mocoa- sector Avenida Colombia
PR 0+0845 Ruta Nacional 4503
Martes, 14 de noviembre de 2023

Mes reportado: noviembre

ADMINISTRADOR VIAL 2: MANYEI INGENIERIA. S.A.S
CONTRATO No. 2585 DE 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

1. HISTÓRICO


El siguiente informe está relacionado con el accidente ocurrido el día martes 14 de noviembre de 2023 en la Ruta Nacional 4503 a las 18:03 horas, en la vía que conduce de Mocoa - Pitalito sector Avenida Colombia, en el que se ve involucrado Jhonef Elián Velásquez, menor de edad identificado con tarjeta de identidad No. 1.142.921.132 expedida en Villeta, conductor de un vehículo tipo motocicleta con placa QIH-89D marca Kymco, modelo 2015 línea Digital 125, color negro y un peatón, según información de la policía de tránsito y transporte, corresponde al señor Leodegario Rorlando Ruales Gamboa, identificado con cedula No. 18.152.255 de Puerto Asís, el accidente se produjo sobre el carril izquierdo de la calzada derecha. En el evento se reportaron dos heridos leves y daños en el vehículo involucrado.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL ACCIDENTE:

El accidente ocurrió en la vía Mocoa – Pitalito, en el sector Avenida Colombia del municipio de Mocoa en el Pr 0+0845 de la Ruta Nacional 4503.

2.1. Geometría de la vía:

El sitio de accidente se localiza en tramo recto sobre el carril izquierdo de la calzada derecha en la cual el tránsito vehicular es utilizado en sentido Mocoa– Pitalito, cuenta con acera, no presenta cunetas en sus márgenes, sin berma en los dos costados, la superficie de rodadura está conformada por pavimento hidráulico, con iluminación artificial, en el sitio no se identifica daños tipo baches.



2.2. Estado del tiempo: seco.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

3.1. PLANO GENERAL



3.2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista Pitalito – Mocoa

3.3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN

3.3.1 Señalización horizontal y vertical

Vertical





PR0+0732, en margen derecha, Señal informativa y señal reglamentaria SR-38 tránsito en un sentido




PR0+0738, en margen derecha, Señal preventiva SP-47 B ubicación de cruce escolar.




PR0+0742, en margen derecha, Señal informativa turística ST-10 polideportivo.




PR0+0837, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-08 prohibido girar a la derecha.





PR0+0971, en margen derecha, Señal informativa y señal reglamentaria SR-38 tránsito en un sentido.





PR1+0034, en margen derecha, Señal informativa y señal reglamentaria SR-39 tránsito en ambos sentidos.

3.3.2 Horizontal



El tramo en mención no cuenta con señalización horizontal.

3.4 FOTOGRAFÍAS DE DETALLE DEL ACCIDENTE

No se cuenta con fotografías del accidente y la información recopilada en la secretaria no cuenta con registro fotográfico.

4. LÍNEA DEL TIEMPO

Hora	Descripción Actividad
18:03	Ocurrencia accidente


5. DETALLE VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

Vehículo 1

- TIPO Motocicleta
- MARCA Kymco
- PLACA QIH89D
- COLOR Negro
- SERVICIO Particular

6. HIPÓTESIS

6.1 BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS.



- ✓ **Posibles Causas:**

Hipótesis del accidente:

Del peatón 409 cruzar sin observar.

CONCLUSIÓN

El día martes 14 de noviembre de 2023 a las 18:03 horas en el PR0+0845 ocurre el evento del accidente, según información reportada por la policía de tránsito y transporte, la persona involucrada se desplazaba por la vía, al realizar un cruce sin observar, una motocicleta transitaba y la atropella generando el accidente sobre el carril izquierdo de la calzada derecha.

Como consecuencia el accidente deja herido al peatón y al conductor de la motocicleta. La superficie del pavimento hidráulico estaba en buenas condiciones en general, sin baches.

CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta la posible causa del accidente de cruzar sin observar sigue siendo uno de los mayores errores que cometen los peatones en el país. Esta grave falla se ve inducida por la adopción de nuevos hábitos como hablar por celular o chatear, igualmente el olvido sistemático de “mirar de un lado al otro” antes de cruzar, han causado elevados índices de accidentalidad.

Por lo cual, las campañas de sensibilización a los usuarios de las vías, en la importancia de adoptar medidas de prevención y seguridad vial al momento de hacer el ejercicio de caminar tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

Firma



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ANEXOS

2-01 FORMATOS ACCIDENTES-SEI, Archivo en PDF 1 folio
3- Informe de Accidentalidad – Archivo 01 SIG- (Excel reporte por mes)
4-02 Complemento de accidentalidad, lista de chequeo-AMV – Desc_Victimas-det Veloc, Reseña fotográfica-Bosquejos-Observaciones. En PDF 11 folios
6-Lista de Cuequeo –OAJ en PDF 3 folios.
7- copia escaneada informe policía del accidente (11 folios).
8-Copia escaneada informe pericial de hospital (25 folios).

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORESDE MANTENIMIENTO VIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01

TERRITORIAL: 19 -- PUTUMAYO

CONCESION: [ ] MANTENIMIENTO INTEGRAL: [ ] A.M.V.: [X]

SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 2

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: DT-AMV- 19 - 02 -

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 - 12 - 23

NOMBRE DEL SECTOR: AVENIDA COLOMBIA CODIGO DE VIA: 4503 ELEMENTO: [ ] CALZADA: [X]

DATOS CRONOLOGICOS:

FECHA: D 14 M 11 A 23

HORA: H 18 M 03

DIA SEMANA: MARTES

LOCALIZACIÓN:

P.R.: 000 + 0845

LADO: LI [■] LD [ ]

DAÑOS PERSONALES:

VICTIMAS 02 HERIDOS GRAVES 00

HERIDOS LEVES 02 MUERTOS 00

PROCEDENCIA DE LOS DATOS:

01 [■] EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
02 [■] DOCUMENTACION POLICIAL:
03 [ ] TESTIGOS:
04 [■] OTROS: IMÁGENES TOMADAS POSTERIOR AL ACCIDENTE

TOMA DE DATOS:

REALIZADO POR: MAIRA ALEXANDRA DURANGO

REVISADO POR: WILLIAM DARIO VALENCIA

CONDICIONES METEOROLOGICAS:

01 [ ] LLUVIA
02 [ ] NIEBLA
03 [ ] SOL
04 [ ] OTROS: NORMAL [■]

TERRENO:

01 [■] PLANO
02 [ ] ONDULADO
03 [ ] MONTANOSO
04 [ ] ESCARPADO

SECCION TIPICA:

01 [■] TERRAPLEN
02 [ ] MEDIA LADERA IZQUIERDA
03 [ ] MEDIA LADERA DERECHA
04 [ ] CAJON

GEOMETRIA:

01 [ ] CURVA IZQUIERDA
02 [ ] CURVA DERECHA
03 [■] RECTA

ESTADO SUPERFICIE:

01 [■] SECA Y LIMPIA
02 [ ] MOJADA
03 [ ] HELADA
04 [ ] BARRO
05 [ ] GRAVA SUELTA
06 [ ] ACEITE
07 [ ] OTROS

CLASE DE ACCIDENTE (CA)

01 [ ] CHOQUE
02 [■] ATROPELLO
03 [ ] VOLCAMIENTO
04 [ ] CAIDA OCUPANTE
05 [ ] INCENDIO
06 [ ] SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE
08 [ ] CAIDA DE CARGA

CAUSA POSIBLE (CP)

90 [ ] TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS.
91 [ ] NO CONDUCIR A HORCAJADAS.
92 [ ] NO SUJETAR LOS MANUBRIOS.
93 [ ] TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA U ORILLA DE LA CALZAI
94 [ ] CIRCULAR POR CALZADAS O CARRILES DESTINADOS A BUSE
95 [ ] TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO.
96 [ ] SUJETARSE A OTRO VEHÍCULO
97 [ ] TRANSITAR POR VÍAS PROHIBIDAS
98 [ ] TRANSITAR ENTRE VEHÍCULOS.
99 [ ] NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS
101 [ ] ADELANTAR EN CURVA O EN PENDIENTE.
102 [ ] ADELANTAR POR LA DERECHA.
103 [ ] ADELANTAR CERRANDO.
104 [ ] ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO.
105 [ ] ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA.
106 [ ] ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DEL MISMO SENTIDO EN Z
107 [ ] APROVISIONAMIENTO INDEBIDO.
108 [ ] CARGA SOBRESALIENTE SIN SEÑALES.
109 [ ] DEFECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
110 [ ] EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN.
111 [ ] DEJAR OBSTÁCULO EN LA VÍA.
112 [ ] DESOBEDECER LAS SEÑALES O NORMAS DE TRÁNSITO.
113 [ ] DESOBEDECER AL AGENTE.
114 [ ] EMBRIAGUEZ APARENTE.
115 [ ] EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS.
116 [ ] EXCESO DE VELOCIDAD.
117 [ ] EXPLOSIVOS O SIMILARES CON PASAJEROS.
118 [ ] FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO.
119 [ ] FRENAR BRUSCAMENTE.
120 [ ] PASAJEROS OBSTRUYENDO EL CONDUCTOR O SOBRECUPO
121 [ ] NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.
122 [ ] GIRAR BRUSCAMENTE.
123 [ ] NO RESPETAR PRELACIÓN DE INTERSECCIONES O GIROS.
124 [ ] NO CAMBIAR LUCES.
125 [ ] ESTACIONAR SIN SEGURIDAD.
126 [ ] FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA.
127 [ ] TRANSITAR EN CONTRAVÍA.
128 [ ] RECOGER O DEJAR PASAJEROS SOBRE LA CALZADA.
129 [ ] TRANSPORTAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR.
130 [ ] TRANSITAR SIN LUCES.
131 [ ] SALIRSE DE LA CALZADA.
132 [ ] NO RESPETAR PRELACIÓN.
133 [ ] SUBIRSE AL ANDÉN O VÍAS PEATONALES.
134 [ ] REVERSO IMPRUDENTE.
135 [ ] REMOLQUE SIN PRECAUCIÓN.
136 [ ] INCENDIO POR REPARACIÓN INDEBIDA.
137 [ ] FALTA DE SEÑALES EN VEHÍCULO VARADO.
138 [ ] FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO.
139 [ ] IMPERICIA EN EL MANEJO.
140 [ ] TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE DETENCIÓN.
141 [ ] VEHÍCULO MAL ESTACIONADO.
142 [ ] SEMÁFORO EN ROJO.
143 [ ] PONER EN MARCHA VEHÍCULO SIN PRECAUCIONES.
144 [ ] CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACIÓN.
145 [ ] ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN.
146 [ ] REALIZAR GIRO EN "U"
147 [ ] CONDUCIR VEHÍCULO SIN ADAPTACIONES.
148 [ ] EXCESO DE PESO.
149 [ ] REPARAR VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.
150 [ ] IMPARTIR ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA SIN AUTORIZACIÓN.
151 [ ] TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD.
152 [ ] DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN SITIOS NO DEMARCADOS.
153 [ ] NO PORTAR ESPEJOS.
154 [ ] TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS.
155 [ ] CARGUE O DESCARGUE EN HORAS O SITIOS PROHIBIDOS.
156 [ ] TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE CARGA.
157 [ ] OTRA (FALTA DE PRECAUCION EN LA VÍA)
201 [ ] FALLAS EN LAS LLANTAS.
202 [ ] FALLAS EN LOS FRENOS.
203 [ ] FALLA EN LA DIRECCIÓN.
204 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DIRECCIONALES.
205 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DE LOS FRENOS.
206 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DELANTERAS.
207 [ ] FALLAS EN LAS LUCES POSTERIORES.
208 [ ] FALLAS EN EL PITO.
209 [ ] FALLAS EN EL EXHOSTO, GASES EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.
210 [ ] FALLAS EN EL LIMPIA BRISAS.
211 [ ] FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO.
212 [ ] FALLAS EN LAS PUERTAS.
213 [ ] AUSENCIA O DEFICIENCIA DE ESPEJOS RETROVISORES.
214 [ ] VIDRIOS EN MAL ESTADO.
215 [ ] FALLAS EN AJUSTE DE CAPÓ.
216 [ ] TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO.
217 [ ] OTRA (DEL VEHICULO)
301 [ ] AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SEÑALES.
302 [ ] AUSENCIA O DEFICIENCIA EN DEMARCACIÓN.
303 [ ] SUPERFICIE LISA.
304 [ ] SUPERFICIE HÚMEDA.
305 [ ] OBSTÁCULOS EN LA VÍA.
306 [ ] HUECOS.
307 [ ] DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VÍA.
308 [ ] OTRAS (DE LA VIA)
401 [ ] PASAR SEMÁFORO EN ROJO.
402 [ ] SALIR POR DELANTE DE UN VEHÍCULO.
403 [ ] TRANSITAR POR SU DERECHA EN VÍAS RURALES.
404 [ ] TRANSITAR POR LA CALZADA.
405 [ ] JUGAR EN LA VÍA.
406 [ ] CRUZAR EN DIAGONAL.
407 [ ] PARARSE SOBRE LA CALZADA.
408 [ ] CRUZAR EN CURVA.
409 [■] CRUZAR SIN OBSERVAR.
410 [ ] CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
411 [ ] OTRAS (DEL PEATON)
501 [ ] VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS.
502 [ ] DESCENDER O SUBIR DE VEHÍCULO EN MARCHA.
503 [ ] PASAJERO EMBRIAGADO.
504 [ ] VIAJAR A LA IZQUIERDA DEL CONDUCTOR.
505 [ ] NIÑOS EN ASIENTO DELANTERO.
506 [ ] OTRA (DEL PASAJERO O ACOMPAÑANTE)

ELEMENTOS INVOLUCRADOS (TV)

01 [ ] AUTOMOVIL
02 [ ] BUS
03 [ ] BUSETA
04 [ ] CAMION
05 [ ] CAMIONETA
06 [ ] CAMPERO
07 [ ] MICROBUS
08 [ ] VEHIC. ARTICULADO
09 [ ] VOLQUETA
10 [■] MOTOCICLETA
11 [ ] MAQUINARIA
12 [ ] TRACCION ANIMAL
13 [ ] BICICLETA
15 [ ] NO IDENTIFICADO
16 [ ] TREN
17 [ ] SEMOVIENTE
18 [ ] MURO
19 [ ] POSTE
20 [ ] ARBOL
21 [ ] BARANDA
22 [ ] SEMAFORO
23 [ ] INMUEBLE
24 [ ] HIDRANTE
25 [ ] VALLA-SENAL
26 [ ] TARIMA - CASETA
27 [ ] VEHIC-ESTACION.
04 [ ] CAMION

SEÑALIZACION VERTICAL:

PR :	LADO:	TIPO:	CODIGO:
0 + 732	I [ ] D [■]	SR	38
0 + 738	I [ ] D [■]	SP	47B
0 + 742	I [ ] D [■]	ST	10
0 + 837	I [ ] D [■]	SR	08
0 + 971	I [ ] D [■]	SR	38
1 + 034	I [ ] D [■]	SR	39
	I [ ] D [ ]		
	I [ ]		

SEÑALIZACION HORIZONTAL:

01 [ ] — — —
02 [ ] ——— — —
03 [ ] ———
04 [ ] ———
05 [■] NO EXISTE

COMENTARIOS:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

INFORME ACCIDENTALIDAD MES: NOVIEMBRE DE 2023 **ADMINISTRADOR VIAL: MANYEI INGENIERIA S.A.S GRUPO 2**

SEÑOR ADMINISTRADOR, POR FAVOR NO MODIFICAR NI ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.

ADMINISTRADOR VIAL			UBICACIÓN								SECTOR	CONDICIONES							VÍCTIMAS			CARACTERIZACIÓN DEL ACCIDENTE																					
ID	Territorial	Grupo AMV	Vía	Sector	PR	Distancia PR (m) (entero)	Calzada	Lado	Fecha del accidente (dd/mm/aaaa)	Hora	Zona	Condición meteorológica	Estado de la superficie	Terreno	Sección típica	Geometría	Iluminación artificial	Visibilidad	Número de heridos (entero)	Número de muertos (entero)	Número de víctimas (entero)	Clase de accidente	Causa posible	Elemento involucrado 1	Elemento involucrado 2	Elemento involucrado 3	Elemento involucrado 4	Tipo de señal vertical 1	Código de señal vertical 1	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 2	Código de señal vertical 2	Lado	PR
1	19 - Putumayo	2	4503	Av. Colombia	0	845	03 - Derecha	Izquierdo	14/11/2023	18:03	04 - Comercial	07 - Normal	01 - Seca y limpia	01 - Plano	01 - Terraplén	03 - Recta	01 - Con iluminación artificial	01 - Normal	2	0	2	02 - Atropello	409 - cruzar sin observar	10 - Motocicleta				01 - Reglamentaria (SR)	SR38 - Sentido único de circulación	Derecho	0	732	02 - Bueno		02 - Preventiva (SP)	SP47B - Ubicación de cruce escolar	Derecho	0

SEÑALIZACIÓN																					FUENTE DE LA INFORMACIÓN						
Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 3	Código de señal vertical 3	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 4	Código de señal vertical 4	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal horizontal 1	Tipo de señal horizontal 2	Tipo de señal horizontal 3	Tipo de señal horizontal 4	Procedencia 1	Número de informe policial (texto) (10 caracteres)	Procedencia 2	Procedencia 3	Realizado por (texto) (50 caracteres)	Fecha de Diligenciamiento (dd/mm/aa aa)	Observaciones (texto) (200 caracteres)
738	03 - Regular		03 - Informativa (SI)	ST10 - Polideportivo	Derecho	0	742	02 - Bueno		01 - Reglamentaria (SR)	SR08 - Prohibido girar a la derecha	Derecho	0	837	02 - Bueno	jul-18					01 - Documentación policial		03 - Testigos		1. AMV 2	14/12/2023	

LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN ENTREGADA

ID	DESCRIPCIÓN	SI	NO	No. de folios	OBSERVACIÓN
1	Archivo 01 - Informe accidentalidad SIG	X		1	
2	Archivo 02-Complemento accidentalidad	X		5	
3	Copia escaneada informes policiales	X		11	
4	Copia escaneada otra documentación importante	X		25	Informe pericial de hospital
5	Registro fotográfico completo	X		4	
6	Documento word - Informe accidentalidad	X		9	
7	Lista de chequeo: Formato de las pruebas mínimas que son necesarias para la defensa de INVIAS y que el administrador vial debe tener en cuenta dentro de la ejecución del contrato.	X		3	
8	Información subida a sistema Hemes		X		Plataforma HERMES no permite cargue "ERROR CREANDO ELEMENNTO"
9	Observaciones del administrador vial	X		1	

William D. Valencia T

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ACCIONES AMV (para obtener información accidentalidad)	No. oficio enviado	No. Oficio Respuesta	INFORME TRÁNSITO POLICIA		
			SI	NO	FECHA
Solicitud escrita a Secretaría de tránsito y trasporte municipal de Mocoa	AMV2-CTO 2585-2023-082 01/12/2023	Oficio sin respuesta	X		14/11/2023
Solicitud escrita a Inspección de policia Piamonte	AMV2-CTO 2585-2023-083 01/12/2023	Oficion No.IPPC-075 del 18/12/2023		X	
Solicitud escrita a Gobernación del Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-084 01/12/2023	Oficio sin respuesta		X	
Solicitud escrita a Departamento de policia Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-085 01/12/2023	GS-2023-085796-DEPUY 02/12/2023		X	

Nota: Los informes de tránsito de la policía deben enviarse con los informes de accidentalidad presentados



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ID	Territorial	Grupo AMV	Codigo Vía	PR	Distancia PR (m)	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA LONG Y LATITUD	FECHA. ACC (dd/mm/aaaa)	H.OCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS
1	20 - Putumayo	2	4503	0	845	Derecho	1°09'19.6"N 76°38'53.3"W	14/11/2023	18:03		02 - Atropello	1

CLASE VEHÍCULO	PLACAS	SERVICIO	GRAVEDAD	No. PERSONAS INVOLUCRADAS	SEXO		EDAD		CONDICION	EMPRESA	SECTOR	PUNTOS DE REFERENCIA	OBSTACULOS VISUALES	
					F	M	F	M					PERMANENTES	TEMPORALES
03- Moto	QIH-89D	02- V. particular	02- Lesiones	2		x			Normal		Comercial	Av. Colombia	NINGUNO	NINGUNO

ID	Codigo Vía	PR	μ Coeficiente de fricción	d Distancia frenado	α Pendiente de la vía	Velocidad $V = \sqrt{2gd(\mu \cos \alpha \pm \sin \propto)}$
1	4503	0+0845	0,7			

Observaciones: Velocidad de operacion en el sector es de 30 kph

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

FOTOGRAFÍA DE LA ESCENA

1. PLANO GENERAL



Lugar del accidente

2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista Pitalito - Mocoa

3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

SEÑALIZACION VERTICAL





PR0+0732, en margen derecha, Señal informativa y señal reglamentaria SR-38 tránsito en un sentido





PR0+0738, en margen derecha, Señal preventiva SP-47 B ubicación de cruce escolar.





PR0+0742, en margen derecha, Señal informativa turística ST-10 polideportivo.





PR0+0837, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-08 prohibido girar a la derecha.





PR0+0971, en margen derecha, Señal informativa y señal reglamentaria SR-38 tránsito en un sentido.





PR1+0034, en margen derecha, Señal informativa y señal reglamentaria SR-39 tránsito en ambos sentidos.

SEÑALIZACION HORIZONTAL




El tramo en mención no cuenta con señalización horizontal.

4. FOTOGRAFIAS DEL DETALLE DEL ACCIDENTE

No se cuenta con fotografías del accidente y la información recopilada en la secretaria no cuenta con registro fotográfico.

5. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS



6. OBSERVACIONES

El día martes 14 de noviembre de 2023 a las 18:03 horas en el PR0+0845 ocurre el evento del accidente, según información reportada por la policía de tránsito y transporte, la persona involucrada se desplazaba por la vía, al pasar caminando desde el separador de la via hacia el andé de al frente, sin observar; y una motocicleta que transitaba sin poder esquivaro lo atropella generando el accidente en el carril izquierdo de la calzada derecha.


Como consecuencia el accidente deja herido al peatón y al conductor de la motocicleta. La superficie del pavimento hidráulico estaba en buenas condiciones en general, sin baches.

William D Valencia T

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS

BOSQUEJO



William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la posible causa del accidente de cruzar sin observar sigue siendo uno de los mayores errores que cometen los peatones en el país. Esta grave falla se ve inducida por la adopción de nuevos hábitos como hablar por celular o chatear, igualmente el olvido sistemático de “mirar de un lado al otro” antes de cruzar, han causado elevados índices de accidentalidad.

Por lo cual, las campañas de sensibilización a los usuarios de las vías, en la importancia de adoptar medidas de prevención y seguridad vial al momento de hacer el ejercicio de caminar tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGALY CIENCIAS FORENSES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN: CL. 14 Nº 7 - 26 AV. SAN FRANCISCO. MOCOA, PUTUMAYO
TELEFONO:

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE
Número único de informe: 860010003801-00089-2023

CIUDAD Y FECHA:	MOCOA. 14 de noviembre de 2023
OFICIO PETITORIO:	No. SIN NUMERO - 2023-11-14. Ref: Oficio SIN NUMERO -
AUTORIDAD SOLICITANTE:	DIEGO FABIAN DIAZ PEREZ SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL ALCALDIA
AUTORIDAD DESTINATARIA:	DIEGO FABIAN DIAZ PEREZ SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL ALCALDIA Calle 7 Carrera 7 MOCOA, PUTUMAYO
NOMBRE EXAMINADO:	**JHONEF ELIAN VELASQUEZ LORA**
IDENTIFICACIÓN:	TI 1142921132
EDAD REFERIDA:	15 años
ASUNTO:	Embriaguez

Metodología:

• Aplicación del método científico en el desarrollo de la valoración clínica y posterior toma de pruebas paraclínicas cuando sea necesario, que deberán ser utilizadas y analizadas en el contexto específico de cada caso, como se establece en la guía para la determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda Código: DG-M-GUÍA-27 Versión: 02 de 2 de diciembre de 2015.

Examinado hoy martes 14 de noviembre de 2023 a las 20:06 horas en Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia el consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el oficio petitorio del índice derecho y del representante legal: ELIANA LORA PERALTA 1128046963 MADRE, en el consentimiento informado

INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO PROBENIENTE DE TRANSITO MUNICIPAL..

Hecho que se investiga: Accidente de Tránsito - Conductor
Fecha y hora en que la autoridad conoció el hecho: 2023-11-14 00:00
Fecha y hora de los hechos: 2023-11-14 17:30

RELATO DE LOS HECHOS:

El examinado Jhonef Elian Velasquez Lora refiere que "hoy 14/11/2023 a las 17:30 me tenia que ir a tomar una foto, iba en la moto por la avenida y el señor que trabaja colocando carnotes en las motos frente al san miguel plaza, entonces cruzó la calle sin mirar a los carros, y cuando

MATEO ALEJANDRO FIGUEROA PEÑA
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

me di cuenta ya no podia hacer nada, cuando me di cuenta ya estaba en el piso, se me fue el aire re feo" adicionalmente refiere "Yo estaba estudiando, no tomé licor antes del accidente".

ANTECEDENTES: Médico legales: HACE UN AÑO LESIONES PERSONALES . Sociales: NIEGA. Familiares: ABUELO PATERNO CANCER DE MAMA . Patológicos: NIEGA. Quirúrgicos: NIEGA. Traumáticos: NIEGA. Hospitalarios: NIEGA. Psiquiátricos: NIEGA. Toxicológicos: NIEGA.

REVISIÓN POR SISTEMAS

El examinado refiere que "siento la pierna izquierda un poquito caliente y me duele el tobillo"

EXAMEN CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ

Presentación, porte, actitud, conducta motriz: Paciente ingresa en silla de ruedas, en conpañia de sus padres, con ropa adecuada para la ocasión y de acuerdo a su estrato socio económico, se muestra colaborador, conducta motriz adecuada.

Olores asociados: Aliento alcohólico: dudoso.

Sensorio: Estado de conciencia: alerta. Orientación: Orientado espacio y persona, desorientado en tiempo.. Atención: disminuida (distractibilidad - hipoprosexia). Memoria: memoria conservada..

Afecto: Eutimico y ansioso.

Lenguaje: Flujo de lenguaje: normal. Disartria negativa.

Alteraciones del pensamiento, sensopercepción, inteligencia, juicio y raciocinio, introspección: No presenta alteraciones en el pensamiento, inteligencia de acuerdo a su nivel educativo, se muestra atento a los hechos sucedidos, es consciente del estado de gravedad que el accidentado pueden tener y refiere que el accidentado cruzó la calle sin fijarse que vehiculos iban transitando..

Signos vitales: Frecuencia cardíaca: 90 lpm. Frecuencia respiratoria: 18 rpm. Presión arterial: 134/70mmHg. Temperatura:36.7°C.

Talla: 186 cm. Peso: 75 kg.

Piel y Mucosas:Mucosas hidratadas, anictericas, sin lesiones. Escoriaciones superficiales en cara lateral de muslo izquierdo, cara posterior de antebrazo izquierdo..

Ojos: No presenta congestión Conjuntival. Reflejo fotomotor: normal. Convergencia Ocular: normal. Pupilas: diámetro normal.

Reflejos Osteotendinosos: Normoreflexia.

Coordinación Motora, Equilibrio y Marcha:

- Pruebas de movimiento punto a punto (dedo-nariz; dedo-dedo): Normal
- Test de movimientos rápidos alternos: Normal
- Prueba de Romberg: No se realiza
- Prueba de marcha en Tamdem (punta-talón): No se realiza
- Prueba de marcha en las puntas de los pies y los talones: No se realiza.- Observaciones: Paciente con trauma en tobillo izquierdo, con imposibilidad para la bipedestaicon durante la valoración, por lo que se realiza valoracion de pruebas fisicas como Romberg, marcha en tandem o punta-talon por imposibilidad para la biperdestacion y la marcha.

Evaluación de Nistagmus:

- Nistagmus espontáneo: Ausente.
- Prueba de Nistagmus a mirada extrema: Ausente.
- Prueba de Nistagmus Posrotacional: Ausente.- Observaciones: Paciente con trauma en tobillo izquierdo, se realiza prueba para nistagmus postrotacional con giros de 180° de la cabeza en 15 ocasiones, no se evidencia nistagmus claro..

MATEO ALEJANDRO FIGUEROA PEÑA
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Se trata de un menor de 15 años identificado como Jhonef Elian Velasquez Lora con TI: 1142921132, implicado en accidente de transito en calidad de conductor de motocicleta el dia de hoy 14/11/2023 a aproximadamente las 17:30 horas. No se descarta posibilidad de alcoholemia positiva (Embriaguez determinada en pruebas de laboratoria por alcoholemia), sin emabrgo institucion E.S.E Hospital José Maria Hernandez no se cuenta con paraclinico necesario para la determinacion por lo cual no se realiza prueba. Sin embargo basado en la amanesis y el examen fisico, sin presencia de disartria clara, ni evidente aliento alcoholico, tampoco con nistagmus espontaneo ni postrotacional, se descarta estado clinico de embriaguez alcoholica.

Los anteriores hallazgos son compatibles con embriaguez clínica aguda negativa, y son lo suficientemente evidentes para el diagnóstico y hace innecesaria la toma de muestras para laboratorio.

Atentamente,

MATEO ALEJANDRO FIGUEROA PEÑA
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

Aportamos a la justicia en favor de la vida

NOTA: Este informe pericial fue elaborado a solicitud de autoridad competente con destino al proceso penal indicado en el oficio de remisión, no reemplaza ni homologa a la incapacidad laboral.

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE

Número único de informe: 860010003801-00090-2023

CIUDAD Y FECHA:	MOCOA. 14 de noviembre de 2023
OFICIO PETITORIO:	No. SIN NUMERO - 2023-11-14. Ref: Oficio -
AUTORIDAD SOLICITANTE:	DIEGO FABIAN DIAZ PEREZ SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL ALCALDIA
AUTORIDAD DESTINATARIA:	DIEGO FABIAN DIAZ PEREZ SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL ALCALDIA Calle 7 Carrera 7 MOCOA, PUTUMAYO
NOMBRE EXAMINADO:	**LEODEGARIO RORLANDO RUALES GAMBOA**
IDENTIFICACIÓN:	CC 18152255
EDAD REFERIDA:	71 años
ASUNTO:	Embriaguez

Metodología:

• Aplicación del método científico en el desarrollo de la valoración clínica y posterior toma de pruebas paraclínicas cuando sea necesario, que deberán ser utilizadas y analizadas en el contexto específico de cada caso, como se establece en la guía para la determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda Código: DG-M-GUÍA-27 Versión: 02 de 2 de diciembre de 2015.

Examinado hoy martes 14 de noviembre de 2023 a las 21:38 horas en Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia el consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el consentimiento informado

INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO APORTADO POR TRANSITO MOCOA.

Hecho que se investiga: Accidente de Tránsito - Conductor
Fecha y hora en que la autoridad conoció el hecho: 2023-11-14 00:00
Fecha y hora de los hechos: 2023-11-14

RELATO DE LOS HECHOS:

El examinado Leodegario Rorlando Ruales Gamboa refiere que "El dia de hoy yo estaba por la avenida, por la cancha club de leones, eran como las 18:30pm, y yo iba a cruzar la calle para agarrar un taxi para irme a la casa, entonces pasaban carros y motos y yo creí que tenía chance de cruzar y una moto que iba arriada me estrelló, ya cuando me di cuenta estaba en el suelo".

MATEO ALEJANDRO FIGUEROA PEÑA
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

ANTECEDENTES: Médico legales: NIEGA. Sociales: NIEGA. Familiares: NIEGA. Patológicos: HIPERTENSION ARTERIAL. Quirúrgicos: CIRUGIA DE CATARATAS EN OJO DEREHCO. Traumáticos: NIEGA. Hospitalarios: NIEGA. Psiquiátricos: NIEGA. Toxicológicos: NIEGA.

REVISIÓN POR SISTEMAS

El examinado refiere "me duele la cabeza y el hombro derecho, y cuando me intento sentar me siento mareado"

EXAMEN CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ

Presentación, porte, actitud, conducta motriz: Paciente valorado en camilla, sin posibilidad para la bipedestacion por mareo y debilidad, se intenta deambulacion pero paciente presenta presipitacion inmediata no presenta caida por apoyo en el examinador, con ropa sucia, sin camisa y de acuerdo a su estrato socio económico, se muestra colaborador, conducta motriz adecuada.

Olores asociados: Aliento alcohólico: negativo.

Sensorio: Estado de conciencia: alerta. Orientación: orientado en persona y espacio, desorientado en tiempo. Atención: normal (euprosexia). Memoria: Conservada, sin amnesia del evento..

Afecto: Eutimico, sin labilidad emocional..

Lenguaje: Flujo de lenguaje: normal. Disartria discreta.

Alteraciones del pensamiento, sensopercepción, inteligencia, juicio y raciocinio, introspección: No presenta alteraciones en el pensamiento, inteligencia de acuerdo a su nivel educativo, se muestra atento a los hechos sucedidos, es consciente del estado de gravedad que los accidentado pueden tener y refiere que la otra pserona implicada se dirigia a alta velocidad por la via publica..

Signos vitales: Frecuencia cardíaca: 79 lpm. Frecuencia respiratoria: 18 rpm. Presión arterial: 172/77mmHg. Temperatura:36°C.

Talla: 170 cm. Peso: 75 kg.

Piel y Mucosas:Escoriaciones superficiales en cara, herida suturada en region supraciliar izquierda y region frontal izquierda mucosas semisecas, rosadas, anictericas..

Ojos: Presenta congestión conjuntival. Reflejo fotomotor: alterado. Convergencia Ocular: alterada. Pupilas: anisocóricas.

Reflejos Osteotendinosos: Normoreflexia.

Coordinación Motora, Equilibrio y Marcha:

- Pruebas de movimiento punto a punto (dedo-nariz; dedo-dedo): Normal
- Test de movimientos rápidos alternos: Normal
- Prueba de Romberg: No se realiza
- Prueba de marcha en Tamdem (punta-talón): No se realiza
- Prueba de marcha en las puntas de los pies y los talones: No se realiza.- Observaciones: Paciete sin capacidad para la bipedestacion por trauma craneoencefalico presentado al momento del accidente, por mareo subjetivo referido no es capaz de ponerse de pie, sesga prueba de motricidad por lo que no se realiza.

Evaluación de Nistagmus:

- Nistagmus espontáneo: Ausente.
- Prueba de Nistagmus a mirada extrema: Ausente.
- Prueba de Nistagmus Posrotacional: Ausente.- Observaciones: Paciente con antecedente reciente re cirguia de cataratas en ojo derecho, por lo que presenta pupilas anisocoricas, con alteracion de reflejo fotomotor derecho, no presenta nistagmus espontaneo. se valora nistagmus postrotacional con movimientos de la cabeza a 180° en 15 ocasiones, sin evidencia de nistagmus..



MATEO ALEJANDRO FIGUEROA PEÑA
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Se trata de paciente masculino de 71 años identificado como Leodegario Rorlando Ruales Gamboa con CC: 18152255, implicado en accidente de transito en calidad de peatón al ser impactado por motocicleta el dia de hoy 14/11/2023. Paciente con alteraciones al examen fisico ocular y motor, sin embargo congruentes con antecedentes clinicos de cirguia de cataratas en ojo derecho el cual presenta inyeccion conjuntival unilateral, midriasis y no reacctividad pupilas a la luz, adicionalmente no es posible valorar pruebas motrices que requieren la bipedestacion por sintomatlogia derivada del trauma craneoencefalico, sin embargo pruebas realizadas de adiadococinesia y coordinacion conservadas. Sin embargo por hallazgos a la amanmesis, paciente con aliento alcoholico, disartria no marcada, coordinacion motora en mimebros superiores conservada y la no presencia de nistagmus se descarta estado clinico de embriaguez.

Los anteriores hallazgos son compatibles con embriaguez clínica aguda negativa, y son lo suficientemente evidentes para el diagnóstico y hace innecesaria la toma de muestras para laboratorio.

Atentamente,

MATEO ALEJANDRO FIGUEROA PEÑA
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA
CALLE 1 NO 7 - 26 AVENIDA SAN FRANCISCO - Tel4291054
NIT. 891200679-1
RESUMEN EPICRISIS
Desde: 14 de Noviembre de 2023 Hasta 15 de Noviembre de 2023
TI 1142921132 - JHONEF ELIAN VELASQUEZ LORA

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
FACTURADO
URGENCIAS

Datos del paciente

Identificación del paciente

Fecha de Nacimiento y Edad:	24/09/2008 - 15 Año(s)	Datos de procedencia	
Género:	Masculino	País:	Colombia
RH:	A+	Departamento:	
Discapacidad:	Ninguna	Municipio:	
Nivel de escolaridad:	Basica Primaria		
Ocupación:	No Aplica	Datos de residencia	
Estado civil:	No Aplica	Departamento:	Putumayo
Grupo de atención:	Otros Grupos Poblacionales	Municipio:	Mocoa
Grupo Etnico:	Ninguno de los Anteriores	Dirección:	Barrio Pablo VI
Email:	anitaescorcojanto@gmail.com	Telefono:	3146461968 - 3146116160
Responsables del paciente:			
Parentesco del responsable:		Administradora	Tipo de Usuario
Telefono del responsable:		ADRES	Fosyga

Atención: 202311141247 - [860010003801] MOCOA

Fecha y Hora de Ingreso:	14/11/2023 18:24:49	Edad en la atención:	15 Año(s)
Identificación:	TI 1142[illegible]32	Nombre:	JHONEF ELIAN VELASQUEZ LORA
Administradora:	ADRES	Tipo de Usuario:	Fosyga
Poliza:		Autorización:	
Servicio de Ingreso:	Urgencias		

Datos del acompañante
Tipo: Solo

URGENCIAS

- Prescripcion

Fecha y Hora: 14/11/2023 19:14:43 Profesional: Diana Valentina Bravo Perez.(medicina .) Identificacion CC 1018490564

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dias	Entregar
M01AD015701	DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCIO INYECTA	1.00 Ucs	Intravenosa	AHOR	19:14:43	1	1 AMP.
	Solucion inyectable 75mg/3mL						
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
B05XA0302	Sodio Cloruro 0.9%/1000mL (S.S.N.) Isa	1.00 Ucs	Topica	AHOR	19:14:43		1 BOL.
	Solucion inyectable 0.9%/1000mL						
Nota: CURACION Periodo duración tratamiento : 1 Dia							

Observaciones: -RIESGO BAJO DE CAIDA-URGENCIA MANEJADA VIA ORAL CATETER HEPARINIZADO DICLOFENAC 75 MG IV AHORA 1 / RX DE HOMBRO DERECHO Y PIE TOBILLO IZQUIERDO AHORA CURACION POR ENFERMERIA DE ESCORIACIONES AHORA VIGILANCIA CLINICA SE REVALORA

- Ordenacion

Fecha y Hora: 14/11/2023 19:15:48 Profesional:Diana Valentina Bravo Perez.(medicina .) Identificacion CC1018490564

Orden: Hospitalaria Sede: MOCOA

Cod CUPS.	Cod SOAT	Nombre	Cant.	Nota
(873204)		RADIOGRAFIA DE HOMBRO	1	(DERECHO)
(873431)		RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	1	(IZQ)

Impreso Por:

Mauricio Carlosama Rosero
Medico S.S.O.
C.C. 1.114.864.068
U.T.

mauricio andres carlosama rosero
MEDICO - RURAL

Powered by CamScanner

Observaciones: RIESGO BAJO DE CAIDA- URGENCIAS NAD. VIA ORAL CATETER HEPAINIZADO DICLOFEN. 75 M.G IV AHORA SS/ RX DE HOMBRO DERECHO Y RX DE TOBILLO IZQUIERDO AHORA CURACION POR ENFERMERIA DE ESCORIACIONES AHORA VIGILANCIA CLINICA SE REVALORA

* **Ordenacion**

Fecha y Hora: 14/11/2023 19:16:06 **Profesional:** Diana Valentina Bravo Perez.(medicina) **Identificacion:** CC 1018490564

Sede: MOCOA

Orden: Hospitalaria

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota
(SDS002)		DERECHOS DE SALA DE CURACIONES O PROCEDIMIENTOS	1	()

Observaciones: -RIESGO BAJO DE CAIDA- URGENCIAS NAD. VIA ORAL CATETER HEPAINIZADO DICLOFEN. 75 M.G IV AHORA SS/ RX DE HOMBRO DERECHO Y RX DE TOBILLO IZQUIERDO AHORA CURACION POR ENFERMERIA DE ESCORIACIONES AHORA VIGILANCIA CLINICA SE REVALORA

* **Consultas**

Consulta N°. 0 SEDE: MOCOA **Identificación:** CC 1018490564

Fecha y Hora: 14/11/2023 19:16:46 **Profesional:** Diana Valentina Bravo Perez.(medicina .)

Tipo: (890701) CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL

Anamnesis

Finalidad:	No Aplica
Motivo de Consulta:	"SE ME ATRAVESO EL SEÑOR ". SE ATIENDE CON EPP.
Enfermedad Actual:	PACIENTE MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD, SIN MENCION DE PATOLOGIAS DE BASE NI ACC DE IMPORTANCIA. INGRESA EN COMPANIA DE SU MADRE. CUADRO CLINICO DE 1 HORA DE EVOLUCION, PRESENTA ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE MOTOCICLETA QUE COLISIONA CONTRA PEATON. HECHOS SUCEDIDOS EN FRENTE DEL SUPERMERCADO SAN MIGUEL PLAZA. CON TRAUMA NIVEL DE TOBILLO IZQUIERDO Y HOMBRO DERECHO. INGRESA CON DOLOR MODERADO EVA 7/10 QUE LIMITA LA BIPEDESTACION, EDEMA DE AMBAS ARTICULACIONES Y HERIDA CON SANGRADO ESCASO A NIVEL DE TERCIO MEDIO DE PIERNA IZQUIERDA, EL PACIENTE NIEGA CEFALEA, NO EMESIS, RECUERDA TODOS LOS SUCESOS, NO REFIERE SINTOMATOLOGIA ADICIONAL.

Antecedentes

Planificó:	No	
Familiares:	SI	CA PATERNA DE MAMA
Personales:	SI	SE DESEMPEÑARA COMO ESTUDIANTE, ESTUDIO EN FIDEL DE MONCLARTA
Patológicos:	SI	NIEGA
Quirúrgicos:	SI	NIEGA
Tóxico:	SI	NIEGA
Alérgicos:	SI	NIEGA
Traumáticos:	SI	NIEGA

Signos Vitales:

Peso: 75.00 Kg	Talla: 166.0 Cm	Masa Corporal: 21.68 Kg/m^2	Frecuencia Cardiaca: 90 Min
Frecuencia Respiratoria: 18 Min	Temperatura: 36.70 °C	Presión Arterial: 130/60	Tension media: 85
Saturación: 95.00 %			

Examen Físico

Estado General:		ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALGICO, COLABORADOR.
Cabeza:	Normal	NORMOCEFALICO, ORL NORMAL, PINR.
Cuello:	Normal	MOVIL SIMETRICO SIN ADENOPATIAS NI LESIONES.
Torax:	Normal	SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS, RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, MURMULLO CONSERVADO, NO TIRAJES, NO RETRACCIONES
Abdomen:	Normal	BLANDO, NO DISTENDIDO, NO DOLOR A LA PALPACION, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, PERISTALTISMO PRESENTE, NO MASAS, NO VISCEROMEGALIAS, PERCUSION RENAL BILATERAL

Impreso Por:

Mauricio Carlosama Rosero
Medico S.S.O.
C.C. 1.124.864.065
U.T.

mauricio andres carlosama rosero
MEDICO - RURAL

Observaciones:

* Notas Medicas

Fecha y Hora: 14/11/2023 19:25:50 Profesional: Diana Valentina Bravo Perez.(medicina .) Identificación: CC 1018490564

Nota:

NOTA MEDICA DE REASIGNACION

PACIENTE MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD, SIN MENCION DE PATOLOGIAS DE BASE NI AC DE IMPORTANCIA, INGRESA EN COMPAÑIA DE SU MADRE, CUADRO CLINICO DE 1 HORA DE EVOLUCION, PRESENTA ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE MOTOCICLETA QUE COLISIONA CONTRA PEATON, HECHOS SUCEDIDOS EN FRENTE DEL SUPERMERCADO SAN MIGUEL PLAZA, CON TRAUMA NIVEL DE TOBILLO IZQUIERDO Y HOMBRO DERECHO, INGRESA CON DOLOR MODERADO EVA 7/10 QUE LIMITA LA BIPEDESTACION, EDEMA DE AMBAS ARTICULACIONES Y HERIDA CON SANGRADO ESCASO A NIVEL DE TERCIO MEDIO DE PIERNA IZQUIERDA, EL PACIENTE NIEGA CEFALEA, NO FAMISIS, RECUERDA TODOS LOS SUCESOS, NO REFIERE SINTOMATOLOGIA ADICIONAL.

EF:
EDEMA DOLOR Y LIMITACION FUNCIONAL A NIVEL DE TOBILLO IZQUIERDO Y HOMBRO DERECHO, IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR BIPEDESTACION Y HERIDA TIPO ABRASION DE FORMA NO DEFINIDA LOCALIZADA SOBRE 1/3 MEDIO DE PIERNA IZQ, RESTO DE EXTREMIDADES EUTROFICAS MOVILES SIN LESIONES NI EDEMAS.

IDX:
- ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE MOTOCICLETA,
- CONTUSION VS ESGUINCE DE TOBILLO IZQ, A DESCARTAR TRAZO DE FRACTURA,
- CONTUSION DE HOMBRO DERECHO,
- HERIDA TIPO ABRASION DE 1/3 MEDIO PIERNA IZQ.

A: PACIENTE MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD, INGRESA EN CONTEXTO CLINICO DESCRITO, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ALGICO, CON LIMITACION FUNCIONAL, EDEMA Y GRAN DOLOR EN LA VALORACION DE TOBILLO IZQ, A DESCARTAR TRAZO DE FRACTURA, ADEMAS CON CONTUSION EN HOMBRO Y HERIDA EN PIERNA IZQ, NO SIGNOS DE TCE, EXAMEN PUPILAR DE INGRESO NORMAL, SE INDICA INGRESO AL SERVICIO, TERAPIA ANALGESICA, SE SOLICITAN IMAGENES DIAGNOSTICAS Y CURACION DE HERIDA, SE REVALORA CON RESULTADOS, SE EXPLICA A PACIENTE Y A SU MADRE REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

PLAN:
-RIESGO BAJO DE CAIDA-
URGENCIAS
NADA VIA ORAL
CATETER HEPARINIZADO
DICLOFENAC 75 MG IV AHORA
P/ RX DE HOMBRO DERECHO Y RX DE TOBILLO IZQUIERDO AHORA
CURACION POR ENFERMERIA DE ESCORIACIONES AHORA
VIGILANCIA CLINICA
SE REVALORA.

POR FINALIZACION DE TURNO SE REASIGNA PACIENTE A DR. HERNANDEZ.

* Procedimientos

Fecha y Hora: 14/11/2023 21:30:50 Profesional: Sara Nagel Rivera Cabrera.(auxiliar .) Identificación: CC 1124885391

Nº: 1

Cod: 522101 Nomb: DERECHOS DE SALA DE CURACIONES O PROCEDIMIENTOS Cant: 1 Dosis: DXP: V274 DXR: S400 Orden: 2 Item:

Descripción:

Impreso Por:

Mauricio Carlosama Rosero
Medico S.S.O.
C.C. 1.124.864.068
U.T.

mauricio andres carlosama rosero
MEDICO - RURAL

Powered by CamScanner

Cuello	Normal	NEGATIVAL
Extremidades	Normal	NORMOCONFIGURADOS
		EDEMA DOLOR Y LIMITACION FUNCIONAL A NIVEL DE TOBILLO IZQUIERDO Y HOMBRO
		DERECHO, IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR BIPEDESTACION + HERIDA TIPO ABRASION DE FORMA
		NO DEFINIDA LOCALIZADA SOBRE 1/3 MEDIO DE PIERNA IZQ. RESTO DE EXTREMIDADES
		EUTROFICAS NO EDEMAS.
Neurológico	Normal	ALERTA, CONSCIENTE ACTIVO, REACTIVO, NO SIGNOS MENINGEOS, NO SIGNOS DE FOCALIZACION, SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO APARENTE, GLASGOW 15/15
Nariz	Normal	
Oidos	Normal	
Boca	Normal	
Cuello	Normal	
Piel	Normal	
Anal	Normal	
Osteomuscular	Normal	

Revision por Sistemas

Sintomáticos Respiratorios	No
Sintomático de Piel	No
Sintomático Nervioso	No

Peritonitis

Peristalsis Abdominal: (BC) Ruidos muy Bievoco

Análisis de Laboratorios e Imágenes Diagnósticas

Análisis: 70X - ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE MOTOCICLETA. - CONTUSION VS ESGUINCE DE TOBILLO IZQ. A DESCARTAR TRAZO DE FRACTURA. - CONTUSION DE HOMBRO DERECHO. - HERIDA TIPO ABRASION DE 1/3 MEDIO PIERNA IZQ. A: PACIENTE MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD, INGRESA EN CONTEXTO CLINICO DESCRITO, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ALGICO, CON LIMITACION FUNCIONAL EDEMA Y GRAN DOLOR EN LA VALORACION DE TOBILLO IZQ. A DESCARTAR TRAZO DE FRACTURA, ADEMAS CON CONTUSION EN HOMBRO Y HERIDA EN PIERNA IZQ. NO SIGNOS DE TCE. EXAM EN PUPILAR DE INGRESO NORMAL. SE INDICA INGRESO AL SERVICIO, TERAPIA ANALGESICA, SE SOLICITAN IMAGENES DIAGNOSTICAS Y CURACION DE HERIDA, SE REVALORA CON RESULTADOS, SE EXPLICA A PACIENTE Y A SU MADRE REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

		Tipo Diagnóstico
Diagnóstico Principal	(V27.4) MOTOCICLISTA LESIONADO POR COLISION CON OBJETO FIJO O ESTACIONADO: CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO	Confirmado Nuevo
Relo 1	(S400) CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	Confirmado Nuevo
Relo 2	(S900) CONTUSION DEL TOBILLO	Confirmado Nuevo
Relo 3	(S818) HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	

Plan de Manejo y Recomendaciones

Destino: HOSPITALIZACION

Recomendaciones: REPOSO BAJO DE CAIDA. URGE RX DE TIBIAS NADA VIA ORAL CATETER HEPAINIZADO DICLOFENAC 75 MG IV AHORA SS/ RX DE HOMBRO DERECHO Y RX DE TOBILLO IZQUIERDO AHORA CURACION POR ENFERMERIA DE ESCORIACIONES AHORA VIGILANCIA CLINICA SE REVALORA

Prescripcion

Fecha y Hora: 14/11/2023 19:21:44 Profesional: Sara Nagell Rivera Cabrera:(auxiliar .) Indentificación: CC 1124851391

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
D1CE018	Calefon Frasco Nro 18 (Venocath) C.A.C. Unidad	1.00 Ucs	No Aplica	AHOR	19:21:44		1 UNI.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
D1EM01	Equipo de aerogoteo Venoclisis Unidad	1.00 Ucs	No Aplica	AHOR	19:21:44		1 Uni.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
D1JD010	JERINGA DESECHABLE *10ML*21G11/2*ES CON E SOLO DE CAUCHO Y AGUJA UNIDAD	2.00 Ucs	No Aplica	AHOR	19:21:44	1	2 UNI.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							

Impreso Por:

Mauricio Carlosama Rosero
Cc. 1124.844.068

mauricio andres carlosama rosero
MEDICO - RURAL

[illegible] abundante sin 0.9% se deja heridas multiples limpias

* Notas Medicas
Fecha y Hora: 14/11/2023 22:59:23 Profesional: Jose Camilo Hernandez Cordoba (medico -) Identificación: CC 1017231270

Nota

NOTA DE REVALORACION Y ALTA POR PETICION DE PACIENTE Y MADRE

PACIENTE MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD, SIN MENCION DE PATOLOGIAS DE BASE NI AC DE IMPORTANCIA, INGRESA EN COMPAÑIA DE SU MADRE CUADRO CLINICO DE 1 HORA DE EVOLUCION, PRESENTA ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE MOTOCICLETA QUE COLISIONA CONTRA MURO DE LADRILLOS SUCEDIDOS EN FRENTE DEL SUPERMERCADO SAN MIGUEL PLAZA, CON TRAUMA NIVEL DE TOBILLO IZQUIERDO Y HOMBRO DERECHO, INGRESA CON DOLOR MODERADO EVA 7/10 QUE LIMITA LA BIPEDESTACION, EDEMA DE AMBAS ARTICULACIONES Y HERIDA CON SANGRADO ESCASO A NIVEL DE TERCIO MEDIO DE PIERNA IZQUIERDA, EL PACIENTE NIEGA CEFALEA, NO EMESIS, RECUERDA TODOS LOS SUCESOS, NO REFIERE SINTOMATOLOGIA ADICIONAL.

EF:

TORAX SIMETRICO Y LIMITACION FUNCIONAL A NIVEL DE TOBILLO IZQUIERDO Y HOMBRO DERECHO, IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR BIPEDESTACION + HERIDA TIPO ABRASION DE FORMA NO DEFINIDA LOCALIZADA A NIVEL 1/3 MEDIO DE PIERNA IZQ, RESTO DE EXTREMIDADES EUTROFICAS MOVILES SIN LESIONES NI EDEMAS

RADIOGRAFIAS: 14/11/23,
RX DE TOBILLO Y PIE IZQUIERDO: - AVULSION EN BORDE SUPERIOR DEL HUESO ESCAFOIDE DEL PIE IZQUIERDO.

RX DE HOMBRO DERECHO - TRAZO DE FRACTURA MINIMA EN ACROMION DE HOMBRO

IDX:
- AVULSION EN BORDE SUPERIOR DEL HUESO ESCAFOIDE DEL PIE IZQUIERDO. (SEGUN RX APROXIMADA DE 3.3CM)
- TRAZO DE FRACTURA EN CORTICAL A NIVEL DE ACROMION DE HOMBRO DERECHO.
- ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE MOTOCICLETA.
- CONTUSION VS ESGUINCE DE TOBILLO IZQ, A DESCARTAR TRAZO DE FRACTURA.
- CONTUSION DE HOMBRO DERECHO.
- HERIDA TIPO ABRASION DE 1/3 MEDIO PIERNA IZQ.

EL PACIENTE MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD, INGRESA EN CONTEXTO CLINICO DESCRITO, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ALGICO, CON LIMITACION FUNCIONAL, EDEMA Y GRAN DOLOR EN LA VALORACION DE TOBILLO IZQ, A DESCARTAR TRAZO DE FRACTURA, ADEMAS CON CONTUSION EN HOMBRO Y HERIDA EN PIERNA IZQ, NO SIGNOS DE TCE, EXAMEN PUPILAR DE INGRESO NORMAL, SE INDICA INGRESO AL SERVICIO, TERAPIA ANALGESICA, SE SOLICITAN IMAGENES DIAGNOSTICAS Y CURACION DE HERIDA, DURANTE LA REVALORACION PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, LOGRA MOVILIZACION DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CON EDEMA A NIVEL DISTAL, MOVILIZA EL BRAZO DERECHO Y LEVE RESTRICCION PARA ABDUCCION DE HOMBRO IZQUIERDO POR ENCIMA DEL HOMBRO, POR SOLICITUD DEL PACIENTE Y SU MADRE QUIENES REFIEREN QUE NO DESEAN PASAR LA NOCHE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DOY ALTA CON VALORACION PRIORITARIA POR ORTOPEDIA Y ANALGESIA AMBULATORIA, DOY RECOMENDACIONES DE QUIETUD DEL HOMBRO DERECHO Y PIE IZQUIERDO.

PLAN:
CITA PRIORITARIA AMBULATORIA CON ORTOPEDISTA
NAPROXENO 250 MG CADA 8 N UNA TABLETA

Impreso Por:

Mauricio Carlosama Rosero
Medico S.S.O.
C.C. 1.124.064.060
U. T.

mauricio andres carlosama rosero
MEDICO - RURAL

Powered by CamScanner

*CETAMINOFEN 1 GR CADA 6 HORAS
APLICACION DE MEDIOS FISICO CON HIELO POR 20 MINUTOS 4 VECES AL DIA
RECOMIENDO USO DE CABESTRILLO POR 15 DIAS
SE PONE VENDAJE BLANDO EN PIE IZQUIERDO.
SE DA RECOMENDACIONES GENERALES Y SIGNOS DE ALARMA.

CONSULTE A URGENCIAS SI PRESENTA:
** DOLOR ABDOMINAL INTENSO Y PERSISTENTE.
** VOMITA TODO LO QUE COME O NO TOMA NADA
** DIARREA CON SANGRE O MOCO, QUE PRESENTE 4 EPISODIOS O + EN 1 HORA O MAS DE 10 VECES EN 24 HORAS
** SI PRESENTA CONVULSIONES, NO RESPONDE ADECUADAMENTE, ESTE MUY SOMNOLIENTO (NO PUEDE HABLAR, NO SE PUEDE LEVANTAR, NO PUEDE CAMINAR)
** RIGIDEZ DE NUCA = NO PUEDA MOVER LA CABEZA LIBREMENTE O LE DUELA DEMASIADO AL HACERLO
** SI SANGRA POR ALGUNA PARTE DEL CUERPO
** NO ORINA
** SIENTE QUE ESTA EN PELIGRO SU VIDA

* Ordenacion
Fecha y Hora: 14/11/2023 23:01:37 Profesional Jose Camilo Hernandez Cordoba. (medico - .) Identificacion:CC1017231270
Sede: MOCOA

Orden: Ambulatoria

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota
890280		CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA		(PRIORITARIA.)

Observaciones: SE DA VALORACION PRIORITARIA PUES PACIENTE Y SU MADRE MANIFIESTA SU DESEO DE NO ESPERAR POR VALORACION POR ORTOPEDISTA EN URGENCIAS. PACIENTE CON AVULSION MINIMA DE 0.3 CM. A NIVEL DEL ESCAFOIDE DEL PIE IZQUIERDO Y FISURA EN LA CORTICAL DEL ACROMION DEL HOMBRO DERECHO.

* Prescripcion
Fecha y Hora: 14/11/2023 23:01:51 Profesional: Jose Camilo Hernandez Cordoba.(medico - .) Indentificación: CC 1017231270

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
N02BA01011	ACETAMINOFEN 500MG TABLETA Tableta 500mg	Oral	6 HO		8C TAB.		
Nota: DOS CA	A 6K Periodo duración tratamiento : 1 Semana(s) 3 Dia(s)						
M01AN00214	Naproxeno *250mg Tableta? Tableta 250mg	Oral	8 HO		30 UNI.		
Nota: UNA C	DA 8H Periodo duración tratamiento : 1 Semana(s) 3 Dia(s)						

Observacion: PLAN: CITA PRIORITARIA AMBULATORIA CON ORTOPEDISTA NAPROXENO 250 MG CADA 8 H UNA TABLETA ACETAMINOFEN 1 GR CADA 6 HORAS APLICACION DE MEDIOS FISICO CON HIELO POR 20 MINUTOS 4 VECES AL DIA. RECOMIENDO USO DE CABESTRILLO POR 15 DIAS. SE PONE VENDAJE BLANDO EN PIE IZQUIERDO. SE DA RECOMENDACIONES GENERALES Y SIGNOS DE ALARMA.

* Prescripcion
Fecha y Hora: 14/11/2023 23:03:34 Profesional: Jose Camilo Hernandez Cordoba.(medico - .) Indentificación: CC 1017231270

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
D1VA03	Venda de Algodón de 6*5 Yardas Rollo	4.00 Uds	No Aplica	AHOR	23:03:34	1	4 ROL
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
D1VE0DS	Venda Elastica de 6 * 5 Yardas Unidad	3.00 Uds	No Aplica	AHOR	23:03:34		3 Uni.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							

Observaciones: REQUERIDOS PARA VENDAJE BLANDO.

Impreso Por:

Mauricio Carlosama Rosero
Médico S.S.O.
C.C. 1124.864.080
U.T.

mauricio andres carlosama rosero
MEDICO - RURAL

PLAN
EGRESO
USO PERMANENTE DE INMOVILIZADOR DE HOMBRO IZQUIERDO
DICLOFENACO TAB 50MG. TOMAR 1 VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 5 DIAS
SS RX DE CLAVICULA IZQUIERDA EN 2 SEMANAS DE CONTROL
CITA DE CONTROL EN 2 SEMANAS CON RX
SE EXPLICAN SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA PARA CONSULTAR DE INMEDIATO POR URGENCIAS COMO
DOLOR INTENSO EN EXTREMIDADES
PARALISIS DE EXTREMIDADES
NO PUEDE RESPIRAR
TODO LO QUE COME LO VOMITA
DOLOR DE CABEZA INTENSO Y PERSISTENTE
PRESENCIA DE CONVULSIONES
PERDIDA SUBITA DE LA CONCIENCIA

revisión: hcaicedo

- Notas Medicas

Fecha y Hora: 16/11/2023 10:31:00 Profesional: Carlos herney Caicedo .(ortopedia.) Identificación: CC 1124851163

Nota

PLAN
EGRESO
INCAPACIDAD POR 2 SEMANAS PARA REPOSO
USO PERMANENTE DE INMOVILIZADOR DE HOMBRO IZQUIERDO
DICLOFENACO TAB 50MG. TOMAR 1 VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 5 DIAS
CEFALEXINA TAB 500MG,TOMAR 1 VIA ORAL CADA 6 HORAS POR 5 DIAS
CURACIONES DIARIAS
RETIRO DE PUNTOS EN 8 DIAS
SS RX DE CLAVICULA IZQUIERDA EN 2 SEMANAS DE CONTROL
CITA DE CONTROL EN 2 SEMANAS CON RX
SE EXPLICAN SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA PARA CONSULTAR DE INMEDIATO POR URGENCIAS COMO
DOLOR INTENSO EN EXTREMIDADES
PARALISIS DE EXTREMIDADES
NO PUEDE RESPIRAR
TODO LO QUE COME LO VOMITA
DOLOR DE CABEZA INTENSO Y PERSISTENTE
PRESENCIA DE CONVULSIONES
PERDIDA SUBITA DE LA CONCIENCIA

- Ordenacion

Fecha y Hora: 16/11/2023 10:34:47 Profesional:Carlos Herney Caicedo .(ortopedia.) Identificacion:CC1124851163
Orden: Ambulatoria Sede: MOCOA

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota
(869500)		CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD	3	(DIARIAS)
(869400)		RETIRO DE SUTURA EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD	1	(RETIRO EN 8 DIAS)
(873112)		RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	(SS RX DE CLAVICULA IZQUIERDA EN 2 SEMANAS E)
(890280)		CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1	(CITA DE CONTROL EN 2 SEMANAS CON RX)

Observaciones:SS RX DE CLAVICULA IZQUIERDA EN 2 SEMANAS DE CONTROL CITA DE CONTROL EN 2 SEMANAS CON RX CURACIONES DIARIAS RETIRO DE PUNTOS EN 8 DIAS

Impreso Por:

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro Profesional 86772015

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA
NIT. 891200679-1
CALLE 14 NO 7 - 26 AVENIDA SAN FRANCISCO (Tel:4296056)

Incapacidad
202311141246 - 2

SIH/0.01/2010-01-01

Nombre del Usuario: LEODEGARIO RORLANDO RUALES GAMBOA
Numero de cedula: CC 18152255
Género: Masculino
Edad: 71 Ano(s)
Dirección: BARRIO KENNEDY
Teléfono: 3187732165
Celular: 3187732165

Tipo Usuario: Fosyga
Admin: ADRES
Cont: (MIN022023) ACCIDENTES DE TRANSITO 2023
Codigo institución: 860010003801

Diagnóstico: S420 - FRACTURA DE LA CLAVICULA

- Incapacidad

Fecha y Hora: 16/11/2023 11:46:24 Profesional: Carlos Herney Caicedo .(ortopedia.) Identificación: CC1124851163
Tipo: Accidente de Transito Fecha Inicia: 16/11/2023 Dias: 15 Fecha Termina: 30/11/2023
Nota N°2: SE CORRIGE INCAPACIDAD

INCAPACIDAD POR 2 SEMANAS PARA REPOSO

Elaboró:

Dr. Carlos Caicedo
Medico ESE HSJM
R.M. 867 - 15

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro Profesional 86772015

Impreso por:

Dr. Carlos Caicedo
Medico ESE HSJM
R.M. 867 - 15

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro Profesional 86772015

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA
NIT. 891200679-1
CALLE 14 NO 7 - 26 AVENIDA SAN FRANCISCO (Tel:4296056)

Incapacidad
202311141246 - 1

SIH/0.01/2010-01-01

Nombre del Usuario: LEODEGARIO RORLANDO RUALES GAMBOA
Numero de cedula: CC 18152255
Género: Masculino
Edad: 71 Ano(s)
Dirección: BARRIO KENEDDY
Teléfono: 3187732165
Celular: 3187732165

Tipo Usuario: Fosyga
Admin: ADRES
Cont: (MIN022023) ACCIDENTES DE TRANSITO 2023
Codigo Institución: 860010003801

Diagnóstico: S420 - FRACTURA DE LA CLAVICULA
- Incapacidad

Fecha y Hora: 16/11/2023 10:46:57 Profesional: Carlos Herney Caicedo .(ortopedia.) Identificación: CC1124851163
Tipo: Accidente de Transito Fecha Inicia: 16/11/2023 Dias: 2 Fecha Termino: 17/11/2023
Nota N°1: INCAPACIDAD POR 2 SEMANAS PARA REPOSO

Elaboró:

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro Profesional 86772015

Impreso por:

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro Profesional 86772015

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA
NIT. 891200679-1
CALLE 14 NO 7 - 26 AVENIDA SAN FRANCISCO (Tel:4296056)
Observacion e Internacion

Ordenacion 3025379
202311141246 - 7

SIH/0.01/2010-01-01

Nombre del Usuario: LEODEGARIO RORLANDO RUALES GAMBOA
Numero de cedula: CC 18152255
Género: Masculino
Edad: 71 Ano(s)
Dirección: BARRIO KENEDDY
Teléfono: 3187732165
Celular: 3187732165

Tipo Usuario: Fosyga
Admin: ADRES
Cont: (MIN022023) ACCIDENTES DE TRANSITO 2023
Codigo institución: 860010003801

Ordenación de Procedimientos

Fecha y Hora: 16/11/2023 10:34:47 Profesional:Carlos Herney Caicedo .(ortopedia.) Identificacion:CC1124851153
Orden: Ambulatoria Sede: MOCOA
Modulo: Observacion e Internacion Servicio: UF URGENCIAS-OBSERVACION Cama Actual: OBSER 07
Diagnóstico: (S420) FRACTURA DE LA CLAVICULA Finalidad: NA
Vigencia de esta orden: 60 dias a partir de la fecha

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota
(869500)		CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD	3	(DIARIAS)
(869400)		RETIRO DE SUTURA EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD	1	(RETIRO EN 8 DIAS)
(873112)		RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	(SS RX DE CLAVICULA IZQUIERDA EN 2 SEMANAS D)
(890280)		CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1	(CITA DE CONTROL EN 2 SEMANAS CON RX)

Observaciones:SS RX DE CLAVICULA IZQUIERDA EN 2 SEMANAS DE CONTROL CITA DE CONTROL EN 2 SEMANAS CON RX CURACIONES DIARIAS RETIRO DE PUNTOS EN 8 DIAS

Elaboró:

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro Profesional 86772015

Recibí:

LEODEGARIO RORLANDO RUALES GAMBOA
CC 18152255

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA
CALLE 14 NO 7 - 26 AVENIDA SAN FRANCISCO - Tel:4296056
Nit. 891200679-1
RESUMEN EPICRISIS
Desde: 14 de Noviembre de 2023 Hasta 16 de Noviembre de 2023
CC 18152255 - LEODEGARIO RORLANDO RUALES GAMBOA

E.S.E. HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
RECIBIDO
URGENCIAS

Datos del paciente

Identificación del paciente		Datos de procedencia	
Fecha de Nacimiento y Edad:	01/11/1952 - 71 Año(s)	País:	Colombia
Género:	Masculino	Departamento:	
RH	O+	Municipio:	
Discapacidad:	Ninguna		
Nivel de escolaridad:	Basica Primaria		
Ocupación:	No Aplica	Datos de residencia	
Estado civil:	Soltero	Departamento:	Putumayo
Grupo de atención:	Desplazados	Municipio:	Macoa
Grupo Étnico:	Ninguno de los Anteriores	Dirección:	Barrio Keneddy
Email:	notienecorreohjmh@gmail.com	Telefono:	3187732165 - 3187732165
Responsables del paciente:	Yolanda Paredes		
Parentesco del responsable:	Sobrino (a)	Administradora	Tipo de usuario
Teléfono del responsable:	3187732165	ADRES	Fosyga

Atención: 202311141246 - [860010003801] MOCOA

Fecha y Hora de Ingreso: 14/11/2023 18:23:55
Identificación: CC 18152255
Administradora: ADRES
Poliza:
Servicio de ingreso: Uf Urgencias
Datos del acompañante
Tipo: Sola

Edad en la atención: 71 Ano(s)
Nombre: LEODEGARIO RORLANDO RUALES GAMBOA
Tipo de Usuario: Fosyga
Autorización:
Cama actual:

URGENCIAS

- Ordenacion

Fecha y Hora: 14/11/2023 18:45:54 Profesional:Laura Liliana Obando Solarte.(medico - Identificacion:CC1085328742 .)
Sede: MOCOA

Orden: Hospitalaria

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota
(873204)		RADIOGRAFIA DE HOMBRO	1	(hombro izquiedo)

Observaciones:

- Prescripcion

Fecha y Hora: 14/11/2023 18:46:23 Profesional: Leivi Johana Huelgas Getial.(auxiliar .) Indentificación: CC 1124849944

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
D1EM01	Equipo Macrogoteo Venaclisis Unidad	1.00 Ucs	No Aplica	AHOR	18:46:23	1	1 Uni.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
D1CE018	Cateter Venoso Nro 18 (Venocath) C.A.Corta Unidad	1.00 Ucs	No Aplica	AHOR	18:46:23	1	1 UNI.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
B05XA0301	Sodio Cloruro 0.9%/500mL (S.S.N.) Bolsa Solucion inyectable 0.9%/500mL	1.00 Ucs	No Aplica	AHOR	18:46:23	1	1 BOL.
Nota: sss Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							

Observaciones:

- Ordenacion

Fecha y Hora: 14/11/2023 18:47:06 Profesional:Laura Liliana Obando Solarte.(medico - Identificacion:CC1085328742 .)
Sede: MOCOA

Orden: Hospitalaria

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota

Impreso Por:

CARLOS HERNEY CAICEDO

Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)

D1JD001	Jeringa Desechable *1ml*21G1 1/2Plej Con Embolo de Caucho y Aguja Unidad	1.00 Uds	No Aplica	AHOR	18:56:18	1	1 Uni.

Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)

Observaciones:

Consultas

Consulta N°. 0 SEDE: MOCOA

Fecha y Hora: 14/11/2023 19:14:36 **Profesional:Laura Liliana Obando Solarte.(medico - .)** **Identificación:CC 1085328742**

Tipo: (890701) CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL

Anamnesis

Finalidad: No Aplica

Motivo de Consulta: ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE PEATON SE DA MANEJO INICIAL POSTERIOR SE REALIZA HISTORIA SE ATIENDE CON EPP

Enfermedad Actual: PACIENTE MASCULINO DE 71 AÑOS DE EDAD CON AP DE 1) HTA ENMANEO CON LOSARTAN 50MG CADA 12 HORAS 2) Facoemulsificación DERECHA 3) GLAUCOMA OJO DERECHO EN COMPAÑÍA DE SU SOBRINA (MAL INFORMANTES. ES TRAIDO A LAS 18+20 HORAS R ASISTENCIA MEDICA DEL SUR EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DEPEATON AL SER ARROLLADO POR MOTOCICLISTA FANTASMA EN AVENIDA COLOMBIA. REFIEREN AMNESIA DEL EVENTO APARENTE ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA CONSISTENTE EN ESTADO INCONSCIENCIA POR 5 MINUTOS Y DESORIENTACIÓN EN LAS TRES ESFERAS POR 15 MINUTOS. AL EXAMEN FISICO DE ATENCION INICIAL POR ASISTENCIA MEDICA REFIEREN DEFORMIDAD EN HOMBRO IZQUIERDO, TRAUMA EN REGION FRONTAL IZQUIERDA CON PRESENCIA DE HERIDA SANGRANTE , SIN EXPOSICION O DEFORMACION OSEA. ANISOCORIA, Y LO DESCRITO ANTERIORMENTE NIEGAN EMESIS, NIEGA OTRAS ALTERACIONES RELACIONADOS CON CUADRO ACTUAL. AL INGRESO A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PACIENTE ESTABLE HEMODINAMCIAMENTE, CONSCIENTADO , AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. CON AMNESIA DEL EVENTO, PRESENCIA DE HERIDA EN REGION FRONTAL IZUIERDA SANGRANTE SIN EXPOSICION OSEA, INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO.

Antecedentes

Planifica:		
Patológicos:		Hipertension arterial en manejo con Losartanx2, dislipidemia
Quirúrgicos:		CX CATARATAS EN OJO DERECHO
Tóxico:		No refiere
Alérgicos:		No refiere
Fisiológicos:	Si	No refiere
Farmacológicos:	Si	LOSARTAN 50MG CADA 12 HORAS
Ginecológicos:	Si	

Signos Vitales


Peso: 75.00 Kg	Talla: 170.0 Cm	Masa Corporal: 25.95 Kg/m^2	Frecuencia Cardiaca: 79 Min
Frecuencia Respiratoria: 18 Min	Temperatura: 36.00 °C	Presión Arterial: 172/77	Tension media: 109
Saturación: 96.00 %			

Exámen Físico

Estado General: APERENTA REGULARES CONDICIONES GENERALES DE SALUD, AFEBRIL , ESTABLE CLINICAMENTE, SIN ALETRACION NEUROLOGICA

Cabeza:	Normal	REGION FRONTAL IZQUIERDA: DOS HERIDAS LONGITUDINALES DE APROXIMADAMENTE 3*1 CM , SANGRANTES, QUE COMPROMETE DERMIS Y EPODERMIS, NO EXPOSICION OSEA. NO DEFORMIDAD NI CREPITO OSEO, ANISOCORIA: MIDRIASIS DERECHA ARREACTIVA A LA LUZ. PUPILA IZQUIERDA NORMORREACTIVA, ESCLERAS ANICTERICAS, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN PLACAS, SIMETRIA FACIAL.
Cuello:	Normal	CUELLO MOVIL, SIN MASAS, SIN ADENOPATIAS, NO INGURGITACION.
Torax:	Normal	SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS, RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, MURMULLO CONSERVADO, NO TIRAJES, NO RETRACCIONES
Abdomen:	Normal	BLANDO, NO DISTENDIDO, NO DOLOR A LA PALPACION, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, PERISTALTISMO PRESENTE PRESENSIA DE HERNIA UMBILICAL DE APROXIMADAMENTE 3*3 CM REDUCTIBLE NO DOLOROSA A LA PALPACIÓN, NO VISCERMEGALIAS, PERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA.

Impreso Por:



CARLOS HERNEY CAICEDO
CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA

Fecha y Hora: 14/11/20 3 20:55:16 Profesional: Laura Liana Obando Solarte.(medico - .) Identificación: CC 1085328742

Nota:

REPORTE DE PARACLINICOS:
RADIOGRAFIA DE CUELLO: NO TRAZOS DE FRACTURA
RADIOGRAFIA HOMBRO: FX PARTE DISTAL DE LA CLAVICULA IZQUIERDA NO DESPLAZADA
RADIOGRAFIA TORAX: NO LESIONES OSTEOARTICULARES, HALLAZGO INCIDENTAL: INFILTRADOS INTERST ICIALES, CON PRESENCIA DE NODULOS PULMONARES , CARDIOMEGALIA, BOTON AORTICO DILATADO, IMPRESIONA CALCIFICADO, ANGULOS COSTOFRENICOS LIBRES
RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE CADERAS: NO LESIONES OSTEOARTICULARES

SE INTERCONSULTA CON ORTOPEDIA

- Prescripcion

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:25:20 Profesional: Marco Antonio Estrella .(ortopedia.) Indentificación: CC 12989161

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
D1VY02	Medicamento Suspendido: 14/11/2023 Venda de Yeso de 5*5 Yardas Gypsona Rollo	3.00 Uds	No Aplica	AHOR	22:25:20	1	3 Uni.

Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)

Observaciones:

- Ordenacion

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:26:43 Profesional:Laura Liliana Obando Solarte.(medico - Identificacion:CC1085328742 .)

Orden: Hospitalaria Sede: MOCOA

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota
(890480)		INTERCONSULTA ESP ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA URGENCIAS	1	()

Observaciones:

- Consultas

Consulta N°. 1 SEDE: MOCOA

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:27:13 Profesional:Marco Antonio Estrella .(ortopedia.) Identificación:CC 12989161

Tipo: (890402O) INTERCONSULTA ESP ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA URGENCIAS

Anamnesis

Finalidad:	No Aplica
Motivo de Consulta:	RESPUESTA IC
Enfermedad Actual:	PACIENTE MASCULINO DE 71 AÃ?OS DE EDAD CON AP DE 1) HTA ENMANEO CON LOSARTAN 50MG CADA 12 HORAS 2) FacoemulsificaciÃ³n DERECHA 3) GLAUCOMA OJO DERECHO EN COMPAÃ?ÃDA DE SU SOBRINA (MAL INFORMANTES. ES TRAIDO A LAS 18+20 HORAS R ASISTENCIA MEDICA DEL SUR EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DEPEATON AL SER ARROLLADO POR MOTOCICLISTA FANTASMA EN AVENIDA COLOMBIA. REFIEREN AMNESIA DEL EVENTO APARENTE ALTERACIÃ?N DE LA CONCIENCIA CONSISTENTE EN ESTADO INCONSCIENCIA POR 5 MINUTOS Y DESORIENTACIÃ?N EN LAS TRES ESFERAS POR 15 MINUTOS. AL EXAMEN FISICO DE ATENCION INICIAL POR ASISTENCIA MEDICA REFIEREN DEFORMIDAD EN HOMBRO IZQUIERDO, TRAUMA EN REGION FRONTAL IZQUIERDA CON PRESENCIA DE HERIDA SANGRANTE , SIN EXPOSICION O DEFORMACION OSEA, ANISOCORIA, Y LO DESCRITO ANTERIORMENTE NIEGAN EMESIS, NIEGA OTRAS ALTERACIONES RELACIONADOS CON CUADRO ACTUAL. AL INGRESO A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PACIENTE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, ORIENTADO , AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. CON AMNESIA DEL EVENTO, PRESENCIA DE HERIDA EN REGION FRONTAL IZUIERDA SANGRANTE SIN EXPOSICION OSEA, INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO.

Antecedentes

Planifica:	No	
Patológicos:	Si	Hipertension arterial en manejo con Losartanx2, dislipidemia
Quirúrgicos:	Si	no refiere

Impreso Por:

Dr. Carlos Caicedo
Medico Cirujano
RM Dpto - 35

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Destino: ALTA

Recomendaciones: PLAN 1. FRACTURA PARTE DISTAL DE LA CLAVICULA IZQUIERDA NO DESPLAZADA CON INDICACION DE MANEJO ORTOPEDICO CON INMOVILIZACIN DE HOMBRO CON CABESTRILLO

- Prescripcion

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:36:36 Profesional: Marco Antonio Estrella .(ortopedia.) Indentificación: CC 12989161

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
D1VE003	Venda Elastica de 4 * 5 Yardas Unidad	3.00 Uds	No Aplica	AHOR	22:36:36	1	3 UNI.

Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)

Observaciones:

- Ordenacion

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:39:42 Profesional:Laura Liliana Obanda Solarte.(medico - Identificacion:CC1085328742 .)

Orden: Hospitalaria Sede: MOCOA

Cod CUPS.	Cod SOAT.	Nombre	Cant.	Nota
(865101)		SUTURA (Literal C Art.48 Decreto 2423_96)	1	()

Observaciones:

- Procedimientos

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:39:45 Profesional: Laura Liliana Obanda Solarte.(medico - .) Identificación: CC 1085328742

N°: 1

Cod: 86510A Nomb: SUTURA (Literal C Art.48 Decreto 2423_96) Cant: 1 Dosis: DXP: S420 DXR: S019 Orden: 6 Item:

Descripción:

NOTA PASO A OBSERVACION

SE TRASLADA PACIENTE A SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES, CON PREVIA ASEPSIA, ANTISEPSIA Y LAVADO DE HERIDA CON ABUNDANTE SOLUCIÓN SALINA, SE PROCEDE A INFILTRAR HERIDA CON LIDOCAÍNA SIN EPINEFRINA AL 2% CON 5 CC. SE REALIZAN PUNTOS DE SUTURA INTERNOS CON HILO VICRIL CON PROLENE 3-0; EN TOTAL 6 PUNTOS SIMPLES DISCONTINUOS, SE VERIFICA HEMOSTASIA, SE DA POR TERMINADO PROCEDIMIENTO, SE CUBRE HERIDA CON GASA. SIN COMPLICACIONES. SE DEJA INDICACION AL PACIENTE DE RETIRO DE PUNTOS EN 8 DIAS EN CENTRO DE SALID MAS CERCANO.

- Notas Medicas

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:50:24 Profesional: Laura Liliana Obando Solarte.(medico - .) Identificación: CC 1085328742

Nota

NOTA PASO A OBSERVACION:
PACIENTE MASCULINO DE 71 AÃƒ?OS DE EDAD CON AP DE 1) HTA ENMANEO CON LOSARTAN 50MG CADA 12 HORAS 2) FacoemulsificaciÃƒÂ³n DERECHA 3) GLAUCOMA OJO DERECHO EN COMPAÃƒ?Ã ƒÃ?A DE SU SOBRINA (MAL INFORMANTES. ES TRAIDO A LAS 18+20 HORAS R ASISTENCIA MEDICA DEL SUR EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DEPEATON AL SER ARROLLADO POR MOTOCICLISTA FANTASMA EN AVENIDA COLOMBIA. REFIEREN AMNESIA DEL EVENTO APARENTE ALTERACIÃƒ?N DE LA CONCIENCIA CONSISTENTE EN ESTADO INCONSCIENCIA POR 5 MINUTOS Y DESORIENTACIÃƒ?N EN LAS TRES ESFERAS POR 15 MINUTOS. AL EXAMEN FISICO DE ATENCION INICIAL POR ASISTENCIA MEDICA REFIEREN DEFORMIDAD EN HOMBRO IZQUIERDO, TRAUMA EN REGION FRONTAL IZQUIERDA CON PRESENCIA DE HERIDA SANGRANTE, SIN EXPOSICION O DEFORMACION OSEA, ANISOCORIA, Y LO DESCRITO ANTERIORMENTE NIEGAN EMESIS, NIEGA OTRAS ALTERACIONES RELACIONADOS CON CUADRO ACTUAL. AL INGRESO A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PACIENTE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, ORIENTADO, AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. CON AMNESIA DEL EVENTO, PRESENCIA DE HERIDA EN REGION FRONTAL IZUIERDA SANGRANTE SIN EXPOSICION OSEA, INMOVILIZACION DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO.

Impreso Por:

Dr. Carlos Caicedo

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Nota: 8. DICLOFENACO 75 MG IV CADA 8 HORAS Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)

Observaciones: PLAN 1. URG ADULTOS 2. NADA VIA ORAL 3. SSN AL 0.9% 70 CC HORA IV 4. DIPIRONA 2.5 MG IV CADA 8 HORAS 6. DICLOFENACO 75 MG IV CADA 8 HORAS 7. PDTE REPORTE DE TAC DE CRANEO SIMPLE 8. VIGILANCIA NEUROLOGICA 9. CSV, AV, GRACIAS

- Notas Medicas

Fecha y Hora: 14/11/2023 22:59:48 Profesional: Laura Liiana Obando Solarte.(medico - .) Identificación: CC 1085328742

Nota

CONCILIACION MEDICAMENTOSA

1. LOSARTAN 50 MG CADA 12 HORAS

- Prescripcion

Fecha y Hora: 14/11/2023 23:00:15 Profesional: Laura Liliana Obando Solarte.(medico - .) Indentificación: CC 1085328742

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
C09DL012011	Losartan *50mg Tableta 50mg	1.00 Uds	Oral	12 H	23:00:15	2	2 Uni.

Nota: 1. LOSARTAN 50 MG CADA 12 HORAS Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)

Observaciones: CONCILIACION MEDICAMENTOSA 1. LOSARTAN 50 MG CADA 12 HORAS

- Prescripcion

Fecha y Hora: 14/11/2023 23:07:24 Profesional: Paola Fernanda Santander Herna.(auxiliar .) Indentificación: CC 1007403369

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar
D1E601	Equipo de Buretrol *150ml Unidad	1.00 Uds	No Aplica	AHOR	23:07:24	1	1 Uni.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
D1EM01	Equipo Macrogoteo Venoclisis Unidad	1.00 Uds	No Aplica	AHOR	23:07:24	1	1 Uni.
Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)							
B05XA0301	Sodio Cloruro *0.9%/500mL (S.S.N.) Bolsa Solucion inyectable 0.9%/500mL	1.00 Uds	No Aplica	AHOR	23:07:24	1	1 BOL.

Nota: * Periodo duración tratamiento : 1 Dia(s)

Observaciones:

OBSERVACION E INTERNACION

- Notas Medicas

Fecha y Hora: 15/11/2023 05:44:45 Profesional: David Sebastian Cuaran Ceballo.(medicina .) Identificación: CC 1053809744

Nota

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CRÁNEO SIMPLE

Zona malacica en el aspecto anterior del centro semioval derecho y en el aspecto medio del centro semioval izquierdo, con infartos lacunares crónicos en el brazo posterior de la capsula interna derecha.Aumento en la profundidad de surcos y cisuras supra e infratentoriales, así como de vallessilvianas.Enfermedad de la sustancia blanca dado por aumento en la hipodensidad de la misma en región periventricular, centros semiovales y región subcortical frontoparietal bilateral. No se demuestran lesiones focales recientes en el tejido nervioso de tipo inflamatorio, traumático, vascular o tumoral. Ventrículos laterales prominentes por cambios de tipo exvácuo sin signos de hidrocefalia. No se demuestran masas ni colecciones extra-axiales. Las estructuras óseas conservadas. Hematoma subgaleal frontal izquierdo. OPINIÓN: PÉRDIDA EN EL VOLUMEN DEL ENCÉFALO. ENFERMEDAD DE LA SUSTANCIA BLANCA Y NO HAY LESIONES FOCALES RECIENTES EN EL TEJIDO NERVIOSO. ENFERMEDAD CEREBRAL MULTIINFARTO

URGENCIAS

- Prescripcion

Fecha y Hora: 15/11/2023 06:26:02 Profesional: David Sebastian Cuaran Ceballo.(medicina .) Indentificación: CC 1053809744

Codigo	Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	Entregar

Impreso Por:

Dr. Carlos Caicedo

CARLOS HERNEY CAICEDO

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

RETIRO DE PUNTOS EN 8 DIA.
SE EXPLICAN SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA PARA CONSULTAR DE INMEDIATO POR URGENCIAS COMO
DOLOR INTENSO EN EXTREMIDADES
PARALISIS DE EXTREMIDADES,
NO PUEDE RESPIRAR
TODO LO QUE COME LO VOMITA
DOLOR DE CABEZA INTENSO Y PERSISTENTE
PRESENCIA DE CONVULSIONES
PERDIDA SUBITA DE LA CONCIENCIA

revisión: mestrell

- Evolucion

Evolución N°. 2

Fecha y Hora: 16/11/2023 10:15:28 Profesional:Carlos Herney Caicedo .(ortopedia.)

Subjetivo: * EVOLUCION ORTOPEDIA OBSERVACION URGENCIAS RETROSPECTIVA 08+00** SE ATIENDE CON EPP PACIENTE MASCULINO DE 71 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE 1. ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE PEATON: ARROLLADO POR MOTOCICLETA FANTASMA: POLITRAUMATIZADO 2. TEC LEVE 3. FRACTURA DE CLAVICULA IZQUIERDA EN REGION DISTAL NO DESPLAZADA 4. ANTECEDENTE DE HTAS// PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CONCILIA EL SUEÑO, ALERTA, AFEBRIL, DOLOR MODULADO, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA ACOMPAÑANTE, DIURESIS Y DEPOSICIONES POSITIVAS

Objetivo: SIGNOS VITALES: FC80 LPM, FR 18 RPM, T 36.1, PA 120/70 SAT 98% AL AMBIENTE NORMOCEFALO, PRESENCIA DE HERIDA EN REGION FRONTAL IZQUIERDA SUTURA CON PUNTOS SIMPLES SIN SANGRADO SIN SIGNOS DE INFECCION, NO HUNDIMIENTO, CUELLO MOVIL SIMETRICO, NO ADENOPATIAS TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, MURMULLO VESICULAR LIMPIO SIN SOBREAGREGADOS- ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOR A LA PALPACION, NO MASAS, NO MEGALIAS, PERISTALTISMO PRESENTE, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO CON INMOVILIZADOR DE HOMBRO,LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEGUNDOS, RESTO SIMETRICAS, MOVILES, NO EDEMA, LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEGUNDOS SNC ALERTA, GLASGOW 15/15

Peso: Talla: MC: FC: FR: Temperat: PA: FetoCord: Saturaci:

Controles Especiales: Signos Vitales: __ Liquidos __ Revisado X

Diagnosticos

Principal	S420 FRACTURA DE LA CLAVICULA
Rel 1	S019 HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA
Rel 2	S069 TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO
Rel 3	V092 PEATON LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO QUE INVOLUCRA OTROS VEHICULO.
Rel 4	I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

Análisis:

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CRÁNEO SIMPLE

Zona malacica en el aspecto anterior del centro semioval derecho y en el aspecto medio del centro semioval izquierdo, con infartos lacunares crónicos en el brazo posterior de la capsula interna derecha,Aumento en la profundidad de surcos y cisuras supra e infratentoriales, así como de vallessilvicnos.Enfermedad de la sustancia blanca dada por aumento en la hipodensidad de la misma en región periventricular, centros semiovales y región subcortical frontaparietal bilateral. No se demuestran lesiones focales recientes en el tejido nervioso de tipo inflamatorio, traumático, vascular o tumoral. Ventrículos laterales prominentes por cambios de tipo exvácuo sin signos de hidrocefalia. No se demuestran masas ni colecciones extra-axiales. Las estructuras óseas conservados. Hematoma subgaleal frontal izquierdo. OPINIÓN: PÉRDIDA EN EL VOLUMEN DEL ENCÉFALO. ENFERMEDAD DE LA SUSTANCIA BLANCA Y NO HAY LESIONES FOCALES RECIENTES EN EL TEJIDO NERVIOSO. ENFERMEDAD CEREBRAL MULTIINFARTO

ANALISIS

PACIENTE MASCULINO DE 71 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS Y ANTECEDENTES ANOTADOS, EN EL MOMENTO EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, ALERTA, GLASGOW 15/15, SIN FOCALIZACION NEUROLOGICA, DEAMBULA POR SUS PROPIOS MEDIOS, DOLOR MODULADO, SE REALIZO TAC DE CRANEO SIMPLE CON HALLAZGOS DE HEMATOMA SUBGALEAL FRONTAL IZQUIERDO, ENFERMEDAD CEREBRAL MULTINFARTO, SIN LESIONES AGUDAS, A QUIEN SE INDICO MANEJO CONSERVADOR CON INMOVILIZADOR DE FRACTURA DE CLAVICULA IZQUIERDA, PACIENTE CON ADECUADA EVOLUCION, SIN FOCALIZACION NEUROLOGICA, DOLOR MODULADO, SE INDICA EGRESO CON ORDENES, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA, SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE Y FAMILIAR REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Impreso Por:

Dr. Carlos Caicedo
MEDICO CIRUJANO
RNEC

CARLOS HERNEY CAICEDO
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.046.963

LORA PERALTA
APELLIDOS

ELIANA DEL CARMEN
NOMBRES

FIRMA






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1986
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

10-JUN-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1511500-00251207-F-1128046963-20100820 0023500197A 1 34283057


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO 1.142.921.132
VELASQUEZ LORA

APELLIDOS
JHONEF ELIAN

NOMBRES
Eyian Velasquez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-2008
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
24-SEP-2026 A+ M
FECHA DE VENCIMIENTO G.S. RH SEXO
19-ENE-2017 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-6400100-01338395-M-1142921132-20230116 0094908698A 1 8506765470

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.152.255**

RUALES GAMBOA

APELLIDOS

LEODEGARIO RORLANDO

NOMBRES



Leodegario Rorlando Ruales

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-NOV-1952**

LINARES
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

18-MAY-1979 PUERTO ASIS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-6400100-00208262-M-0018152255-20100108 0019797438A 1 2100572907

FORMATO DE LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE INVIAS Y QUE EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE TENER EN CUENTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VIA 4503

PR 0+0845

FECHA: 14/11/2023

HORA: 18:03

PRUEBA	SI	NO	NO EXISTE
INFORME POLICIA	x		
CROQUIS-TRANSITO	X		
NECROPSIA		X	
DILIGENCIAS PENALES Y/O PENALES		X	
INCAPACIDAD MEDICINA LEGAL		X	
otros		X	

C-PRUEBAS EN BIENES

PRUEBA	SI	NO	NO SE SABE
PROPIEDAD DE LOS BIENES		X	
AVALUO LEGALMENTE OBTENIDO		X	
FOTOS		X	
ACTAS DE VECINDAD		X	
TESTIMONIOS		X	

CAUSAS GENERADORAS (ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ENTIDAD) DEL PRESUNTO DAÑO

HUECO EN LA VÍA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

SI	NO	OTROS
	X	

DERRUMBE-AVALANCHA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE BARANDAS Y OTROS

SI	NO	OTROS
	X	

PRUEBAS DE LAS CAUSAS GENERADORAS DEL PRESUNTO DAÑO

INFORME DEL ADMINISTRADOR VIAL

SI	NO	NO SE SABE
X		

INFORME TÉCNICO DEL DIRECTOR TERRITORIAL Y /O UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTÍA CONTRATISTA E INTERVENTOR EN LA VÍA AL MOMENTO DEL HECHO

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTE INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR RATIFICADO POR LA UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

FUERZA MAYOR Y /0 CASO FORTUITO EXTERNOS A INVIAS NO IMPUTABLE A NINGÚN ÁMBITO

SI	NO	NO SE SABE
X		

ESTAN APORTANDO PRUEBA TÉCNICA PARA DEFENDER

SI	NO	NO SE SABE
	X	

HECHO DE UN TERCERO

EL TERCERO ES AJENO A LAS PARTES

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL TERCERO E INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL TERCERO ESTÁ OBLIGADO JURIDICAMENTE CON INVIAS (SON SOLIDARIOS) EJ, CONVENIO –CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, CESIONARIO.

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL HECHO DEL TERCERO SE PRODUJO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREDECIBLES E IRRESISITIBLES

SI	NO	NO SE SABE
		X

HECHO DE LA VICTIMA

EL HECHO QUE GENERÓ EL DAÑO FUE POR EXPOSICIÓN IMPRUDENTE DE LA VICTIMA

SI	NO	NO SE SABE
X		

SE ESTA PROBANDO LO ANTERIOR

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE CONCAUSALIDAD DEL HECHO DE LA VICTIMA EFICIENTE Y DETERMINANTE PARCIAL O TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

SI	NO	NO SE SABE
		X

TERCEROS CIVILMENTE RESPOSABLES –ASEGURADORAS

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR Y/o póliza Global de las vías

SI	NO	NO SE SABE
	X	

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
	X	

LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

SE HA ANALIZADO EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR y / o

SI	NO	NO SE SABE
	X	

CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

SE HA ANALIZADO LA SOLICITUD DE VINCULAR A LOS ENTES TERRITORIALES O A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, ESTÁN VINCULADAS TODAS LAS QUE DEBEN ESTAR

SI	NO	NO SE SABE
		X

5 Menor

Señores:

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Mocoa

ALCALDÍA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 17/11/2023
RECIBIDO: Yeferson A
No. RADICADO: 13473
HORA: 3:00 pm

Asunto: Informe de conocimiento accidente de transito

El día 14 del mes 11 del presente año, siendo las 18:03 horas, en el lugar Av. Colombia. Frente Club de leones, ocurrió accidente de tránsito clase Atropello.

Implicado (s)

Conductor 1: Nombres y apellidos Jhonef Elian Velasquez., CC 1.142.921.132 de Villeta, edad 15 años, estado civil Soltero, grado de escolaridad escolar, profesión _____, residente en B/ Pablo sexto. tel 3146461968., licencia de conducción N° _____, cat _____, lesionado Si____ No _____ **Vehículo 1:** clase de vehículo Motocicleta, placa QIH89D, marca Kymco, línea Digital 125, color negro, servicio particular, modelo 2015, motor N° KN125SR2215643, chasis N° 9FLU62612SCB14515, SOAT N° N/A., fecha de vencimiento _____, compañía aseguradora _____.

Conductor 2: Nombres y apellidos _____, CC _____ de _____, edad_____ años, estado civil_____, grado de escolaridad_____, profesión_____, residente en _____ tel_____, licencia de conducción N° _____, cat _____, lesionado Si____ No _____ **Vehículo 2:** clase de vehículo_____, placa_____, marca_____, línea_____, color _____, servicio _____, modelo_____, motor N° _____, chasis N° _____, SOAT N° _____, fecha de vencimiento _____, compañía aseguradora _____.


Victimas pasajeros y/o peatones

Leodegario Rorlando Rvales N° 18.152255 de Pto Asís

_____ N° _____ de _____

Conoció el caso Cindy Katherine Raa - Jhon Kenedy Orchegui

Placa 017-016.



Mocoa, Putumayo. 16 de noviembre de 2023

En la ciudad de Mocoa, a los 16 días del mes de noviembre se reunieron, el señor LEODEGARIO ROLANDO RUALES GAMBOA, identificado con la C.C. No expedida en domiciliado y residente en la ciudad de Mocoa y la señora ELIANA LORA PERALTA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 1.128.046.963 expedida en Cartagena, domiciliada y residente en la cuidad de Mocoa, en calidad de madre del menor JHONEF ELIAN VELASQUEZ LORA, con el fin de adelantar conciliación de mutuo acuerdo, a los hechos ocurridos el día 14 de noviembre de 2023

HECHOS

1. El día 14 de noviembre del año 2023, ocurrió un accidente de tránsito en la siguiente dirección. Av. Colombia, frente al supermercado Palza San Miguel.
2. En evento sucedido fue por la imprudencia del señor LEODEGARIO ROLANDO RUALES GAMBOA, toda vez que se pasó la calle de la Av. Colombia y mi hijo transitaba en la motocicleta de placas QIH89D, lo cual los dos se vieron por caída en la moto, ocasionando inmovilización de la motocicleta y posteriormente traslado al centro de salud.
3. Como consecuencia de lo anterior mi hijo fue diagnosticado con avulsión a nivel del escafoides del pie izquierdo y fisura en la cortical del acromion del hombro derecho.
4. La motocicleta de placas QIH89D fue trasladada a los patios centro de parqueo, y que día a día suman costos de parqueadero mas los costos de reparación de esta, ya que sufrió que la parte delantera se averió y el desprendimiento de líquidos, lo cual es necesario un mantenimiento integral para saber el estado real de la motocicleta.

Finalmente se llegó al siguiente

Acuerdo

Las partes acuerdan que no se darán compensación económica alguna entre ambas personas y acuerdan que no se requerirá en un proceso jurídico futuro.
Los gastos de reparación integral de la moto, como el costo del parqueadero, costos de repuestos, costos de mano de obra y costos de medicamentos por parte del menor de edad de nombre JHONEF ELIAN VELASQUEZ será asumido por la madre ELIANA LORA PERALTA.
Los gastos de medicamentos del señor LEODEGARIO ROLANDO RUALES GAMBOA será asumido por él mismo, y no tendrá que cancelar suma alguna por reparación de la motocicleta de placas QIH89D.

Estando las partes de acuerdo el conciliador le dio su aprobación al presente arreglo.

No siendo otro el objeto del encuentro se dio por terminado este documento y se firmó por todos los que allí intervinieron.

ELIANA LORA PERALTA
C.C. N°1.128.046.963 de Cartagena

LEODEGARIO ROLANDO RUALES G.
C.C. N° 18 152 255

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

Mocoa, 17 NOV 2023

Ante el Notario Único del Circulo de Mocoa, compareció quien dijo llamarse Eliana Lora Peralta
exhibió la C.C. No. 1128046963 de Cartagena
y declaro que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y el contenido es cierto

Eliana Lora P.

FIRMA Y HUELLA DECLARANTE

Nota Esta diligencia notarial
Se realiza a solicitud expresa
Del interesado (a)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE MOCOA
Hernán Bobadilla Castro

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

Mocoa, 17 NOV 2023


Ante el Notario Único del Circulo de Mocoa, compareció quien dijo llamarse Leodegario Rolando Rivales Gamboa
exhibió la C.C. No. 18172255 de Puerto Asis
y declaro que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y el contenido es cierto

Leodegario Rolando R.

FIRMA Y HUELLA DECLARANTE

Nota Esta diligencia notarial
Se realiza a solicitud expresa
Del interesado (a)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE MOCOA
Hernán Bobadilla Castro



MODELO:

2015

COLOR:

NEGRO NEBULOSA

NÚMERO DE SERIE:

9FLU62012FCB14515

NÚMERO DE MOTOR:

KN25SR2215643

NÚMERO DE CHASIS:

9FLU62012FCB14515

NÚMERO DE VIN:

9FLU62012FCB14515

CILINDRAJE:

124

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

14/05/2015

Número Único de Noticia Criminal							
No. Expediente CAD	Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo	

ACTUACIÓN DEL PRIMER RESPONSABLE – FPJ - 04

Departamento	Putumayo	Municipio	Nocoa	Fecha	2023/MM/dd	Hora	18:15

1. LUGAR DE LOS HECHOS

Zona donde ocurrieron los hechos		N°. y/o nombre comuna / localidad:		
Barrio: Avenida colombia		Dirección y/o georreferenciación:		
Vereda:	Corregimiento:	Zona Urbana: X	Zona rural:	Coordenadas:
Resguardo indígena / Asentamiento	Consejo comunitario[1]	Kumpania[2]	Asentamiento de reincorporación[3]	
Dirección: Via Nacional				
Características: Avenida colombia Frente San miguel Plaza				
Fecha y hora probable de los hechos: 18:00				

2. PROTECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS

Realiza acordonamiento	SI		NO	X
¿Por qué no acordonó?: Por aglomeracion de Personas Por lo cual impide hacer el acordonamiento				

3. OBSERVACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS

Hubo alteración del lugar de los hechos	SI	X	NO	
¿Por qué hubo alteración?: Al momento de llegar a lugar habian personas alrededores de las Personas Vinculadas en el procedente y del Vehiculo				
Relación Intervinientes o personas que ingresaron al lugar de los hechos		SI		NO X

Nombres y Apellidos	Identificación	Teléfono	Entidad
Actividad Realizada			

[1] Territorios colectivos de comunidades negras y/o afrodescendientes
[2] Territorios de la comunidad Rrom
[3] Territorios identificados por los excombatientes: Puntos Transitorios de Normalización de excombatientes de FARC (PTN); Zona Veredal Transitoria de Normalización de excombatientes de FARC (ZVTN); Espacio Territorial de Capacitación y reincorporación de excombatientes de FARC (ETCR); Áreas de Reincorporación Grupal (ARG)

Versión: 04
Aprobación: 2022-07-26 - CNPJ
Publicación: 2022-08-19

Se recibe EMP y EF de la ciudadanía	SI		NO		¿Cuántos?		Fecha	AAAA	MM	DD	Hora:				

Nombres y Apellidos de quien entrega	Identificación	Teléfono	Dirección

4. INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS

*Nota: Tener en cuenta información o datos relacionados si es hombre o mujer, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, labor de defensa de DDHH y/o condición de discapacidad.

5. HUBO HERIDOS EN EL MISMO HECHO	SI	X	NO		¿Cuántos?:	2
Nombres y Apellidos:	Rorlando Rodegano Camboa				Identificación:	18152255
N° Telefónico:	3187732165					
Lugar donde se encuentra:	Se encuentra sobre la via publica					
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo						

6. HUBO MUERTOS EN EL MISMO HECHO	SI		NO	X	¿Cuántos?:	
Nombres y Apellidos:					Identificación:	
Lugar donde se encuentra:						
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo						

7. VEHÍCULOS IMPLICADOS	SI	X	NO		¿Cuántos?:	1
Marca	Clase		Color	Tipo		Placas
Kymco	motocicleta		Negro rebulosa	Sin carroseria		QIH 89D
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo						

8. PERSONAS CAPTURADAS	SI		NO	X	¿Cuántos?:	
Nombres y Apellidos:					Identificación:	
Dirección y teléfono:						
¿EMP y EF incautados?	SI		NO		Descripción:	
Ubicación del capturado:						

Nombre de quien realiza la captura:

ANEXO ACTUACIÓN DEL PRIMER RESPONSABLE

Siendo aproximadamente las 18:00 horas del dia 14/11/23 la central de radio nos manifiesta que por la avenida colombia por el sector de San miguel plata el Paraco hay un accidente de transito, de inmediato nos dirigimos al lugar, al momento de llegar se observa un tumulto de personas y que se encontraban en redeedor de los heridos desconociendo si hubo alteracion en el lugar de los hechos, de inmediato se le informa a la central de radio para solicitar una ambulancia y a las unidad de transito, siendo asi observamos que sobre el anden se encuentra un ciudadano acostado, el joven elian velazquez tora de 15 años de edad, al entrevistamos con el ciudadano manifiesta que iba conduciendo el Vehiculo Kymco 125 de Placas OJH89D, al lugar llega la Señora Eliana del carmen tora Peralta de cedula de Ciudadania Numero 1128.046.963. numero de telefono 3146116160 Madre del menor, me dirijo a verificar al otro ciudadano que se encuentra implicado en el accidente de transito, el Señor Rolando leo Degario Gamboa Reales con numero de cedula 18.152.255, al momento de llegar la ambulancia son trasladados al Hospital Jose maria Hernandez ubicado por la avenida San francisco donde son valorados por Personal Galeno, se entrega el caso al señor agente de transito el Señor diego Fabian Diaz de cedula de ciudadania Numero. 1.085.175.996.

Nombres y Apellidos		Identificación
Brayan Esteven Arenas carvajal		1007931586
Entidad	Cargo	Teléfono
Ponal	Patrulla Vigilancia	3134759716
CAI o Estación	Cuadrante	Firma
Estacion Mocoa	C-3	

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MOCOA

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 8600019233 — Secretaria de Transito Mocoa

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS	CON HERIDOS	SOLO DAÑOS
☐	☒	☐

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS — CÓDIGO DE RUTA — VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD: Avenida Colombia CR 9 — Lat. ° ' " — Long. ° ' "

3.1 LOCALIDAD O COMUNA: Urbano

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: D D M M A A A A h h m m

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO: D D M M A A A A h h m m

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE	1	CAIDA OCUPANTE	4
ATROPELLO	2	INCENDIO	5
VOLCAMIENTO	3	OTRO ____	6

5.1 CHOQUE CON / 5.2 OBJETO FIJO

VEHICULO	1	MURO	1	SEMÁFORO	5	TARIMA CASETA	9
TREN	2	POSTE	2	INMUEBLE	6	ESTACIONAMIENTO	10
SEMOVIENTE	3	ÁRBOL	3	HIDRATANTE	7	OTRO ____	
OBJETO FIJO	4	BARANDA	4	VALLA SEÑAL	8	____	11

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1 ÁREA	6.2 SECTOR	6.3 ZONA		6.4 DISEÑO				6.5 CONDICIÓN CLIMÁTICA	
RURAL	RESIDENCIA	ESCOLAR	DEPORTIVA	GLORIETA	PASO A NIVEL	PASO ELEVADO	PUENTE	GRANIZO	VIENTO
•NACIONAL	INDUSTRIA	TURÍSTICA	PRIVADA	INTERSECCIÓN	PONTÓN	PASO INFERIOR	TRAMO DE VÍA	LLUVIA	NORMAL
•DEPARTAMENTAL	COMERCIAL	MILITAR	HOSPITALARIA	LOTE O PREDIO	CICLO RUTA	PEATONAL	TÚNEL	NIEBLA	
•MUNICIPAL									
URBANA									

7. CARACTERISTICAS DE LAS VÍAS

	VIA 1	VIA 2
7.1 GEOMETRICAS		
A. RECTA	✓	
CURVA		
B. PLANO		
PENDIENTE		
C. BAHÍA DE EST		
CON ANDEN		
CON BERMA		
7.2 UTILIZACIÓN		
UN SENTIDO	✓	
DOBLE SENTIDO		
REVERSIBLE		
CONTRAFLUJO		
CICLO VÍA		
7.3 CALZADAS		
UNA	✓	
DOS		
TRES O MÁS		
VARIABLE		
7.4 CARRILES		
UN		
DOS	✓	
TRES O MÁS		
VARIABLE		
7.5 MATERIAL		
ASFALTO		
AFIRMADO		
ADOQUIN		
EMPREDRADO		
CONCRETO	✓	
TIERRA		
OTRO ____		
7.6 ESTADO		
BUENO	✓	
CON HUECOS		
DERRUMBES		
EN REPARACIÓN		
HUNDIMIENTO		
INUNDADA		
PARCHADA		
RIZADA		
FISURADA		
7.7 CONDICIONES		
ACEITE		
HUMEDA		
LODO		
ALCANTARILLAD DESTAPADA		
MATERIAL ORGANICO		
MATERIAL SUELTO		
SECA		
OTRA		
7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICAL		
A. CON		
BUENA	✓	
MALA		
B. SIN		
7.9 CONTROLES		
A. AGENTE DE TRANSITO		
B. SEMÁFORO		
OPERANDO		
INTERMITENTE		
CON DAÑOS		
APAGADO		
OCULTO		
C. SEÑALES VERTICALES		
PARE		
CEDA EL PASO		
NO		
SENTIDO VÍAL		
NO ADELANTAR		
VELOCIDAD MÁXIMA		
OTRA ____		
NINGUNA	✓	
D. SEÑALES HORIZONTALES		
ZONA PEATONAL		
LINEA DE PARE		
LÍNEA CENTRAL AMARILLA		
CONTINUA		
SEGMENTADA		
LÍNEA DE CARRIL BLANCA		
CONTINUA		
SEGMENTADA		
LÍNEA DE BORDE BLANCA		
LÍNEA DE BORDE AMARILLA		
LÍNEA ANTIBLOQUEO		
FLECHAS ____		
LEYENDAS ____		
SÍMBOLOS ____		
OTRA ____		
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD		
BANDAS SONORAS		
RESALTO		
MOVIL		
FIJO		
SONORIZADOR		
ESTOPEROL		
OTRO ____		
Ninguna.		
F. DELINEADOR DE PISO		
TACHA		
ESTOPEROLES		
TACHONES		
BOYAS		
BORDILLOS		
TIBULAR		
BARRERAS PLÁSTICAS		
HITOS TUBULARES		
CONOS		
OTRO ____		
Ninguna.		
7.10 VISUAL DISMINUIDA POR		
A. NORMAL		
B. DISMINUIDA POR		
CASETA		
CONSTRUCCIÓN		
VALLAS		
ÁRBOL VEGETACIÓN	✓	
VEHÍCULO ESTACIONADO		
ENCANDILAMIENTO		
POSTE		
OTROS ____		

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

8.1 CONDUCTORES

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN NO.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD
Chones Elian Velasquez	CC	1142921132	Colombia		M	leve.

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	SE PRACTICO EXAMEN SI ☐ NO ☐			
			AUTORIZÓ SI ☒ NO ☐	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO —	S. PSICOACTIVAS SI ☐ NO ☒
K Nohoo sexto Alto.	Mocoa	3146461968				

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	RESTRICCIÓN	EXP ☐ VEN ☐	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI ☐ NO ☒				DÍA MES AÑO		SI ☐ NO	SI ☐ NO	SI ☐ NO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
Sose Maria-H.	Multiple lacaciones en las Miembros inferiores. a la espera de resultados del centro asistencial.

8.2 VEHICULOS

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
QEH89D		COLOMBIANO ☒ EXTRANJERO ☐	Kimco	Agility	Negro	2015	—	—	2	10009517593

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN Patios TT Mocoa	TARJETA DE REGISRO No.
NIT	Puerto ASIS	A DISPOSICIÓN DE Secretaria T/T-M	
REV TEC MEC SI ☐ NO ☐ No.		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE	

PORTA SOAT	PÓLIZA NO..	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DÍA MES AÑO
SI ☐ NO ☐			

PORTA SEG RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI ☐ NO ☐	VENCIMIENTO	PORTA SEG RESP EXTRACONTRACTUAL SI ☐ NO ☐	VENCIMIENTO DÍA MES AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR SI ☐ NO ☐	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN NO.

8.3 CLASE DE VEHICULO

AUTOMOVIL	M. AGRICOLA	
BUS	M. INDUSTRIAL	
BUSETA	BICICLETA	
CAMIÓN	MOTOCARRO	
CAMIONETA	MOTOTRICICLO	
CAMPERO	TRACCIÓN ANIMAL	
MICROBUS	MOTOCICLO	
TRACTOCAMIÓN	CUATRIMOTO	
VOLQUETA	REMOLQUE	
MOTOCICLETA	SEMI-REMOLQUE	

8.4 CLASE SERVICIO

OFICIAL
PÚBLICO
PARTICULAR
DIPLOMATICO

8.5 MODALIDAD DE TRANS.

MIXTO
CARGA
•EXTRADIMENSIONADO
•EXTRAPESADO
•MERCANCÍA PELIGROSA

CLASE DE MERCANCÍA ____

PASAJEROS
•COLECTIVO
•INDIVIDUAL
•MASIVO
•ESPECIAL TURISMO
•ESPECIAL ESCOLAR
•ESPECIAL ASALARIADO
•ESPECIAL OCASIONAL

8.6 GRADO DE ACCIÓN


NACIONAL
MUNICIPAL

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO

No tiene daños de consideración.

8.7 FALLAS EN FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐ ____

8.9 LUGAR DE IMPACTO FRONTAL ☒ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ OTRO



ORIGINAL - AUTORIDAD COMPETENTE

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

ANEXO N 2
VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES
FORMATO ANEXO AL INFORME DE ACCIDENTES FORMULARIO 8666 4927

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ **DEL VEHICULO No.** ☐

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	SEXO F M
Leodegario Rolando Gamboa	cc	18.152.255	Colombia				

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICO EXAMEN SI ☐ NO ☐	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO	S PSICOACTIVAS SI NO
Jose Maria Hernandez		☐ ☐			

DESCRIPCIÓN DE LESIONES: Laceraciones en la cara y brazos, igualmente se encuentra a la espera de resultados medicos por parte del Hospital Jose Maria Hernandez.

CINTURÓN SI NO | CASCO SI NO | CHALECO SI NO

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE ☐

GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☐

FIRMA CONDUCTOR O VICTIMA CC

---

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ **DEL VEHICULO No.** ☐

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	SEXO F M

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICO EXAMEN SI ☐ NO ☐	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO	S PSICOACTIVAS SI NO
		☐ ☐			

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

CINTURÓN SI NO | CASCO SI NO | CHALECO SI NO

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE ☐

GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☐

FIRMA CONDUCTOR O VICTIMA CC

---

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ **DEL VEHICULO No.** ☐

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	SEXO F M

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICO EXAMEN SI ☐ NO ☐	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO	S PSICOACTIVAS SI NO
		☐ ☐			

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

CINTURÓN SI NO | CASCO SI NO | CHALECO SI NO

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE ☐

GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☐

FIRMA CONDUCTOR O VICTIMA CC

---

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ **DEL VEHICULO No.** ☐

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	SEXO F M

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICO EXAMEN SI ☐ NO ☐	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO	S PSICOACTIVAS SI NO
		☐ ☐			

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

CINTURÓN SI NO | CASCO SI NO | CHALECO SI NO

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE ☐

GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☐

FIRMA CONDUCTOR O VICTIMA CC

---

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ **DEL VEHICULO No.** ☐

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	SEXO F M

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICO EXAMEN SI ☐ NO ☐	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO	S PSICOACTIVAS SI NO
		☐ ☐			

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

CINTURÓN SI NO | CASCO SI NO | CHALECO SI NO

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE ☐

GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☐

FIRMA CONDUCTOR O VICTIMA CC

---

13. OBSERVACIONES

---

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
CN	Diego Fabian Diaz	CC	1.065.273.996	COG TTP		


16. CORRESPONDIÓ

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto	Muspio	Ent	U. receptora	Año	Consecutivo

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÀFICO)

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO No. [illegible]



PUNTO DE REFERENCIA [PR]

TABLA DE MEDIDAS

No.	"X" o "A"	"Y" o "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	1.50	6.80	V-I-V#1
2	1.50	7.30	V-S-V#1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS

No.	METROS	CM	TIPO DE HUELLA
1	006.	00	Arrastre.

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÒN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
C1	Hugo Diaz Heneder y Cindy Roa		1085275996	009	TT	[signature]

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto	Mupio	Ent	U. receptora	Año	Consecutivo

Long. ° ' "

Lat. ° ' "

ESCALA: 1:125

PLANO:

VISTA:

	VÍA 1	VÍA 2
RADÍO		
PERALTE		
PENDIENTE		

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

ORIGINAL - AUTORIDAD COMPETENTE

INFORME TÉCNICO ACCIDENTALIDAD

CHOQUE

Vía: Villagarzón – San José del Fragua,
Sector: Villagarzón- San José del Fragua- El Porvenir – Puerto Bello.
PR 18+0817 Ruta Nacional 6501
Viernes, 17 de noviembre de 2023

Mes reportado: noviembre

ADMINISTRADOR VIAL 2: MANYEI INGENIERIA. S.A.S
CONTRATO No. 2585 DE 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

1. HISTÓRICO

El siguiente informe está relacionado con el accidente ocurrido el día viernes 17 de noviembre de 2023 en la Ruta Nacional 6501 a las 7:30 horas, en la vía que conduce de Villagarzón – San José del Fragua, vereda San Pedro, en el que están involucrados dos vehículos: vehículo 1 tipo Automóvil de servicio particular, marca Renault, línea Duster, color negro, placas GRG 762, que transitaba en sentido Villagarzón – Puerto Guzmán, sobre el carril derecho. El vehículo 2, tipo camioneta de servicio público (Expreso libertador), marca Toyota, línea Hilux, color blanco, placas TFO 714, que transitaba en sentido Puerto Guzmán – Villagarzón, sobre el carril izquierdo. Según información suministrada por testigos del lugar, el conductor del vehículo 2 invade carril derecho y se genera el accidente presentando solo daños materiales de los vehículos.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL ACCIDENTE:

El accidente ocurrió en la vía Villagarzón – San José del Fragua, en la vereda San Pedro del municipio de Puerto Guzmán en el PR 18+0817 de la Ruta Nacional 6501.

2.1. Geometría de la vía:

El sitio de accidente se localiza en curva pronunciada a la derecha, precedida de zona de curvas sucesivas; la calzada es bidireccional conformada por dos carriles utilizados en sentido Villagarzón – San José del Fragua y el otro San José del Fragua – Villagarzón, la superficie de rodadura está conformada por afirmado en buenas condiciones, no cuenta con iluminación artificial.



2.2. Estado del tiempo: seco.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

3.1. PLANO GENERAL



Sitio del accidente – vista El Jauno – Villagarzón.

3.2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista El Jauno – Villagarzón

3.3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN

3.3.1 Señalización horizontal y vertical

Vertical






PR18+0735, en margen derecha, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.




PR18+0736, en margen izquierda, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.





PR18+0776, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-30 velocidad máxima permitida.





PR18+0810, en margen derecha, Señal preventiva SP-46 zona de peatones.





PR18+0876, en margen derecha, Señal preventiva SP-03 curva pronunciada a la izquierda.





PR18+0877, en margen izquierda, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.






PR18+0955, en margen derecha, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.





PR18+0960, en margen izquierda, Señal preventiva SP-04 curva pronunciada a la derecha.

3.3.2 Horizontal



El tramo en mención no cuenta con señalización horizontal.

3.4 FOTOGRAFÍAS DE DETALLE DEL ACCIDENTE





Posición final de los vehiculos.





En la fotografía se observan daños de los vehículos.

4. LÍNEA DEL TIEMPO

Hora	Descripción Actividad
07:30 am	Ocurrencia accidente

5. DETALLE VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

Vehículo 1


- TIPO Automóvil
- MARCA Renault
- PLACA GRG 762
- COLOR Negro
- SERVICIO Particular

Vehículo 2

- TIPO Camioneta
- MARCA Toyota
- PLACA TFO 714
- COLOR Blanco
- SERVICIO Servicio público (Expreso libertador)

6. HIPÓTESIS

6.1 BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS.



- ✓ **Posibles Causas:**

Hipótesis del accidente:

Vehículo 2: 116 Exceso de velocidad.

Vehículo 2: 104 Adelantar invadiendo carril contrario.

CONCLUSIÓN

El día viernes 17 de noviembre de 2023 a las 07:30 horas en el PR 18+0817 ocurre el evento del accidente, según testigos es causado por exceso de velocidad del vehículo que transita en sentido Puerto Guzmán - Villagarzón, teniendo en cuenta la zona de curvas, lo cual contribuye a perder el control y maniobrabilidad del vehículo al girar y generando la salida del vehículo de su carril, impactando contra vehículo 1 que transita en carril contrario Villagarzón – Puerto Guzmán.

La superficie de rodadura es en afirmado. El tramo vial cuenta con señalización vertical.

CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta las condiciones de la carretera, tal como curvas, que representa un factor de peligro, se debe reducir sustancialmente la velocidad y actuar con precaución, lo cual permite controlar y maniobrar adecuadamente el vehículo y evitar situaciones como salir de la vía o choques.

Conducir a velocidad inapropiada aumenta la inseguridad y el riesgo en el giro en curva, reduciendo la posibilidad de maniobrar, así como la recuperación del control del vehículo en caso que se pierda. La velocidad es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de que ocurra un accidente, ya que el conductor tiene menos capacidad de actuar ante las diferentes situaciones que se presentan.

Por lo cual, las campañas de buenas prácticas de control de velocidad tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

Firma



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ANEXOS

2-01 FORMATOS ACCIDENTES-SEI, Archivo en PDF 1 folio
3- Informe de Accidentalidad – Archivo 01 SIG- (Excel reporte por mes)
4-02 Complemento de accidentalidad, lista de chequeo-AMV – Desc_Victimas-det Veloc, Reseña fotográfica-Bosquejos-Observaciones. En PDF 11 folios
6-Lista de Cuequeo –OAJ en PDF 3 folios.

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORESDE MANTENIMIENTO VIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01

TERRITORIAL: 19 -- PUTUMAYO

CONCESION: [ ] MANTENIMIENTO INTEGRAL: [ ] A.M.V.: [X]

SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 2

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: DT-AMV- 19 - 02 -

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 - 12 - 23

NOMBRE DEL SECTOR: VEREDA SAN PEDRO

CODIGO DE VIA: 6501

ELEMENTO: [X] CALZADA: [ ]

DATOS CRONOLOGICOS:

FECHA: D 17 M 11 A 23

HORA: H 07 M 30

DIA SEMANA: VIERNES

LOCALIZACIÓN:

P.R.: 18 + 0817

LADO: LI [ ] LD [■]

DAÑOS PERSONALES:

VICTIMAS 00 HERIDOS GRAVES 00

HERIDOS LEVES 00 MUERTOS 00

PROCEDENCIA DE LOS DATOS:

01 [■] EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
02 [ ] DOCUMENTACION POLICIAL:
03 [■] TESTIGOS:
04 [■] OTROS: IMÁGENES TOMADAS POSTERIOR AL ACCIDENTE

TOMA DE DATOS:

REALIZADO POR: MAIRA ALEXANDRA DURANGO

REVISADO POR: WILLIAM DARIO VALENCIA

CONDICIONES METEOROLOGICAS:

01 [ ] LLUVIA
02 [ ] NIEBLA
03 [ ] SOL
04 [ ] OTROS: NORMAL [■]

TERRENO:

01 [■] PLANO
02 [ ] ONDULADO
03 [ ] MONTAÑOSO
04 [ ] ESCARPADO

SECCION TIPICA:

01 [ ] TERRAPLEN
02 [■] MEDIA LADERA IZQUIERDA
03 [ ] MEDIA LADERA DERECHA
04 [ ] CAJON

GEOMETRIA:

01 [ ] CURVA IZQUIERDA
02 [■] CURVA DERECHA
03 [ ] RECTA

ESTADO SUPERFICIE:

01 [■] SECA Y LIMPIA
02 [ ] MOJADA
03 [ ] HELADA
04 [ ] BARRO
05 [ ] GRAVA SUELTA
06 [ ] ACEITE
07 [ ] OTROS

CLASE DE ACCIDENTE (CA)

01 [■] CHOQUE
02 [ ] ATROPELLO
03 [ ] VOLCAMIENTO
04 [ ] CAIDA OCUPANTE
05 [ ] INCENDIO
06 [ ] SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE
08 [ ] CAIDA DE CARGA

CAUSA POSIBLE (CP)

90 [ ]	TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS.	128 [ ]	RECOGER O DEJAR PASAJEROS SOBRE LA CALZADA.		
91 [ ]	NO CONDUCIR A HORCAJADAS.	129 [ ]	TRANSPORTAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR.	208 [ ]	FALLAS EN EL PITO.
92 [ ]	NO SUJETAR LOS MANUBRIOS.	130 [ ]	TRANSITAR SIN LUCES.	209 [ ]	FALLAS EN EL EXHOSTO, GASES EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.
93 [ ]	TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA U ORILLA DE LA CALZADA	131 [ ]	SALIRSE DE LA CALZADA.	210 [ ]	FALLAS EN EL LIMPIA BRISAS.
94 [ ]	CIRCULAR POR CALZADAS O CARRILES DESTINADOS A BUSES	132 [ ]	NO RESPETAR PRELACIÓN.	211 [ ]	FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO.
95 [ ]	TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO.	133 [ ]	SUBIRSE AL ANDÉN O VÍAS PEATONALES.	212 [ ]	FALLAS EN LAS PUERTAS.
96 [ ]	SUJETARSE A OTRO VEHÍCULO	134 [ ]	REVERSO IMPRUDENTE.	213 [ ]	AUSENCIA O DEFICIENCIA DE ESPEJOS RETROVISORES.
97 [ ]	TRANSITAR POR VÍAS PROHIBIDAS	135 [ ]	REMOLQUE SIN PRECAUCIÓN.	214 [ ]	VIDRIOS EN MAL ESTADO.
98 [ ]	TRANSITAR ENTRE VEHÍCULOS.	136 [ ]	INCENDIO POR REPARACIÓN INDEBIDA.	215 [ ]	FALLAS EN AJUSTE DE CAPÓ.
99 [ ]	NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS	137 [ ]	FALTA DE SEÑALES EN VEHÍCULO VARADO.	216 [ ]	TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO.
101 [ ]	ADELANTAR EN CURVA O EN PENDIENTE.	138 [ ]	FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO.	217 [ ]	OTRA (DEL VEHICULO)
102 [ ]	ADELANTAR POR LA DERECHA.	139 [ ]	IMPERICIA EN EL MANEJO.	301 [ ]	AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SEÑALES.
103 [ ]	ADELANTAR CERRANDO.	140 [ ]	TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE DETENCIÓN.	302 [ ]	AUSENCIA O DEFICIENCIA EN DEMARCACIÓN.
104 [■]	ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO.	141 [ ]	VEHÍCULO MAL ESTACIONADO.	303 [ ]	SUPERFICIE LISA.
105 [ ]	ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA.	142 [ ]	SEMÁFORO EN ROJO.	304 [ ]	SUPERFICIE HÚMEDA.
106 [ ]	ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DEL MISMO SENTIDO EN ZIG	143 [ ]	PONER EN MARCHA VEHÍCULO SIN PRECAUCIONES.	305 [ ]	OBSTÁCULOS EN LA VÍA.
107 [ ]	APROVISIONAMIENTO INDEBIDO.	144 [ ]	CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACIÓN.	306 [ ]	HUECOS.
108 [ ]	CARGA SOBRESALIENTE SIN SEÑALES.	145 [ ]	ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN.	307 [ ]	DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VÍA.
109 [ ]	DEFECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.	146 [ ]	REALIZAR GIRO EN "U"	308 [ ]	OTRAS (DE LA VIA)
110 [ ]	EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN.	147 [ ]	CONDUCIR VEHÍCULO SIN ADAPTACIONES.	401 [ ]	PASAR SEMÁFORO EN ROJO.
111 [ ]	DEJAR OBSTÁCULO EN LA VÍA.	148 [ ]	EXCESO DE PESO.	402 [ ]	SALIR POR DELANTE DE UN VEHÍCULO.
112 [ ]	DESOBEDECER LAS SEÑALES O NORMAS DE TRÁNSITO.	149 [ ]	REPARAR VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.	403 [ ]	TRANSITAR POR SU DERECHA EN VÍAS RURALES.
113 [ ]	DESOBEDECER AL AGENTE.	150 [ ]	IMPARTIR ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA SIN AUTORIZACIÓN.	404 [ ]	TRANSITAR POR LA CALZADA.
114 [ ]	EMBRIAGUEZ APARENTE.	151 [ ]	TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD.	405 [ ]	JUGAR EN LA VÍA.
115 [ ]	EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS.	152 [ ]	DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN SITIOS NO DEMARCADOS.	406 [ ]	CRUZAR EN DIAGONAL.
116 [■]	EXCESO DE VELOCIDAD.	153 [ ]	NO PORTAR ESPEJOS.	407 [ ]	PARARSE SOBRE LA CALZADA.
117 [ ]	EXPLOSIVOS O SIMILARES CON PASAJEROS.	154 [ ]	TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS.	408 [ ]	CRUZAR EN CURVA.
118 [ ]	FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO.	155 [ ]	CARGUE O DESCARGUE EN HORAS O SITIOS PROHIBIDOS.	409 [ ]	CRUZAR SIN OBSERVAR.
119 [ ]	FRENAR BRUSCAMENTE.	156 [ ]	TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE CARGA.	410 [ ]	CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
120 [ ]	PASAJEROS OBSTRUYENDO EL CONDUCTOR O SOBRECUPO.	157 [ ]	OTRA (FALTA DE PRECAUCION EN LA VÍA)	411 [ ]	OTRAS (DEL PEATON)
121 [ ]	NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.	201 [ ]	FALLAS EN LAS LLANTAS.	501 [ ]	VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS.
122 [ ]	GIRAR BRUSCAMENTE.	202 [ ]	FALLAS EN LOS FRENOS.	502 [ ]	DESCENDER O SUBIR DE VEHÍCULO EN MARCHA.
123 [ ]	NO RESPETAR PRELACIÓN DE INTERSECCIONES O GIROS.	203 [ ]	FALLA EN LA DIRECCIÓN.	503 [ ]	PASAJERO EMBRIAGADO.
124 [ ]	NO CAMBIAR LUCES.	204 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DIRECCIONALES.	504 [ ]	VIAJAR A LA IZQUIERDA DEL CONDUCTOR.
125 [ ]	ESTACIONAR SIN SEGURIDAD.	205 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DE LOS FRENOS.	505 [ ]	NIÑOS EN ASIENTO DELANTERO.
126 [ ]	FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA.	206 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DELANTERAS.	506 [ ]	OTRA (DEL PASAJERO O ACOMPAÑANTE)
127 [ ]	TRANSITAR EN CONTRAVÍA.	207 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES POSTERIORES.		


ELEMENTOS INVOLUCRADOS (TV)

01 [■]	AUTOMOVIL	06 [ ]	CAMPERO	11 [ ]	MAQUINARIA	17 [ ]	SEMOVIENTE	22 [ ]	SEMAFORO	27 [ ]	VEHIC-ESTACION.
02 [ ]	BUS	07 [ ]	MICROBUS	12 [ ]	TRACCION ANIMAL	18 [ ]	MURO	23 [ ]	INMUEBLE	04 [ ]	CAMION
03 [ ]	BUSETA	08 [ ]	VEHIC. ARTICULADO	13 [ ]	BICICLETA	19 [ ]	POSTE	24 [ ]	HIDRANTE		
04 [ ]	CAMION	09 [ ]	VOLQUETA	15 [ ]	NO IDENTIFICADO	20 [ ]	ARBOL	25 [ ]	VALLA-SEÑAL		
05 [■]	CAMIONETA	10 [ ]	MOTOCICLETA	16 [ ]	TREN	21 [ ]	BARANDA	26 [ ]	TARIMA - CASETA		

SEÑALIZACION VERTICAL:

PR :	LADO:	TIPO:	CODIGO:
18 + 735	I [ ] D [■]	SP	07
18 + 736	I [■] D [ ]	SP	07
18 + 776	I [ ] D [■]	SR	30
18 + 810	I [ ] D [■]	SP	46
18 + 876	I [ ] D [■]	SP	03
18 + 877	I [■] D [ ]	SP	07
18 955	I [ ] D [■]	SP	07
18 960	I [■]	SP	04

SEÑALIZACION HORIZONTAL:

01 [ ] 
03 [ ] 
02 [ ] 
04 [ ] 
05 [■] NO EXISTE

COMENTARIOS:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

INFORME ACCIDENTALIDAD MES: NOVIEMBRE DE 2023 **ADMINISTRADOR VIAL: MANYEI INGENIERIA S.A.S GRUPO 2**

SEÑOR ADMINISTRADOR, POR FAVOR NO MODIFICAR NI ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.

| UBICACIÓN VIAL | | |

LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN ENTREGADA

ID	DESCRIPCIÓN	SI	NO	No. de folios	OBSERVACIÓN
1	Archivo 01 - Informe accidentalidad SIG	X		1	
2	Archivo 02-Complemento accidentalidad	X		5	
3	Copia escaneada informes policiales		X		
4	Copia escaneada otra documentación importante		X		
5	Registro fotográfico completo	X		5	
6	Documento word - Informe accidentalidad	X		11	
7	Lista de chequeo: Formato de las pruebas mínimas que son necesarias para la defensa de INVIAS y que el administrador vial debe tener en cuenta dentro de la ejecución del contrato.	X		3	
8	Información subida a sistema Hemes		X		Plataforma HERMES: "Error Creando Elemento"
9	Observaciones del administrador vial	X		1	

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ACCIONES AMV (para obtener información accidentalidad)	No. oficio enviado	No. Oficio Respuesta	INFORME TRÁNSITO POLICIA		
			SI	NO	FECHA
Solicitud escrita a Secretaría de tránsito y trasporte municipal de Mocoa	AMV2-CTO 2585-2023-082 01/12/2023	Oficio sin respuesta		x	
Solicitud escrita a Inspeccion de policia Piamonte	AMV2-CTO 2585-2023-083 01/12/2023	Oficio IPPC-No 075 del 18/12/2023		x	
Solicitud escrita a Gobernación del Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-084 01/12/2023	Oficio sin respuesta		x	
Solicitud escrita a Departamento de policia Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-085 01/12/2023	GS-2023-085796-DEPUY 02/12/2023		x	

Nota: Los informes de tránsito de la policía deben enviarse con los informes de accidentalidad presentados

William D Valencia T

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ID	Territorial	Grupo AMV	Codigo Vía	PR	Distancia PR (m)	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA LONG Y LATITUD	FECHA. ACC (dd/mm/aaaa)	H.OCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS
2	20 - Putumayo	2	6501	18	817	Derecho	1°00'01.3"N 76°29'45.7"W	17/11/2023	7:30		01 - Choque	2

CLASE VEHI	PLACAS	SERVICIO	GRAVEDAD	No. PERSONAS INVOLUCRADAS	SEXO		EDAD		CONDICIÓN	EMPRESA	SECTOR	PUNTOS DE REFERENCIA	OBSTACULOS VISUALES	
					F	M	F	M					PERMANENTES	TEMPORALES
01- Automovil 01- Automovil	GRG 762 TFO 714	02- V. particular 01- V. servicio público	01-Daños	2		x			SECO	Expreso Libertador (Vehículo 2)	RURAL	VDA SAN PEDRO	NINGUNO	NINGUNO

ID	Codigo Vía	PR	μ Coeficiente de fricción	d Distancia frenado	α Pendiente de la vía	Velocidad $V = \sqrt{2gd(\mu \cos \alpha \pm \sin \propto)}$
2	6501	18+0817	0,7			

Observaciones: Velocidad de operacion en el sector es de 30 kph

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

FOTOGRAFÍA DE LA ESCENA

1. PLANO GENERAL



Lugar del accidente

2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista San Pedro - Villagarzon

3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

SEÑALIZACION VERTICAL





PR 18+0735, en margen derecha, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.





PR 18+0736, en margen izquierda, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda





PR 18+0776, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-30 velocidad máxima permitida.





PR 18+0810, en margen derecha, Señal preventiva SP-46 zona de peatones.





PR 18+0876, en margen derecha, Señal preventiva SP-03 curva pronunciada a la izquierda.





PR 18+877, en margen izquierda, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.





PR 18+955, en margen derecha, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.





PR 18+0960, en margen izquierda, Señal preventiva SP-04 curva pronunciada a la derecha.

SEÑALIZACION HORIZONTAL



El tramo en mención no cuenta con señalización horizontal.


4. FOTOGRAFIAS DEL DETALLE DEL ACCIDENTE





Posición final de los vehiculos y su estado después del choque.

5. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS



6. OBSERVACIONES

El día viernes 17 de noviembre de 2023 a las 07:30 horas en el PR 18+0817 ocurre el evento del accidente, según testigos es causado por exceso de velocidad del vehículo que transita en sentido Puerto Guzmán - Villagarzón, teniendo en cuenta la zona de curvas, lo cual contribuye a perder el control y maniobrabilidad del vehículo al girar y generando la salida del vehículo de su carril, impactando contra vehículo 1 que transita en carril contrario Villagarzón – Puerto Guzmán.


La superficie de rodadura es en afirmado. El tramo vial cuenta con señalización vertical.

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS

BOSQUEJO



William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta las condiciones de la carretera, tal como curvas, que representa un factor de peligro, se debe reducir sustancialmente la velocidad y actuar con precaución, lo cual permite controlar y maniobrar adecuadamente el vehículo y evitar situaciones como salir de la vía o choques.

Conducir a velocidad inapropiada aumenta la inseguridad y el riesgo en el giro en curva, reduciendo la posibilidad de maniobrar, así como la recuperación del control del vehículo en caso que se pierda. La velocidad es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de que ocurra un accidente, ya que el conductor tiene menos capacidad de actuar ante las diferentes situaciones que se presentan.

Por lo cual, las campañas de buenas prácticas de control de velocidad tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

FORMATO DE LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE INVIAS Y QUE EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE TENER EN CUENTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VIA 6501

PR 18+0817

FECHA: 17/11/2023

HORA: 07:30

PRUEBA	SI	NO	NO EXISTE
INFORME POLICIA		X	
CROQUIS-TRANSITO		X	
NECROPSIA		X	
DILIGENCIAS PENALES Y/O PENALES		X	
INCAPACIDAD MEDICINA LEGAL		X	
otros		X	

C-PRUEBAS EN BIENES

PRUEBA	SI	NO	NO SE SABE
PROPIEDAD DE LOS BIENES		X	
AVALUO LEGALMENTE OBTENIDO		X	
FOTOS		X	
ACTAS DE VECINDAD		X	
TESTIMONIOS		X	

CAUSAS GENERADORAS (ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ENTIDAD) DEL PRESUNTO DAÑO

HUECO EN LA VÍA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

SI	NO	OTROS
	X	

DERRUMBE-AVALANCHA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE BARANDAS Y OTROS

SI	NO	OTROS
	X	

PRUEBAS DE LAS CAUSAS GENERADORAS DEL PRESUNTO DAÑO

INFORME DEL ADMINISTRADOR VIAL

SI	NO	NO SE SABE
X		

INFORME TÉCNICO DEL DIRECTOR TERRITORIAL Y /O UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTÍA CONTRATISTA E INTERVENTOR EN LA VÍA AL MOMENTO DEL HECHO

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTE INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR RATIFICADO POR LA UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

FUERZA MAYOR Y /0 CASO FORTUITO EXTERNOS A INVIAS NO IMPUTABLE A NINGÚN ÁMBITO

SI	NO	NO SE SABE
X		

ESTAN APORTANDO PRUEBA TÉCNICA PARA DEFENDER

SI	NO	NO SE SABE
	X	

HECHO DE UN TERCERO

EL TERCERO ES AJENO A LAS PARTES

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL TERCERO E INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL TERCERO ESTÁ OBLIGADO JURIDICAMENTE CON INVIAS (SON SOLIDARIOS) EJ, CONVENIO –CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, CESIONARIO.

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL HECHO DEL TERCERO SE PRODUJO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREDECIBLES E IRRESISITIBLES

SI	NO	NO SE SABE
		X

HECHO DE LA VICTIMA

EL HECHO QUE GENERÓ EL DAÑO FUE POR EXPOSICIÓN IMPRUDENTE DE LA VICTIMA

SI	NO	NO SE SABE
		X

SE ESTA PROBANDO LO ANTERIOR

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE CONCAUSALIDAD DEL HECHO DE LA VICTIMA EFICIENTE Y DETERMINANTE PARCIAL O TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

SI	NO	NO SE SABE
		X

TERCEROS CIVILMENTE RESPOSABLES –ASEGURADORAS

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR Y/o póliza Global de las vías

SI	NO	NO SE SABE
	X	

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
	X	

LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

SE HA ANALIZADO EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR y / o

SI	NO	NO SE SABE
	X	

CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

SE HA ANALIZADO LA SOLICITUD DE VINCULAR A LOS ENTES TERRITORIALES O A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, ESTÁN VINCULADAS TODAS LAS QUE DEBEN ESTAR

SI	NO	NO SE SABE
		X

INFORME TÉCNICO ACCIDENTALIDAD

CHOQUE

Vía: Perimetral de Mocoa
K1+0170
Sábado, 18 de noviembre de 2023

Mes reportado: noviembre

ADMINISTRADOR VIAL 2: MANYEI INGENIERIA. S.A.S
CONTRATO No. 2585 DE 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

1. HISTÓRICO

El siguiente informe está relacionado con el accidente ocurrido el día sábado 18 de noviembre de 2023 en la carretera perimetral de Mocoa a las 14:50 horas, en el que están involucrados dos vehículos: vehículo 1 tipo camión, marca Chevrolet, línea NPS, color blanco, placas FWY 103, de propiedad de policía nacional conducido por José Manuel Gómez Montoya, identificado con cedula N° 1.053.334.182 de Florencia (Caquetá) que transitaba en sentido sur – norte, sobre el carril derecho. El vehículo 2 tipo motocicleta, marca Honda, línea CB160F STD, color negro perlado plata, placas FDP-77F conducida por Wilmer Alexander Castillo Romero identificado con cedula N° 1.006.947.827 de Mocoa, que transitaba en sentido norte – sur, sobre el carril izquierdo. Según información suministrada por secretaria de tránsito Municipal, el conductor del vehículo 2 resultó lesionado y fue trasladado al hospital de Mocoa.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL ACCIDENTE:

El accidente ocurrió en la vía perimetral de Mocoa en el K1+0170.

2.1. Geometría de la vía:

El sitio de accidente se localiza en curva a la izquierda, calzada bidireccional, sobre el carril derecho, cuenta con cunetas en sus márgenes, sin berma en los dos costados, la superficie de rodadura está conformada por pavimento hidráulico en buenas condiciones, y con iluminación artificial, en el sitio no se identifica daños tipo baches ondulaciones, piel de cocodrilo entre otros.



2.2. Estado del tiempo: seco.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

3.1. PLANO GENERAL



3.2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista Norte - Sur.

3.3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN

3.3.1 Señalización horizontal y vertical

Vertical





PR0+0971, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-30 velocidad máxima permitida.




PR1+0013, en margen derecha, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.




PR1+0157, en margen izquierda, Señal preventiva SP-03 curva pronunciada a la izquierda.




PR1+0271, en margen izquierda, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.




PR1+0280, en margen derecha, Señal preventiva SP-49 animales en la vía.





PR1+0301, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-30 velocidad máxima permitida.




PR1+0301, en margen izquierda, Señal preventiva SP-46 zona de peatones.

3.3.2 Horizontal




El tramo en mención cuenta con señalización horizontal, en el eje con línea amarilla doble continua y en los bordes con línea blanca continua.

3.4 FOTOGRAFÍAS DE DETALLE DEL ACCIDENTE





Posición del camión después del choque.





Posición de la motocicleta después del choque.



Ubicación de la motocicleta y de evidencias del choque.

Registro fotográfico tomado del informe de policía de tránsito municipal de Mocoa.

4. LÍNEA DEL TIEMPO

Hora	Descripción Actividad
14:50	Ocurrencia accidente
15:00	Levantamiento de accidente por policía de tránsito y transporte Mocoa

5. DETALLE VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

Vehículo 1


- TIPO Camión
- MARCA Chevrolet
- PLACA FWY 103
- COLOR Blanco
- SERVICIO Oficial - Policía Nacional

Vehículo 2

- TIPO Motocicleta
- MARCA Honda
- PLACA FDP 77F
- COLOR Negro perlado
- SERVICIO Particular

6. HIPÓTESIS

6.1 BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS.



- ✓ **Posibles Causas:**

Hipótesis del accidente: 116- Exceso de velocidad del motociclista (vehículo 2)

CONCLUSIÓN

El día sábado 18 de noviembre de 2023 a las 14:50 horas en el k1+0170 ocurre el evento del accidente, según información reportada por la policía de tránsito y transporte, el vehículo 1 transitaba en sentido sur – norte y el vehículo 2 transitaba en sentido norte – sur.

Como consecuencia el accidente deja herido al conductor del vehiculo 2. La superficie del pavimento hidráulico estaba en buenas condiciones, piso seco, señalización horizontal y vertical y con iluminación artificial.

CONSIDERACIONES:

Conducir a velocidad inapropiada aumenta la inseguridad y el riesgo, reduciendo la posibilidad de maniobrar, así como la recuperación del control del vehículo en caso que se pierda. La velocidad es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de que ocurra un

accidente, ya que el conductor tiene menos capacidad de actuar ante las diferentes situaciones que se presentan.

Por lo cual, las campañas de buenas prácticas de control de velocidad tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

Firma



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ANEXOS

2-01 FORMATOS ACCIDENTES-SEI, Archivo en PDF 1 folio
3- Informe de Accidentalidad – Archivo 01 SIG- (Excel reporte por mes)
4-02 Complemento de accidentalidad, lista de chequeo-AMV – Desc_Victimas-det Veloc, Reseña fotográfica-Bosquejos-Observaciones. En PDF 11 folios
6-Lista de Cuequeo –OAJ en PDF 3 folios.

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORESDE MANTENIMIENTO VIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01

TERRITORIAL: 19 -- PUTUMAYO

CONCESION: [ ] MANTENIMIENTO INTEGRAL: [ ] A.M.V.: [X]

SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 2

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: DT-AMV- 19 - 02 -

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 - 12 - 23

NOMBRE DEL SECTOR: PERIMETRAL DE MOCOA

CODIGO DE VIA:

ELEMENTO: X

CALZADA:

DATOS CRONOLOGICOS:

FECHA: D 18 M 11 A 23

HORA: H 14 M 50

DIA SEMANA: SÁBADO

LOCALIZACIÓN:

P.R.: 01 + 0170

LADO: LI [ ] LD [■]

DAÑOS PERSONALES:

VICTIMAS 01

HERIDOS GRAVES 00

HERIDOS LEVES 01

MUERTOS 00

PROCEDENCIA DE LOS DATOS:

01 [■] EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
02 [■] DOCUMENTACION POLICIAL:
03 [ ] TESTIGOS:
04 [ ] OTROS: IMAGENES TOMADAS POSTERIOR AL ACCIDENTE

TOMA DE DATOS:

REALIZADO POR: MAIRA ALEXANDRA DURANGO

REVISADO POR: WILLIAM DARIO VALENCIA

CONDICIONES METEOROLOGICAS:

01 [ ] LLUVIA
02 [ ] NIEBLA
03 [ ] SOL
04 [ ] OTROS:

NORMAL [■]

TERRENO:

01 [■] PLANO
02 [ ] ONDULADO
03 [ ] MONTAÑOSO
04 [ ] ESCARPADO

SECCIÓN TIPICA:

01 [■] TERRAPLEN
02 [ ] MEDIA LADERA IZQUIERDA
03 [ ] MEDIA LADERA DERECHA
04 [ ] CAJON

GEOMETRIA:

01 [■] CURVA IZQUIERDA
02 [ ] CURVA DERECHA
03 [ ] RECTA

ESTADO SUPERFICIE:

01 [■] SECA Y LIMPIA
02 [ ] MOJADA
03 [ ] HELADA
04 [ ] BARRO
05 [ ] GRAVA SUELTA
06 [ ] ACEITE
07 [ ] OTROS

CLASE DE ACCIDENTE (CA)

01 [■] CHOQUE
02 [ ] ATROPELLO
03 [ ] VOLCAMIENTO
04 [ ] CAIDA OCUPANTE
05 [ ] INCENDIO
06 [ ] SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE
08 [ ] CAIDA DE CARGA

CAUSA POSIBLE (CP)

90 [ ] TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS.
91 [ ] NO CONDUCIR A HORCAJADAS.
92 [ ] NO SUJETAR LOS MANUBRIOS.
93 [ ] TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA U ORILLA DE LA CALZAD
94 [ ] CIRCULAR POR CALZADAS O CARRILES DESTINADOS A BUSE
95 [ ] TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO.
96 [ ] SUJETARSE A OTRO VEHÍCULO
97 [ ] TRANSITAR POR VÍAS PROHIBIDAS
98 [ ] TRANSITAR ENTRE VEHÍCULOS.
99 [ ] NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS
101 [ ] ADELANTAR EN CURVA O EN PENDIENTE.
102 [ ] ADELANTAR POR LA DERECHA.
103 [ ] ADELANTAR CERRANDO.
104 [ ] ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO.
105 [ ] ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA.
106 [ ] ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DEL MISMO SENTIDO EN ZI
107 [ ] APROVISIONAMIENTO INDEBIDO.
108 [ ] CARGA SOBRESALIENTE SIN SEÑALES.
109 [ ] DEFECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
110 [ ] EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN.
111 [ ] DEJAR OBSTÁCULO EN LA VÍA.
112 [ ] DESOBEDECER LAS SEÑALES O NORMAS DE TRÁNSITO.
113 [ ] DESOBEDECER AL AGENTE.
114 [ ] EMBRIAGUEZ APARENTE.
115 [ ] EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS.
116 [■] EXCESO DE VELOCIDAD.
117 [ ] EXPLOSIVOS O SIMILARES CON PASAJEROS.
118 [ ] FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO.
119 [ ] FRENAR BRUSCAMENTE.
120 [ ] PASAJEROS OBSTRUYENDO EL CONDUCTOR O SOBRECUPO.
121 [ ] NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.
122 [ ] GIRAR BRUSCAMENTE.
123 [ ] NO RESPETAR PRELACIÓN DE INTERSECCIONES O GIROS.
124 [ ] NO CAMBIAR LUCES.
125 [ ] ESTACIONAR SIN SEGURIDAD.
126 [ ] FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA.
127 [ ] TRANSITAR EN CONTRAVÍA.
128 [ ] RECOGER O DEJAR PASAJEROS SOBRE LA CALZADA.
129 [ ] TRANSPORTAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR.
130 [ ] TRANSITAR SIN LUCES.
131 [ ] SALIRSE DE LA CALZADA.
132 [ ] NO RESPETAR PRELACIÓN.
133 [ ] SUBIRSE AL ANDÉN O VÍAS PEATONALES.
134 [ ] REVERSO IMPRUDENTE.
135 [ ] REMOLQUE SIN PRECAUCIÓN.
136 [ ] INCENDIO POR REPARACIÓN INDEBIDA.
137 [ ] FALTA DE SEÑALES EN VEHÍCULO VARADO.
138 [ ] FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO.
139 [ ] IMPERICIA EN EL MANEJO.
140 [ ] TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE DETENCIÓN.
141 [ ] VEHÍCULO MAL ESTACIONADO.
142 [ ] SEMÁFORO EN ROJO.
143 [ ] PONER EN MARCHA VEHÍCULO SIN PRECAUCIONES.
144 [ ] CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACIÓN.
145 [ ] ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN.
146 [ ] REALIZAR GIRO EN "U"
147 [ ] CONDUCIR VEHÍCULO SIN ADAPTACIONES.
148 [ ] EXCESO DE PESO.
149 [ ] REPARAR VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.
150 [ ] IMPARTIR ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA SIN AUTORIZACIÓN.
151 [ ] TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD.
152 [ ] DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN SITIOS NO DEMARCADOS.
153 [ ] NO PORTAR ESPEJOS.
154 [ ] TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS.
155 [ ] CARGUE O DESCARGUE EN HORAS O SITIOS PROHIBIDOS.
156 [ ] TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE CARGA.
157 [ ] OTRA (FALTA DE PRECAUCION EN LA VÍA)
201 [ ] FALLAS EN LAS LLANTAS.
202 [ ] FALLAS EN LOS FRENOS.
203 [ ] FALLA EN LA DIRECCIÓN.
204 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DIRECCIONALES.
205 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DE LOS FRENOS.
206 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DELANTERAS.
207 [ ] FALLAS EN LAS LUCES POSTERIORES.
208 [ ] FALLAS EN EL PITO.
209 [ ] FALLAS EN EL EXHOSTO, GASES EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.
210 [ ] FALLAS EN EL LIMPIA BRISAS.
211 [ ] FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO.
212 [ ] FALLAS EN LAS PUERTAS.
213 [ ] AUSENCIA O DEFICIENCIA DE ESPEJOS RETROVISORES.
214 [ ] VIDRIOS EN MAL ESTADO.
215 [ ] FALLAS EN AJUSTE DE CAPÓ.
216 [ ] TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO.
217 [ ] OTRA (DEL VEHICULO)
301 [ ] AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SEÑALES.
302 [ ] AUSENCIA O DEFICIENCIA EN DEMARCACIÓN.
303 [ ] SUPERFICIE LISA.
304 [ ] SUPERFICIE HÚMEDA.
305 [ ] OBSTÁCULOS EN LA VÍA.
306 [ ] HUECOS.
307 [ ] DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VÍA.
308 [ ] OTRAS (DE LA VIA)
401 [ ] PASAR SEMÁFORO EN ROJO.
402 [ ] SALIR POR DELANTE DE UN VEHÍCULO.
403 [ ] TRANSITAR POR SU DERECHA EN VÍAS RURALES.
404 [ ] TRANSITAR POR LA CALZADA.
405 [ ] JUGAR EN LA VÍA.
406 [ ] CRUZAR EN DIAGONAL.
407 [ ] PARARSE SOBRE LA CALZADA.
408 [ ] CRUZAR EN CURVA.
409 [ ] CRUZAR SIN OBSERVAR.
410 [ ] CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
411 [ ] OTRAS (DEL PEATON)
501 [ ] VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS.
502 [ ] DESCENDER O SUBIR DE VEHÍCULO EN MARCHA.
503 [ ] PASAJERO EMBRIAGADO.
504 [ ] VIAJAR A LA IZQUIERDA DEL CONDUCTOR.
505 [ ] NIÑOS EN ASIENTO DELANTERO.
506 [ ] OTRA (DEL PASAJERO O ACOMPAÑANTE)

ELEMENTOS INVOLUCRADOS (TV)

01 [ ] AUTOMOVIL
02 [ ] BUS
03 [ ] BUSETA
04 [■] CAMION
05 [ ] CAMIONETA
06 [ ] CAMPERO
07 [ ] MICROBUS
08 [ ] VEHIC. ARTICULADO
09 [ ] VOLQUETA
10 [■] MOTOCICLETA
11 [ ] MAQUINARIA
12 [ ] TRACCION ANIMAL
13 [ ] BICICLETA
15 [ ] NO IDENTIFICADO
16 [ ] TREN
17 [ ] SEMOVIENTE
18 [ ] MURO
19 [ ] POSTE
20 [ ] ARBOL
21 [ ] BARANDA
22 [ ] SEMAFORO
23 [ ] INMUEBLE
24 [ ] HIDRANTE
25 [ ] VALLA-SEÑAL
26 [ ] TARIMA - CASETA
27 [ ] VEHIC-ESTACION.
04 [ ] CAMION

SEÑALIZACION VERTICAL:

PR :	LADO:	TIPO:	CODIGO:
0 + 971	I [ ] D [■]	SR	30
1 + 013	I [ ] D [■]	SP	10
1 + 157	I [■] D [ ]	SP	03
1 + 271	I [■] D [ ]	SP	10
1 + 280	I [ ] D [■]	SP	49
1 + 301	I [ ] D [■]	SR	30
1 301	I [■] D [ ]	SP	46
	I [ ]		

SEÑALIZACION HORIZONTAL:

01 [ ] — — —
02 [ ] ——— — —
03 [ ] — — —
04 [■] ———
05 [ ] NO EXISTE

COMENTARIOS:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

INFORME ACCIDENTALIDAD MES: NOVIEMBRE DE 2023 **ADMINISTRADOR VIAL: MANYEI INGENIERIA S.A.S GRUPO 2**

SEÑOR ADMINISTRADOR, POR FAVOR NO MODIFICAR NI ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.

| UBICACIÓN | | |

LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN ENTREGADA

ID	DESCRIPCIÓN	SI	NO	No. de folios	OBSERVACIÓN
1	Archivo 01 - Informe accidentalidad SIG	X		1	
2	Archivo 02-Complemento accidentalidad	X		6	
3	Copia escaneada informes policiales	X		37	
4	Copia escaneada otra documentación importante		X		
5	Registro fotográfico completo	X		4	
6	Documento word - Informe accidentalidad	X		9	
7	Lista de chequeo: Formato de las pruebas mínimas que son necesarias para la defensa de INVIAS y que el administrador vial debe tener en cuenta dentro de la ejecución del contrato.	X		3	
8	Información subida a sistema Hemes		X		Plataforma HERMES no permite cargue, ya que la vía no se encuentra en la base de datos.
9	Observaciones del administrador vial	X		1	

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ACCIONES AMV (para obtener información accidentalidad)	No. oficio enviado	No. Oficio Respuesta	INFORME TRÁNSITO POLICIA		
			SI	NO	FECHA
Solicitud escrita a Secretaría de tránsito y trasporte municipal de Mocoa	AMV2-CTO 2585-2023-082 01/12/2023	Oficio sin respuesta	x		18/11/2023
Solicitud escrita a Inspección de policia Piamonte	AMV2-CTO 2585-2023-083 01/12/2023	Oficion No.IPPC-075 del 18/12/2023		x	
Solicitud escrita a Gobernación del Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-084 01/12/2023	Oficio sin respuesta		x	
Solicitud escrita a Departamento de policia Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-085 01/12/2023	GS-2023-085796-DEPUY 02/12/2023		x	

Nota: Los informes de tránsito de la policía deben enviarse con los informes de accidentalidad presentados

William D Valencia T

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ID	Territorial	Grupo AMV	Codigo Vía	PR	Distancia PR (m)	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA LONG Y LATITUD	FECHA. ACC (dd/mm/aaaa)	H.OCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS
3	20 - Putumayo	2	.	1	170	Derecho	1°09'37.1"N 76°38'38.2"W	18/11/2023	14:50	15:00	01 - Choque	2

CLASE VEHI	PLACAS	SERVICIO	GRAVEDAD	No. PERSONAS INVOLUCRADAS	SEXO		EDAD		CONDICIÓN	EMPRESA	SECTOR	PUNTOS DE REFERENCIA	OBSTACULOS VISUALES	
					F	M	F	M					PERMANENTES	TEMPORALES
02- camión 03- Moto	FWY101 FDP77F	01- V.Oficial 02- V. particular	02- Lesiones	2		x		3320	Normal	Policia Nacional (Camión)	Finca Catleya	PERIMETRAL MOCOA	NINGUNO	NINGUNO

ID	Codigo	PR	μ	d	α	Velocidad
	Vía		**Coeficiente de fricción**	**Distancia frenado**	Pendiente de la vía	$V = \sqrt{2gd(\mu \cos \alpha \pm \sin \propto)}$
3		1+0170	0,7			

Observaciones: Velocidad de operacion en el sector es de 30 kph

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

FOTOGRAFÍA DE LA ESCENA

1. PLANO GENERAL



Lugar del accidente

2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista Norte - Sur

3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

SEÑALIZACION VERTICAL





K0+0971, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-30 velocidad máxima permitida.





K1+0013, en margen derecha, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.





K1+0157, en margen izquierda, Señal preventiva SP-03 curva pronunciada a la izquierda.





K1+0271, en margen izquierda, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.





K1+0280, en margen derecha, Señal preventiva SP-49 animales en la vía.





K1+0301, en margen derecha, Señal reglamentaria SR-30 velocidad máxima permitida.





K1+0301, en margen izquierda, Señal preventiva SP-46 zona de peatones.

SEÑALIZACION HORIZONTAL



El tramo en mención cuenta con señalización horizontal, en el eje con línea amarilla doble continua y en los bordes con línea blanca continua.

4. FOTOGRAFIAS DEL DETALLE DEL ACCIDENTE





Posición del camión después del choque.




Posición de la motocicleta después del choque.



Ubicación de la motocicleta y de evidencias del choque.

Registro fotográfico tomado del informe de policía de tránsito municipal de Mocoa.

5. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS



6. OBSERVACIONES

El día sábado 18 de noviembre de 2023 a las 14:50 horas en el k1+0170 ocurre el evento del accidente, según información reportada por la policía de tránsito y transporte, el vehículo 1 transitaba en sentido sur – norte y el vehículo 2 transitaba en sentido norte – sur.


Como consecuencia el accidente deja herido al conductor del vehiculo 2. La superficie del pavimento hidráulico estaba en buenas condiciones, piso seco, señalización horizontal y vertical y con iluminación artificial.



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS

BOSQUEJO



William D Valencia T

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

OBSERVACIONES

Conducir a velocidad inapropiada aumenta la inseguridad y el riesgo, reduciendo la posibilidad de maniobrar, así como la recuperación del control del vehículo en caso que se pierda. La velocidad es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de que ocurra un accidente, ya que el conductor tiene menos capacidad de actuar ante las diferentes situaciones que se presentan.

Por lo cual, las campañas de buenas prácticas de control de velocidad tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

FORMATO DE LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE INVIAS Y QUE EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE TENER EN CUENTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VIA PERIMETRAL MOCOA

PR 1+0170

FECHA: 18/11/2023

HORA: 14:50

PRUEBA	SI	NO	NO EXISTE
INFORME POLICIA	X		
CROQUIS-TRANSITO		X	
NECROPSIA		X	
DILIGENCIAS PENALES Y/O PENALES		X	
INCAPACIDAD MEDICINA LEGAL		X	
otros		X	

C-PRUEBAS EN BIENES

PRUEBA	SI	NO	NO SE SABE
PROPIEDAD DE LOS BIENES		X	
AVALUO LEGALMENTE OBTENIDO		X	
FOTOS		X	
ACTAS DE VECINDAD		X	
TESTIMONIOS		X	

CAUSAS GENERADORAS (ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ENTIDAD) DEL PRESUNTO DAÑO

HUECO EN LA VÍA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

SI	NO	OTROS
	X	

DERRUMBE-AVALANCHA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE BARANDAS Y OTROS

SI	NO	OTROS
	X	

PRUEBAS DE LAS CAUSAS GENERADORAS DEL PRESUNTO DAÑO

INFORME DEL ADMINISTRADOR VIAL

SI	NO	NO SE SABE
X		

INFORME TÉCNICO DEL DIRECTOR TERRITORIAL Y /O UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTÍA CONTRATISTA E INTERVENTOR EN LA VÍA AL MOMENTO DEL HECHO

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTE INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR RATIFICADO POR LA UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

FUERZA MAYOR Y /0 CASO FORTUITO EXTERNOS A INVIAS NO IMPUTABLE A NINGÚN ÁMBITO

SI	NO	NO SE SABE
X		

ESTAN APORTANDO PRUEBA TÉCNICA PARA DEFENDER

SI	NO	NO SE SABE
	X	

HECHO DE UN TERCERO

EL TERCERO ES AJENO A LAS PARTES

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL TERCERO E INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL TERCERO ESTÁ OBLIGADO JURIDICAMENTE CON INVIAS (SON SOLIDARIOS) EJ, CONVENIO –CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, CESIONARIO.

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL HECHO DEL TERCERO SE PRODUJO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREDECIBLES E IRRESISITIBLES

SI	NO	NO SE SABE
		X

HECHO DE LA VICTIMA

EL HECHO QUE GENERÓ EL DAÑO FUE POR EXPOSICIÓN IMPRUDENTE DE LA VICTIMA

SI	NO	NO SE SABE
		X

SE ESTA PROBANDO LO ANTERIOR

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE CONCAUSALIDAD DEL HECHO DE LA VICTIMA EFICIENTE Y DETERMINANTE PARCIAL O TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

SI	NO	NO SE SABE
		X

TERCEROS CIVILMENTE RESPOSABLES –ASEGURADORAS

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR Y/o póliza Global de las vías

SI	NO	NO SE SABE
	X	

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
	X	

LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

SE HA ANALIZADO EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR y / o

SI	NO	NO SE SABE
	X	

CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

SE HA ANALIZADO LA SOLICITUD DE VINCULAR A LOS ENTES TERRITORIALES O A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, ESTÁN VINCULADAS TODAS LAS QUE DEBEN ESTAR

SI	NO	NO SE SABE
		X

VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA - PUTUMAYO

PUT-F21-LOC - No. 20237640307512 - URGENTE

Fecha Radicado: 2023-11-20 17:12:09

Anexos: 38 folios.

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL																				
N° CASO																				
8	6	0	0	1	6	0	9	9	0	5	3	2	0	2	3	1	2	1	8	5
Dpto		Mpio			Ent		U. Receptora					Año				Consecutivo				

Mocoa, 18 de noviembre de 2023

Rdo 20-nov-23.

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL MOCOA PUTUMAYO STT

Señores
Fiscalía
Mocoa

Asunto: dejando a disposición diligencias por accidente de transito

Cordial saludo.

La presente es con el fin de dejar a disposición de su despacho, las diligencias adelantadas con motivo del accidente de tránsito ocurrido el día 18 de noviembre del 2023 siendo aproximadamente las 14:45 horas en vía perimetral aproximadamente a 150m de la finca la catleya de la ciudad de Mocoa, donde resulto lesionado el señor Wilmer Alexander castillo romero

Los vehículos se encuentran inmovilizados debidamente rotulados con inventario y cadena de custodia en el parqueadero de tránsito municipal de Mocoa ubicada en el barrio jardín a esperas de las órdenes de la fiscalía para el traslado al parqueadero de esta entidad.

El caso fue atendido por LUIS FERNANDO MAYA y el suscrito

Atentamente

ALVARO FERNANDO BURBANO
CC. 1.124.863.367

Anexo: informe de accidente n°86001000, fpj 01, fpj 03, fpj 09, fpj22 álbumes fotográficos, acta de inmovilización, fotocopias documentos vehículo, fotocopia de documentos de los conductores

| | | |

	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL N° CASO
No. Expediente CAD	860016090532023121185 Dpto | Mpio | Ent | U. Receptora | Año | Consecutivo

INFORME EJECUTIVO –FPJ-3-

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes

Departamento	Putumayo	Municipio	Mocoa	Fecha	18/11/2023	Hora:	1500

1. DESTINO DEL INFORME

2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Fecha D 18 M 11 A 2023 Hora 1500 Servidor contactado Luis Fernando maya

Ministerio Público enterado

3. DELITO

1.lesiones personales en accidente de transito
2.
3.
4.

4. LUGAR DE LOS HECHOS

Dirección Vía perimetral diagonal a catleya
Barrio Zona urbano
Localidad Vereda
Características

5.NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

Fecha de los hechos
Siendo aproximadamente las 14:50 horas se nos informa por parte de la policía nacional sobre un accidente De transito en la vía perimetral aproximadamente a 150 m de catleya sentido sur – norte donde colisionaron dos vehículos uno tipo camión de placas FWY-103 marca CHEVROLET línea NPS color BLANCO servicio OFICIAL motor No OBV186 chasis No JAANPS75HL7100074 de propiedad de policía nacional con nit 800141379 conducido por el señor JOSE MANUEL GOMEZ MONTOYA identificado con cedula No 1053334182 de Florencia Caquetá y una motocicleta de placas FDP-77F marca HONDA línea CB 160F STD modelo 2020color NEGRO PERLADO PLATA servicio PARTICULAR motor No KC23E-7-3021649 chasis No 9FMKC2317LF000217 de propiedad del señor DIEGO FERNANDO LOPEZ identificado con cedula No 1006816105 y conducida por el señor WILMER ALEXANDER CASTILLO ROMERO identificado con cedula No 1006947827 el cual debido a sus lesiones fue trasladado al hospital local por medio de una ambulancia perteneciente a bomberos Mocoa

Se procede a realizar el respectivo croquis inspección al lugar y el traslado de los vehículos al parqueadero municipal quedando a disposición de la fiscalía

(En caso de requerir más espacio para diligenciar esta casilla, utilizar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal).

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO (Cuando sea más de un indiciado diligencie anexo)

Capturado? [SI | NO] Fecha D [| |] M [| |] A [| | | |] Hora: _____

Lugar de Reclusión: _____

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D [| |] M [| |] A [| | | |] Hora: [| | | |]

Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____

Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____

Alias: _____

Documento de Identidad C.C. [ ] otra _____ No. _____ de _____

Edad: [| |] Años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D [| |] M [| |] A [| | | |]

Características morfocromáticas: _____

7. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato)

Primer Nombre WILMER Segundo Nombre ALEXANDER

Primer Apellido CASTILLO Segundo Apellido ROMERO

Documento de Identidad C.C [X] otra _____ No. 1006947827 de MOCOA

Edad: [2 | 0] Años. Género: M X F ___ Fecha de nacimiento: D [2 | 6] M [1 | 1] A [2 | 0 | 0 | 2]

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento PUTUMAYO Municipio MOCOA

Profesión u oficio _____ Estado civil SOLTERO

Dirección BARRIO SAN AGUSTIN Teléfono 3212024637

Relación con el indiciado _____

8. DATOS DE LOS TESTIGOS

Nombres y apellidos	Identificación	Dirección y teléfono

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS

INSPECCION AL LUGAR
CROQUIS
inmovilización de los vehículos

10. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

CAMION DE PLACAS FWY-103

11. VEHÍCULOS (diligencie informe técnico sólo si es útil)

Marca	Clase	Color	Propietario	Placas
CHEVROLET	CAMION	BLANCO	POLICIA NACIONAL	FWY-103
HONDA	MOTOCICLETA	NEGRO PERLA PLATA	DIEGO LOPEZ	FDP-77F

12. DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta

13. ANEXOS

14. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
TRANSITO	019	TRANSITO	LUIS FERNANDO MAYO

Firma,

	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL N° CASO																			
	8	6	0	0	1	6	0	9	9	0	5	3	2	0	2	3	1	2	1	8	5
No. Expediente CAD	Dpto		Mpio		Ent	U. Receptora							Año			Consecutivo					

ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES –FPJ-9-

Diligencie este formato cuando inspeccione el lugar del hecho u otros distintos

Departamento	PUTUMAYO	Municipio	MOCOA	Fecha	18/11/23	Hora:	1	5	1	0

Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261 del C.P.P.

Grupo/Turn_____transito municipal _____

Los suscritos servidores de Policía Judicial, bajo la coordinación de __Álvaro Fernando Burbano Cargo técnico operativo, identificados como aparece al pie de la firma, se trasladaron al lugar ubicado en _____

Barrio vía perimetral aproximadamente a 150 metros de catleya con el fin de realizar la inspección al lugar de accidente _____

I. INFORMACIÓN GENERAL

Sitio de la inspección: Residencia_____ Sitio de Recreación_____ Vía Pública ___x__Sitio de trabajo_____Vehículo___Despoblado____ Desconocido _____ Recinto Cerrado___, Objeto Movible___, Campo Abierto___, Otro___, Cuál?_____

_____

Se recibe protegido el lugar objeto de inspección SI _____ NO___x___

La diligencia fue atendida por Carlos andres cortes, reinerio mera delgado luis Fernando maya y el suscrito_____

___

Descripción del lugar de la diligencia, incluyendo los hallazgos y los procedimientos realizados.

_____

Se trata de un tramo de vía en el sector conocido como perimetral aproximadamente a 150 metros de la finca catleya en sentido sur norte, material concreto en buen estado, piso seco, con iluminación, con señal vertical preventiva, con línea de bordes, doble línea central continua, curva, plano, doble sentido de circulación, una calzada, dos carriles. Donde se encontró un camión de placas FWY-103 el cual se encontraba en el carril derecho sentido

sur – norte, una motocicleta de placas FDP-77F la cual se encontraba en el carril derecho sentido norte – sur

(En caso de requerir más espacio diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal).

Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.

Se envían elementos EMP y EF a:
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Si_____ NO_____
Cuántas_____
Laboratorios de Policía Judicial: Cuál?_____Si_____ NO_____
Cuántas_____
Otros laboratorios: Cuál?_____Si_____ NO_____
Cuántas_____
Almacén de evidencias: Cuál?_____Si_____ NO_____
Cuántas_____

II. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA

Se da a conocer el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad de víctima.

Nombre y cédula de la persona a quien se informa **Firma**

III. INFORMACION SERVIDORES PARTICIPANTES

Nombre	Entidad	Cargo	Teléfono oficina
Carlos andres cortes	Transito	Tec. operativo	
Reinerio mera delgado	Transito	Tec. operativo	

Para constancia firman:

Alvaro fernando Burbano

Nombre y firma de quien atendió la diligencia
C.C. No

Servidor que coordinó la diligencia
C.C. No

Servidor de Policía Judicial
C.C. No

Servidor de Policía Judicial
C.C. No

| | | |


3. RECONOCIMIENTO INTERIOR

	ZONAS											
HALLAZGOS	1	2	3	4	BAUL	5						
Huellas latentes												
Sangre												
Semen												
Saliva												
Restos de tejidos												
Otros fluidos orgánicos.												
Cabellos												
Fibras												
Agujeros / perforaciones												
Residuos de disparo												
Roturas												
Abolladuras												
Zonas de limpieza												
Manchas												
Partes faltantes												
Auto partes												
Otros												

Observaciones:


#TODAS MIENTEN




FDP 77F
COLOMBIA



Nombre Luis FERNANDO MAYA Firma

Entidad TRANSITO Cargo TEC. OPERATIVO.

| | | |

3. RECONOCIMIENTO INTERIOR

	ZONAS											
HALLAZGOS	1	2	3	4	BAUL	5						
Huellas latentes												
Sangre												
Semen												
Saliva												
Restos de tejidos												
Otros fluidos orgánicos.												
Cabellos												
Fibras												
Agujeros / perforaciones												
Residuos de disparo												
Roturas												
Abolladuras												
Zonas de limpieza												
Manchas												
Partes faltantes												
Auto partes												
Otros												

Observaciones:






NPS 4x4
FWY-103



Nombre Luis Fernando Maya Firma
Entidad Transito Cargo Tec. Operativo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL
"Para dignificar la vida de los habitantes, controlamos en el

ACTA DE INMOVILIZACION 1

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL																				
N° CASO																				
8	6	0	0	1	6	0	9	9	0	5	3	2	0	2	3	1	2	1	8	5
Dpto		Mpio			Ent		U. Receptora					Año				Consecutivo				

EN MOCOA, A LOS DIEZCIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES (2023) SIENDO LAS 15:20 HORAS APROXIMADAMENTE EN LA VIA PERIMETRAL DE MOCOA, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA FINCA CATLEYA A WILMER ALEXANDER CASTILLO **con CEDULA DE CIUDADANIS N° 1.007.947.827 DE MOCOA** SE LE INMOVILIZA LA MOTOCICLETA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CLASE:	MOTOCICLETA
COLOR:	NEGRO GRIS
MODELO:	2023
N° MOTOR:	KC23E-7-3021649

MARCA:	HONDA
SERVICIO:	PARTICULAR
PLACAS:	FDP-77F
N° DE CHASIS:	9FMKC2317LF000217

A Quien se le Inmoviliza
WILMER ALEXANDER CASTILLO
C.C. N° 1.007.947.827

Quien Inmoviliza
ALVARO FERNANDO BURBANO
CC. 1124863367

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL
"Para dignificar la vida de los habitantes, controlamos en el

ACTA DE INMOVILIZACION 1

																			USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL	
																			N° CASO	
8	6	0	0	1	6	0	9	9	0	5	3	2	0	2	3	1	2	1	8	5
Dpto		Mpio			Ent		U. Receptora					Año				Consecutivo				

EN MOCOA, A LOS DIEZCIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES (2023) SIENDO LAS 15:20 HORAS APROXIMADAMENTE EN LA VIA PERIMETRAL DE MOCOA, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA FINCA CATLEYA A JOSE MANUEL GOMEZ **con CEDULA DE CIUDADANIS N° 1.053.334.182 DE SANTANDER** SE LE INMOVILIZA EL VAHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CLASE:	CAMION
COLOR:	BLANCO
MODELO:	2020
N° MOTOR:	OBV186

MARCA:	CHEVROLET
SERVICIO:	OFICIAL
PLACAS:	FWY103
N° DE CHASIS:	JAANPS75HL7100074

A Quien se le Inmoviliza
WI JOSE MANUEL GOMEZ
C.C. N° 1.053.334.182

Quien Inmoviliza
ALVARO FERNANDO BURBANO
CC. 1124863367

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL

INFORME LABORES DE CAMPO – AREA DE FOTOGRAFIA

MOCOA, PUTUMAYO, noviembre 20 de 2023

REF: ENTREGA ALBUM FOTOGRAFICO

CASO: **860016099053202312185**

Objetivo de la diligencia

Fijación fotográfica del lugar de los hechos.

Dirección en donde se realiza la actuación

Via perimetral aproximadamente a 150 metros de la finca catleya, se utilizó CAMARA FOTOGRAFICA de celular c55

FOTOGRAFIA NUMERO 1, PANORA


EMP Y EF N° 1
Posición final del
vehículo


EMP Y EF N°1
Canchas de voleibol

FOTOGRAFIA NUMERO 3 PRIMER PLANO SENTIDO SUR NORTE



IMAGEN DE PLANO SENTIDO NORTE SUR



TOMA NUMERO 3. IMAGEN PLANO MEDIO EN DIAGONAL



LA INSPECCION AL LUGARDE LOS HECHOS SEREALIZO EN HORAS DE LA MAÑANA POR LA FALTA DE VISIVILIDAD A LA HORA DE LOS HECHOS. TOMA FOTOGRAFICA DELLUGAR PANORAMICA

18129484

ELABORADO POR:

Luis Fernando maya

TECNICO OPERATIVO

CEDULA **18129484 DE MOCOA**

PLACA **019**

ENTIDAD **TRANSITO MUNICIPAL**



FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-2002
MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-DIC-2020 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-6400100-01186829-M-1006947627-20201209 0072761905A 1 8501091095

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	02-03-2032	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	29-07-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	28-07-2025	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07000836911

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 15
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 582019000007834
NRO I FECHA IMPORT. 24/01/2019
PUERTAS 0
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA 20/09/2019
FECHA EXP. LIC. TTO. 21/03/2023
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MOCOA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL CAMPERO CUATRIMOTO CAMPERO CAMION MICROBUS CAMION BUSE	07-02-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL CAMPERO CAMION MICROBUS BUS	07-02-2026	PUBLI



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

07001 2



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ENE-1990**

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-FEB-2008 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2716000-00371351-M-1053334182-20120428 0029737829A 1 36762572

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1053334182

NOMBRE

JOSE MANUEL GOMEZ MONTOYA



FECHA DE NACIMIENTO
21-01-1990

SANGRE-RH
A+

FECHA DE EXPEDICION
07-02-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MOCOA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO
1.053.334.182

GOMEZ MONTOYA
APELLIDOS

JOSE MANUEL
NOMBRES

FIRMA

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1006947827
WILMER ALEXANDER CASTILLO ROMERO
26-11-2002
A+
28-07-2022
SIRIA TTO y TTE MOCOA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028697112

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FDP77F	HONDA	CB 160F STD	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
162	NEGRO PERLADO PLATA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P/T
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KC2JE-7-3021649	N	9FMKC2317LF00021

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
	N	9FMKC2317LF000217	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ CASTILLO DIEGO FERNANDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1006818195

Powered by CamScanner

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	431
Número de Serie:	20465
Fecha:	2023/11/18
Hora:	17:23:00
Temperatura:	28.5°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	17:23:08
Sujeto	0	17:23:29

Volumen del Soplo: 3.91 L
Duración del Soplo: 8.46 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1006947827

Identificación del Operador:
1124848826

Firma del Sujeto:

Localidad:

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba: 431
Número de Serie: 20465
Fecha: 2023/11/18
Hora: 17:23:00
Temperatura: 28.5°C
Versión de Software: VS00717-B

RESULTADO:
Tipo mg/100ml Hora
Blanco 0 17:23:08
Sujeto 0 17:23:29
Volumen del Soplo: 3.91 L
Duración del Soplo: 8.46 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1006947827

Identificación del Operador:
1124848826

Firma del Sujeto:

Localidad:

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	430
Número de Serie:	20465
Fecha:	2023/11/18
Hora:	17:03:38
Temperatura:	28.3°C
Versión de Software:	V500717-B

RESULTADO:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	17:03:46
Sujeto	0	17:04:26

Volumen del Soplo: 2.28 L
Duración del Soplo: 6.54 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1053334182

Identificación del Operador:
1124848826

Firma del Sujeto:

Localidad:

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	430
Número de Serie:	20465
Fecha:	2023/11/18
Hora:	17:03:38
Temperatura:	28.3°C
Versión de Software:	V500717-B

RESULTADO:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	17:03:46
Sujeto	0	17:04:26

Volumen del Soplo: 2.28 L
Duración del Soplo: 6.54 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1053334182

Identificación del Operador:
1124848826

Firma del Sujeto:

Localidad:

ABCDEÉFGHIJKLMNNOPQRSTUUVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando
correctemente

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

INVENTARIO DE VEHÍCULO

DÍA	MES	AÑO
18	11	23

CLASE Camion MARCA Chevrolet COLOR Blanco

PLACA fwy-103 MODELO 2020 MOTOR

CHASIS PROPIETARIO

DOCUMENTOS DIRECCIÓN TEL.

CANT	PARTES	SÍ	NO
(7)	LLANTAS	X	
(7)	RINES	X	
(4)	AMORTIGUADORES	X	
(2)	ESPEJOS	X	
(1)	RETROVISOR	X	
(2)	M. INTERNA	X	
(2)	PUERTAS	X	
(1)	PARABRISAS	X	
(1)	RADIO	X	
(2)	PARLANTES	X	
(1)	SWICH LLAVE	X	
(2)	PARASOLES	X	
(1)	TAPA GASOLINA	X	
(1)	COJINERÍA	X	
(1)	ALTERNADOR	X	
(1)	TAPA RADIADOR	X	
( )	BOSTER	X	
(1)	EXOSTO	X	
(1)	BATERÍA	X	
( )	AIRE ACONDICIONADO		

CANT	PARTES	SÍ	NO
(1)	BOMPER	X	
(1)	MOTOR	X	
( )	TAPETES		X
(2)	LIMPIA BRISAS	X	
(-)	BISETES		X
(2)	FAROLOAS	X	
(2)	M. PUERTA	X	
(4)	DIRECCIONAL	X	
(2)	EXPLORADOR	X	
(7)	ANTENA	X	
(7)	EMBLEMAS	X	
(4)	GUARDABARROS	X	
(7)	ENCENDEDOR	X	
(7)	PALANCA CAMBIO	X	
(2)	FRENOS	X	
(7)	PITO	X	
( )	CARBURADOR		X
( )	CORNETE		X
(-)	CALEFACCIÓN		
(7)	DIST. CORRIENTE	X	

OBSERVACIONES: Vehiculo en regular estado
Llanta Parte externa Reventada

MOTIVO DEL COMPROMISO:

AUTORIDAD QUE DECOMISÓ: Alvaro Burbano T.T.O

GRAFISUR MOCOA TEL. 42 06 280

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

INVENTARIO DE MOTOCICLETA

DÍA	MES	AÑO
18	11	23

MARCA HONDA MODELO 2020 PLACA FDP77F

COLOR Negro MOTOR No. _____ CHASIS No. 9FMKC2377LF000207

CONDUCTOR _____

ELEMENTOS	CANT.	EST. R	B	M
ASIENTOS	1	X		
TANQUE GASOLINA	1	X		
TAPA TANQUE GASOLINA	1	X		
TAPA ACEITE	1	X		
TAPAS LATERALES	2	X		
FAROLAS	1	X		
DIRECCIONALES	3	X		
STOP	1	X		
CARENAJE	1	X		
BABERO	1			
CANASTILLA	1			
FRENOS	2	X		
FRENO DE DISCO	1	X		
COMANDOS Y ACCESORIOS	1	X		
GUAYA EMBRAGUE	1	X		
GUAYA ACELERADOR	1	X		
MANILLARES	1	X		
TACÓMETROS	1	X		
BATERÍA	1	X		
GATO CENTRAL	1	X		
GATO LATERAL	1	X		
CAMPANAS	1	X		
LLANTAS	2	X		
RINES	2	X		
CRANC ENCENDIDO	1	X		
CARBURADOR	1	X		

ELEMENTOS	CANT.	EST. R	B	M
CILINDRO	1	X		
MOTOR COMPLETO	1	X		
TELESCÓPICOS				
AMORTIGUADORES	1	X		
PALANCA CAMBIOS	1	X		
CALAPIES	2	X		
PITO	1	X		
LLAVE CONTROL GASOLINA	1			
TANQUE ACEITE	1	X		
EXPLORADORAS	2	X		
GUARDABARROS	2	X		
GUARDACADENA	1	X		
KIT TRANSMISIÓN	1	X		
BUJÍA	1	X		
EJES	1	X		
EXOSTO	1	X		
INTERRUPTOR	1	X		
SILENCIADOR	1	X		
CAPUCHON BUJÍA	1	X		
FILTRO AIRE	1	X		
MANIGUETA EMBRAGUE	1	X		
MANIGUETA FRENO	1	X		
PARRILLA	1			
ESPEJOS	1	X		
ZAPATAS FRENOS	1	X		

MOTIVO DE INMOVILIZACIÓN Accidente de Transito

OBSERVACIONES Motocicleta en regular estado

FIRMA CONDUCTOR
C.C. No.

FIRMA AGENTE
C.C. No. 1124863567

GRAFISUR MOCOA TEL. 42 06 280

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MOCOA

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 860010000

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS	CON HERIDOS	SOLO DAÑOS
	X	

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO DE RUTA

VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD: VIA PERIMETRAL - 150 METROS DE CALEYA SUR - NORTE.

Lat. ° ' "

Long. ° ' "

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: D D M M A A A A h h m m

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO: D D M M A A A A h h m m

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE	X	CAIDA OCUPANTE	4
ATROPELLO	2	INCENDIO	5
VOLCAMIENTO	3	OTRO _____	6

5.1 CHOQUE CON

VEHICULO	1
TREN	2
SEMOVIENTE	3
OBJETO FIJO	4

5.2 OBJETO FIJO

MURO	1	SEMÁFORO	5	TARIMA CASETA	9
POSTE	2	INMUEBLE	6	ESTACIONAMIENTO	10
ÁRBOL	3	HIDRATANTE	7	OTRO _____	
BARANDA	4	VALLA SEÑAL	8	_____	11

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1 AREA
- RURAL
- •NACIONAL
- •DEPARTAMENTAL
- •MUNICIPAL
- URBANA

6.2 SECTOR
- RESIDENCIA
- INDUSTRIA
- COMERCIAL

6.3 ZONA
- ESCOLAR
- TURÍSTICA
- MILITAR
- DEPORTIVA
- PRIVADA
- HOSPITALARIA

6.4 DISEÑO
- GLORIETA
- INTERSECCIÓN
- LOTE O PREDIO
- PASO A NIVEL
- PONTÓN
- CICLO RUTA
- PASO ELEVADO
- PASO INFERIOR
- PEATONAL
- PUENTE
- TRAMO DE VÍA
- TÚNEL

6.5 CONDICIÓN CLIMATICA
- GRANIZO
- VIENTO
- LLUVIA
- NORMAL
- NIEBLA

7. CARACTERISTICAS DE LAS VÍAS

7.1 GEOMETRICAS (VIA 1 2)
- A. RECTA
- CURVA
- B. PLANO
- PENDIENTE
- C. BAHÍA DE EST
- CON ANDEN
- CON BERMA

7.2 UTILIZACIÓN (VIA 1 2)
- UN SENTIDO
- DOBLE SENTIDO
- REVERSIBLE
- CONTRAFLUJO
- CICLO VÍA

7.3 CALZADAS (VIA 1 2)
- UNA
- DOS
- TRES O MÁS
- VARIABLE

7.4 CARRILES (VIA 1 2)
- UN
- DOS
- TRES O MÁS
- VARIABLE

7.5 MATERIAL (VIA 1 2)
- ASFALTO
- AFIRMADO
- ADOQUIN
- EMPREDRADO
- CONCRETO
- TIERRA
- OTRO _____

7.6 ESTADO (VIA 1 2)
- BUENO
- CON HUECOS
- DERRUMBES
- EN REPARACIÓN
- HUNDIMIENTO
- INUNDADA
- PARCHADA
- RIZADA
- FISURADA

7.7 CONDICIONES (VIA 1 2)
- ACEITE
- HUMEDA
- LODO
- ALCANTARILLAD DESTAPADA
- MATERIAL ORGANICO
- MATERIAL SUELTO
- SECA
- OTRA

7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICAL (VIA 1 2)
- A. CON
- BUENA
- MALA
- B. SIN

7.9 CONTROLES (VIA 1 2)
- A. AGENTE DE TRANSITO
- B. SEMÁFORO
- OPERANDO
- INTERMITENTE
- CON DAÑOS
- APAGADO
- OCULTO
- C. SEÑALES VERTICALES
- PARE
- CEDA EL PASO
- NO
- SENTIDO VÍAL
- NO ADELANTAR
- VELOCIDAD MÁXIMA
- OTRA _____
- NINGUNA
- D. SEÑALES HORIZONTALES
- ZONA PEATONAL
- LINEA DE PARE
- LÍNEA CENTRAL AMARILLA
- CONTINUA
- SEGMENTADA
- LÍNEA DE CARRIL BLANCA
- CONTINUA
- SEGMENTADA
- LÍNEA DE BORDE BLANCA
- LÍNEA DE BORDE AMARILLA
- LÍNEA ANTIBLOQUEO
- FLECHAS _____
- LEYENDAS _____
- SÍMBOLOS _____
- OTRA _____
- E. REDUCTOR DE VELOCIDAD
- BANDAS SONORAS
- RESALTO
- MOVIL
- FIJO
- SONORIZADOR
- ESTOPEROL
- OTRO _____
- F. DELINEADOR DE PISO
- TACHA
- ESTOPEROLES
- TACHONES
- BOYAS
- BORDILLOS
- TIBULAR
- BARRERAS PLÁSTICAS
- HITOS TUBULARES
- CONOS
- OTRO _____

7.10 VISUAL DISMINUIDA POR (VIA 1 2)
- A. NORMAL
- B. DISMINUIDA POR
- CASETA
- CONSTRUCCIÓN
- VALLAS
- ÁRBOL VEGETACIÓN
- VEHÍCULO ESTACIONADO
- ENCANDILAMIENTO
- POSTE
- OTROS _____

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS 1

8.1 CONDUCTORES

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN NO.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD
GIRALDO MONTOYA JOSE MANUEL	CC	1053334182	COLOMBIA		M	

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	SE PRACTICO EXAMEN SI X NO			
			AUTORIZÓ SI NO	EMBRIAGUEZ POS NEG X	GRADO	S. PSICOACTIVAS SI NO
CR 16A # 11B-50 B/ LENIN	FLORENCIA	3214505731	SI			

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	RESTRICCIÓN	EXP	VEN X	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI NO	1053334182	B2		DÍA 07 MES 12 AÑO 23			SI NO	SI NO	SI NO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2 VEHICULOS

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
FWY 103		COLOMBIANO X EXTRANJERO	CHEVROLET	NPS	BLANCO	2020	ESTACAS	K8 3835		10019875487

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN	TARJETA DE REGISRO No.
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA	MANIZALES	MOCOA PTO	
NIT 800141379		A DISPOSICIÓN DE FISCALIA GENERAL DE LA NACION	
REV TEC MEC SI NO No.		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE	

PORTA SOAT	PÓLIZA NO..	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DÍA MES AÑO
SI NO	700800423688B000	MAPFRE	

PORTA SEG RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	SI NO	VENCIMIENTO	PORTA SEG RESP EXTRACONTRACTUAL	SI NO	VENCIMIENTO DÍA MES AÑO
					02 12 23

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR SI NO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN NO.
	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL	NIT	800141379

8.3 CLASE DE VEHICULO
- AUTOMOVIL
- BUS
- BUSETA
- CAMIÓN
- CAMIONETA
- CAMPERO
- MICROBUS
- TRACTOCAMIÒN
- VOLQUETA
- MOTOCICLETA
- M. AGRICOLA
- M. INDUSTRIAL
- BICICLETA
- MOTOCARRO
- MOTOTRICICLO
- TRACCIÒN ANIMAL
- MOTOCICLO
- CUATRIMOTO
- REMOLQUE
- SEMI-REMOLQUE

8.4 CLASE SERVICIO
- OFICIAL
- PÚBLICO
- PARTICULAR
- DIPLOMATICO

8.5 MODALIDAD DE TRANS.
- MIXTO
- CARGA
- •EXTRADIMENSIONADO
- •EXTRAPESADO
- •MERCANCÌA PELIGROSA

CLASE DE MERCANCÍA

PASAJEROS
- •COLECTIVO
- •INDIVIDUAL
- •MASIVO
- •ESPECIAL TURISMO
- •ESPECIAL ESCOLAR
- •ESPECIAL ASALARIADO
- •ESPECIAL OCASIONAL


8.6 GRADO DE ACCION
- NACIONAL
- MUNICIPAL

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO

DAÑOS EN TODO LATERAL IZQUIERDO, LLANTA TRACERA Y GUAYIA BUSRO

8.7 FALLAS EN FRENOS DIRECCIÓN LUCES BOCINA LLANTAS SUSPENSIÒN OTRA X _____

8.9 LUGAR DE IMPACTO FRONTAL LATERAL X POSTERIOR OTRO



3RA COPIA - CONDUCTOR

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

ANEXO No. 1
VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES
FORMATO ANEXO AL INFORME DE ACCIDENTES FORMULARIO

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS 2

8.1 CONDUCTOR | APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN NO.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA / MES / AÑO	SEXO	GRAVEDAD
CASTILLO ROMERO WILMER ALEXANDER	CC	1006947827	COLOMBIA	2 / 6 / 1 / 1 / 0 / 1 / 2	F [X] M	MUERTO [ ] HERIDO [X]

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	SE PRACTICO EXAMEN SI [X] NO [ ]			
			AUTORIZÓ [X] NO	EMBRIAGUEZ POS [ ] NEG [X]	GRADO	S. PSICOACTIVAS SI [ ] NO
B/ SAN AGUSTIN	MOCOA	3212024637				

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	RESTRICCIÓN	EXP [X] VEN [ ] DÍA / MES / AÑO	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
[X] NO	1006947827	A2		21 / 03 / 23		SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ	LECCIONES EN MANO IZQUIERDA A LA ALTURA DE PERDIDA DE DEDO TERCERO, FRACTURA DE FEMUR IZQUIERDO.

8.2 VEHICULOS

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD COLOMBIANO [X] EXTRANJERO [ ]	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
FDP77F			HONDA	CB160	NEGRO PERLADO	2020			02 PSJ	10028697112

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN	TARJETA DE REGISTRO No.
		MOCOA	
NIT	A DISPOSICIÓN DE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	10028697112
REV TEC MEC [X] NO No. 1652796982	CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE		

PORTA SOAT	PÓLIZA NO.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DÍA / MES / AÑO
[X] NO	1108004064605000		

PORTA SEG RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO	PORTA SEG RESP EXTRACONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO DÍA / MES / AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR SI [ ] NO [X]	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN NO.
	LOPEZ CASTILLO DIEGO FERNANDO	CC	1006816105

8.3 CLASE DE VEHICULO
AUTOMOVIL, BUS, BUSETA, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO, MICROBUS, TRACTOCAMIÓN, VOLQUETA, (MOTOCICLETA), M. AGRICOLA, M. INDUSTRIAL, BICICLETA, MOTOCARRO, MOTOTRICICLO, TRACCIÓN ANIMAL, MOTOCICLO, CUATRIMOTO, REMOLQUE, SEMI-REMOLQUE

8.4 CLASE SERVICIO
OFICIAL, PÚBLICO, (PARTICULAR), DIPLOMATICO

8.5 MODALIDAD DE TRANS.
MIXTO, CARGA, EXTRADIMENSIONADO, EXTRAPESADO, MERCANCÍA PELIGROSA

CLASE DE MERCANCÍA [ ]


PASAJEROS: COLECTIVO, INDIVIDUAL, MASIVO, ESPECIAL TURISMO, ESPECIAL ESCOLAR, ESPECIAL ASALARIADO, ESPECIAL OCASIONAL

8.6 GRADO DE ACCIÓN
(NACIONAL), MUNICIPAL

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO
VEHICULO MAL ESTADO PARTE FRONTAL, LADO LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO.

8.7 FALLAS EN FRENOS [ ] DIRECCIÓN [ ] LUCES [ ] BOCINA [ ] LLANTAS [ ] SUSPENSIÓN [ ] OTRA [ ]

8.9 LUGAR DE IMPACTO FRONTAL [X] LATERAL [X] POSTERIOR [ ] OTRO



8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

8.1 CONDUCTOR | APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA / MES / AÑO	SEXO	GRAVEDAD
					F [ ] M [ ]	MUERTO [ ] HERIDO [ ]

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	SE PRACTICO EXAMEN SI [ ] NO [ ]			
			AUTORIZÓ SI [ ] NO [ ]	EMBRIAGUEZ POS [ ] NEG [ ]	GRADO	S. PSICOACTIVAS SI [ ] NO [ ]

PORTA LICENCIA SI [ ] NO [ ]	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	RESTRICCIÓN	EXP [ ] VEN [ ] DÍA / MES / AÑO	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
						SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]

HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2 VEHICULOS

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD COLOMBIANO [ ] EXTRANJERO [ ]	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN	TARJETA DE REGISTRO No.
NIT	A DISPOSICIÓN DE		
REV TEC MEC SI [ ] NO [ ] No.	CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE		

PORTA SOAT SI [ ] NO [ ]	PÓLIZA NO.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DÍA / MES / AÑO

PORTA SEG RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO	PORTA SEG. RESP EXTRACONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO DÍA / MES / AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR SI [ ] NO [ ]	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.

8.3 CLASE DE VEHICULO
AUTOMOVIL, BUS, BUSETA, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO, MICROBUS, TRACTOCAMIÓN, VOLQUETA, MOTOCICLETA, M. AGRICOLA, M. INDUSTRIAL, BICICLETA, MOTOCARRO, MOTOTRICICLO, TRACCIÓN ANIMAL, MOTOCICLO, CUATRIMOTO, REMOLQUE, SEMI-REMOLQUE

8.4 CLASE SERVICIO
OFICIAL, PÚBLICO, PARTICULAR, DIPLOMATICO

8.5 MODALIDAD DE TRANS.
MIXTO, CARGA, EXTRADIMENSIONADO, EXTRAPESADO, MERCANCÍA PELIGROSA

CLASE DE MERCANCÍA [ ]


PASAJEROS: COLECTIVO, INDIVIDUAL, MASIVO, ESPECIAL TURISMO, ESPECIAL ESCOLAR, ESPECIAL ASALARIADO, ESPECIAL OCASIONAL

8.6 GRADO DE ACCIÓN
NACIONAL, MUNICIPAL

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO

8.7 FALLAS EN FRENOS [ ] DIRECCIÓN [ ] LUCES [ ] BOCINA [ ] LLANTAS [ ] SUSPENSIÓN [ ] OTRA [ ]

8.9 LUGAR DE IMPACTO FRONTAL [ ] LATERAL [ ] POSTERIOR [ ] OTRO



11. HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO

DEL CONDUCTOR [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] DEL VEHÍCULO [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] DEL PEATON [ ][ ][ ] [ ][ ][ ]
DE LA VÍA [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] DEL PASAJERO [ ][ ][ ] [ ][ ][ ]

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
T.O	ALVARO FERNANDO BURBANO	CC	1124863367	020	T/T MUNICIPAL	
T.O	LUIS FERNANDO MAYA	CC	18129484	019	T/T MUNICIPAL	18129484

INFORME TÉCNICO ACCIDENTALIDAD

VOLCAMIENTO

Vía: Villagarzón – San José del Fragua,
Sector: Villagarzón- San José del Fragua- El Porvenir – Puerto Bello.
PR 16+0755 Ruta Nacional 6501
Martes, 21 de noviembre de 2023

Mes reportado: noviembre

ADMINISTRADOR VIAL 2: MANYEI INGENIERIA. S.A.S
CONTRATO No. 2585 DE 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

1. HISTÓRICO


El siguiente informe está relacionado con el accidente ocurrido el día martes 21 de noviembre de 2023 en la Ruta Nacional 6501 a las 9:30 horas, en la vía que conduce de Villagarzón – San José del Fragua, vereda La Pacera, en el que está involucrado un vehículo tipo camioneta de servicio particular, marca Chevrolet, línea Luv, color amarillo, placas NOC-438 que transitaba en sentido Villagarzón – Puerto Guzmán, sobre el carril derecho. Según información suministrada por testigos del lugar, el volcamiento se produjo por fallas de los frenos del vehículo. El accidente no presenta ni heridos ni muertos.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL ACCIDENTE:

El accidente ocurrió en la vía Villagarzón – San José del Fragua, en la vereda La Pacera del municipio de Mocoa en el PR 16+0755 de la Ruta Nacional 6501.

2.1. Geometría de la vía:

El sitio de accidente se localiza en curva pronunciada a la derecha, precedida de zona de curvas sucesivas; la calzada es bidireccional conformada por dos carriles utilizados en sentido Villagarzón – El Jauno y el otro El Jauno– Villagarzón, la superficie de rodadura está conformada por afirmado en buenas condiciones, no cuenta con iluminación artificial.



2.2. **Estado del tiempo:** Nublado.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

3.1. PLANO GENERAL



3.2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista Puerto Guzmán – Villagarzón.

3.3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN

3.3.1 Señalización horizontal y vertical

Vertical





PR16+0685, en margen izquierda, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.









PR16+0720 – PR16+0748, en margen izquierda, Señal preventiva SP-75 delineador de curva horizontal.




PR16+0768, en margen izquierda, Señal preventiva SP-27 A pendiente fuerte de ascenso.




PR16+0783, en margen izquierda, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.




PR16+0803, en margen derecha, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.

3.3.2 Horizontal



El tramo en mención no cuenta con señalización horizontal.

3.4 FOTOGRAFÍAS DE DETALLE DEL ACCIDENTE



Posición final del vehiculo ocurrido el accidente.

4. LÍNEA DEL TIEMPO

Hora	Descripción Actividad
09:30 am	Ocurrencia accidente

5. DETALLE VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

Vehículo 1

- TIPO Camioneta
- MARCA Chevrolet
- PLACA NOC-438
- COLOR Amarillo
- SERVICIO Particular

6. HIPÓTESIS

6.1 BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS.



✓ **Posibles Causas:**

Hipótesis del accidente:

Vehículo 1: 202 Fallas en los frenos.

CONCLUSIÓN

El día martes 21 de noviembre de 2023 a las 09:30 horas en el PR 16+0755 ocurre el evento del accidente, según testigos el vehículo que transitaba sentido Villagarzón – Puerto Guzmán presento fallas técnicas en los frenos, y teniendo en cuenta el sitio de curvas sucesivas, el conductor pierde el control del vehículo y generar el volcamiento.

La superficie de rodadura es en afirmado. El tramo vial cuenta con señalización vertical.

CONSIDERACIONES:

Las condiciones del vehículo en las que se desarrolló el accidente por fallas en los frenos, es necesario mantener el vehículo en buen estado, con un mantenimiento continuo de los sistemas de seguridad, lo cual permite realizar la movilidad con seguridad.

Teniendo en cuenta las condiciones de la carretera, tal como, descensos y curvas cerradas, que representa un factor de peligro, se debe reducir sustancialmente la velocidad y actuar con precaución, lo cual permite controlar y maniobrar adecuadamente y no forzar el sistema de frenos del vehículo, evitando situaciones como la descrita.

Conducir sin las medidas de seguridad adecuadas, representan un factor de riesgo para las personas que se transportan dentro del vehículo.

Por lo cual, el cumplimiento de la normatividad de seguridad vial tiene un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

Firma



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ANEXOS

2-01 FORMATOS ACCIDENTES-SEI, Archivo en PDF 1 folio
3- Informe de Accidentalidad – Archivo 01 SIG- (Excel reporte por mes)
4-02 Complemento de accidentalidad, lista de chequeo-AMV – Desc_Victimas-det Veloc, Reseña fotográfica-Bosquejos-Observaciones. En PDF 11 folios
6-Lista de Cuequeo –OAJ en PDF 3 folios.

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORESDE MANTENIMIENTO VIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01

TERRITORIAL: 19 -- PUTUMAYO

CONCESION: [ ] MANTENIMIENTO INTEGRAL: [ ] A.M.V.: [X]

SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 2

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: DT-AMV- 19 - 02 -

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 - 12 - 23

NOMBRE DEL SECTOR: VEREDA LA PACERA - MOCOA

CODIGO DE VIA: 6501

ELEMENTO: [ ]

CALZADA: X

DATOS CRONOLOGICOS:

FECHA: D 21 M 11 A 23

HORA: H 09 M 30

DIA SEMANA: MARTES

LOCALIZACIÓN:

P.R.: 16 + 0755

LADO: LI [ ] LD [X]

DAÑOS PERSONALES:

VICTIMAS 00

HERIDOS GRAVES 00

HERIDOS LEVES 00

MUERTOS 00

PROCEDENCIA DE LOS DATOS:

01 [X] EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
02 [ ] DOCUMENTACION POLICIAL:
03 [X] TESTIGOS:
04 [X] OTROS: IMAGENES TOMADAS POSTERIOR AL ACCIDENTE

TOMA DE DATOS:

REALIZADO POR: MAIRA ALEXANDRA DURANGO

REVISADO POR: WILLIAM DARIO VALENCIA

CONDICIONES METEOROLOGICAS:

01 [ ] LLUVIA
02 [X] NIEBLA
03 [ ] SOL
04 [ ] OTROS: NORMAL [ ]

TERRENO:

01 [X] PLANO
02 [ ] ONDULADO
03 [ ] MONTAÑOSO
04 [ ] ESCARPADO

SECCION TIPICA:

01 [ ] TERRAPLEN
02 [X] MEDIA LADERA IZQUIERDA
03 [ ] MEDIA LADERA DERECHA
04 [ ] CAJON

GEOMETRIA:

01 [ ] CURVA IZQUIERDA
02 [X] CURVA DERECHA
03 [ ] RECTA

ESTADO SUPERFICIE:

01 [ ] SECA Y LIMPIA
02 [X] MOJADA
03 [ ] HELADA
04 [ ] BARRO
05 [ ] GRAVA SUELTA
06 [ ] ACEITE
07 [ ] OTROS

CLASE DE ACCIDENTE (CA)

01 [ ] CHOQUE
02 [ ] ATROPELLO
03 [X] VOLCAMIENTO
04 [ ] CAIDA OCUPANTE
05 [ ] INCENDIO
06 [ ] SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE
08 [ ] CAIDA DE CARGA

CAUSA POSIBLE (CP)

90 [ ]	TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS.	128 [ ]	RECOGER O DEJAR PASAJEROS SOBRE LA CALZADA.		
91 [ ]	NO CONDUCIR A HORCAJADAS.	129 [ ]	TRANSPORTAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR.	208 [ ]	FALLAS EN EL PITO.
92 [ ]	NO SUJETAR LOS MANUBRIOS.	130 [ ]	TRANSITAR SIN LUCES.	209 [ ]	FALLAS EN EL EXHOSTO, GASES EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.
93 [ ]	TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA U ORILLA DE LA CALZAD	131 [ ]	SALIRSE DE LA CALZADA.	210 [ ]	FALLAS EN EL LIMPIA BRISAS.
94 [ ]	CIRCULAR POR CALZADAS O CARRILES DESTINADOS A BUSE	132 [ ]	NO RESPETAR PRELACIÓN.	211 [ ]	FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO.
95 [ ]	TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO.	133 [ ]	SUBIRSE AL ANDÉN O VÍAS PEATONALES.	212 [ ]	FALLAS EN LAS PUERTAS.
96 [ ]	SUJETARSE A OTRO VEHÍCULO	134 [ ]	REVERSO IMPRUDENTE.	213 [ ]	AUSENCIA O DEFICIENCIA DE ESPEJOS RETROVISORES.
97 [ ]	TRANSITAR POR VÍAS PROHIBIDAS	135 [ ]	REMOLQUE SIN PRECAUCIÓN.	214 [ ]	VIDRIOS EN MAL ESTADO.
98 [ ]	TRANSITAR ENTRE VEHÍCULOS.	136 [ ]	INCENDIO POR REPARACIÓN INDEBIDA.	215 [ ]	FALLAS EN AJUSTE DE CAPÓ.
99 [ ]	NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS	137 [ ]	FALTA DE SEÑALES EN VEHÍCULO VARADO.	216 [ ]	TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO.
101 [ ]	ADELANTAR EN CURVA O EN PENDIENTE.	138 [ ]	FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO.	217 [ ]	OTRA (DEL VEHICULO)
102 [ ]	ADELANTAR POR LA DERECHA.	139 [ ]	IMPERICIA EN EL MANEJO.	301 [ ]	AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SEÑALES.
103 [ ]	ADELANTAR CERRANDO.	140 [ ]	TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE DETENCIÓN.	302 [ ]	AUSENCIA O DEFICIENCIA EN DEMARCACIÓN.
104 [ ]	ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO.	141 [ ]	VEHÍCULO MAL ESTACIONADO.	303 [ ]	SUPERFICIE LISA.
105 [ ]	ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA.	142 [ ]	SEMÁFORO EN ROJO.	304 [ ]	SUPERFICIE HÚMEDA.
106 [ ]	ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DEL MISMO SENTIDO EN ZI	143 [ ]	PONER EN MARCHA VEHÍCULO SIN PRECAUCIONES.	305 [ ]	OBSTÁCULOS EN LA VÍA.
107 [ ]	APROVISIONAMIENTO INDEBIDO.	144 [ ]	CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACIÓN.	306 [ ]	HUECOS.
108 [ ]	CARGA SOBRESALIENTE SIN SEÑALES.	145 [ ]	ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN.	307 [ ]	DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VÍA.
109 [ ]	DEFECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.	146 [ ]	REALIZAR GIRO EN "U"	308 [ ]	OTRAS (DE LA VIA)
110 [ ]	EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN.	147 [ ]	CONDUCIR VEHÍCULO SIN ADAPTACIONES.	401 [ ]	PASAR SEMÁFORO EN ROJO.
111 [ ]	DEJAR OBSTÁCULO EN LA VÍA.	148 [ ]	EXCESO DE PESO.	402 [ ]	SALIR POR DELANTE DE UN VEHÍCULO.
112 [ ]	DESOBEDECER LAS SEÑALES O NORMAS DE TRÁNSITO.	149 [ ]	REPARAR VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.	403 [ ]	TRANSITAR POR SU DERECHA EN VÍAS RURALES.
113 [ ]	DESOBEDECER AL AGENTE.	150 [ ]	IMPARTIR ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA SIN AUTORIZACIÓN.	404 [ ]	TRANSITAR POR LA CALZADA.
114 [ ]	EMBRIAGUEZ APARENTE.	151 [ ]	TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD.	405 [ ]	JUGAR EN LA VÍA.
115 [ ]	EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS.	152 [ ]	DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN SITIOS NO DEMARCADOS.	406 [ ]	CRUZAR EN DIAGONAL.
116 [ ]	EXCESO DE VELOCIDAD.	153 [ ]	NO PORTAR ESPEJOS.	407 [ ]	PARARSE SOBRE LA CALZADA.
117 [ ]	EXPLOSIVOS O SIMILARES CON PASAJEROS.	154 [ ]	TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS.	408 [ ]	CRUZAR EN CURVA.
118 [ ]	FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO.	155 [ ]	CARGUE O DESCARGUE EN HORAS O SITIOS PROHIBIDOS.	409 [ ]	CRUZAR SIN OBSERVAR.
119 [ ]	FRENAR BRUSCAMENTE.	156 [ ]	TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE CARGA.	410 [ ]	CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
120 [ ]	PASAJEROS OBSTRUYENDO EL CONDUCTOR O SOBRECUPO.	157 [ ]	OTRA (FALTA DE PRECAUCION EN LA VÍA)	411 [ ]	OTRAS (DEL PEATON)
121 [ ]	NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.	201 [ ]	FALLAS EN LAS LLANTAS.	501 [ ]	VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS.
122 [ ]	GIRAR BRUSCAMENTE.	202 [X]	FALLAS EN LOS FRENOS.	502 [ ]	DESCENDER O SUBIR DE VEHÍCULO EN MARCHA.
123 [ ]	NO RESPETAR PRELACIÓN DE INTERSECCIONES O GIROS.	203 [ ]	FALLA EN LA DIRECCIÓN.	503 [ ]	PASAJERO EMBRIAGADO.
124 [ ]	NO CAMBIAR LUCES.	204 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DIRECCIONALES.	504 [ ]	VIAJAR A LA IZQUIERDA DEL CONDUCTOR.
125 [ ]	ESTACIONAR SIN SEGURIDAD.	205 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DE LOS FRENOS.	505 [ ]	NIÑOS EN ASIENTO DELANTERO.
126 [ ]	FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA.	206 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DELANTERAS.	506 [ ]	OTRA (DEL PASAJERO O ACOMPAÑANTE)
127 [ ]	TRANSITAR EN CONTRAVÍA.	207 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES POSTERIORES.		

ELEMENTOS INVOLUCRADOS (TV)

01 [ ]	AUTOMOVIL	06 [ ]	CAMPERO	11 [ ]	MAQUINARIA	17 [ ]	SEMOVIENTE	22 [ ]	SEMAFORO	27 [ ]	VEHIC-ESTACION.
02 [ ]	BUS	07 [ ]	MICROBUS	12 [ ]	TRACCION ANIMAL	18 [ ]	MURO	23 [ ]	INMUEBLE	04 [ ]	CAMION
03 [ ]	BUSETA	08 [ ]	VEHIC. ARTICULADO	13 [ ]	BICICLETA	19 [ ]	POSTE	24 [ ]	HIDRANTE		
04 [ ]	CAMION	09 [ ]	VOLQUETA	15 [ ]	NO IDENTIFICADO	20 [ ]	ARBOL	25 [ ]	VALLA-SEÑAL		
05 [X]	CAMIONETA	10 [ ]	MOTOCICLETA	16 [ ]	TREN	21 [ ]	BARANDA	26 [ ]	TARIMA - CASETA		

SEÑALIZACION VERTICAL:

PR :	LADO:	TIPO:	CODIGO:
16 + 685	I [X] D [ ]	SP	10
16 + 720	I [X] D [ ]	SP	75
16 + 734	I [X] D [ ]	SP	75
16 + 739	I [X] D [ ]	SP	75
16 + 748	I [X] D [ ]	SP	75
16 + 768	I [X] D [ ]	SP	27A
16 783	I [X] D [ ]	SP	10
16 803	I [ ] D [X]	SP	07

SEÑALIZACION HORIZONTAL:

01 [ ] — — —
02 [ ] — — —
03 [ ] ———
04 [ ] ———
05 [X] NO EXISTE

COMENTARIOS:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

INFORME ACCIDENTALIDAD MES: NOVIEMBRE DE 2023 **ADMINISTRADOR VIAL: MANYEI INGENIERIA S.A.S GRUPO 2**

SEÑOR ADMINISTRADOR, POR FAVOR NO MODIFICAR NI ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.

| CONSECUTIVO VIAL | | | UBICACIÓN | | | | | | | | | CONDICIONES | | | | | VICTIMAS | | | CARACTERIZACIÓN DEL ACCIDENTE | | | | | | SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | |

LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN ENTREGADA

ID	DESCRIPCIÓN	SI	NO	No. de folios	OBSERVACIÓN
1	Archivo 01 - Informe accidentalidad SIG	X		1	
2	Archivo 02-Complemento accidentalidad	X		5	
3	Copia escaneada informes policiales		X		
4	Copia escaneada otra documentación importante		X		
5	Registro fotográfico completo	X		4	
6	Documento word - Informe accidentalidad	X		8	
7	Lista de chequeo: Formato de las pruebas mínimas que son necesarias para la defensa de INVIAS y que el administrador vial debe tener en cuenta dentro de la ejecución del contrato.	X		3	
8	Información subida a sistema Hemes		X		Plataforma HERMES no permite cargue de información"Error creando Elemento"
9	Observaciones del administrador vial	X		1	

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ACCIONES AMV (para obtener información accidentalidad)	No. oficio enviado	No. Oficio Respuesta	INFORME TRÁNSITO POLICIA		
			SI	NO	FECHA
Solicitud escrita a Secretaría de tránsito y trasporte municipal de Mocoa	AMV2-CTO 2585-2023-082 01/12/2023	Oficio sin respuesta		x	
Solicitud escrita a Inspeccion de policia Piamonte	AMV2-CTO 2585-2023-083 01/12/2023	Oficio IPPC-No 075 del 18/12/2023		x	
Solicitud escrita a Gobernación del Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-084 01/12/2023	Oficio sin respuesta		x	
Solicitud escrita a Departamento de policia Putumayo	AMV2-CTO 2585-2023-085 01/12/2023	GS-2023-085796-DEPUY 02/12/2023		x	

Nota: Los informes de tránsito de la policía deben enviarse con los informes de accidentalidad presentados

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

ID	Territorial	Grupo AMV	Código Vía	PR	Distancia PR (m)	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA LONG Y LATITUD	FECHA. ACC (dd/mm/aaaa)	H.OCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS
4	20 - Putumayo	2	6501	16	755	Derecho	1°00'24.5"N 76°30'26.4"W	21/11/2023	9:30		03 - Volcamiento	1

CLASE VEHI	PLACAS	SERVICIO	GRAVEDAD	No. PERSONAS INVOLUCRADAS	SEXO		EDAD		CONDICIÓN	EMPRESA	SECTOR	PUNTOS DE REFERENCIA	OBSTACULOS VISUALES	
					F	M	F	M					PERMANENTES	TEMPORALES
01-Automóvil	NOC-438	02- V. particular	01-Daños	1		x			NUBLADO		RURAL	VDA LA PACERA	NINGUNO	NINGUNO

ID	Codigo	PR	μ	d	α	Velocidad
	Vía		**Coeficiente de fricción**	**Distancia frenado**	Pendiente de la vía	$V = \sqrt{2gd(\mu \cos\alpha \pm \sin \propto)}$
4	6501	16+0755	0,7			

Observaciones: Velocidad de operacion en el sector es de 30 kph

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

FOTOGRAFÍA DE LA ESCENA

1. PLANO GENERAL



Lugar del accidente

2. PLANO DE DETALLE



Lugar del accidente vista Puerto Guzmán - Villagarzón

3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

SEÑALIZACION VERTICAL




PR16+0685, en margen izquierda, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.










PR16+0720 – PR16+0748, en margen izquierda, Señal preventiva SP-75 delineador de curva horizontal.




PR16+0768, en margen izquierda, Señal preventiva SP-27 A pendiente fuerte de ascenso.





PR16+0783, en margen izquierda, Señal preventiva SP-10 curva y contra curva pronunciada primera a la derecha.





PR16+0803, en margen derecha, Señal preventiva SP-07 zona de curvas sucesivas la primera a la izquierda.

SEÑALIZACION HORIZONTAL



El tramo en mención no cuenta con señalización horizontal.


4. FOTOGRAFIAS DEL DETALLE DEL ACCIDENTE





Posición final del vehiculo ocurrido el accidente.

5. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS



6. OBSERVACIONES


El día martes 21 de noviembre de 2023 a las 09:30 horas en el PR 16+0755 ocurre el evento del accidente, según testigos el vehículo que transitaba sentido Villagarzón – Puerto Guzmán presento fallas técnicas en los frenos, y teniendo en cuenta el sitio de curvas sucesivas, el conductor pierde el control del vehículo y generar el volcamiento.

William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS

BOSQUEJO



William D. Valencia T.

WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente AMV Grupo No. 2
MANYEI INGENIERIA S.A.S

OBSERVACIONES

Las condiciones del vehículo en las que se desarrolló el accidente por fallas en los frenos, es necesario mantener el vehículo en buen estado, con un mantenimiento continuo de los sistemas de seguridad, lo cual permite realizar la movilidad con seguridad.

Teniendo en cuenta las condiciones de la carretera, tal como, descensos y curvas cerradas, que representa un factor de peligro, se debe reducir sustancialmente la velocidad y actuar con precaución, lo cual permite controlar y maniobrar adecuadamente y no forzar el sistema de frenos del vehículo, evitando situaciones como la descrita. Conducir sin las medidas de seguridad adecuadas, representan un factor de riesgo para las personas que se transportan dentro del vehículo.

Por lo cual, el cumplimiento de la normatividad de seguridad vial tiene un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial.

FORMATO DE LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE INVIAS Y QUE EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE TENER EN CUENTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VIA 6501

PR 16+0755

FECHA: 21/11/2023

HORA: 09:30

PRUEBA	SI	NO	NO EXISTE
INFORME POLICIA		X	
CROQUIS-TRANSITO		X	
NECROPSIA		X	
DILIGENCIAS PENALES Y/O PENALES		X	
INCAPACIDAD MEDICINA LEGAL		X	
otros		X	

C-PRUEBAS EN BIENES

PRUEBA	SI	NO	NO SE SABE
PROPIEDAD DE LOS BIENES		X	
AVALUO LEGALMENTE OBTENIDO		X	
FOTOS		X	
ACTAS DE VECINDAD		X	
TESTIMONIOS		X	

CAUSAS GENERADORAS (ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ENTIDAD) DEL PRESUNTO DAÑO

HUECO EN LA VÍA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

SI	NO	OTROS
	X	

DERRUMBE-AVALANCHA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE BARANDAS Y OTROS

SI	NO	OTROS
	X	

PRUEBAS DE LAS CAUSAS GENERADORAS DEL PRESUNTO DAÑO

INFORME DEL ADMINISTRADOR VIAL

SI	NO	NO SE SABE
X		

INFORME TÉCNICO DEL DIRECTOR TERRITORIAL Y /O UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTÍA CONTRATISTA E INTERVENTOR EN LA VÍA AL MOMENTO DEL HECHO

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXISTE INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR RATIFICADO POR LA UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
	X	

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

FUERZA MAYOR Y /0 CASO FORTUITO EXTERNOS A INVIAS NO IMPUTABLE A NINGÚN ÁMBITO

SI	NO	NO SE SABE
X		

ESTAN APORTANDO PRUEBA TÉCNICA PARA DEFENDER

SI	NO	NO SE SABE
	X	

HECHO DE UN TERCERO

EL TERCERO ES AJENO A LAS PARTES

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL TERCERO E INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL TERCERO ESTÁ OBLIGADO JURIDICAMENTE CON INVIAS (SON SOLIDARIOS) EJ, CONVENIO –CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, CESIONARIO.

SI	NO	NO SE SABE
		X

EL HECHO DEL TERCERO SE PRODUJO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREDECIBLES E IRRESISITIBLES

SI	NO	NO SE SABE
		X

HECHO DE LA VICTIMA

EL HECHO QUE GENERÓ EL DAÑO FUE POR EXPOSICIÓN IMPRUDENTE DE LA VICTIMA

SI	NO	NO SE SABE
		X

SE ESTA PROBANDO LO ANTERIOR

SI	NO	NO SE SABE
		X

EXISTE CONCAUSALIDAD DEL HECHO DE LA VICTIMA EFICIENTE Y DETERMINANTE PARCIAL O TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

SI	NO	NO SE SABE
		X

TERCEROS CIVILMENTE RESPOSABLES –ASEGURADORAS

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR Y/o póliza Global de las vías

SI	NO	NO SE SABE
	X	

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
	X	

LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

SE HA ANALIZADO EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR y / o

SI	NO	NO SE SABE
	X	

CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

SE HA ANALIZADO LA SOLICITUD DE VINCULAR A LOS ENTES TERRITORIALES O A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, ESTÁN VINCULADAS TODAS LAS QUE DEBEN ESTAR

SI	NO	NO SE SABE
		X