Gmail Consultoria Renobo Agustín Nieto <consultoriarenoboliceo@gmail.com>

SOLICITUD INGRESO AL COLEGIO - CONTINUACION ACTIVIDADES DIAGNOSTICO

3 mensajes

Consultoria Renobo Agustín Nieto <consultoriarenoboliceo@gmail.com> 2 de abril de 2024, 4:40 p.m.
Para: Interventoría Colegio Agustin Nieto <intcolegioagustinnieto@gmail.com>

Buenas tardes

Por medio de la presente respetuosamente se solicita se gestione el ingreso al colegio Agustin Nieto Caballero entre el 07 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024 de lunes a sábado (08:00 am a 06:00 pm), lo anterior con el fin de continuar con las actividades de DIAGNÓSTICOS, adicionalmente, se solicita se gestione que tanto los salones como los demás espacios se encuentren abiertos en el horario de 2:00 PM a 6PM con el fin de que el equipo profesional y técnico de la consultoría desarrollen dichas actividades de manera adecuada y sin contratiempos.

Se anexan las planillas del personal para que se les permita ingresar a las instalaciones de la institución.

NOMBRE	AREA	No. CC
JAVIER ALFONSO MORA DAZA	ESTRUCTURAS - PATOLOGIA - FITOSANITA	7.178.220
CARLOS GERARDO ESPINOSA VEGA		1.110.572.641
FRANCISCO ALEJANDRO NIETO FRANCO		1.018.450.640
MAURICIO VILLAMIL PEREZ	APOYO A LA DIRECCION	79.747.992
OMAR EDUARDO VACA RODRIGUEZ	APOYO DISEÑO	79.555.809
OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ	ESPECIALISTA EN PATRIMONIO	79.265.248
FERNANDO LESMES	MODELADOR BIM	1.048.848.065
JOSE LUIS PEÑA AYALA	COORDINADOR BIM	79.574.389
JUAN CARLOS BELTRAN CRUZ	COORDINADOR TECNICO	79.412.962
JHON FREDY GIRALDO NOREÑA	APOYO REDES SECAS	75.090.700
KAREN ASTRID MARTINEZ ESPITIA	EQUIPO REDES HUMEDAS	1.030.636.551
OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA		7.227.618
PAULA CATALINA BUITRAGO	APOYO ARQUITECTONICO	1.233.696.569
YEISON SOLER	APOYO ARQUITECTONICO	1.022.426.453
ANDRES PINZON	APOYO BIOCLIMATICA	1.073.166.692
HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	RESTAURADOR BIENES MUEBLES	79.162.535

Cordialmente

Ing. Fernando Lesmes

Consolidado de planillas ingreso.pdf
2037K

Interventoría Colegio Agustin Nieto <intcolegioagustinnieto@gmail.com> 3 de abril de 2024, 11:23 a.m.
Para: Ivan Serrano Salamanca <iserranos@renobo.com.co>
CC: Consultoria Renobo Agustín Nieto <consultoriarenoboliceo@gmail.com>

Buen día Arq. Ivan Serrano.

Reciba un cordial saludo,

Formalmente reenviamos la solicitud de ingreso a la institución educativa Agustin Nieto Caballero presentada por el contratista de consultoría, la solicitud se presenta de la siguiente manera:

Por medio de la presente respetuosamente se solicita se gestione el ingreso al colegio Agustin Nieto Caballero entre el 07 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024 de lunes a sábado (08:00 am a 06:00 pm), lo anterior con el fin de continuar con las actividades de DIAGNÓSTICOS, adicionalmente, se solicita se gestione que tanto los salones como los demás espacios se encuentren abiertos en el horario de 2:00 PM a 6PM con el fin de que el equipo profesional y técnico de la consultoría desarrollen dichas actividades de manera adecuada y sin contratiempos.

Por parte del consultor ingresarán

NOMBRE	AREA	No. CC
JAVIER ALFONSO MORA DAZA	ESTRUCTURAS - PATOLOGIA - FITOSANITA	7.178.220
CARLOS GERARDO ESPINOSA VEGA		1.110.572.641
FRANCISCO ALEJANDRO NIETO FRANCO		1.018.450.640
MAURICIO VILLAMIL PEREZ	APOYO A LA DIRECCION	79.747.992
OMAR EDUARDO VACA RODRIGUEZ	APOYO DISEÑO	79.555.809
OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ	ESPECIALISTA EN PATRIMONIO	79.265.248
FERNANDO LESMES	MODELADOR BIM	1.048.848.065
JOSE LUIS PEÑA AYALA	COORDINADOR BIM	79.574.389
JUAN CARLOS BELTRAN CRUZ	COORDINADOR TECNICO	79.412.962
JHON FREDY GIRALDO NOREÑA	APOYO REDES SECAS	75.090.700
KAREN ASTRID MARTINEZ ESPITIA	EQUIPO REDES HUMEDAS	1.030.636.551
OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA		7.227.618
PAULA CATALINA BUITRAGO	APOYO ARQUITECTONICO	1.233.696.569
YEISON SOLER	APOYO ARQUITECTONICO	1.022.426.453
ANDRES PINZON	APOYO BIOCLIMATICA	1.073.166.692
HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	RESTAURADOR BIENES MUEBLES	79.162.535

De parte de la consultoría realizarán acompañamiento los siguientes profesionales:

Cargo	Nombre	Cedula
DIRECTOR DE INT	Yamil Fabian Castrillón	79742098
Restaurador	Maria Isabel Galindo	52029530
Topografo	Edwin Pulido	81754217
Especialista eléctrico	Luis Fernando Vega	79279614
Coordinador de interventoría	Erick Moreno Mora	1115915285
Coordinador de interventoría	Francisco Garzón	79326958
Coordinador de interventoría	Juan Manuel Supelano Forero	80235243
Auxiliar Administrativo	Juan Pablo Montalvo	1022441584
Profesional de apoyo	Eduardo Tellez	19426723
Especialista en estructuras	Felipe Carrillo	73161745
Especialista en instalaciones hidrosanitarias y gas	Alejandro Perez Campo	79621856
Patólogo	Enrique Daza	19236975
Restaurador Bienes Muebles	Margarita Maria Acosta	52080837

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]

--
YAMIL FABIAN CASTRILLÓN
Representante legal
IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS
Contratista de interventoría
Tel: 7626254-3103178068, Direcc: Carrera 72C # 22a - 74 Oficina 110

Consolidado de planillas ingreso.pdf
2037K

Consultoria Renobo Agustín Nieto <consultoriarenoboliceo@gmail.com> 3 de abril de 2024, 3:33 p.m.
Para: Interventoría Colegio Agustin Nieto <intcolegioagustinnieto@gmail.com>

Buenas tardes

Dado alcance al correo que antecede me informar que dentro de las labores de Diagnóstico se realizara lo siguiente:

Se desarrollará en sitio la toma de mediciones climáticas durante un tiempo mínimo de veinticuatro horas continuas en Colegio, Las mediciones se realizarán sobre las siguientes variables meteorológicas:
- Humedad relativa (Confort higro térmico interior y exterior)
- Temperatura del aire (Confort higro térmico interior y exterior)
- Lux (Confort visual al interior y exterior)
- Decibeles (Niveles de ruido interior y exterior)
- Temperatura radiante (Radiación al interior y exterior)
- Dirección y velocidad del viento (Al interior y exterior)

De igual manera, se instalarán dos aparatos (Data Loggers) en el colegio, que miden digitalmente el confort higrotérmico cada treinta minutos, durante un periodo de mínimo 24 horas y aprovechar al máximo la estadía de los aparatos en el lugar. Los aparatos deben estar protegidos del agua en caso de lluvia, por lo que solicitamos **permiso para instalarlos en un lugar seguro.** Se adjunta imagen de los aparatos que se utilizarían

Continuar desarrollando las labores del diagnóstico patológico, fitosanitario y estructural (calas de muros interiores, Análisis de patología de materiales, estado de conservación de los elementos de madera, etc); Diagnóstico de Redes - Estudio y diagnóstico de redes eléctricas, de iluminación, red de voz y datos y de instalaciones especiales existentes (análisis de las redes eléctricas de media y baja tensión, tableros de circuitos y equipos, etc). Estudio y diagnóstico de redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendios existentes (análisis de las redes hidráulicas y sanitarias existentes).



Cordialmente,

Ing, Fernando Lesmes

[Texto citado oculto]