

CONSTRUCTORA GED...	HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS (Arnés)	CODIGO: GI-FO-85
		VERSION: 01
		Pagina 1 de 2

MARCA:	INSAFE
MODELO:	IN 8004
SERIAL:	mar-00
LOTE:	26420
FECHA DE FABRICACIÓN:	jun-22
FECHA DE INICIO OPERACIÓN:	
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:	
ASIGNADO A:	MIGUEL CERINZA



INSPECCIÓN PERIODICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24	
A	Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afilados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaidas.			B		B							
B	**Inspeccione la cinta:** el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio.			B		B							
C	**Indicadores de impacto:** los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (figura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente. 			B		B							
D	**Inspeccione las etiquetas:** Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles.			B		B							
E	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.			B		B							

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo


FECHA	OBSERVACIONES	APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
ene-24	Se recibe para el proyecto y se solicita reentrenar	
feb-24	Se Inspecciona en caso de requerir Uso durante el mes	
mar-26	A fecha 13 de Marzo/24, Sin novedad presente	
abr-24		
may-24		
jun-24		

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONSERVACION:	
ITEM	DESCRIPCION
1	**INSTRUCCIONES DE LAVADO:** limpie el arnés de cuerpo entero con una solución de agua y jabón suave. No utilice blanqueador o soluciones blanqueadoras. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede hacer que el arnés de cuerpo entero no funcione correctamente y en casos graves, puede degradar la cincha al extremo de volverla frágil en cuyo caso deberá retirarse de servicio.
2	**LAVADO:** Lave los protectores ignífugos separados del arnés o de otras prendas que no son ignífugas. Las pelusas de otras prendas de vestir pueden afectar la resistencia del producto al fuego. • Use un detergente neutro sin blanqueador para lavar el arnés y los protectores. No use jabón; el jabón puede dejar residuos que podrían afectar la resistencia del producto al fuego. • No use un blanqueador con cloro. El blanqueador puede debilitar el tejido y reducir la duración del producto. • Las manchas de aceite o grasa pueden dejarse en remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura máxima de 60° C (140° F).
3	**CONSERVACIÓN:** Guarde los arneses de cuerpo entero en un lugar fresco, seco, limpio y donde no queden expuestos a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente el arnés de cuerpo entero si ha estado guardado por mucho tiempo.

FECHAS DE MANTENIMIENTO							
DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES	DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES

INSPECCIONES ANUAL (PROVEEDOR)

FECHA	MOTIVO	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIONES
5-feb-24	SOLICITUD PROFESIONAL SST PARA INICIO DE ACTIVIDADES		ACEPTADO: X FIRMA DEL INSPECTOR	

Powered by CamScanner