INSPECCIONE Y VERIFIQUE

26-02-2020 **INSPECCION DE ESCALERAS**

S. AREA obra de construccion oficina

TIPO DE ESCALERA/PARTE A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESCALERAS EN GENERAL																															
Peldaños (no torcidos, antideslizante) en buen estado?	SI																														
Conjunto peldaño-largueros en buen estado?	SI																														
Largueros en buen estado?	SI																														
Conjunto zapatas antideslizantes en buen estado?	NO																														
Tornillos o dispositivos de sustentacion en buen estado?	NO																														
Buen estado de aseo y libre de sustancias resbaladizas?	NO																														
La identificacion intema es legible?	NO																														
ESCALERAS EXTENSIBLES																															
Cuerdas (cable. grapa aseguradora) en buen estado?	NA																														
Conjunto de polea en buen estado?	NA																														
Guias externas en buen estado?	NA																														
Topes de retencion (asas. resortes. etc) en buen estado?	NA																														
ESCALERAS DE TIJERA																															
Tijera de seguridad (anti-apertura) en buen estado?	NO																														
Meseta portaherramientas en buen estado?	NA																														
Horizontales posteriores en buen estado?	NA																														
Diagonales rigidas en buen estado?	NA																														

NOTA: las escaleras para tensiones electricas no deben ser metalicas.
Si la escalera presenta algun tipo de incumplimiento se debe corregir inmediatamente, en caso de no ser posible debe ser retirada y rotulada con "NO USAR, FUERA DE SERVICIO".

6.COORDINADOR DE TRABAJO ALTURAS:

6.FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA: _____

Descripción del hallazgo:	Identificación y análisis de causas:	Descripción de la acción tomada:
Escalera serie TCV N° 410071		Escalera para dar de baja

RESPONSABLE: Edgar Jobar C. PLAZO DE IMPLEMENTACION: 26-02-2020

Scanned with CamScanner