REFRIGERACIÓN ALEM 2000

Nit: 1235049762-1

Matricula #47959

Dirección el cove diagonal a la cisterna proactiva

Tel: 318 4159572

LUGAR DEL EQUIPO	CANTIDAD	CANTIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN	DESCRICION TECNICA	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	TOTAL
PANADERIA	1	PREVENTIVO	MESON REFRIGERADOR	LAVADO DE CONDENSADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000		$350.000

REFRIGERACIÓN ALEM 2000

Nit: 1235049762-1

Matricula #47959

Dirección el cove diagonal a la cisterna proactiva

Tel: 318 4159572

LUGAR DEL EQUIPO	CANTIDAD	CANTIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN	DESCRICION TECNICA	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	TOTAL
ECONOMATO	1	CORRECTIVO	NNEVERA TIPO ESCAPARATE	-NO ENFRIA BUSCAR FUGA -CAMBIO DL FILTRO SECADOR Y VALVULA SOLDABLE -CARGAR EL GAS	$350.000	$850.000	$1.200.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA TIPO ESCAPARATE	-MOTOR EVAPORADOR NO PRENDE -LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y LIJADO DE LATONERIA	$350.000	$650.000	$1.000.000
	1	PREVENTIVO	NEVERA TIPO ESCAPARATE	-LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y LIJADO DE LATONERIA	$350.000		$350.000
	1	PREVENTIVO CORRECTIVO	NEVERA TIPO VERTICAL UNA PUERTA	-NO PRENDE REVISAR PARTE ELECTRICA -LAVAR CONDESADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000	$600.000	$950.000
	1	PREVENTIVO	NEVERA MESON CONSERVADOR	-LAVAR CONDENSADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000		$350.000
	1	PREVENTIVO CORRECTIVO	NEVERA DOS PUERTAS VERTICALES	-INSTALAR PARRILLA CONDENSADOR -SOLDAR TUBOS,FILTRO VALVULA , CARGAR GAS	$350.000	$650.000	$1.000.000

REFRIGERACIÓN ALEM 2000

Nit: 1235049762-1

Matricula #47959

Dirección el cove diagonal a la cisterna proactiva

Tel: 318 4159572

LUGAR DEL EQUIPO	CANTIDAD	CANTIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN	DESCRICION TECNICA	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	TOTAL
COCINA CALIENTE	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA TIPO MESA CONGELACION	-NO TIENE GAS -CAMBIO DE FILTRO TUBOS,VALVULA -CARGA DE GAS	$350.000	$750.000	$1.100.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA TIPO MESA CONSERVACION	-NO FUNCIONA MOTOR EVAPORADOR -LAVAR CONDESADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000	$650.000	$1.000.000
	1	PREVENTIVO CORRECTIVO	NEVERA TIPO MESA CONGELACION	LAVAR CONDESADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000		$350.000

REFRIGERACIÓN ALEM 2000

Nit: 1235049762-1

Matricula #47959

Dirección el cove diagonal a la cisterna proactiva

Tel: 318 4159572

LUGAR DEL EQUIPO	CANTIDAD	CANTIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN	DESCRICION TECNICA	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	TOTAL
CAFETERIA	1	PREVENTIVO CORRECTIVO	NEVERA DOS PUERTA VERTICALES CONGELADOR CONSERVACION	-LADO DE CONSERVACION CON CABLE SULFATADO LOS BORNES DEL COMPRENSOR -MOTOR DEL CONDESADOR DAÑADO	$350.000	$750.000	$1.100.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA TIPO MESON CONSERVACION	-LAVADO DEL CONDENSADOR -LIJADO DE LATONERIA	$350.000		$350.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA UNA PUERTA VERTICAL CONGELACION	-FALTA DE GAS BUSCAR FUGA -CARGA DE GAS CAMBIO DE FILTRO SECADOR Y VALVULA DE SERVICIO -LAVAR CONDENSADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000	$700.000	$1.100.000

REFRIGERACIÓN ALEM 2000

Nit: 1235049762-1

Matricula #47959

Dirección el cove diagonal a la cisterna proactiva

Tel: 318 4159572

LUGAR DEL EQUIPO	CANTIDAD	CANTIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN	DESCRICION TECNICA	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	TOTAL
COCINA FRIA	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA TIPO MESA CONSERVACION	-NO FUNCIONA MOTOR EVAPORADOR -LAVAR CONDENSADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000	$750.000	$1.100.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA TIPO MESA CONSERVACION	-NO ENFRIA BIEN INSTALAR VALVULA Y CHEQUEAR EL GAS -LAVAR LAVAR CONDESADOR Y LIJAR LATONERIA	$350..000	$750.000	$1.100.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	NEVERA TIPO DOS PUERTAS VERTICALES	-NO PRENDE EL MOTOR EVAPORADOR -CHEQUIAR GAS INSTALAR VALVULA -LAVAR CONDENSADOR Y LIJAR LATONERIA	$350.000	$750.000	$1.100.000

REFRIGERACIÓN ALEM 2000

Nit: 1235049762-1

Matricula #47959

Dirección el cove diagonal a la cisterna proactiva

Tel: 318 4159572

LUGAR DEL EQUIPO	CANTIDAD	CANTIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN	DESCRICION TECNICA	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	TOTAL
BAR	1	PREVENTIVO CORRECTIVO	MESON REFRIGERACION	-LIMPIEZA DEL CONDENSADOR -LIJADO DE LATONERIA -BUSCAR FUGA -CAMBIO DE TUBOS Y FILTRO	$350.000	$850.000	$1.200.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	ULTRA CONGELADPOR	-LIMPIEZA DEL CONDENSADOR -LIJADO DE LATONERIA -MODIFICACION DE LA PARTE ELCTRICA	$350.000	$750.000	$1.100.000
	1	CORRECTIVO PREVENTIVO	MESON CONGELADOR	-LIMPIEZA DEL CONDENSADOR -LIJADO DE LATONERIA	$350.000		$350.000