INFORME DE EJECUCIÓN DE SERVICIO CONTRATO No. 272-2023

DATOS DEL CLIENTE

Razón social: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Nit: 860.523.694-6
Dirección: cale 6c #94 a-25
Municipio: BOGOTA
Contacto: NATHALY SÁCHICA DIAZ

SEDE: CALLE 6C #94ª-25

SERVICIOS PRESTADOS

1. **SERVICIOS DE SANEAMIENTO**
   1.1 INSTALACION DE LAMPARAS ATRAPA INSECTOS

VISITA DE EJECUCIÓN:

FECHA Y HORA:

23 DE ABRIL 2024 Hora: 8:00 am - 5:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **SERVICIO DE SANEAMIENTO**
   1.1 Suministro e instalación de lámpara atrapa insectos por medio de luz BL-UV Ref. 924.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Se realizó la instalación y acometidas eléctricas de 2 lámparas atrapa insectos referencia 924, siguiendo el reglamento técnico RETIE y norma NTC 20250, en el área de la cafetería y cocina de la sede el Tintal.

Las lámparas instaladas cuentan con cobertura diurna de 10 metros y de cobertura nocturna de aproximadamente 40 metros, atrae insectos por medio de luz negra (BL-UV)

Cada lampara incluye una lámina adhesiva pre-cebada, color verde pálido fluorescente para mayor atracción de insectos, con inhibidores de rayo UV para preservar su durabilidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO

ECOFLORA®



DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO

ECOFLORA®





DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO



HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

- Las láminas adherentes deben ser reemplazadas periódicamente entre los 1 y 3 meses
- El bombillo debe reemplazarse anualmente.

Emitido por:

Carolina Gómez A
Asistente Técnico MIP
Comercial3@ecoflora.com.co
Tel. 3160178140