

DIAGNOSTICO FOTOGRAFICO ADECUACIÓN DE SEDE 2024

Área existente para la adecuación de las baterías sanitarias: área actual de depósito de insumos de aseo de la sede, economato del restaurante que ha quedado disponible pues en adecuación del restaurante en vigencia anterior se construyó en la misma área; deposito del área de construcción. Foto 1: vista del area a intervenir posterior. Foto 2- 6: vista de frente y areas aledañas al área a intervenir.





Fotos 7- 10: vista exterior de deposito economato del restaurante y vista interna para intervenir.



Fotos 11- 16: vista exterior de deposito (puerta derecha) insumos de aseo y vista interna para intervenir.










Fotos 17- 20: vista externa del deposito actual del area de construcción (puerta izquierda) y área interna del deposito para intervenir.





Plano area existente



Plano area propuesta