EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA
NIT 804.001.369-3
CR 14 55 09 BRR EL REPOSO
Tel: 6814742
Floridablanca - Colombia
equiposytecnologia@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
No. FEE 77

Señores	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN		
NIT	901.541.037-1	**Teléfono**	(607) 3695020 - Ext. 000
Dirección	CRA 77C # 51-136 LOS COLORES	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2023, 21:39
Expedición	26/10/2023, 21:39
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	MANEJADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA TRANE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES: LAVADO INTERNO Y EXTERNO DE LA MISMA CON LOS PRODUCTOS REGLAMENTARIOS USO HOSPITALARIO, INCLUYE EL PRODUCTO QUIMICO, DESCONTAMINACION DE LOS DUCTOS DEL AIRE HASTA LA REJILLA DE SALIDA, 1 LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS DE CHUMACERA 01 LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS DE MOTOR, 01 REMPLAZO DE FILTRO (GUATA*HORMIGA X 3 cm) INCLUYE FILTRO , VERIFICACION Y AJUSTE BALANCEO, REMPLAZO DE 02 CORREAS . TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	6.00	8,925,000.00	19 %	1,425,000.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES 01 CAMBIO DE EMBOBINADO, RODAMIENTOS Y SELLOS DE MOTOR	6.00	7,140,000.00	19 %	1,140,000.00
3	MANEJADORA, YORK, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 5 HP HASTA 10 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA CHUMACERAS	7.00	5,164,600.00	19 %	824,600.00
4	SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FILTRO: SIN ALETA. MEDIDA 12X12X6. EFICIENCIA 99.99%. MODELO: HEPA SEPARATOR. MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS EXACTAS: 300MM X 300MM X 150MM, CON MALLA PROTECTORA Y EMPAQUE POR AMBAS CARAS	11.00	17,017,000.00	19 %	2,717,000.00
5	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LAVADO DE MANEJADORA: INCLUYENDO LA LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTIN CON NITROGENO, DESINCRUSTANTE Y LAVADO A PRESIÓN	6.00	8,211,000.00	19 %	1,311,000.00
6	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: DE DUCTO RIGIDO CUADRADO INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CIERRE HERMETICO VALOR POR METRO	1.00	952,000.00	19 %	152,000.00
7	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO INCLUYA CINTA FOIL PARA EL CIERRE HERMETICO VALOR POR METRO	6.00	1,785,000.00	19 %	285,000.00
8	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INCLUYENDO SUMINISTRO Y CAMBIO DE TENSOR PARA MOTOR YORK DE 10 HP A 20 HP	3.00	892,500.00	19 %	142,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cincuenta millones ochenta y siete mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 50,087,100.00

Total Bruto	42,090,000.00
IVA 19%	7,997,100.00
Total a Pagar	50,087,100.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042581705 aprobado en 20230107 prefijo FEE desde el número 72 al 2000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.004

CUFE: d72f7bbb6019e17baa17b4fbc428a730c7065510a068b197692986c999225d06a9c3ca5dde954b26243408761406b4aa