








HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA EQUIPO BIOMÉDICO
REEVALUACIÓN TÉCNICA

FECHA: 14 de junio de 2024

REEVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-170-2024-HOMIL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS, COMPONENTES ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LOS MICROSCOPIOS QUIRURGICOS MARCA LEICA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DE SALAS DE CIRUGÍA, DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

REEVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO NUMERO MC-170-2024-HOMIL	INDUSTRIAS YOLUK S.A.S NIT: 901813725-9		CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. NIT: 901692702-9		MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. NIT: 901362906-9		LYN INGENIERIA SAS NIT: 901148748-5		BOMBO ORIGEN S.A.S. NIT: 901378358-2		ANDREC SURGICAL S A NIT: 830.103.910-1	
	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
LISTADO GENERAL DE OFERTA	SI	Documento adjunto 	SI	Documento adjunto 	SI	Documento adjunto 	SI	Documento adjunto 	SI	Documento adjunto  Hoja 1 y 2.	SI	Documento adjunto  Hoja 1 y 10.
CARTA DE AUTORIZACION DE DISTRIBUCION	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	Adjuntan documento a la subsanación  Sin embargo, no corresponde al distribuidor autorizado por Leica de acuerdo a lo exigido en el estudio previo.	SI	Documento adjunto  Hoja 2.
CARTA COMPROMISO DISPONIBILIDAD RECURSO HUMANO	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	SI	Documento adjunto  Hoja 3 a la 8, Documento adjunto a la subsanación 

												biomédico y/o electrónico. Opción 2: Dos ingenieros biomédicos y/o electrónicos.
GARANTÍA TÉCNICA	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	SI	Documento digital subsanado GARANTIA TECNICA	SI	Documento adjunto 19.TECNICA Hoja 9.
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	NO	No subsana el cumplimiento del requisito exigido en el estudio previo.	SI	Documento digital subsanado TERMINO DE RESPUEST	SI	Documento adjunto 19.TECNICA Hoja 11.
REEVALUACION TECNICA CONSOLIDADA	La empresa **INDUSTRIAS YOLUK S.A.S NIT: 901813725-9 NO CUMPLE** técnicamente para el proceso número MC-170-2024-HOMIL.		La empresa **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S. NIT: 901692702-9 NO CUMPLE** técnicamente para el proceso número MC-170-2024-HOMIL.		La empresa **MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. NIT: 901362906-9 NO CUMPLE** técnicamente para el proceso número MC-170-2024-HOMIL.		La empresa **LYN INGENIERIA SAS NIT: 901148748-5 NO CUMPLE** técnicamente para el proceso número MC-170-2024-HOMIL.		La empresa **BOMBO ORIGEN S.A.S. NIT: 901378358-2 NO CUMPLE** técnicamente para el proceso número MC-170-2024-HOMIL.		La empresa **ANDREC SURGICAL S A NIT: 830.103.910-1 SI CUMPLE** técnicamente para el proceso número MC-170-2024-HOMIL.	

José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico
Comité Técnico Evaluador Proceso MC-170-2024-HOMIL