SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES		Código: SST068 Fecha: 02 02 2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES SAS	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: alojamiento de cadetes FECHA:

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T. HORA:

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08230-08-2014

ITEM	ELEMENTO	BUENO	MALO	NO APLICA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	ANTISEPTICOS					
1	Soluciones Yodadas (Isodine, prepodine)	✓				
2	Alcohol al 70%	✓				
3	Jabón Antibacterial	✓				
	MATERIAL DE CURACIÓN					
4	Gasas	✓				
5	Vendas	✓				
6	Aplicadores	✓				
7	Bajalenguas	✓				
8	Algodón	✓				
9	Micropore y esparadrapo	✓				
10	Oclusor ojo Nexcare (parche para ojo)	✓				
	INSTRUMENTOS ADICIONALES					
14	Tapabocas	✓				
15	Guantes	✓				
16	Gafas protectoras (Monogafas)	✓				
17	Bolsas de plástico (rojas y verdes)	✓				
18	Tijeras	✓				
	Linterna	✓				
20	Jeringas (De 10 ml)	✓				
21	Termómetro	✓				
22	Toallas higiénicas	✓				
23	Vasos desechables	✓				
24	Libreta y lápiz	✓				
	ELEMENTOS DE EMERGENCIAS					
25	Camilla rigida	✓				
26	Juego de inmovilizadores: cuello, miembros superiores, miembros inferiores	✓				
27	Linterna de emergencias	✓				
28	Listado de todos los empleados de la oficina con RH	✓				
29	Megafono			✓		DITO.
30	Listado de telefonos de emergencia: - Organismos de soco - Administracion del edificio - Mantenimiento					
31	Planos de la oficina	✓				Publicado.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Administrativo. FECHA: 10 de Mayo 2024

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Obra. FECHA: 10 de Mayo 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

Jhon Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Resolución 86230-0824-17

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Codigo: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Respel. FECHA: 10 de Mayo | 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Dayest HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Codigo: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Almacen FECHA: 15 de Mayo | 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Dayest HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS	Código: SST 01 Versión: 1 Fecha: 02/02/2024

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes Talvo. **Lugar de Inspección:** Alojamiento de cadetes

Fecha: 10 - Mayo / 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3		Buen estado
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3.		
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3		
Las tuberias electricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3		
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3		
Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas		✓	Contenedor de Obra
Hay instalaciones provisionales	3		
2. PROTECCION CONTRA CAIDAS			
Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3		
La iluminación de las areas es adecuada	3		Iluminacion Natural en obra.
Las entradas a areas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3		Socializado
Las areas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos	3		
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada		✓	
Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)		✓	
Los pasillos están libres de obstaculos	3		Se Realizan Jornadas de Orden y Aseo
3. INSTALACIONES			
Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3		
Se encuentran en buen estado los desagues de aguas lluvias	3		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3		
Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados	3		

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de cadetes.

Fecha: 10 Mayo 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos)			

Powered by CamScanner

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			
Se encuentran las sustancias quimicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3		
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3		
Se evidencia derrames		✓	No se han presentado
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias quimicas	3		
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad minima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada	3		
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3		
5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3		
Los equipos de oficina esta ubicados correctamente	3		
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3		
El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3		
Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo	3		
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	
cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?		✓	Equipos sin novedad.
Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3		
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION			
El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados			

Responsable de la Inspección: Ing. Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Reg. 052 19-08-2017 Edgar Reyes T

Lugar de Inspección: Obra alojamiento Cerritos

Fecha: 14/10/2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3		
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3		
Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3		
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3		
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3		
Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3		
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el area esta en buen estado	3		
La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area	3		
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Powered by CamScanner

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3		
Las tuberias de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar perdidas en la empresa	3		
Los usos de energia que no se encuentren en funcionamiento estan desabilitadas o en posicion de apagado	3		
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterias que almacenan las sustancias quimicas usadas en el area y se encuentra debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad quimica.	3		
10. SERVICIOS SANITARIOS			
Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3.		
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3		Diariamente
11. ILUMINACION			
Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores	3.		

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Alojamiento de Cadetes

Fecha: Mayo 2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3		
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	
12. ATENCION EMERGENCIAS			
Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, Extintor, Camilla)	3		
Las Rutas de evacuacación se encuentran señalizadas	3		
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3		
Estado de los equipos de emergencias	3		
Vias de Evacuación son suficicientes y su estado es bueno	3		
13. VENTILACION			
Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado	3		
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación	3		
Los equipos se encuentran limpios	3		Semanal. Se limpian externamente.
Se verifica el mantenimiento de estos equipos	3		Semanal. encaso de necesitar

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código SST-037 | Fecha 02.02.2024 | Versión 1 | Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT. 900356880-0

FECHA DE INSPECCIÓN: 18 Mayo 2024. CARGO: Profesional SISOMA

INSPECCIONADO POR: Jhon Edgar Reyes Talero.

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	EPP INSPECCIONADO																		
		PROTECCIÓN DE LA CABEZA	PROTECCIÓN FACIL			PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTECCIÓN DEL CUERPO						PROTECCIÓN PIES		PROTECC
		CASCO DIELECTRICO	GAFAS DE SEGURIDAD	GAFAS CON FILTRO UV	CARETA DE SEGURIDAD	TAPONES AUDITIVOS	OREJERAS "TIPO COPA"	MASCARILLA	MASCARILLA CON FILTROS	ROPA DE TRABAJO "OVEROL"	Pantalon y camisa logo marcadas	ARNES CON SOPORTE LUMBAR	ESLINGA	TERCER PRETAL	MOSQUETONES	PRETALES	BOTA SEGURIDAD "PUNTERA"	BOTA SEGURIDAD "DIELECTRICA"	GUANTES DE HILAZA
		B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
Luis Alberto Arboleda	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	N.a	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
David de los Rios	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	/	/	/
Ermy ortiz	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	✓	✓	N.a	Na	Na	✓	/	✓
Robiel Antonio H.	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	Na	Na	Na	N.a	N.a	/	/	/
Jaminton Angulo	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	Na	Na	Na	N.a	N.a	/	/	/
Oscar Sinisterra	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	Na	Na	Na	N.a	N.a	/	✓	✓
Nelson Hurtado.	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	/	✓	Na	Na	Na	Na	Na	/	✓	✓
Luis Andres Hernandez	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	/	Na	/	✓	Na	Na	Na	Na	Na	/	✓	✓
Felices Junior Valencia	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	/	Na	/	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Francisco. A. Morales	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	/	Na	/	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Sergio Manuel A.	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Yinne Javier Castillo	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Gabriel Andres de los Rios	Ayudante.	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Jairo Andres Martinez	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	✓	Na	✓	/	Na	Na	Na	Na	Na	✓	/	✓
Juan carlos Viteri	Ayudante.	✓	✓	Na	Na	✓	Na	/	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Cesar Alejandro Zuñiga	Ayudante	✓	✓	Na	Na	✓	Na	Na	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	/	✓	✓
Miguel Felipe Rios	Residente	/	✓	Na	Na	✓	Na	Na	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Luis Eduardo Aguirre	Ingeniero	/	✓	Na	Na	✓	Na	Na	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Andres Felipe Martinez	Coordinador	/	✓	Na	Na	✓	Na	Na	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Natali de los Rios	Coordinador	/	✓	Na	Na	✓	Na	Na	Na	✓	✓	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	✓
Jairo Villamizar	Director	✓	/	Na	Na	/	Na	Na	Na	/	/	Na	Na	Na	Na	Na	✓	/	✓
Jhon Edgar Reyes	P.Sisoma	/	/	Na.	Na	/	Na	Na	Na	/	/	Na	Na	Na	Na	Na.	✓	/	/

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS Prevención de Riesgos	Codigo : SST 02 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

ESTABLECIMIENTO:	MES:	APRUEBA	RECHAZA
Proyecto alojamiento de cadetes	18 Mayo 2024.	✓	X

N	TIPO DE HERRMAMIENTA O EQUIPO	PROPIEDAD DE	CODIGO DE FALLA								RESULTADO INSPECCION	OBSERVACIONES
1	Sierra madera	Lam	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bueno	Se debe hacer mantenimiento preventivo
2	Mezcladora	Lam	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bueno	Buen estado.
3	Tronzadora	Lam	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bueno	Pendiente. Preventiva
4	Polidora	Lam.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bueno.	Sin novedades
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

INSTRUCCIONES	CODIGO DE FALLAS	
1. La inspección deberá ser efectuada por la persona designada por programa personalizado	1. Cable dañado.	5. Fuga a tierra.
2. Se deberán inspeccionar todos los equipos eléctricos portátiles, herramientas eléctricas, focos de iluminación,	2. Enchufe sin línea de tierra	6. Estructura sin conexión a tierra.
extenciones en los establecimientos e inclusive en los trabajos que realicen subcontratos	conectada.	7. Porta-electrodo dañado.
3. A las herramientas y equipos eléctricos rechazados, se les colocará una trajeta "No Usar"	3. Enchufe dañado o sin enchufe.	8. Otros.
4. A las herramientas y equipos eléctricos aprobados, se les colocará una cinta de color correspondiente al mes.	4. Mangos dañados o trizados.	

REALIZO	REVISO
Sr: Jhon Edgar Reyes Tatero	Sr: Miguel Felipe Rios
Cargo: Profesional sisoma	Carrgo: Residente
Firma:	Firma:

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08239-08-2017

Powered by CamScanner