
Informe de actividades N°	1
Fecha de presentación del Informe:	11 de junio de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X	NÚMERO:	093-2024ALM		
CONVENIO ____	FECHA:	DD: 05	MM: 04	AAAA: 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DESARROLLO				
CONTRATISTA	NOMBRE:	JORGE LUIS PEREZ GUTIERREZ		
	NIT	1035831458		
VALOR [$]:	INICIAL	$ 36.400.000		
	ADICIONES	Ninguna		
PLAZO:	INICIAL			
	PRORROGAS	Ninguna		

Alcance Del Contrato	Actividades Realizadas
Reparación de Fortuner	• Aceite de motor 15w-40 1/4, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, pastillas de freno delanteras originales, pastillas de freno traseras originales, bandas de freno, cambio de líquido de frenos, alineación y balanceo, plumillas, bujes de tijera inferior originales 4x4, bujes de tijera superior originales 4x4, bieletas delanteras, bieletas traseras, amortiguadores delanteros, amortiguadores traseros, rotula superior, rotula inferior, bujes de barra tensoras, bujes de bastidores.
Reparación de Volqueta	• Bomba de gato de alce, servicio de engrase general aceite de motor 15w-40 1/4, refrigerante de motor, tensión de frenos, aceite hidráulico, cambio de diafragmas y tarro de seguridad.
Reparación de Retroexcavadora	• Aceite hidráulico
Reparación de motocicletas HYQ 64D	• Cambio de discos de cluch, cambio de guaya de acelerador, calibración de válvulas, mantenimiento de carburador, cambio de aceite, mantenimientos de guayas en general.
Reparación de motocicleta LVH 51E	• Cambio de aceite y filtros
Reparacion de motocicletas OMQ 77F Y OMQ 78F	• Cambio de aceite y filtros
Reparacion de motocicletas EQR 75F	• Batería, pastillas de freno delanteras y traseras, cambio de aceite, mantenimiento de guayas, mantenimiento de cunas.
Reparacion de motocicletas PJV 09B	• Cambio de aceite
Reparacion de motocicletas BPI 29F	• Llanta 110/90 R 17, cambio de aceite, guarda barro trasero, espejos, direccionales.


Reparacion de motocicletas BPI 30F	Cambio de cunas dirección, cambio de retenedores, cambio de bujes de tijera, calibrada de válvulas, mantenimiento de mordaza, lubricada de guayas, cambio de aceite



FIRMA DEL CONTRATISTA

EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS


FORTUNER

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>






CENTRO AUTOMOTRIZ
NUEVA ERA
OCL-378


OCL-378
SR5






OCL 378
DONMATIAS





2.7 VVT-i



OCL 378
DONMATIAS
TOYOTA
FORTUNER
SR5












SHOCK ABSORBER
SHOCK ABSORBER

VOLQUETA











































TRAILER

MOTOCICLETA HYQ 64D










MOTOCICLETA LVH 51E









MOTOCICLETA OMQ 77F Y MOTOCICLETA OMQ 78F









MOTOCICLETA EQR 75F









MOTOCICLETA PJV 09B





MOTOCICLETA BPI 29F













MOTOCICLETA BPI 30F















