TFD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TFD-F-SST-1356-15
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 5
		FECHA: 08/09/23

5

EMPRESA: TFD INGENIERIA SAS PLACAS No: TGV-602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

SEMANA: 7 de Agosto al 13 de Agosto/2023 KMS INICIAL: 29.375 KMS FINAL: 29475

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES Encienden traseras y adicionales (-1 de reversa no funciona - Pito de reversa no funciona (2)															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
Traseras de trabajo (reflectiva)	0		X		X		X		X		X		X		
Direccionales delanteras de parqueo (gris)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (gris)	2	X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera	2-2		X		X		X		X		X		X		
Licuadora	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA Luces laterales izquierdo no prende - Bitas rotas - en mal estado															
Bocina (pito)	1-1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1		X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio	1	X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	1	X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales	3-3	X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales	3-3	X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad	3	X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1-2	X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		
Estado del tablero	1	X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos	1-1	X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de elevadrics	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X		X		X		X			
Observación															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidráulico y brazo)	3	X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X		X			
Batería y cables	1-2	X		X		X		X		X		X			
Mangueras	4	X		X		X		X		X		X			
Observaciones															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	1	X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cilindros de extensiones del brazo	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mandos del distribuidor y bilateral	1	X		X		X		X		X		X			
Estado general de las soldaduras		X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento electrico		X		X		X		X		X		X			
DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral															
El trabajo se realiza con acompañante en piso															

Vo.Bo. PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

(2) No funciona.
- Luces licuadora no funciona
- Basculita fallando

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TPO-P-SST1356-19
TPO INGENIERIA 7	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0
		FECHA: 28/03/23

EMPRESA: TPO INGENIERIA S.A.S PLACAS No: TGV-602 MODELO: 2.012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Carlos Lozano Ruiz CONTRATO: 2023-1356

SEMANA: 21 de Agosto al 27 de Agosto/2023 KMS PICHAL: 87523 KMS FINAL: 87595

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES Cuatro: 3 frontales + medias - luz de reversa no funciona - pito de reversa no ®															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
Traseras de trabajo (reflectivo)	0		X		X		X		X		X		X		
Direccionales delanteras de parqueo (ámbar)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (ámbar)	2	X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera	2-2		X		X		X		X		X		X		
Licuadora	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA Lavo visitor izquierdo no tiene - Sillas rotas, en mal estado															
Bocina (pito)	1-1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1		X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio	1	X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	1	X		X		X		X		X		X			
Direccion y terminales	3-3	X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales	3-3	X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad	3	X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1-2	X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
Extintor de mandil-or (10 libras) ABC	1	X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		
Estado del tablero	1	X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos	1-1	X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de elevavidrios	N. A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	1-2	X		X		X		X		X		X			
Mangueras	4	X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidraulica	1	X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N. A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cilindros de extensiones del brazo	N. A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mandos del distribuidor y bidireccional	1	X		X		X		X		X		X			
Estado general de las soldaduras		X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento eléctrico		X		X		X		X		X		X			
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalizacion perimetral															
El trabajo se realiza con acompañante en piso															

Vo Bo: PROFESIONAL SST

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA **SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.**

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

® No Funciona
- Licuadora No Funciona

Powered by CamScanner

6	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMÓN CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TPO-F-SST-1356-16 / VERSIÓN 0 / FECHA: 18/05/23
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	

EMPRESA: TPO INGENIERIA S.A.S PLACAS No: TEV 602 MODELO: 2.012 MARCA: Chevrolet
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Guevara CONTRATO: 2023-1356
SEMANA: 14 de Agosto al 20 de Agosto/2023 KMS INICIAL: 87495 KMS FINAL: 87523

ITEM	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES (Cocuyos traseros Fundidos - Luz de reversa no funciona - pito de reversa no funciona)	2-2	X		X		X		X		X		X			
Frontales (altas y bajas)	0		X		X		X		X		X		X		
Traseras de cabina (reflector)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (ámbar)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (ámbar)	2-2		X		X		X		X		X		X		
De freno y señal reversa	1		X		X										
Luces de cabina (Luces internas funcionando no tiene - Sillas rotas en mal estado)	1-1	X		X		X		X		X		X			
Bocinas / pito	1		X		X		X		X		X		X		
Alarma de reversa	1	X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio	1	X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	3-3	X		X		X		X		X		X			
Dirección y semiejes	3-3	X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales	3	X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	1-2	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	2	X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	2		X		X		X		X		X		X		
Asientos en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
Estado del tablero	2-2	X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	1	X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera	1-1	X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Funcionamiento de elevadoras															
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X		X		X		X			
Observación															
ESTADO MECANICO															
Aceites de (motor, hidráulico y brazo)	3	X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X		X			
Batería y cables	1-2	X		X		X		X		X		X			
Mangueras	4	X		X		X		X		X		X			
Observaciones															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	1	X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cilindros de extensiones del brazo	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mandos del distribuidor y bidireccional	1	X		X		X		X		X		X			
Estado general de las soldaduras		X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento eléctrico		X		X		X		X		X		X			
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral															
El trabajo se realiza con acompañante en piso															

Vo Bo PROFESIONAL SST

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA **SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.**

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR OPERADOR

(A) No funciona
- Licuadora no funciona.
- Boquillas Faltando