TPD Ingeniería S.A.S

Contrato 2023-1356 SDM

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO No.5 PARA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL NO APTO PARA USO AL ALMACEN DE LA SDM POR MANTENIMIENTO

Entre los suscritos ing. Alfredo Ardila Ariza Director del Contrato 2023-1356, Ing. Oscar Rodríguez Residente del Contrato 2023-1356 en representación de TPD Ingeniería S.A.S, parte que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el ing. José Misael Angarita Duran Coordinador Técnico de Interventoría, el ing. Leonardo Castro Pérez, Residente de postes de Interventoría en el contrato 2023-1356, en virtud del Contrato de interventoría 2023-1769, y por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad la Ingeniera Sandra Patricia Giraldo Clavijo, como subdirectora Técnica de Semaforización, se ha realizado la suscripción de la presente acta de inspección y concepto técnico de los siguientes elementos:

Se realiza la inspección y concepto técnico dirigido al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, sobre los materiales que se relacionan a continuación, los cuales no son reutilizables ni aptos para uso dentro de las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo del Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) de la ciudad de Bogotá.

Elementos Componente Postes del sistema de semaforización.

PERIODO: OCTUBRE DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
1	3868.	992	KR 24B X AV DE LA HORTUA (CL 1)	02-oct.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
2	3868.	992	KR 24B X AV DE LA HORTUA (CL 1)	02-oct.-23					1			Vandalismo
3	3862	1303	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 1F	03-oct.-23	1							Corrosión
4	3862	1303	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 1F	03-oct.-23			1					Vandalismo
5	3862	1303	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 1F	03-oct.-23					1			Corrosión
6	3863	1304	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 2	04-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
7	3863	1304	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 2	04-oct.-23	1							Vandalismo
8	3863	1304	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 2	04-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
9	3863	1304	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 2	04-oct.-23					1			La tubería no es SCH 40

PERIODO: OCTUBRE DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
10	3863	1304	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 2	04-oct.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
11	3864	1306	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 3	05-oct.-23				1				La tubería no es SCH 40
12	3864	1306	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 3	05-oct.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
13	3864	1306	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 3	05-oct.-23					1			Vandalismo
14	2327.	1389	KR 29 X CL 9	06-oct.-23	1							Corrosión
15	2327.	1389	KR 29 X CL 9	06-oct.-23						1		Vandalismo
16	3864	1306	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 3	07-oct.-23	1							Corrosión
17	3864	1306	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 3	07-oct.-23	1							Vandalismo
18	3864	1306	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 3	07-oct.-23	1							Vandalismo
19	3864	1306	AV MARISCAL SUCRE (TV 20) X CL 3	07-oct.-23		1						Corrosión
20	2385	750	KR 65 X AV CENTENARIO (AC 13)	09-oct.-23	1							Vandalismo
21	2385	750	KR 65 X AV CENTENARIO (AC 13)	09-oct.-23						1		La tubería no es SCH 40
22	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	10-oct.-23	1							Corrosión
23	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	10-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
24	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	10-oct.-23	1							Vandalismo
25	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	10-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
26	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	10-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
27	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	10-oct.-23	1							Corrosión
28	1339	1618	KR 113 X CL 83A	10-oct.-23		1						La tubería no es SCH 40
29	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	11-oct.-23					1			La tubería no es SCH 40
30	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	11-oct.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
31	2384	738	AV DE LA ESMERALDA (AK 60) X AV CENTENARIO (AC 13)	11-oct.-23					1			Vandalismo
32	1513.	1374	KR 103 D X DG 86A	11-oct.-23		1						Material incompatible de reconstrucción
33	2966	728	KR 53F X AV DE LAS AMÉRICAS (AC 9)	12-oct.-23				1				Corrosión
34	2966	728	KR 53F X AV DE LAS AMÉRICAS (AC 9)	12-oct.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
35	2966	728	KR 53F X AV DE LAS AMÉRICAS (AC 9)	12-oct.-23						1		La tubería no es SCH 40
36	2391	1284	KR 52 X AV CENTENARIO (AC 13)	13-oct.-23				1				Corrosión
37	2391	1284	KR 52 X AV CENTENARIO (AC 13)	13-oct.-23					1			La tubería no es SCH 40
38	1483	598	KR 98B X AV TRANSVERSAL DE SUBA (AC 145)	13-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: OCTUBRE DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
39	2398	1485	KR 62 X CL 11	14-oct.-23	1							Corrosión
40	2398	1485	KR 62 X CL 11	14-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
41	2398	1485	KR 62 X CL 11	14-oct.-23	1							Vandalismo
42	2398	1485	KR 62 X CL 11	14-oct.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
43	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	17-oct.-23	1							Corrosión
44	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	17-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
45	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	17-oct.-23	1							Vandalismo
46	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	17-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
47	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	17-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
48	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	18-oct.-23				1				La tubería no es SCH 40
49	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	18-oct.-23				1				Vandalismo
50	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	18-oct.-23				1				Corrosión
51	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	19-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
52	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	19-oct.-23	1							Corrosión
53	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	19-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
54	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	19-oct.-23	1							Vandalismo
55	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	19-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
56	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	20-oct.-23				1				Corrosión
57	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	20-oct.-23				1				Corrosión
58	2691.	1312	KR 56 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	20-oct.-23				1				La tubería no es SCH 40
59	2690	705	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	23-oct.-23	1							Vandalismo
60	2690	705	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	23-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
61	2690	705	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	23-oct.-23				1				La tubería no es SCH 40
62	2690	705	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	23-oct.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
63	2817	659	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 12	24-oct.-23					1			Corrosión
64	2817	659	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 12	24-oct.-23						1		Corrosión
65	2817	659	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 12	24-oct.-23						1		La tubería no es SCH 40
66	2791	630	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 17A	25-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
67	2791	630	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 17A	25-oct.-23	1							Corrosión
68	2791	630	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 17A	25-oct.-23					1			Vandalismo
69	2791	630	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 17A	25-oct.-23						1		La tubería no es SCH 40

PERIODO: OCTUBRE DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
70	2411	646	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV COLON (AC 13)	27-oct.-23					1			Corrosión
71	2411	646	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV COLON (AC 13)	27-oct.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
72	2383	684	KR 43 X AV COLON (AC 13)	28-oct.-23				1				La tubería no es SCH 40
73	2107	1396	AV PATRICIO SAMPER GNECCO (KR 3) X CL 26C	30-oct.-23	1							Corrosión
74	2107	1396	AV PATRICIO SAMPER GNECCO (KR 3) X CL 26C	30-oct.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
75	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	30-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
76	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	30-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
77	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	30-oct.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
78	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	30-oct.-23	1							Corrosión
79	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	30-oct.-23	1							La tubería no es SCH 40
80	2095	1623	KR 65 CLL 17	31-oct.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
81	2095	1623	KR 65 CLL 17	31-oct.-23						1		La tubería no es SCH 40
82	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	31-oct.-23					1			Corrosión
83	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	31-oct.-23					1			Corrosión
84	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	31-oct.-23						1		La tubería no es SCH 40
85	2390	628	AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 21	31-oct.-23						1		Corrosión
CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO					39	3	1	15	17	10	0	
TOTAL					85							

Tapas por entregar

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	CANT.
1	2688	650	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV DE LA ESPERANZA (AC 24)	24-oct.-23	1
2	2929	1448	KR 107A X CL 17	25-oct.-23	2
3	3049	1754	KR 78 K X CL 40 SUR	25-oct.-23	1
4	3098	965	AV CARACAS (AK 14) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	25-oct.-23	2
5	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	25-oct.-23	1
6	2939	385	KR 7 X CL 22	20-oct.-23	1
7	3868	984	AV MARISCAL SUCRE (TV 22) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	21-oct.-23	1

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	CANT.
8	3708	1015	KR 12D BIS X CL 27 S	21-oct.-23	1
9	3810	1119	KR 67 X AV DEL SUR (AC 57R S)	21-oct.-23	1
10	3031	1734	Carrera 89 X Av Bosa	21-oct.-23	1
11	3005	1208	TV 7 ESTE X AUTOPISTA AL LLANO (AC 110 S)	23-oct.-23	2
12	2690	705	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	23-oct.-23	2
13	3186	677	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	23-oct.-23	3
14	2119	1261	KR 19 X AV COLON (AC 13)	23-oct.-23	1
15	1015	1233	KR 16 X AV SAN ANTONIO (AC 183)	23-oct.-23	1
16	2387	680	KR 42ABIS X AV COLON (AC 13)	24-oct.-23	1
17	2082	374	AV CARACAS (AK 14) X AC 32	24-oct.-23	2
18	2322	605	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 12	26-oct.-23	2
19	2323.	619	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 9	26-oct.-23	1
20	3424.	655	KR 26 X CL 2	26-oct.-23	3
21	2317	604	KR 24 X CL 10	26-oct.-23	3
22	2316.	597	KR 24 X CL 11	26-oct.-23	1
23	3868	984	AV MARISCAL SUCRE (TV 22) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-oct.-23	5
24	3426	634	KR 24 X CL 3	27-oct.-23	6
25	2691	1171	KR 55 X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	27-oct.-23	1
26	2392	1371	KR 56 X AV CENTENARIO (AC 13)	27-oct.-23	1
27	2383	684	KR 43 X AV COLON (AC 13)	28-oct.-23	1
28	1476	202	AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AK 20) X CL 80BIS	28-oct.-23	2
TOTAL					50

Nota: Criterios

- Corrosión en la mayor parte de la longitud del elemento.
- La tubería es de aguas negras o galvanizadas y no es SCH40, por lo cual no es técnicamente reparable.
- El diámetro del espesor de la pared de la tubería es variable y no se puede empalmar. Vandalismo de parte de la ciudadanía (perforaciones, cortes y ácido úrico).

Previas las siguientes consideraciones técnicas:

1. Que EL CONTRATISTA retiró los elementos relacionados en el presente documento de las Intersecciones semaforizadas de Bogotá en desarrollo del contrato 2023-1356, cuyo objeto es la expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C.

2. Que en la inspección realizada de manera conjunta entre el contratista y la interventoría se observó y se determinó que los postes se encuentran en mal estado y no son reutilizables por la SDM.

Nota: Los elementos relacionados en el presente documento corresponden al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2023 y 31 de octubre de 2023 contrato de postes.

En consideración con lo expuesto, se concluye que, dadas las anteriores condiciones, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que sea el almacén de Movilidad quién realice el respectivo destino final.

Hace parte integral de la presente acta de inspección y concepto técnico, el registro fotográfico anexo. A continuación se realiza una muestra del registro fotográfico realizado para cada uno de las actividades y el total de ellas adjunto mediante correo electrónico en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1YULajd8RQuqkanbpzBCFx6OVva7LbA2a


Anexo registro fotográfico



EXT 3862 04-10-2023




EXT 3868 03-10-2023




EXT 3863 05-11-2023



EXT 2384 12-10-2023



EXT 2817 25-10-2023



DISPOSICIÓN DE MATERIAL 19-09-2023

Los elementos relacionados serán entregados al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, una vez ésta informe sobre la fecha de recibo de dichos elementos.

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Ing. Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 - 1356
Ing. Oscar Rodríguez

Contrato 2023-1356 SDM – TPD Ingeniería S.A.S

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REINTEGRO No.5 DE ELEMENTOS SOBRANTES NO REUTILIZABLES POR MANTENIMIENTO

En la bodega de la Secretaría Distrital de Movilidad, a los veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2023, se realiza la entrega al almacén de la SDM del material no apto para uso, por mantenimiento de postes en las diferentes intersecciones semaforizadas de la ciudad de Bogotá D. C., labor realizada mediante el contrato de postes 2023-1356.

En el concepto adjunto No. 5 del catorce (14) de noviembre de 2023 se describe la razón por la cual no es factible el uso de dicho material. De acuerdo con el concepto mencionado, se concluyó que dadas las condiciones allí expuestas, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para la respectiva disposición final.

La descripción y cantidades de los elementos que se devuelven, se relacionan en el siguiente cuadro:

POSTES		
Descripción	**Cantidad**	**Cantidad Total**
Postes T1 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4". Mantenimiento.	39	85
Postes T1X metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4". Mantenimiento.	3	
Postes T2 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras y galvanizado de 3" y 4". Mantenimiento.	43	

El total del material no reutilizable son ochenta y cinco (85) postes de Semaforización. Los postes T1 están completos y T2 se encuentran cortados por segmentos por la mitad.

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los catorce (14) días del mes de Noviembre de 2023.

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 - 1356
Oscar Rodríguez

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Neyfi Rubiela Martínez Guata
Almacén e inventarios SDM

José Miguel Morera Arévalo
Almacén e inventarios SDM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG		
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato Traspaso o Devolución de Bienes		
	Código: PA01-PR12-F01	Versión 3.0	
Fecha de solicitud de Traspaso o Devolución	Dia: 14 Mes: 11 Año: 2023	Devolución [X]	Traspaso [ ]
Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén	Sandra Patricia Giraldo Clavijo	Cédula No.	52.117.903
Funcionario (a) o Contratista que entrega	Oscar Eduardo Rodriguez Fernández	Cédula No.	80.101.394
Dependencia que entrega	Subdirección de Semaforización		
Ubicación destino del elemento	Sede: Patio4 Piso: 1 Zona: No. Puesto: En casa: (Dirección y telefono) En vía: Otro: Mantenimiento		
Funcionario (a) o Contratista que recibe	José Miguel Morera Arevalo	Cédula No.	79.976.848
		No. Contrato (si aplica)	2023 - 755
Nombre Supervisor (a) y/o Interventor (a)	Sandra Milena Vargas Jurado	Cédula No.	1.020.717.652
		No. Contrato (si aplica)	
Dependencia que recibe	Subdirección Administrativa		

PLACA Y/O SERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO
ver adjunto item 1 al 39	POSTE T1	39	3
ver adjunto item 40 al 42	POSTE T1X	3	3
ver adjunto item 43	POSTE T2 2,5	1	3
ver adjunto item 44 al 58	POSTE T2 4,5	15	3
ver adjunto item 59 al 75	POSTE T2 5,5	17	3
ver adjunto item 76 al 85	POSTE T2 6,5	10	3
N/A	TAPAS DE CAJA DE PASO	50	3
	FIN DE FORMATO		

Estado: 1 Bueno; 2 Regular; 3 Malo

1. La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, numeral 22 indica que es deber del (la) colaborador (a) "Responder por la conservacion de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.", como complemento del numeral 21 del mismo artículo, descrito en la sección de Aseguramiento de Bienes de la Resolución 000001 de septiembre de 2019.
2. Los (as) contratistas que reciben bienes, deberán contar con contrato vigente al momento del traslado de bienes y el (la) supervisor (a) del mismo deberá autorizar dicha entrega de bienes. Así mismo, el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es quien realizará el seguimiento y control necesario sobre el destino y uso que se dé a los bienes entregados al (la) Contratista.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente: Si son recibidos por funcionarios (as), contratistas de la SDM y/o interventorías: la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado el (la) contratista.

OBSERVACIONES
(Indique cualquier novedad que en torno a este movimiento, considere informar al Almacén General)

Sandra Patricia Giraldo Clavijo Subdirección técnica de Semaforización SDM Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén: Firma:	Jose Miguel Morera Arevalo Almacén SDM Nombre funcionario (a) o Contratista que recibe: Firma	Oscar Eduardo Rodriguez Fernández TPD Ingeniera S.A.S CTO 2023 - 1356 Nombre funcionario (a) o Contratista que entrega: Firma

Leonardo Castro Pérez
VoBo Revisión Interventoría Componente Postes
Leonardo Castro Pérez

21 NOV 2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RELACION DEL MATERIAL DE SEMAFORIZACION RETIRADO POR LABORES DE MANTENIEMIENTO PARA REINTEGRO A LA SDM EN EL MARCO DEL CONTRATO 2023-1356

Bogotá, D.C. noviembre de 2023

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
1	82280	poste t-1
2	82281	poste t-1
3	82282	poste t-1
4	82283	poste t-1
5	82284	poste t-1
6	82285	poste t-1
7	82286	poste t-1
8	82287	poste t-1
9	82288	poste t-1
10	82289	poste t-1
11	82290	poste t-1
12	82291	poste t-1
13	82292	poste t-1
14	82293	poste t-1
15	82294	poste t-1
16	82295	poste t-1
17	82296	poste t-1
18	82297	poste t-1
19	82298	poste t-1
20	82299	poste t-1
21	82300	poste t-1
22	82301	poste t-1
23	82302	poste t-1
24	82303	poste t-1
25	82304	poste t-1
26	82305	poste t-1
27	82306	poste t-1
28	82307	poste t-1
29	82613	Poste t-1 3.8 mts
30	82614	Poste t-1 3.8 mts
31	82615	Poste t-1 3.8 mts
32	82616	Poste t-1 3.8 mts
33	82617	Poste t-1 3.8 mts
34	82618	Poste t-1 3.8 mts

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
35	82619	Poste t-1 3.8 mts
36	82620	Poste t-1 3.8 mts
37	82621	Poste t-1 3.8 mts
38	82622	Poste t-1 3.8 mts
39	82623	Poste t-1 3.8 mts
40	80343	POSTE T1-X
41	80344	POSTE T1-X
42	80345	POSTE T1-X
43	93310	POSTE T2 DE 2.5 MTS
44	83760	POSTE T2 4,5 MTS
45	83801	POSTE T2 4,5 MTS
46	83802	POSTE T2 4,5 MTS
47	83803	POSTE T2 4,5 MTS
48	83804	POSTE T2 4,5 MTS
49	83805	POSTE T2 4,5 MTS
50	83806	POSTE T2 4,5 MTS
51	89636	POSTE T2 DE 4.5 MTS
52	89637	POSTE T2 DE 4.5 MTS
53	89638	POSTE T2 DE 4.5 MTS
54	89639	POSTE T2 DE 4.5 MTS
55	89739	POSTE T2 DE 4.5 MTS
56	89740	POSTE T2 DE 4.5 MTS
57	89741	POSTE T2 DE 4.5 MTS
58	89742	POSTE T2 DE 4.5 MTS
59	82334	poste t2 5.5
60	82335	poste t2 5.5
61	82336	poste t2 5.5
62	82337	poste t2 5.5
63	86992	POSTE T2 DE 5,5 MTS
64	86993	POSTE T2 DE 5,5 MTS
65	86994	POSTE T2 DE 5,5 MTS
66	86995	POSTE T2 DE 5,5 MTS
67	86996	POSTE T2 DE 5,5 MTS
68	87384	POSTE T2 DE 5.5 MTS
69	87385	POSTE T2 DE 5.5 MTS
70	87386	POSTE T2 DE 5.5 MTS
71	87387	POSTE T2 DE 5.5 MTS
72	87388	POSTE T2 DE 5.5 MTS
73	87389	POSTE T2 DE 5.5 MTS

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
74	87866	POSTE T2 DE 5.5 MTS
75	87867	POSTE T2 DE 5.5 MTS
76	87007	POSTE T2 DE 6,5 MTS
77	87008	POSTE T2 DE 6,5 MTS
78	87009	POSTE T2 DE 6,5 MTS
79	87010	POSTE T2 DE 6,5 MTS
80	87011	POSTE T2 DE 6,5 MTS
81	87012	POSTE T2 DE 6,5 MTS
82	87013	POSTE T2 DE 6,5 MTS
83	87014	POSTE T2 DE 6,5 MTS
84	87015	POSTE T2 DE 6,5 MTS
85	87016	POSTE T2 DE 6,5 MTS

NOTA: Se realiza la entrega de 50 TAPAS DE CONCRETO, estas al ser bienes consumibles no poseen placa de inventario.